

(お 知 ら せ)



平成 21 年 10 月 9 日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 第 24 回定期検査の状況について
(シュラウドサポート溶接線付近のひび状の指示模様)

当社、東海第二発電所（沸騰水型軽水炉、定格電気出力 110 万キロワット）は、9 月 7 日から第 24 回定期検査を実施しておりますが、炉心シュラウド・サポートのシリンダ溶接線を水中カメラで点検していたところ、サポート部内面の縦溶接線にひび状の指示模様（7 箇所）が確認されましたのでお知らせします。

なお、今回の点検は、第 21 回定期検査においてシュラウドサポート部の縦溶接線（外側 3 箇所）にひび*1が認められた件に係わる構造健全性評価書に基づき、点検を行ったものです。今後、詳細な点検を実施してまいります。

*1：平成 17 年 5 月 25 日、平成 17 年 7 月 13 日 お知らせ済

以 上

(添付資料)

シュラウドサポート溶接線付近（内面）のひび状の指示模様状況

シュラウドサポート溶接線付近（内面）のひび状の指示模様状況

