給・復水系電動弁他の健全性確認

第21回定期検査において発生した、応力腐食割れによる電動機駆動原子炉給水ポンプ出口電動弁弁棒破断の水平展開として、使用頻度等を考慮して定めた点検計画に基づき、10台の電動弁について分解点検を行い、健全性を確認します。

〈東海第二発電所 主要系統概略〉



