

所内変圧器取替工事

概 要

所内変圧器のコイル絶縁性能が経年劣化の傾向にあることから、予防保全として所内変圧 器を新品に取り替えます。





コイルは、銅線数本を絶縁紙で巻き上げたもので、絶縁油が入ったタンク内にある。

絶縁紙は、長期間、変圧器運転温 度の熱影響等を受けることで機械的 強度が低下(経年劣化)し、落雷等 の衝撃的な電圧(外的要因)がコイ ルに加わった場合、絶縁紙が破れて 絶縁破壊に至る可能性がある。