


追加調査①

D-1 トレンチ 調査工事前



西側はJAEA
ふげん施設 ←

D-1 トレンチ 2012年12月




D-1 トレンチ 2013年6月



追加調査②

D-1 トレンチでの調査 (2012年12月時点の状況)



調査位置全体図



D-1 トレンチ平面図



D-1 トレンチ状況写真



<2012年12月時点の状況>


D-1 トレンチ計画箇所
でボーリング調査を実施し、
D-1 破砕帯 (G断層) を確認

↓
掘削形状を最適化し、
トレンチ掘削工事を実施

◆ 北側ピット内に **D-1 破砕帯 (G断層)** を確認

◆ **西側の堆積物中に K断層** を確認


D-1 トレンチ
鳥瞰イメージ




追加調査③

D-1 トレンチの状況 (2013年7月撮影)

写真1 : 北向を望んで撮影



K断層の分布は簡略化して記載



トレンチの大きさ
縦 : 62m、横 : 77m、深さ : 44m

2号機
方向




写真2 : 南向を望んで撮影