



# 中性子照射脆化とは？



(図はPWRの例)

鋼材の壊れにくさ(破壊靱性)



炉内に監視試験片を装荷し、定期的に取り出して脆化の程度を確認