


東海第二発電所 安全性向上対策工事における協力会社社員の負傷について

【被災時のイメージ（再現写真）】



ふらついた際に付近のパイプ
に手をついた。



湾曲した鉄板の上に、踏み台
を設置していた。