



低圧タービン軸封部概要図

タービン断面図



水の滴下が発生したNo.4軸封部フランジ

発電機側より見た図



水の滴下箇所

フランジあわせ面から、3秒に1滴程度の滴下を確認。
当該部に補修剤を塗布し、現在、滴下はありません。

軸封部フランジ（平面図）

