




低圧タービン軸封部概要図

タービン断面図




水のにじみが発生したNo.4軸封部フランジ

発電機側より見た図



軸封部フランジ (平面図)



水の滴下・にじみ状況

- ・フランジあわせ面から、3秒に1滴程度の滴下を確認。(平成19年12月20日)
↓
当該部に補修剤を塗布し、滴下なしを確認
(平成19年12月28日)
- ・当該部近傍に約5分に1滴程度のわずかな水のにじみを確認。(平成20年1月18日)
↓
当該部に補修剤を再度塗布し、滴下なしを確認
(平成20年2月4日)