

床ドレン受タンク出口循環配管からのにじみ調査状況

