



敦賀発電所 2 号機 管理区域内での協力会社作業員の負傷状況

発生場所



発生時の状況概要図



対 策

転倒防止措置実施例

