タービン建屋での協力会社作業員の負傷状況

発生場所



発生時の状況概要図



原因と対策

【原因】

- 荷の受け手がいない状況で鋼材の荷上げを行った。
- 上下作業と認識されず、立入禁止措置がとられていなかった。

【対策】

斜め方向への荷上げ時は

- 荷の受け手の体勢が整っていることを確認し、声掛を徹底する。
- 落下物により影響の恐れのあるエリアは、立入禁止措置をとる。