東海第二発電所 審査会合における指摘事項の回答一覧表 (基準津波を超え敷地に遡上する津波に対する防護の考え方)

平成28年10月27日
日本原子力発電株式会社

: 他の項目と併せてご説明する項目

No.	審査会合 日付	指摘事項	対応状況	反映箇所
382-1	2016/7/19	EWSIについて、設置困難とする理由を詳細に説明すること。	本日まで説明	資料3-1-2 1.最終ヒートシンクを確保するための常設設備の再検討について 常設代替海水取水設備を設置するための検討事項について記載
382-2	2016/7/19	敷地への遡上津波を前提とする場合、第48条(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)について、常設設備での対応を基本に説明すること。	本日まで説明	No.382-1と合わせて回答 資料3-1-2 4. 敷地に遡上する津波時における対応について 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備(常設)による対応について記載
382-3	2016/7/19	可搬の接続口②と③が共通原因で壊れないことを説明すること。	本日まで説明	資料3-1-2 接続口の設置位置の見直しについて 可搬型注水設備や可搬型代替交流電源設備等の接続口は、原子炉建屋の異なる面の隣接しない位置に複数箇所設置することを記載