東海第二発電所 審査会合における指摘事項に対する回答一覧表
(DB24条 安全保護回路)

No	分類			日付		指摘事項		対応状況	回答
	大分類	中分類	小分類						
486-1	24条(安全保護回路)			2017/7/13	審査会合	確認	安全保護系の過去のトラブル(落雷によるスクラム事象等)の反映事項において、柏崎の落雷事象を反映不要とした理由を別途説明すること。	本日回答	東海第二発電所における安全保護回路のケーブルは、建屋内に集約されているため、プラント固有の原因と判断し、設計面へ反映すべき事項の抽出フローにより反映不要としています。 24条-別紙7-5