蒸気乾燥器溶接部点検状況

蒸気乾燥器概要図



蒸気乾燥器



蒸気乾燥器点検状況

注：写真は例を示す





① ジャッキングボルト（30°）
回り止め溶接部

③ タイバーとフローバッフルとの点付溶接部



② リフティングロッド（30°）
回り止め溶接部



④ フローバッフル端部



⑤ ドライヤユニットサイドプレート部