



平成１７年　８月１０日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所

電動駆動原子炉給水ポンプ（Ｂ）出口弁の点検に伴う原子炉手動停止について

当社、東海第二発電所（沸騰水型軽水炉、定格電気出力１１０万キロワット）は、平成１７年４月２３日から第２１回定期検査を実施しておりましたが、所定の点検が終了したため、８月９日２２時に原子炉を起動しました。

その後、原子炉圧力上昇に伴う操作において、１４時２０分頃、電動駆動給水ポンプ（Ｂ）出口弁が正常に動作しない事象が発生しました。

これにより、調査のために１５時から原子炉を停止する操作を開始しました。

なお、この事象による主排気筒モニター並びにモニタリングポスト*^１の指示値の変化はなく、外部への放射能の影響はありません。

* １ 周辺環境の放射線を測定する装置

添付図　　東海第二発電所　主要系統概略

以　上

東海第二発電所 主要系統概略

