

(お 知 ら せ)

平成19年3月22日

日本原子力発電株式会社
原電ビジネスサービス株式会社

第二明神寮ボイラー用灯油配管からの油漏えいについて

平成19年3月20日、日本原子力発電株式会社が関係会社の原電ビジネスサービス株式会社から賃借している第二明神寮（敦賀市浦底）において、敷地内に設置されている灯油貯蔵タンク（貯蔵容量4,900リットル）から当該寮のボイラー設備に灯油を移送する埋設配管の一部より、灯油が漏れ出ていることを確認しました。

漏れ出た油は昨年12月からの総量で約20,000リットルと推定され、付近の排水官において油が確認されたほか、一部は地中に浸透したものとされます。

今後、周辺への灯油の拡散状況を確認の上、必要な対応をとってまいります。

添付資料：第二明神寮ボイラー用灯油配管からの油漏えい概要図

以 上

第二明神寮ボイラー用灯油配管からの油漏えい概要図

