

(お 知 ら せ)



平成 2 1 年 4 月 1 0 日
日本原子力発電株式会社

東海・東海第二発電所の近況について（平成 2 1 年 4 月）

1. 発電所状況について（4 月 1 0 日現在）

東海第二発電所 沸騰水型 (電気出力 1 1 0 万 kW)	・ 定格熱出力一定運転中。
東海発電所 炭酸ガス冷却型 (廃止措置作業中)	・ 熱交換器等解体撤去工事の内、1 号及び 2 号熱交換器撤去のための準備工事を実施中。 ・ 燃料取扱建屋領域に設置された機器の撤去工事を実施中。 ・ 燃料取替機等の撤去工事を実施中。

2. プレス及びホームページ掲載実績について（3 月 7 日～4 月 1 0 日）

(1) 法律に基づく報告に該当する重要な事象 なし

(2) その他の情報

① プレス発表 5 件

- ・ 3 月 9 日（月）「東海第二発電所管理区域内における死亡事故の発生について」
- ・ 3 月 1 0 日（火）「東海第二発電所新燃料の輸送について」
- ・ 3 月 1 9 日（木）「東海第二発電所新燃料の輸送について」
- ・ 4 月 7 日（火）「東海第二発電所新燃料の輸送について」
- ・ 4 月 9 日（木）「東海第二発電所管理区域内における死亡事故の発生について（調査結果等の報告）」

② お知らせプレス 1 件

- ・ 4 月 1 0 日（金）「東海・東海第二発電所の近況について」

3. その他

(1) 耐震関係（耐震指針の改訂を契機とした耐震裕度向上対策及び新潟県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価への取り組み状況）

・ 耐震裕度向上工事

東海第二発電所の非常用海水系配管及び海水ポンプ室周辺を対象とした地盤改良工事は終了しました。

・ 耐震安全性評価

耐震安全性評価に係わるより一層のデータ拡充を行うため、敷地周辺の陸域断層及び地下深部構造に係わる補足調査を実施しています。

(2) 東海発電所 管理区域における作業員の個人線量計の未着用について

管理区域内で作業する場合において作業員は個人線量計を着用すべきところ、2月7日、作業員が管理区域立入ゲートを通過する際、ゲートに個人線量計を置き忘れたまま管理区域に入域し作業を行っていました。作業した場所(屋外)は極めて放射線量の低いところであり、同じ作業をしていた他の作業員の線量により評価した結果は0.00mSvでした。

原因は、管理区域立入システム上、個人線量計をゲートに置き忘れても管理区域に入域できたためであり、インターロックを設ける等、置き忘れを防止するためのシステム改修を行っていますが、『個人線量計の着用』という放射線管理上の基本ルールが遵守されなかったことに着目し、同様な事象が再発しないよう、今後とも対策を検討・実施します。

(3) 保安検査対応状況

- ・2月23日から3月13日まで、東海第二発電所の平成20年度第4回保安検査が実施されました。

4. イベント情報

地域イベントへの参加出展等

月 日	イベント名	場 所	内 容
4月12日(日)	東海さくらまつり	東海村 阿漕ヶ浦公園	踊り部門参加
5月17日(日)	ちびっ子広場	水戸市 千波湖畔	パネルクイズ

以 上