

2022年6月30日  
日本原子力発電株式会社

## 消防車の要請について（非火災）

### 発生場所

東海第二発電所 サービス建屋1階（管理区域）

### 発生日月

2022年6月30日（木）

### 発生時の状況

6月30日（木）10時11分、サービス建屋1階（管理区域内）の防火ダンパ作動の警報が発報しました。

10時21分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、11時48分に、本事象は防火ダンパに接続されている排気ダクトから炎・煙・異臭がないこと、ダクト表面温度の上昇がみられないことから、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

### 【時系列】

6月30日（木）	10時11分	サービス建屋防火ダンパ作動の警報発報
	10時21分	公設消防に通報
	10時25分	運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認
	11時48分	公設消防により「火災ではない」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報<sup>※</sup>）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。