

2023年2月2日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 原子炉建屋3階（管理区域）

発生年月日

2023年2月2日（木）

発生時の状況

2月2日（木）10時51分、東海第二発電所原子炉建屋3階（管理区域）において、火災報知器（煙感知器）が作動したことから、10時52分に公設消防に通報しました。その後、10時56分に運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認しました。

公設消防による現場確認の結果、12時03分に、本事象は溶接作業を実施中で発生源が明確であることから、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

2月2日（木）	10時51分	火災報知器（煙感知器）の作動
	10時52分	公設消防に通報
	10時56分	運転員が現場で炎・煙・異臭なしを確認
	12時03分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。