

2023年9月6日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 使用済燃料乾式貯蔵建屋（管理区域）

発生日月

2023年9月6日（水）

発生時の状況

9月6日（水）13時45分、東海第二発電所使用済燃料乾式貯蔵建屋（管理区域）において、溶接作業を開始した際、火災報知器が作動したことから、13時47分に公設消防に通報しました。その後、14時00分に運転員が現場で炎・煙がないことを確認しました。

公設消防による現場確認の結果、14時40分に、本事象は炎・煙・異臭がないことから火災ではないと判断されました。

今後、原因を調査し必要な対策を実施します。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

9月6日（水）13時45分	火災報知器の作動
	運転員が監視カメラにて炎・煙なしを確認
13時47分	公設消防に通報
14時00分	運転員が現場で炎・煙なしを確認
14時40分	公設消防により「火災ではない」と判断

以上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報[※]）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。