

2024年1月18日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 原子炉建屋2階（管理区域）

発生年月日

2024年1月18日（木）

発生時の状況

1月18日（木）10時27分、東海第二発電所原子炉建屋2階（管理区域）において、溶接作業をしていたところ、火災報知器が作動したことから、10時34分に公設消防に通報しました。なお、10時33分に運転員が現場で炎・煙がないことを確認しました。

公設消防による現場確認の結果、11時38分に、本事象は溶接作業に伴う煙を感知したものであることから火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

1月18日（木）10時27分	火災報知器の作動
10時33分	運転員が現場にて炎・煙なしを確認
10時34分	公設消防に通報
11時38分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。