

2026年 9月 9日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について

発生場所

東海第二発電所 屋外主排気筒エリア（非管理区域）

発生年月日

2026年9月9日（水）

発生時の状況

9月9日（水）13時40分、協力会社社員より、屋外主排気筒エリアに敷設されたケーブル※¹付近から火花を確認した旨、当社が連絡を受け、13時44分に公設消防に通報しました。

その後、当社社員による現場確認の結果、炎、煙、異臭はありませんでした。

また、現場を確認した公設消防より、事象の進展がないことから、後日、当該機器と写真の提出後に火災・非火災の判断を行う旨の説明を受けました。

なお、本事象による発電所の施設や環境への影響はありません。

※1：夜間照明用の自動点灯用センサーケーブル

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。