

2025 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	9 月 8 日	東海第二	I A E A（国際原子力機関）監視カメラへの視野障害	9 月 1 日、原子炉上部空間への立入用梯子が使用済み燃料プールとその周囲を監視している I A E A（国際原子力機関）監視カメラの視野を一時的に障害した。梯子はカメラ視野外に移動し、現在、視野障害の恐れは解消している。	L2
2	9 月 26 日	東海第二	新築建屋の発電機設置用アンカーボルトの損傷	9 月 5 日、ベニア板の切断時に手持ち工具を使用した際、ベニア板の下にあったアンカーボルト（構造物に機械や部材を固定するためのボルト）に気づかず、誤って頂部に約 14 mm の切り込みを入れた。 なお、現状のボルト形状、強度、施工性、維持の観点で問題ないことを確認した。	L2
3	9 月 30 日	東海第二	非常用ディーゼル発電機 2 D 室への雨水侵入	2025 年 4 月 2 日※に非常用ディーゼル発電機 2 D 室の天井の配管貫通部から約 1 滴／5 秒の雨水侵入を確認した。 原因は、貫通部のシール部の劣化であり、非常用ディーゼル発電機 2 D 室の天井部にあたる屋上防水のコーキング処理を実施した。 ※：本事象は、2025 年 4 月に発生したものであるが、設備の重要性から改めて本事象を見直し、改善すべき事項がないかを検討することにした。	L1

発行日：不適合事象や C R が発行された日

区分：不適合事象の区分、C R の場合は「－」を表示する
（不適合事象の一部区分の無いものは「－」と表示する）