

2025 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	2 月 12 日	東海第二	新設建屋天井コンクリート空隙の確認について	<p>新設建屋地下 3 階において火災感知器取り付けのため天井面に穴加工したところ、天井スラブデッキプレート*裏に空隙を確認した。なお、今回確認された当該空隙部は、施工計画上想定される範囲内であり、機能及び性能に影響がないことを確認している。当該空隙については、予め定めた補修要領に基づき補修を実施する。</p> <p>なお、同様の構造を有する箇所について、必要な品質が確保されていることを確認するため、調査を実施する。</p> <p>*スラブデッキプレート：コンクリート打設時に「型枠」として機能し、硬化後はそのまま残置する建材。</p> <p>(2 月 12 日発行、3 月 4 日区分確定)</p>	L1

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「-」を表示する

(不適合事象の一部区分の無いものは「-」と表示する)