


敦賀発電所 2号機 Aタービン動主給水ポンプ制御系の不具合について



事象の概要

