タービン建屋での協力会社作業員の負傷状況



発生時の状況概要図



１階床の作業員が１段目足場上の作業員に鋼材を手渡す





１段目足場上の作業員が鋼材を２段目足場上に上げる準備として、鋼材を持ち上げ、２段目足場にあたり、手を滑らせ落とす。

鋼材落下後の負傷状況



鋼材（角型）
縦横：75mm
長さ：約 1.6m
厚さ：約 3.2mm
重さ：約 11kg

制御棒駆動水ポンプケーシング点検工事作業員

装備：つなぎ服、綿手袋、ゴム手袋、ヘルメット、安全靴