

東海第二発電所

「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」への適合状況について

平成 29 年 6 月
日本原子力発電株式会社

1.0 重大事故等対策における共通事項

- 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
- 1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
- 1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等
- 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等
- 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等
- 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等
- 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等
- 1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等
- 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等
- 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等
- 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等
- 1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等
- 1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等
- 1.14 電源の確保に関する手順等
- 1.15 事故時の計装に関する手順等
- 1.16 原子炉制御室の居住性等に関する手順等
- 1.17 監視測定等に関する手順等
- 1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等
- 1.19 通信連絡に関する手順等

2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの
対応における事項

2.1 可搬型設備等による対応

1. 重大事故等対策

1.0 重大事故等対策における共通事項

目 次

| | |
|------------------------------|--------|
| 1.0.1 重大事故等への対応に係る基本的な考え方 | 1.0-1 |
| (1) 重大事故等対処設備に係る事項 | 1.0-1 |
| a. 切り替えの容易性 | 1.0-1 |
| b. アクセスルートの確保 | 1.0-1 |
| (2) 復旧作業に係る事項 | 1.0-2 |
| a. 予備品等の確保 | 1.0-2 |
| b. 保管場所 | 1.0-3 |
| c. アクセスルートの確保 | 1.0-3 |
| (3) 支援に係る事項 | 1.0-4 |
| (4) 手順書の整備、教育及び訓練の実施並びに体制の整備 | 1.0-4 |
| a. 手順書の整備 | 1.0-4 |
| b. 教育及び訓練の実施 | 1.0-5 |
| c. 体制の整備 | 1.0-5 |
| 1.0.2 共通事項 | 1.0-7 |
| (1) 重大事故等対処設備に係る事項 | 1.0-7 |
| a. 切り替えの容易性 | 1.0-7 |
| b. アクセスルートの確保 | 1.0-9 |
| (2) 復旧作業に係る事項 | 1.0-13 |
| a. 予備品等の確保 | 1.0-14 |
| b. 保管場所 | 1.0-15 |

| | |
|-------------------------------|--------|
| c . アクセスルートの確保 | 1.0-15 |
| (3) 支援に係る事項 | 1.0-16 |
| (4) 手順書の整備, 教育及び訓練の実施並びに体制の整備 | 1.0-19 |
| a . 手順書の整備 | 1.0-19 |
| b . 教育及び訓練の実施 | 1.0-27 |
| c . 体制の整備 | 1.0-34 |

添付資料 目次

下線部：今回提出資料

- 添付資料1.0.1 本来の用途以外の用途として使用する重大事故等に
対処するための設備に係る切り替えの容易性につ
いて
- 添付資料1.0.2 可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスル
ートについて
- 添付資料1.0.3 予備品等の確保及び保管場所について
- 添付資料1.0.4 外部からの支援について
- 添付資料1.0.5 重大事故等への対応に係る文書体系
- 添付資料1.0.6 重大事故等対策に係る手順書の構成と概要について
- 添付資料1.0.7 有効性評価における重大事故対応時の手順について
- 添付資料1.0.8 大津波警報発令時の原子炉停止操作等について
- 添付資料1.0.9 重大事故等対策に係る教育及び訓練について
- 添付資料1.0.10 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の体制につ
いて
- 添付資料1.0.11 重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の原子炉主
任技術者の役割等について
- 添付資料1.0.12 東京電力福島第一原子力発電所の事故教訓を踏まえ
た対応について
- 添付資料1.0.13 災害対策本部要員の作業時における装備について
- 添付資料1.0.14 技術的能力対応手段と運転基準等手順との関連表
- 添付資料1.0.15 格納容器の長期にわたる状態維持に係わる体制の整
備について

添付資料1.0.16 重大事故等発生時における東海発電所及び東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所からの影響について

東海第二発電所

可搬型重大事故等対処設備保管場所

及びアクセスルートについて

□□□は今回審査会合におけるご説明項目

目 次

| | |
|---|-------------------------------------|
| はじめに ······ | 1. 0. 2-1 |
| 1. 新規制基準への適合状況 ······ | 1. 0. 2-3 |
| 1.1 「実用発電用原子炉及びその附属設備の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四十三条（重大事故等対処設備） | |
| 1.2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第五十四条（重大事故等対処設備） | |
| 2. 保管場所の設定及びアクセスルートの設定の考え方 ······ | 1. 0. 2-7 |
| 2.1 概要 | |
| 2.2 基本方針 | |
| 2.3 東海第二発電所の特徴 | |
| 2.4 保管場所の設定 | |
| 2.5 屋外アクセスルートの設定 | |
| 2.6 屋内アクセスルートの設定 | 2. 6. 2 は内部火災、内部溢水の審査結果を踏まえ、次回以降ご説明 |
| 2.7 東海発電所の廃止措置の影響及びその他施設による影響 | |
| 3. 保管場所及びアクセスルートの自然現象等に対する影響評価 ··· 1. 0. 2-21 | |
| 3.1 自然現象 | |
| 3.2 外部人為事象 | |
| 3.3 屋内外作業に係る成立性評価の概要 | |
| 4. 保管場所の影響評価 ······ | 1. 0. 2-39 |
| 4.1 保管場所における主要可搬型設備等 | |
| 4.2 地震、津波による保管場所への影響評価概要 | |
| 4.3 地震による保管場所の影響評価 | |
| 5. 屋外アクセスルートの評価 ······ | 1. 0. 2-62 |
| 5.1 アクセスルートの概要 | |

| | | |
|---|---|----------------------------|
| 5.2 地震及び津波時におけるアクセスルート復旧時間評価 5.3 地震による被害想定の方針、対応方針 5.4 地震時の被害想定 | } | 周辺斜面の評価を反映し、次回以降ご説明 |
| 5.5 地震時及び津波時におけるアクセスルート復旧時間評価結果 5.6 屋外作業の成立性 | | |
| 6. 屋内アクセスルートの評価 1.0.2-128 | | |
| 6.1 影響評価対象 6.2 評価方法 6.3 評価結果 6.4 屋内作業への影響について | } | 内部火災、内部溢水の審査結果を踏まえ、次回以降ご説明 |
| 7. 発電所構外からの災害対策要員の参集 1.0.2-155 | | |
| 7.1 災害対策要員の参集の流れ 7.2 参集する災害対策要員 | | |

別紙

- (1) 外部事象の抽出について
- (2) 降水に対する影響評価について
- (3) 屋外アクセスルート 除雪時間評価について
- (4) 屋外アクセスルート 降灰除去時間評価について
- (5) 可搬型設備の小動物対策について
- (6) 森林火災時における保管場所への影響について
- (7) 保管場所及びアクセスルートへの自然現象の重畠による影響について
- (8) 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害状況について
- (9) 可搬型設備の接続口の配置及び仕様について
- (10) 淡水及び海水の取水場所について
- (11) 海水取水場所での取水が出来ない場合の代替手段について

- (12) 鉄塔基礎の安定性について
- (13) 崩壊土砂の到達距離について
- (14) 屋外アクセスルート 現場確認結果について
- (15) 屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について
- (16) 主要な変圧器等の火災について
- (17) 自衛消防隊による消火活動等について
- (18) 浸水時の可搬型設備（車両）の走行について
- (19) T.P. +11m エリアの屋外タンク溢水時の影響等について
- (20) 屋外アクセスルート確保の検証について
- (21) 車両走行性能の検証について
- (22) 屋外アクセスルートにおける地震後の被害想定（一覧）について
- (23) がれき及び土砂撤去時のホイールローダ作業量及び復旧時間について
- (24) 屋外アクセスルートの復旧計画について
- (25) 保管場所及び屋外アクセスルート等の点検について
- (26) 防潮堤内他施設等の同時被災時におけるアクセスルートへの影響について
- (27) 資材設置後の作業成立性について
- (28) アクセスルート通行時における照明及び通信連絡手段について
- (29) 屋外での通信機器通話状況の確認について
- (30) 屋内アクセスルートの設定について
- (31) 地震随伴火災源の影響評価について
- (32) 地震随伴内部溢水の影響評価について
- (33) 屋内アクセスルート確認状況（地震時の影響）について
- (34) 発電所構外からの災害対策要員の参集について
- (35) 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対する対応について

補足説明資料

- (1) 原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置について
- (2) 可搬型代替注水大型ポンプ等使用時におけるホースの配備長さ並びにホースコンテナ及び運搬車の配備イメージについて
- (3) アクセスルート復旧時間評価の妥当性について
- (4) 淡水池の高所設置に伴う影響について

はじめに

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（平成 25 年 6 月 19 日 原規技発第 1306197 号 原子力規制委員会制定）では、可搬型重大事故等対処設備を使用する際のアクセスルートの確保に関し、以下のとおり要求している。

II 要求事項

1. 重大事故等対策における要求事項

1.0 共通事項

(1) 重大事故等対処設備に係る要求事項

② アクセスルートの確保

発電用原子炉設置者において、想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場又は事業所（以下「工場等」という。）内の道路及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であること。

本要求に対し東海第二発電所では、アクセスルートの確保に関し、以下のとおり対応することとしている。

1.0.2 共通事項

(1) 重大事故等対処設備に係る事項

b. アクセスルートの確保

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内の道路及び通路が確保できるよう以下の実効性のある運用管理を実施する。

(a) 屋外アクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合、事故収束に迅速に対応するため、屋外の可搬型重大事故等対処設備の保管場所から目的地まで運搬するアクセスルートの状況確認、取水ポイントの状況確認、ホース敷設ルートの状況確認を行い、合わせて、軽油貯蔵タンク、可搬型設備用軽油タンク、常設代替交流電源設備、その他屋外設備の被害状況の把握を行う。

(b) 屋内アクセスルートの確保

重大事故等が発生した場合において、屋内の現場操作場所までのアクセスルートの状況確認を行い、合わせて、その他屋内設備の被害状況の把握を行う。

本資料では、重大事故等発生時の対応に必要となる可搬型重大事故等対処設備の保管場所、同設備の運搬のための屋外アクセスルート及び屋内現場操作場所までの重大事故等対策要員の移動のための屋内アクセスルートについて、基準への適合状況を確認することを目的とする。

1. 新規制基準への適合状況

可搬型重大事故等対処設備（以下「可搬型設備」という。）の保管場所及び同設備の運搬道路（以下「アクセスルート」という。）に関する要求事項と、その適合状況は、以下のとおりである。

1.1 「実用発電用原子炉及びその附属設備の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第四十三条（重大事故等対処設備）

| 新規制基準の項目 | | 適合状況 |
|----------|--|---|
| 第3項 | 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 | 可搬型設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保した高所かつ防火帯の内側の場所に保管する。また、2セットを100m以上の離隔距離を確保するとともに、分散して保管する。 |
| | 六 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。 | 地震、津波その他の自然現象を想定し、別ルートも考慮して複数のルートを確保する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ホイールローダを配備し、がれき等の撤去を行えるようにしている。 |

| 新規制基準の項目 | | 適合状況 |
|-------------|--|--|
| 第 3 項 | 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 | 可搬型設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保するとともに、2セットを分散して保管する。また、基準地震動S _s で必要な機能が失われず、高所かつ防火帯の内側に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。 |

1.2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

第五十四条（重大事故等対処設備）

| 新規制基準の項目 | | 適合状況 |
|----------|---|---|
| 第3項 | 五 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。 | 可搬型設備は、地震、津波その他の自然現象、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備に対して、同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保した高所かつ防火帯の内側の場所に保管する。また、2セットを100m以上の離隔距離を確保するとともに、分散して保管する。 |
| | 【解釈】 可搬型重大事故等対処設備の保管場所は、故意による大型航空機の衝突も考慮すること。例えば原子炉建屋から、100m以上の離隔を取り、原子炉建屋と同時に影響を受けないこと。又は、故意による大型航空機の衝突に対して頑健性を有すること。 | |
| | 六 想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講ずること。 | 地震、津波その他の自然現象を想定し、別ルートも考慮して複数のルートを確保する。また、がれき等によってアクセスルートの確保が困難となった場合に備え、ホイールローダを配備し、がれき等の撤去を行えるようにしている。 |

| 新規制基準の項目 | | 適合状況 |
|-------------|--|--|
| 第 3 項 | 七 重大事故防止設備のうち可搬型のものは、共通要因によって、設計基準事故対処設備の安全機能、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能若しくは注水機能又は常設重大事故防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。 | 可搬型設備は、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に必要な機能が失われないよう、100m以上の離隔を確保するとともに、2セットを分散して保管する。また、基準地震動 S_s で必要な機能が失われず、高所かつ防火帯の内側に保管することにより、共通要因によって必要な機能が失われないことを確認している。 |

2. 保管場所の設定及びアクセスルートの設定の考え方


2.1 概要

可搬型設備の保管場所及びアクセスルートを第 2.1-1 図、保管場所の標高、離隔距離等を第 2.1-1 表に示す。

敷地の西側及び南側に可搬型設備の保管場所を設定しており、さらに北側に可搬型設備の予備機置場を設定している。

重大事故等発生時には保管場所から複数設定したアクセスルートにて可搬型設備の運搬、重大事故等対応要員の移動及び重大事故等に必要な設備の状況把握が可能である。

なお、予備機置場から可搬型設備の運搬等に使用するルートとして、自主整備ルートを設定する。



第 2.1-1 図 保管場所及びアクセスルート図

第 2.1-1 表 保管場所の標高、離隔距離、地盤の種類

| 保管場所 | 標高 | 常設代替高圧電源 装置等からの離隔 距離 | 原子炉建屋 からの離隔距離 | 地盤の種類 |
|--------|------------|----------------------------|------------------|-----------------|
| 西側保管場所 | T. P. +23m | 約 195m | 約 275m | 砂質地盤 盛土・切土地盤 |
| 南側保管場所 | T. P. +25m | 約 120m | 約 300m | 砂質地盤 盛土・切土地盤 |
| (参考) | | | | |
| 予備機置場 | T. P. +5m | — | — | 砂質地盤 |

2.2 基本方針

可搬型設備の保管場所設定及びアクセスルート設定の基本方針を以下に示す。

(1) 保管場所

地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した上で、原子炉建屋等から十分な離隔を確保した保管場所を分散して設定する。

(2) 屋外アクセスルート

地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し、可搬型設備の保管場所、水源から水又は電力を供給する接続口までのアクセスルートを複数設定する。

(3) 屋内アクセスルート（可搬型設備の保管場所を含む。）

地震、津波その他の自然現象による影響及び人為事象に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に、建屋の入口から各設備の操作場所までアクセスルートを設定し、通行の障害が想定される箇所は迂回ルートを設定する。

2.3 東海第二発電所の特徴

東海第二発電所を設置する敷地は、東京の北方約 130km、水戸市の東北約 15km の地点で太平洋に面して位置する。敷地の形状は概ね長方形で、植生に囲まれた平坦な台地である。敷地高さは主に T. P. +8m であり、その他は T. P. +3m、T. P. +5m、T. P. +10～25m の高さに分かれている。

基本方針に従い、保管場所及び屋外アクセスルートを設定するに当たっては、東海第二発電所構内の地形や敷地の使用状況などの特徴を踏まえる必要がある。以下に特徴を示す。

<東海第二発電所の特徴>

- ① 基準津波 (T. P. + 17.1m : 防潮堤位置) を越え敷地に遡上する津波 (T. P. + 24m : 防潮堤位置) ^{※1} (以下「敷地遡上津波」という。) を考慮する必要があること

※1: 設置許可基準規則第37条に基づき、重大事故等対処設備の有効性を確認するため選定した事故シーケンスグループ「津波浸水による注水機能喪失」において想定する津波

- ② 原子炉建屋周辺にアクセスするための既存道路周辺に低耐震建屋が多いこと

保管場所及び屋外アクセスルートは、基本方針及び上記①、②に示した特徴を踏まえた上で、必要な対応を実施し設定する。

2.4 保管場所の設定

基本方針に従い、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮した上で、原子炉建屋等から十分な離隔を確保した保管場所を分散して設定する。

2.4.1 保管場所設定の考え方

基本方針を受けた保管場所設定の考え方を以下に示す。

- (1) 地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し、保管場所同士は 100m 以上の離隔を確保する。
- (2) 敷地遡上津波の影響を受けない場所とする。
- (3) 大型航空機の衝突を考慮して、原子炉建屋、設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設備と 100m 以上の離隔を確保する。

- (4) 基準地震動 S_s に対し、周辺斜面の崩壊、敷地下斜面の滑り、倒壊物の影響を受けない場所とする。
- (5) なお、可搬型設備のうち、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップとする予備機は、地震、津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し、保管場所及び原子炉建屋等から 100m 以上の離隔を確保する。

2.4.2 保管場所設定

保管場所設定の考え方及び東海第二発電所の特徴を踏まえて保管場所を以下のとおり設定した。


また、保管場所の配置を第 2.4.2-1 図に示す。

- 敷地西側の高所 2 箇所 (T.P. +23m 及び T.P. +25m) に保管場所を設定（西側保管場所及び南側保管場所）
- 西側保管場所近傍には 154kV 送電鉄塔が設置されているが、地震の影響を受けないよう 154kV 送電鉄塔の倒壊範囲及び送電線の垂下がり範囲を回避して設定
- 西側保管場所及び南側保管場所周辺は植生に囲まれることから、敷地外の森林火災に対しては、保管場所の外側に防火帯を設置するとともに森林からの離隔距離を確保する。また、敷地内植生火災に対しては、保管場所周辺に防火エリアを設ける。（別紙（6）参照）

※防火エリア：樹木を伐採し植生の発生を防止する施工（モルタル吹付け等）を行うことにより、可搬型設備への植生火災の影響を防止するエリア

ア

- 敷地北側に予備機置場を設定。



第 2.4.2-1 図 保管場所の配置

2.5 屋外アクセスルートの設定

基本方針に従い、地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響を考慮し、可搬型設備の保管場所、水源から水又は電力を供給する接続口までのアクセスルートを複数設定する。

2.5.1 屋外アクセスルート設定の考え方

(1) 地震及び津波の影響の考慮

a . 複数設定するアクセスルートは以下の(a), (b) 2つの条件を満足するルートとする。

(a) 基準津波の影響を受けないルート

(b) 基準地震動 S_s に対して影響を受けないルート、重機による復旧が可能又は人力によるホースもしくはケーブルの敷設が可能なルート

b . 上記 a . のアクセスルートのうち、基準地震動 S_s の影響を受けないアクセスルートを少なくとも 1 ルート設定する。

c . 上記 b . のアクセスルートのうち、敷地遡上津波の影響を受けないアクセスルートを少なくとも 1 ルート設定する。

敷地遡上津波を起因とした重大事故等は、当該津波から防護する常設重大事故等対処設備（原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系、残留熱除去系、緊急用海水系、常設代替高圧電源装置等）により対応可能な設計とするが、対応の多様性を確保するため可搬型設備による原子炉等への注水に係る可搬型設備のアクセスルートを設定する。（別紙(35) 参照）

(2) 地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの影響の考慮

地震及び津波以外の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対し、同時に影響を受けない又は重機による復旧が可能なアクセスルートを複数設定する。

また、予備機置場からアクセスルートまで自主整備ルートを設定する。

2.5.2 屋外アクセスルート設定

屋外アクセスルート設定の考え方及び東海第二発電所の特徴を踏まえて、屋外アクセスルートを以下のとおり設定した。


第2.5.2-1図から第2.5.2-4図に屋外アクセスルート設定概要図を示す。

- 西側保管場所及び南側保管場所から可搬型設備等を運搬する出口をそれぞれ2箇所確保し、T.P. +8mの敷地へ接続するルートを3ルート設定した上で、原子炉建屋等へのアクセスルートを複数設定
- 地震時に建屋、構築物のがれき撤去等を行うことにより、保管場所から水又は電力を供給する接続口までのルートを設定（別紙（15）参照）


- また、ルート設定に当たっては以下の対応を考慮
- ・車両の通行性を確保することが困難と想定される箇所について、道路幅の拡幅を実施し通行性を向上
 - ・接続口付近及びサービス建屋（東I）付近は重機によるがれき撤去は行わずに人力作業によりホース又はケーブルを敷設
 - 154kV引留鉄構の移設及びサービス建屋～チェックポイント歩道上屋の形状変更により、可搬型設備の保管場所、水源から水又は電力を供給する接続口まで基準地震動 S_s の影響を受けないアクセスルートを設定
 - 敷地遡上津波の影響を受けないアクセスルートを設定するため、以

下の対策を実施（別紙（35）参照）

- ・設置許可基準規則第 56 条に基づく、代替淡水源を敷地遡上津波の影響を受けない高所（T.P. + 23m）に設置
- ・原子炉等への注水に係る接続口を敷地遡上津波の影響を受けない高所（T.P. + 11 m：常設代替高圧電源装置置場）に設置
- 西側保管場所及び南側保管場所周辺のアクセスルートは、植生火災の影響を考慮して、西側保管場所から南側保管場所を経由して T.P. + 8 m までのアクセスルート周辺に防火エリアを設定（別紙（6）参照）
- 予備機置場からアクセスルートまで複数の自主整備ルートを設定。




第 2.5.2-1 図 屋外アクセスルートの設定概要図①
(アクセスルート全体)




第 2.5.2-2 図 屋外アクセスルートの設定概要図②

(人力によるホース敷設、がれき撤去箇所等)



第 2.5.2-3 図 屋外アクセスルートの設定概要図③

(基準地震動 S s の影響を受けないルート)



第 2.5.2-4 図 屋外アクセスルートの設定概要図④

(基準地震動 S s , 敷地遡上津波の影響を受けないルート)

2.6 屋内アクセスルート（可搬型設備の保管場所を含む。）の設定

基本方針に従い、地震、津波その他の自然現象による影響及び人為事象に対して、外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建屋内に、各設備の操作場所までのアクセスルートを設定し、通行の障害が想定される箇所は迂回ルートを設定する。

2.6.1 屋内アクセスルート設定の考え方

屋内アクセスルートの考え方を以下に示す。

- (1) 原子炉建屋入口を複数設定するとともに、そのうち少なくとも1つは基準地震動 S_s の影響を受けない場所とする。
- (2) 地震に伴い発生する火災、溢水、資機材の転倒等の影響を受けない屋内アクセスルートを設定する。
- (3) 敷地遡上津波による影響を受けない屋内アクセスルートを設定する。
- (4) 高放射線区域を通行することがない屋内アクセスルートを設定する。

2.6.2 屋内アクセスルート設定

屋内アクセスルート設定の考え方をもとに、以下のとおり屋内アクセスルートを設定した。

- 原子炉建屋入口を東、西及び南に設定するとともに、基準地震動 S_s の影響を受けない入口を西側に設定。
- 迂回ルートを含め、屋内アクセスルートを設定
- 屋内アクセスルート近傍の油内包機器又は水素内包機器について調査し、地震時に火災の影響を受けないアクセスルートを設定
- 地震による溢水時においても歩行可能となるアクセスルートを設定

- アクセスルート近傍の資機材等について、地震による転倒等により通行を阻害しないよう固縛等の転倒防止対策を実施
- 敷地遡上津波時においても津波が浸水しない原子炉建屋水密化を実施。
(別紙(35)参照)
- 高放射線区域を通行することがないアクセスルートを設定

2.7 東海発電所の廃止措置の影響及びその他施設による影響

(1) 東海発電所の廃止措置の影響

廃止措置中である東海発電所の廃止措置関連工事の実施に当たっては、東海第二発電所の重大事故等対応に必要となる可搬型設備の保管場所及び屋外アクセスルートに影響を及ぼさないよう工事を実施し、運用管理を原子炉施設保安規定に規定し、QMS規定に基づき実施する。

(2) その他施設による影響

防潮堤内に設置されるその他施設（東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所の廃棄物埋設施設等）が同時被災することが考えられるが、東海第二発電所の重大事故等対応に必要となる可搬型設備の保管場所及び屋外アクセスルートに対して離隔距離を確保しているため、重大事故等対応に悪影響を与えることはない。また、発電所北側には日本原子力研究開発機構の使用済燃料貯蔵施設があるが、内部事象及び外部事象による機能喪失により公衆に有意な被ばくを与えることはないと評価されている。

3. 保管場所およびアクセスルートの自然現象等に対する影響評価

可搬型設備の保管場所及びアクセスルートに影響を及ぼす自然現象等に

ついて、抽出の考え方及び概略影響評価結果を以下に示す。詳細評価については 4. から 6. に示す。

3.1 自然現象

(1) 自然現象抽出の考え方

自然現象抽出の考え方を以下に示す。

- ・東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき自然現象としては、国内で一般に発生し得る事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い、網羅的に抽出した 55 事象を母集団とする。(別紙(1) 参照)
- ・収集した 55 事象について、第 3.1-1 表に示す「影響を与えるほど接近した場所に発生しない事象」等の除外基準を用いて、東海第二発電所において設計上想定すべき事象を抽出する。(別紙 (1) 参照)

(2) 自然現象の影響評価結果（概略）

「(1) 自然現象抽出の考え方」を踏まえ抽出した事象（14 事象）について、設計上想定する規模で発生した場合の影響について確認し、その結果を第 3.1-2 表に示す。ただし、津波については、敷地遡上津波を考慮した。

また、単独事象を組み合わせて、自然現象が重畠した場合の影響について確認した。

単独事象、重畠事象のいずれについても、設計上の想定規模の自然現象の発生を仮定する。その上で、取り得る手段が残っており、事故対応を行うことができることを確認した。

上記から、保管場所及びアクセスルートへ影響を及ぼす可能性のある自然現象は地震及び敷地遡上津波であることを確認した。

さらに、設計上の想定を超える自然現象が発生した場合でも、可搬型設

備の分散配置，アクセスルートの複数確保，各種運用（除雪等）により対応は可能である。

第 3.1-1 表 保管場所及びアクセスルートに影響はないと評価し除外した事象（自然現象）

| 評価の観点 | 保管場所及びアクセスルートに影響はないと評価し除外した事象【41 事象】 |
|--|---|
| 影響を与えるほど接近した場所に発生しない事象【11 事象】 | 砂嵐／土壤の収縮又は膨張／雪崩／草原火災／ハリケーン／氷壁／土砂崩れ（山崩れ，がけ崩れ）／カルスト／地下水による浸食／土石流／水蒸気 |
| ハザード進展・襲来が遅く，事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる事象【4 事象】 | 河川の迂回／海岸浸食／塩害，塩雲／高温水（海水温高） |
| 考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下，又は安全性が損なわれることがない事象【8 事象】 | 干ばつ／濃霧／霧・白霜／極高温／湖又は河川の水位低下／もや／太陽フレア，磁気嵐／低温水（海水温低） |
| 影響が他の事象に包絡される事象【17 事象】 | 静振／波浪・高波／ひょう・あられ／満潮／氷結／水晶／湖又は河川の水位上昇／極限的な圧力（気圧高低）／動物／海水平面低／海水平面高／地下水による地滑り／陥没・地盤沈下・地割れ／地面の隆起／泥湧出（液状化）／水中の有機物／毒性ガス |
| 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い事象【1 事象】 | 隕石 |

第3.1-2表 自然現象により想定される影響概略評価結果（1／5）

| 自然現象 | 概略評価結果 | | |
|-------|---|---|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 地震 | ・周辺構造物等の損壊影響がない場所に保管場所を設定している。 (詳細評価は4.5.6.項に示す) | ・基準地震動Ssの影響を受けないルート等を設定している。 必要。 (詳細評価は4.5.6.項に示す) | ・資機材等の転倒等による影響がないルートを設定している。 (詳細評価は4.5.6.項に示す) |
| 津波 | ・基準津波に対し防潮堤を設置することから、原子炉建屋等や保管場所へ遡上する浸水はない。 したがって、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。 ・敷地遡上津波に対して、保管場所は敷地高さT.P. +23m以上に配置しており、敷地遡上津波による浸水の影響を受けない。 | ・基準津波に対し防潮堤を設置することから、アクセスルートへ遡上する浸水はない。 ・敷地遡上津波の影響による被害想定やその後の復旧作業には不確さがあることを考慮し、津波の影響を受けない高所に可搬型設備による対応が必要な水源及び接続口を設置することから敷地遡上津波の影響を受けない。 (詳細評価は4.5.6.項に示す) | ・基準津波に対し、防潮堤を設置することから、建屋近傍まで遡上する浸水はない。 ・水密化された建屋内であることから敷地遡上津波による浸水の影響は受けない。 |
| 洪水 | ・敷地の地形及び表流水の状況から、洪水による被害は生じないことを、東海村発行の浸水ハザードマップ及び国土交通省発行の浸水想定区域図から確認している。 | 同左 | 同左 |
| 風(台風) | ・竜巻の評価に包含される。 | 同左 | 同左 |

第3.1-2表 自然現象により想定される影響概略評価結果（2／5）

| 自然現象 | 概略評価結果 | | |
|------|--|--|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 竜巻 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計基準事故対処設備は竜巻に対して建屋内等の防護した場所に設置していることから、屋外に配備している可搬型設備と同時に機能喪失しない。 ・重大事故等時に期待する可搬型設備は、西側と南側の2箇所の保管場所にそれぞれ離隔して分散配置していることから、同時に機能喪失しない。 ・常設重大事故等対処設備のうち常設代替高圧電源装置を屋外に設置しているが、ディーゼル発電機、可搬型代替低圧電源車保管場所と離隔していることから、同時に機能喪失しない。 ・保管場所に配備する可搬型設備は、固縛等の飛散防止対策を実施することから、原子炉建屋等に影響を与えない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・竜巻により飛散物が発生した場合も、ホイールローダにより撤去することが可能である。 ・送電線の垂れ下がりに伴う通行障害が発生した場合であっても、別ルートを選択することで目的地へのアクセスが可能である。（送電線の影響範囲は第4.3.1-1図参照） ・竜巻により飛散し、ホイールローダで撤去できずアクセスを阻害すると想定される物品に対して固縛等の対策を実施することから、アクセスに悪影響を与える可能性は小さい。 また、複数のルートが確保されていることから、飛来物によりアクセスルートは確保可能である。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋は竜巻に対し頑健性を有することから影響は受けない。 |

第3.1-2表 自然現象により想定される影響概略評価結果（3／5）

| 自然現象 | 概略評価結果 | | |
|------|--|---|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 凍結 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計基準事故対処設備は建屋内等に設置されているため影響を受けず、保管場所に設置されている重大事故等対処設備と同時に機能喪失しない。 ・凍結は、気象予報により事前の予測が十分可能であり、始動に影響が出ないよう、各設備の温度に関する仕様を下回るおそれがある場合には、必要に応じて、あらかじめ可搬型設備の暖気運転等を行うこととしているため、影響を受けない。なお、暖気運転は事前に実施することからアクセス時間への影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・気象予報により事前の予測が十分可能であり、アクセスルートへの融雪剤散布等の事前対応によりアクセス性を確保する。 ・路面が凍結した場合にも、走行可能なタイヤ等を装着していることから、アクセスに問題を生じる可能性は小さい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・建屋内であり、影響は受けない。 |
| 降水 | <ul style="list-style-type: none"> ・保管場所は高所に設置していることや、排水路で集水し、排水することから、保管場所に滞留水が発生する可能性は小さい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・排水路は滞留水を速やかに海域に排水する設計とすることから、アクセス性に支障はない。（別紙（2）参照） | <ul style="list-style-type: none"> ・浸水防止対策を施された建屋内であり、影響は受けない。 |
| 積雪 | <ul style="list-style-type: none"> ・気象予報により事前の予測が十分可能であり、原子炉建屋等及び保管場所の除雪は積雪状況を見計らいながら行うことで対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。 ・また、保管場所等の除雪はホイールローダによる実施も可能である。 | <ul style="list-style-type: none"> ・気象予報により事前の予測が十分可能であり、アクセスルートの積雪状況等を見計らいながら除雪することで対処が可能である。また、ホイールローダにより約50分で除雪も可能である。（別紙（3）参照） ・積雪時においても、走行可能なタイヤ等を装着していることから、アクセスに問題を生じる可能性は小さい。 | <ul style="list-style-type: none"> ・建屋内であり、影響は受けない。 |

□は6条(火山影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

第3.1-2表 自然現象により想定される影響概略評価結果(4/5)

| 自然現象 | 概略評価結果 | | |
|-------|--|---|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 落雷 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計基準事故対処設備は避雷設備を施した建屋内等に配備されており、かつ保管場所とは位置的分散が図られていることから、同時に機能喪失しない。 ・1回の落雷により影響を受ける範囲は限定され、2箇所の保管場所は離隔して位置的分散を図っているため、影響を受けない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・落雷によりアクセスルートが影響を受けることはない。 ・落雷発生中は、屋内に退避し、状況を見て屋外作業を実施する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋には避雷設備を設置しており影響は受けない。 |
| 地滑り | <ul style="list-style-type: none"> ・地形、地質、地質構造等から、地滑りによる被害は生じないことを、茨城県発行の土砂災害危険箇所図及び独立行政法人防災科学技術研究所発行の地すべり地形分布図から確認している。 | 同左 | 同左 |
| 火山の影響 | <ul style="list-style-type: none"> ・噴火発生の情報を受けた際は、人員を確保し、原子炉建屋等、保管場所及び可搬型設備の除灰を行うことにより対処が可能であることから、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。 ・また、保管場所等の除灰はホイールローダによる実施も可能である。 | <ul style="list-style-type: none"> ・噴火発生の情報を受けた際は、人員を確保し、アクセスルートの除灰を行うことにより対処可能である。また、ホイールローダにより約180分で除灰も可能である。(別紙(4)参照) | <ul style="list-style-type: none"> ・建屋内であり、影響は受けない。 |

第3.1-2表 自然現象により想定される影響概略評価結果（5／5）

| 自然現象 | 概略評価結果 | | |
|--------|--|---|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 生物学的事象 | <ul style="list-style-type: none"> ・設計基準事故対処設備は、浸水防止対策により水密化された建屋内等に設置されているため、ネズミ等の齧歯類の侵入による影響を受けない。したがって、屋外の保管場所にある重大事故等対処設備と同時に機能喪失しない。 ・保管場所は2箇所あり、位置的に分散されている。また、複数の設備が同時に機能喪失する可能性は小さい。 ・可搬型設備は、ネズミ等の小動物の侵入により設備機能に影響がないよう、侵入できるような開口部は侵入防止対策を実施する。（別紙(5)参照） | <ul style="list-style-type: none"> ・影響なし | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋は、浸水防止対策により水密化された建屋内に設置されているため、ネズミ等の小動物の侵入による影響を受けない。 |
| 森林火災 | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋と保管場所は防火帯の内側にあるため、延焼の影響を受けない。また、原子炉建屋及び保管場所は熱影響に対して離隔距離を確保しているため、設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備は同時に機能喪失しない。（別紙(6)参照） ・保管場所周辺の植生火災は、防火エリアを設置するため、影響は受けない（別紙(6)参照） | <ul style="list-style-type: none"> ・アクセスルートは防火帶の内側であり、延焼の影響を受けない。また、熱影響を受けないルートにより通行が可能であるため、アクセス性に支障はない。 ・必要に応じて自衛消防隊が消火活動を行うことで対処が可能である。 ・保管場所周辺の植生火災は、防火エリアを設置するため、影響は受けない（別紙(6)参照） | <ul style="list-style-type: none"> ・屋内アクセスルートは防火帶内側の原子炉建屋内であり、影響は受けない。 |
| 高潮 | <ul style="list-style-type: none"> ・高潮の影響を受けない敷地高さに設置することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> ・同左 | <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建屋は、高潮の影響を受けない敷地高さに設置することから影響はない。 |

(2) 自然現象の重畠事象評価

各重畠事象の影響確認結果を別紙(7)に示す。また、重畠事象のうち、
単独事象と比較して影響が増長される事象の組合せと影響評価結果を以下
に示す。

a. アクセスルートの復旧作業が追加される組合せ

単独事象でそれぞれアクセスルートの復旧が必要な事象については、
重畠の影響としてそれぞれの事象で発生する作業を実施する必要がある。
具体的には、除雪と除灰の組合せ等が該当する。

アクセスルートの復旧においては、気象予報等を踏まえてアクセス性
に支障が生じる前にあらかじめ除雪や除灰等の活動を開始する運用であ
ることから、例えばアクセスルートの復旧に時間要する除灰の場合で
も、約180分程度でアクセスルートの機能を維持することが可能である。

(別紙(4) 参照)

b. 可搬型設備の機能に影響がある組合せ

単独事象と比較して荷重が増長し、可搬型設備に影響を及ぼすおそれ
がある組合せは、積雪と風（台風）、火山の影響と風（台風）、降水と
火山の影響、積雪と火山の影響、積雪と地震の5事象である。ただし、
可搬型設備に堆積した雪及び降下火砕物を除雪、除灰することで、重畠
による影響は緩和可能である。

3.2 外部人為事象

(1) 外部人為事象の考え方

外部人為事象抽出の考え方は以下のとおりである。

- ・東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部人為事象としては、国内で一般に発生し得る事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い、網羅的に抽出した23事象を母集団とする。

(別紙 (1) 参照)

- ・収集した23事象について、第3.2-1表に示す「影響を与えるほど接近した場所に発生しない事象」等の除外基準(別紙(1)参照)を用いて、東海第二発電所において設計上想定すべき事象を抽出する。

(1) 外部人為事象の影響評価結果(概略)

「(1)外部人為事象抽出の考え方」を踏まえ、抽出した事象(7事象)のうち、ダムの崩壊、石油コンビナート等の施設及び発電所周辺を航行する船舶の爆発、船舶の衝突については、立地的要因により影響を受けることはない。近隣工場等の火災(発電所周辺を通行する燃料輸送車両による爆発、発電所敷地内に存在する危険物タンク等の火災及び航空機落下による火災)、電磁的障害についても、位置的分散や複数のアクセスルート確保により影響はない。また、ばい煙等の二次的影響及び有毒ガスについては、防護具等の装備により通行に影響はない。(第3.2-2表参照)

したがって、アクセスルート及び保管場所に影響を及ぼす可能性がある外部人為事象はない。

第3.2-1表 保管場所及びアクセスルートに影響はないと評価し除外した事象
 (外部人為事象)

| 評価の観点 | 保管場所及びアクセスルートに影響はないと評価し除外した事象【16事象】 |
|---|---|
| 影響を与えるほど接近した場所に発生しない事象【4事象】 | 工業施設又は軍事施設事故／軍事施設からのミサイル／掘削工事／他のユニットからのミサイル |
| ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる事象【該当なし】 | — |
| 考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又は安全性が損なわれることがない事象【1事象】 | 内部溢水 |
| 影響が他の事象に包絡される事象【9事象】 | パワーライン事故(ガスなど)、パワーライン事故によるサイト内爆発等／交通事故(化学物質流出含む)／自動車又は船舶の爆発／船舶から放出される固体液体不純物／水中の化学物質／プラント外での化学物質の流出／サイト貯蔵の化学物質の流出／他のユニットからの火災／他のユニットからの内部溢水 |
| 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い事象【2事象】 | 衛星の落下／タービンミサイル |

第3.2-2表 外部人為事象により想定される影響概略評価結果（1／2）

| 外部人為 事象 | 概略評価結果 | | |
|------------|--|--|--|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 航空機 落下 | <ul style="list-style-type: none"> 設計基準事故対処設備への航空機落下確率が防護設計の要否を判定する基準である 10^{-7} / 炉・年を超えないことから設計上考慮する必要はない。万が一、航空機が落下した場合でも、重大事故時に期待する可搬型設備は西側及び南側保管場所に分散配置することから、同時に機能喪失することはない。 | <ul style="list-style-type: none"> 設計基準事故対処設備への航空機落下確率が防護設計の要否を判定する基準である 10^{-7} / 炉・年を超えないことから設計上考慮する必要はない。万が一、航空機が落下し、通行障害が発生した場合でも、アクセスルートは複数ルート確保することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋への航空機落下確率は航空機落下確率が 10^{-7} / 炉・年未満であることから影響はない。 |
| ダムの 崩壊 | <ul style="list-style-type: none"> 発電所から北西約 30km にある竜神ダムが崩壊した場合、流出水は、久慈川より太平洋へ流下するが、勾配により敷地まで遡上しないため、ダムの崩壊により被害が生じることはない。 | 同左 | 同左 |
| 爆発 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場及び発電所周辺を航行する燃料輸送船の爆発による爆風圧及び飛来物に対して、離隔距離が確保されている。 発電所周辺を通行する燃料輸送車両の爆発による飛来物が敷地内に到達した場合でも、可搬型設備は西側及び南側保管場所に分散配置することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場及び発電所周辺を航行する燃料輸送船の爆発による爆風圧及び飛来物に対して、離隔距離が確保されている。 発電所周辺を通行する燃料輸送車両の爆発による飛来物が敷地内に到達した場合でも、アクセスルートを複数ルート確保すること及び飛来物を重機等により撤去することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋は、石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺を通行する燃料輸送車両及び発電所周辺を航行する燃料輸送船の爆発による爆風圧及び飛来物に対して、離隔距離が確保されている。 |

第3.2-2表 外部人為事象により想定される影響概略評価結果（2／2）

| 外部人為 事象 | 概略評価結果 | | |
|------------|--|--|---|
| | 保管場所 | 屋外アクセスルート | 屋内アクセスルート |
| 近隣工場等の火災 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する燃料輸送車両、発電所周辺を航行する燃料輸送船及び敷地内の危険物貯蔵施設の火災に対して、離隔距離が確保されている。 航空機落下による火災に対して、可搬型設備は西側及び南側保管場所に分散配置することから、同時に機能喪失することはない。 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する燃料輸送車両及び発電所周辺を航行する燃料輸送船の火災に対して、離隔距離が確保されている。 敷地内の危険物貯蔵施設の火災及び航空機落下による火災に対して、アクセスルートを複数ルート確保することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋は、石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する燃料輸送車両、発電所周辺を航行する燃料輸送船、敷地内の危険物貯蔵施設及び航空機落下による火災に対して、離隔距離が確保されている。 |
| 有毒ガス | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する輸送車両及び発電所周辺を航行する輸送船において流出する有毒ガスに対して、離隔距離が確保されている。 発電所敷地内に貯蔵している化学物質の漏えいに対して、可搬型設備は西側及び南側保管場所にそれぞれ離隔して分散配置し、防護具等を装備することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する輸送車両及び発電所周辺を航行する輸送船において流出する有毒ガスに対して、離隔距離が確保されている。 発電所敷地内に貯蔵している化学物質の漏えいに対して、アクセスルートを複数ルート確保すること及び防護具等を装備することから影響はない。 | <ul style="list-style-type: none"> 石油コンビナート、近隣工場、発電所周辺の道路を通行する輸送車両及び発電所周辺を航行する輸送船において流出する有毒ガスに対して、離隔距離が確保されている。 発電所敷地内に貯蔵している化学物質の漏えいに対して、屋内アクセスルートが設定される原子炉建屋の空調を停止し、防護具等を装備することから影響はない。 |
| 船舶の衝突 | <ul style="list-style-type: none"> 船舶の衝突による影響を受けない敷地高さに設置する。 | <ul style="list-style-type: none"> 同左 | <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋は、船舶の衝突による影響を受けない敷地高さに設置されることから影響はない。 |
| 電磁的障害 | <ul style="list-style-type: none"> 電磁波による影響を考慮した設計とする。 | <ul style="list-style-type: none"> 影響なし | <ul style="list-style-type: none"> 影響なし |

3.3 屋内外作業に係る成立性評価の概要

3.3.1 概要


(1) 評価の概要

保管場所及びアクセスルートについて、地震、津波その他の自然現象のうち、保管場所及びアクセスルート影響を及ぼす可能性がある自然現象及び人為事象は、地震及び敷地遡上津波と考えられるため、地震、敷地遡上津波時における以下の評価を実施し、有効性評価に対する作業の成立性について検討を実施した。

- ① 保管場所については、外部起因事象として地震及び敷地遡上津波被害を想定し、それらの影響を評価する。
- ② 屋外アクセスルートについては、地震及び敷地遡上津波被害を想定し、それらの影響を評価する。
- ③ 屋内アクセスルートについては、地震及び地震によって発生する火災及び溢水を想定しそれらの影響を評価する。

(2) 作業成立性の検討フロー

保管場所及びアクセスルートの有効性・成立性について、第3.3.1-1図の検討フローにて評価する。



第3.3.1-1 図 保管場所及びアクセスルートの有効性・成立性検討フロー

3.3.2 地震、津波による被害想定

(1) 地震による被害想定

地震による保管場所及び屋外アクセスルートへの被害要因・被害事象を 2011 年東北地方太平洋沖地震の被害状況（別紙（8））を踏まえた上で、第 3.3.2-1 表のとおり想定し、それぞれ 4.5.6. 項にて影響を評価する。

第 3.3.2-1 表 保管場所及び屋外アクセスルートにおいて
地震により想定される被害事象


| 自然現象 | 保管場所・屋外アクセスルートに影響を与えるおそれのある被害要因 | 保管場所で懸念される被害事象 | 屋外アクセスルートで懸念される被害事象 |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 地震 | (1) 周辺構造物の倒壊 (建屋、送電鉄塔等) | 損壊物による可搬型設備の損壊及び走行不能 | 損壊物によるアクセスルートの閉塞 |
| | (2) 周辺タンク等の損壊 | 火災、溢水による可搬型設備の損壊、通行不能 | タンク損壊に伴う火災・溢水による通行不能 |
| | (3) 周辺斜面の崩壊 | 土砂流入による可搬型設備の損壊、通行不能 | 土砂流入、道路損壊による通行不能 |
| | (4) 敷地下斜面・道路面のすべり | 敷地下斜面のすべりによる可搬型設備の損壊、通行不能 | |
| | (5) 液状化及び搖すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり | 不等沈下、浮き上がりによる可搬型設備の損壊、通行不能 | アクセスルートの不等沈下、浮き上がりによる通行不能 |
| | (6) 地盤支持力の不足 | 可搬型設備の転倒、通行不能 | — |
| | (7) 地中埋設構造物の損壊 | 陥没による可搬型設備の損壊、通行不能 | 陥没による通行不能 |

(2) 津波による被害想定

敷地遡上津波の遡上解析の結果、第3.3.2-2図に示すとおり、保管場所及びアクセスルートが敷地遡上津波により被害を受けることは想定されない。

また、屋外アクセスルートの周辺施設における最大浸水深は、防潮堤南側終端に近い使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「D/C」という。）前面を除き、概ね0.4mである。（別紙（35）参照）

この結果をもとに、4.5.6.項にて敷地遡上津波による影響を評価する。



第 3.3.2-2 図 敷地遡上津波時の最大浸水深分布

4. 保管場所の影響評価

4.1 保管場所における主要可搬型設備等

保管場所の影響評価に当たって、保管場所等に配備する可搬型設備の配備数及び分類について整理した。

可搬型設備の配備数については、「 $2N + \alpha$ 」、「 $N + \alpha$ 」、「 N 」の設備に分類し、重大事故等時に屋外で使用する設備であれば西側及び南側保管場所に、屋内で使用する設備であれば建屋内の複数箇所に分散配置することにより設備の多重化を図っている。また、常設及び可搬型設備を設置することで多様化を図っている。

分類を第4.1-1表、配備数を第4.1-2表及び第4.1-3表に示す。

(1) 「 $2N + \alpha$ 」の可搬型設備（設置許可基準規則解釈 第43条5(a) 対象設備）

原子炉建屋外から水・電力を供給する可搬型代替交流電源設備（低圧代替電源車、ケーブル、可搬型整流器）及び可搬型代替注水ポンプ（可搬型代替注水大型ポンプ、ホース）は、必要となる容量を有する設備を2セット、故障時のバックアップ並びに保守点検による待機除外時のバックアップとして予備を配備する。ただし、ホース及びケーブルについては、保守点検が目視確認等であり、保守点検時に待機除外とならないため、故障時のバックアップとして予備を配備する。

必要となる容量を有する設備の2セットは西側及び南側保管場所にそれぞれ分散配置し、予備は西側保管場所、南側保管場所又は予備機置場に配備する。

なお、西側又は南側保管場所の必要となる容量を有する設備の点検を行う場合は、予備を西側又は南側保管場所に配備後に点検を行うことにより、西側及び南側保管場所に必要となる容量を有する設備は2セット確保される。

また、使用済燃料プールへのスプレイのために原子炉建屋内で使用する設備は、必要となる容量を有する設備を 2 セット及び予備を配備し、原子炉建屋内に分散配置する。

(2) 「 $N + \alpha$ 」の可搬型設備（設置許可基準規則解釈 第 43 条 5 (b) 対象設備）負荷に直接接続する高圧窒素ガスボンベ及び逃がし安全弁用可搬型蓄電池

については、必要となる容量を有する設備を 1 セット及び予備を配備し、原子炉建屋内に配置する。

(3) 「 N 」の可搬型設備（その他）

上記以外の可搬型設備は、必要となる容量を有する設備 1 セットに加え、プラントの安全性向上の観点から、設備の信頼度等を考慮し、必要となる容量を有する設備 1 セット分及び必要に応じて故障時のバックアップ並びに保守点検による待機除外時のバックアップの予備を配備する。但し、ホースについては、保守点検が目視確認等であり、保守点検時に待機除外とならないため、故障時のバックアップとして予備を配備する。

また、「 N 」設備は、共通要因による機能喪失を考慮し、西側及び南側保管場所に必要となる容量を有する設備 1 セットと予備 1 セットを分散配置し、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時のバックアップの予備は西側保管場所、南側保管場所又は予備機置場に配備する。

なお、サポートに使用される可搬型設備（タンクローリ、ホールローダ）については、サポートする対象となる設備と同じ保管場所への配備を基本とする。

可搬型設備の建屋接続箇所及び仕様については別紙（9）、淡水及び海水取水場所については別紙（10）、海水取水場所での取水が出来ない場合の代替手段については別紙（11）に示す。

第 4.1-1 表 可搬型設備の分類

| 区分 | 設備 | | | |
|---------------|------------------|----------------|--------|----------------|
| 2N + α | 可搬型代替注水 大型ポンプ | 可搬型代替低圧 電源車 | 可搬型整流器 | 可搬型スプレイ ノズル |
| N + α | 高压窒素ガスボンベ | 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 | | |
| N | その他 | | | |

第 4.1-2 表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(重大事故等発生時に期待する設備) (1/5)

(1) 「2N + α 」の屋外に保管する可搬型設備 (1/2)

| 名称 | 配備数※1 | 必要数 | 予備 | 保管場所 | | 予備機置場 | 備考 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | | 西側 | 南側 | | |
| 可搬型代替注水大型ポンプ (原子炉注水等用) | 5 台 | 1 台 (2N=2) | 1 台※2 | 1 台 | 1 台 | 1 台 | <ul style="list-style-type: none"> ・点検時の待機除外及び故障時バックアップ 1 台 |
| 可搬型代替注水大型ポンプ (水源補給用) | | 1 台 (2N=2) | | 1 台 | 1 台 | | |
| ホース (原子炉注水等用) 3,000m : 200A (1 組) | 2 組 + 130m | 1 組 (2N=2) | 130m (65m × 2 組) | 1 組 + 65m | 1 組 + 65m | 0 組 | <ul style="list-style-type: none"> ・必要数 (1 組) は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と送水先を結ぶ最大ホース敷設長さを基に設定 (補足説明資料(2)参照) ・1N 当たり専用コンテナ 3 基 (コンテナ 1 基当たり約 1,000m を収納) に保管 ・1 組ごとに 5m, 10m, 50m のホースを 1 本ずつ配備 (上記コンテナ内に配備) |

※1：各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

※2：可搬型代替注水大型ポンプ (原子炉注水等用) ・ (水源補給用) ・ (放水用) は同型設備であり、原子炉注水等用及び水源補給用の予備 1 台と、放水用の予備 1 台の計 2 台は共用可能とする。

第4.1-2表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(重大事故等発生時に期待する設備) (2/5)

(1) 「 $2N + \alpha$ 」の屋外に保管する可搬型設備 (2/2)

| 名 称 | 配備数 ^{※1} | 必要数 | 予備 | 保管場所 | | 予備機置場 | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|---|
| | | | | 西側 | 南側 | | |
| ホース (水源補給用) 900m : 200A (1組) | 2組 + 130m | 1組 (2N=2) | 130m (65m × 2組) | 1組 + 65m | 1組 + 65m | 0組 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数 (1組) は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と送水先を結ぶ最大ホース敷設長さを基に設定(補足説明資料(2)参照) 1N当たり専用コンテナ1基 (コンテナ1基当たり約1,000mを収納) に保管 1組ごとに5m, 10m, 50mのホースを1本ずつ配備 (上記コンテナ内に配備) |
| ホース (水中ポンプ用) 30m : 250A (1組) | 4組 + 20m | 2組 (2N=2) | 20m (5m × 4本) | 2組 + 10m | 2組 + 10m | 0組 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数 (1組) は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と水源間の距離を基に設定(補足説明資料(2)参照) 200Aホースコンテナに1組ずつ保管 1組ごとに5mのホースを1本ずつ配備 (上記コンテナ内に配備) |
| 可搬型代替低压電源車 | 5台 | 2台 (2N=4) | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数 (2台) の2セットで4台・点検時の待機除外及び故障時バックアップ1台 |
| ケーブル 1組 : 360m | 6組 + 180m | 3組 (2N=6) | 180m (30m × 6組) | 3組 + 90m | 3組 + 90m | 0組 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数 (3組) の2セットで6組 1組あたり30mの予備ケーブルを1本、必要数と一緒に配備 電源車設置箇所と接続箇所を繋ぐケーブル敷設長さよりケーブルの必要数を設定 |
| 可搬型整流器 | 9台 | 4台 (2N=8) | 1台 | 5台 | 4台 | 0台 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数 (4台) の2セットで8台 点検時の待機除外及び故障時バックアップ1台 |

※1: 各設備の数量については、t今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

第4.1-2表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(重大事故等発生時に期待する設備) (3/5)

(2) 「 $2N + \alpha$ 」の屋内に保管する可搬型設備

| 名 称 | 配備数 ^{※1} | 必要数 | 予備 | 原子炉建屋 | | 備考 |
|---------------------|-------------------|------------------|----|-------|----|--|
| | | | | 西側 | 東側 | |
| 可搬型スプレイノズル | 7台 | 3台 ($2N=6$) | 1台 | 3台 | 4台 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数(3台)の2セットで6台 故障時バックアップ1台(補足説明資料(1)参照) |
| 送水ホース 65A: 20m/本 | 65本 | 63本 (27本+36本) | 2本 | 18本 | 9本 | <ul style="list-style-type: none"> 故障時バックアップ2本(補足説明資料(1)参照) 西側及び南側保管場所に20mの予備ホースを1本ずつ配備 外部ホース接続箇所～(建屋西側にホースを敷設)～放水箇所よりホースの必要数を設定(27本) 外部ホース接続箇所～(建屋東側にホースを敷設)～放水箇所よりホースの必要数を設定(36本) 1階と5階のホースの分配量は、建屋内のホースを敷設する階層ごとの距離を考慮して設定 |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(3) 「 $N + \alpha$ 」の可搬型設備

| 名 称 | 配備数 ^{※1} | 必要数 | 予備 | 原子炉建屋 | 備考 |
|-------------------|-------------------|-----|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 高圧窒素ガスボンベ | 20本 | 10本 | 10本 | 20本 (5本ずつ分散) | ・点検時の待機除外及び故障時バックアップ10本(補足説明資料(1)参照) |
| 逃がし安全弁用 可搬型蓄電池 | 3個 | 2個 | 1個 | 3個 | ・故障時バックアップ1個(補足説明資料(1)参照) |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

第4.1-2表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(重大事故等発生時に期待する設備) (4/5)

(4) 「N」の屋外に保管する可搬型設備 (1/2)

| 名 称 | 配備数※1 | 必要数 | 予備 | 保管場所 | | 予備機置場 | 備考 |
|--------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|------------|------------------------|-------|---|
| | | | | 西側 | 南側 | | |
| 可搬型代替注水大型ポンプ(放水用) | 2台 | 1台 | 1台※2 | 1台 | 1台 | 0台 | ・各保管場所に必要数を配備 |
| ホース(放水用) 1,900m : 300A (1組) | 2組 | 1組 | 2030m (1,900m ×1組 + 65m ×2組) | 1組 +65m | 1,965m (1組 +65m) | 0組 | ・必要数(1組)は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と送水先を結ぶ最大ホース敷設長さを基に設定(補足説明資料(2)参照) ・1N当たり専用コンテナ1基(コンテナ1基当たり約600mを収納)に保管 ・1組ごとに5m, 10m, 50mのホースを1本ずつ配備(上記コンテナ内に配備) |
| ホース(水中ポンプ用) 30m : 250A (1組) | 4組 | 2組 | 80m (30m ×2組 + 5m ×4本) | 2組 +10m | 70m (2組 +10m) | 0組 | ・必要数(1組)は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と水源間の距離を基に設定(補足説明資料(2)参照) ・300Aホースコンテナに1組ずつ保管 ・1組ごとに5mのホースを1本ずつ配備(上記コンテナ内に配備) |
| 放水砲 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 0台 | ・各保管場所に必要数を配備 |
| タンクローリ | 5台 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | ・各保管場所に必要数を配備 ・点検時の待機除外及び故障時バックアップ3台 |
| 汚濁防止膜 1組 : 5m × 20個 | 2組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 0組 | ・各保管場所に必要数を配備 |
| 小型船舶 | 2隻 | 1隻 | 1隻 | 1隻 | 1隻 | 0隻 | ・各保管場所に必要数を配備 |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

※2: 可搬型代替注水大型ポンプ(原子炉注水等用)・(水源補給用)・(放水用)は同型設備であり、原子炉注水等用及び水源補給用の予備1台と、放水用の予備1台の計2台は共用可能とする。

第4.1-2表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(重大事故等発生時に期待する設備) (5/5)

(4) 「N」の屋外に保管する可搬型設備 (2/2)

| 名 称 | 配備数 ^{*1} | 必要数 | 予備 | 保管場所 | | 予備機置場 | 備考 |
|-----------------------------------|-------------------|-----|----|------|----|-------|---|
| ホイールローダ | 5台 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 1台 | <ul style="list-style-type: none"> 各保管場所に必要数を配備 点検時の待機除外及び故障時バックアップ3台 |
| 窒素供給装置 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 0台 | <ul style="list-style-type: none"> 各保管場所に必要数を配備 |
| 泡消火薬剤容器 (大型ポンプ用) 1組: 5,000L | 2組 | 1組 | 1組 | 1組 | 1組 | 0組 | <ul style="list-style-type: none"> 各保管場所に必要数を配備 |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

第4.1-3表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(自主的に所有している設備) (1/2)

(1) 重機

| 名 称 | 配備数 ^{*1} | 保管場所 | 備考 |
|--------|-------------------|--------|----|
| 油圧ショベル | 1台 | 南側保管場所 | — |
| ブルドーザ | 1台 | 南側保管場所 | — |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

(2) その他設備 (1/2)

| 名 称 | 配備数 ^{*1} | 保管場所 | 備考 |
|--|-------------------|------------|--|
| ホース (代替 RHRS 等用) 2,000m : 300A (1組) | 2組 +130m | 西側及び南側保管場所 | <ul style="list-style-type: none"> 必要数(1組)は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と送水先を結ぶ最大ホース敷設長さを基に設定（補足説明資料(2)参照） 1N当たり専用コンテナ4基(コンテナ1基当たり約600mを収納)に保管 1組ごとに5m, 10m, 50mのホースを1本ずつ配備（上記コンテナ内に配備） 各保管場所に1組+65mずつ配備 |

※1: 各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

第 4.1-3 表 保管場所等に配備する可搬型設備の配備数
(自主的に所有している設備) (2/2)

(2) その他設備 (2/2)

| 名 称 | 配備数※1 | 保管場所 | 備 考 |
|--------------------------------|------------|----------------------|---|
| ホース（水中ポンプ用） 30m : 250A (1組) | 4組 +20m | 西側及び南側保管場所 | <ul style="list-style-type: none"> ・必要数(1組)は、可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と水源間の距離を基に設定(補足説明資料(2)参照) ・300A ホースコンテナに1組ずつ保管 ・1組ごとに5mのホースを1本ずつ配備(上記コンテナ内に配備) ・各保管場所に2組+10mずつ配備 |
| 大型ポンプ用送水ホース運搬車 | 8台 | 西側保管場所、南側保管場所及び予備機置場 | 西側 : 3台配備 南側 : 3台配備 予備機置場 : 2台配備 |
| 可搬型ケーブル運搬車 | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 可搬型整流器運搬車 | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 大型ポンプ用送水ホース運搬車 (放水用) | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 放水砲／泡消火薬剤運搬車 | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 汚濁防止膜運搬車 | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 小型船舶運搬車 | 2台 | 西側及び南側保管場所 | 各々1台配備 |
| 可搬型代替注水中型ポンプ | 1台 | 西側保管場所 | 消火用 |
| 送水ホース 150A : 2,000m (1組) | 1組 | 西側保管場所 | 消火用 補足説明資料(2)参照 |
| 中型ポンプ用送水ホース運搬車 | 1台 | 西側保管場所 | 消火用 |
| 放水銃 | 1台 | 西側保管場所 | 消火用 |
| 水槽付消防ポンプ自動車 | 2台 | 西側保管場所及び監視所付近 | 消火用 各々1台配備 |
| 化学消防自動車 | 2台 | 南側保管場所及び監視所付近 | 消火用 各々1台配備 |
| 泡消火薬剤容器(消防車用) 1組 : 1,500L | 2組 | 西側保管場所、南側保管場所及び監視所付近 | 西側 : 0.5組配備 南側 : 0.5組配備 監視所付近 : 1組配備 |
| RHRS ポンプ用予備電動機 | 2台 | 南側保管場所 | 予備品 |
| DGSW ポンプ用予備電動機 | 1台 | 南側保管場所 | 予備品 |
| 予備電動機運搬用トレーラー | 1台 | 西側保管場所 | 予備品取扱設備 |
| 予備電動機交換用クレーン | 1台 | 西側保管場所 | 予備品取扱設備 |
| 可搬型高压窒素供給装置 | 1台 | 予備機置場 | — |
| 放射能観測車 | 1台 | 予備機置場 | — |

※1：各設備の数量については、今後の検討結果等により変更となる可能性がある。

4.2 地震、津波による保管場所への影響評価概要


地震に対する保管場所への影響について、2011年東北地方太平洋沖地震の被害状況（別紙(8)参照）も踏まえた上で網羅的に(1)から(7)の被害要因について、第4.2-1表に示すとおり、影響のある被害要因はないことを確認、又は影響のないように設計する。被害要因に対する詳細な確認内容については、「4.3 地震による保管場所の影響評価」に示す。

また、敷地遡上津波に対する保管場所への影響については、敷地西側の高所2箇所(T.P.+23m及びT.P.+25m)に設定する保管場所が敷地遡上津波による影響を受けないことを津波遡上解析の結果により確認している。

第4.2-1図に敷地遡上津波時の最大浸水深分布を示す。

第4.2-1表 地震による保管場所への影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|-------------------------------------|--|---|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (1)周辺構造物の倒壊 (建屋、送電鉄塔等) | ・損壊により保管場所に影響を及ぼす建屋、送電鉄塔がないことを確認した。 | 同左 |
| (2)周辺タンク等の損壊 | ・損壊により保管場所に影響を及ぼすタンクがないことを確認した。 | 同左 |
| (3)周辺斜面の崩壊 | ・斜面崩落及びすべりに対し、影響範囲からの離隔確保又は対策を実施する。 (評価結果は追而) | 同左 |
| (4)敷地下斜面のすべり | | |
| (5)液状化及び搖すり込みによる不等沈下・傾斜、液状化に伴う浮き上がり | ・液状化及び搖すり込みによる不等沈下、保管場所の傾斜に対し、車両通行に影響がない設計とする。(評価結果は追而) ・浮き上がりの影響はない。 | 同左 |
| (6)地盤支持力の不足 | ・地震時接地圧が地盤の支持力を下回る設計とする。(評価結果は追而) | 同左 |
| (7)地中埋設構造物の損壊 | ・保管場所下部及び隣接する地中埋設物は耐震性があるため、損壊による影響がないことを確認した。 | ・保管場所下部の地中埋設物は耐震性があるため、損壊による影響がないことを確認した。 |



第 4.2-1 図 敷地遡上津波時の最大浸水深分布

4.3 地震による保管場所の影響評価

4.3.1 周辺構造物損壊による影響評価

【(1) 周辺構造物の倒壊（建屋、送電鉄塔等）、(2) 周辺タンク等の損壊】

影響評価及び周辺構造物の配置を第4.3.1-1表、第4.3.1-1図に示す。

西側保管場所の近傍には送電鉄塔が設置されているが、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認した。（別紙（12）参照）


同保管場所近傍の上空には送電線が架線されているが、送電鉄塔が倒壊した場合であっても、送電線による影響のない範囲を保管場所とする。

さらに、同保管場所近傍には緊急時対策所が設置されるが、緊急時対策所はS_s機能維持であることから、保管場所に影響がないことを確認した。

また、西側及び南側保管場所下部に埋設される可搬型設備用軽油タンク及び隣接する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは耐震Sクラス又はS_s機能維持であることから、保管場所に影響がないことを確認した。

第4.3.1-1表 周辺構造物倒壊時の影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (1) 周辺構造物の倒壊 (建屋、送電鉄塔等) | ・損壊により保管場所に影響を及ぼす建屋、送電鉄塔がないことを確認した。 | 同左 |
| (2) 周辺タンク等の損壊 | ・損壊により保管場所に影響を及ぼすタンクがないことを確認した。 | 同左 |



第 4.3.1-1 図 周辺構造物の配置図


4.3.2 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価

【(3) 周辺斜面の崩壊, (4) 敷地下斜面のすべり】

(1) 評価方法

第4.3.2-1図に周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価フローを示す。

斜面高さが保管場所よりも高い周辺斜面については、全斜面が崩壊するものと仮定した場合の堆積形状を予測し、保管場所が堆積土砂の影響範囲内に入らないように必要な離隔を確保していることを確認する。また、保管場所の敷地下斜面については、基準地震動 S_s によるすべりに対する影響評価を実施し、保管場所に有意な影響がないことを確認する。(別紙(13)参照)



第4.3.2-1図 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価フロー

(2) 評価

評価を第 4.3.2-1 表に示す。

a. 周辺斜面の崩壊の評価

保管場所の設置に伴う造成計画・設計において、周辺斜面の有無の確認を行い、周辺斜面がある場合は、影響範囲からの離隔又は対策を実施する。評価結果は追而とする。

b. 敷地下斜面のすべりの評価

評価結果は追而とする。

第 4.3.2-1 表 周辺斜面の崩壊及び敷地下斜面のすべりに対する影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|--------------|--|--------|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (3)周辺斜面の崩壊 | ・斜面崩落及びすべりに対し、影響範囲からの離隔確保又は対策を実施する。 (評価結果は追而) | 同左 |
| (4)敷地下斜面のすべり | | |

4.3.3 沈下に対する影響評価

【(5)液状化及び搖すり込みによる不等沈下】

(1) 評価方法

第4.3.3-1図に埋戻土層の沈下量算出フローを示す。

保管場所は、砂質地盤・盛土地盤からなることから、沈下に対する評価を実施する。

沈下の影響因子として、液状化及び搖すり込みによるものを想定する。


- ・搖すり込みによる沈下量は、2007年新潟県中越沖地震における東京電力柏崎刈羽原子力発電所の沈下実績より沈下率(A)を設定し、地層厚(h1)を乗じて沈下量を算出する。
- ・液状化による沈下量は、Ishihara et al. (1992)^{*1}の体積ひずみと液状化抵抗の関係から沈下率(B)を設定し、地層厚(h2)を乗じて沈下量を算出する。
- ・液状化及び搖すり込みによる沈下により、保管場所に発生する地表面の段差量の評価基準値については、緊急車両が徐行により走行可能な段差量(15cm^{*2})とする。

^{*1}Kenji Ishihara and Mitsutoshi Yoshimine (1992) :Evaluation Of Settlements In Sand Deposits Following Liquefaction During Earthquakes;Solis And Foundations Vol32, No. 1, 172-188

^{*2}地震時の段差被害に対する補修と交通解放の管理・運用方法について(佐藤ら, 2007)

a. 液状化による沈下量及び搖すり込みによる沈下量の算出の考え方

- ・液状化については、地下水位以深～GL. -20m の地層をすべて液状化による沈下の対象層として沈下量を算出する。
- ・搖すり込みについては、地表～地下水位以浅の地層をすべて搖すり込みによる沈下の対象層として沈下量を算出する。
- ・液状化と搖すり込みによる沈下量の合計を総沈下量とする。



第 4.3.3-1 図 埋戻土層の沈下量算出フロー


b . 摆り込みによる沈下量の算出法

新潟県中越沖地震時における東京電力柏崎刈羽原子力発電所の沈下実績に基づき、1%を沈下率（A）として設定し、地層厚（h1）を乗じて沈下量を算出する。


c . 液状化による沈下量の算出法

第4.3.3-2図に体積ひずみと液状化抵抗の関係（Ishihara et al., 1992）、第4.3.3-3図に想定する沈下率を示す。

- ・液状化後の排水に伴う沈下については、Ishihara et al. (1992) に示されている液状化の対象となる細粒分含有率が35%以下（Clean sands）の体積ひずみと液状化抵抗の関係を用いて設定する。
- ・相対密度（Dr）は沈下率が最も保守的に（大きく）なるように30%とする。
- ・沈下率（B）は体積ひずみと液状化抵抗の関係と相対密度より5.5%と設定し、地層厚（h2）を乗じて沈下量を算出する。



第 4.3.3-2 図 体積ひずみと液状化抵抗の関係 (Ishihara et al., 1992)



液状化に伴う沈下：沈下率 5.5%

第 4.3.3-3 図 想定する沈下率

d . 液状化に伴う浮き上がりの評価方法

液状化に伴う地中埋設構造物の浮き上がりについては、トンネル標準示方書（土木学会、2006）に基づき評価する。標準基準値としては、安全率1.0とする。

- ・液状化については、地下水位以深の地層厚がすべて液状化するものとして想定した。
- ・浮き上がりの評価対象は、可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクのうち、以下の条件に該当する箇所とする。

条件① 構造物下端よりも地下水位が高い箇所

e . 地下水位の設定

沈下量の算出における地下水位については、過去のボーリング等による地下水位観測記録などを基に設定する。

(2) 評価

評価を第4.3.3-1表に示す。

a . 不等沈下の評価

液状化及び搖すり込みによる不等沈下については、西側及び南側保管場所下部に埋設される可搬型設備用軽油タンク及び隣接する緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは、車両通行の許容段差量15cmを超えない設計とする。

また、各保管場所は地表面に地盤改良を施す場合は、地盤改良部と未改良部の境界における発生段差量の評価を行い、車両通行の許容段差量15cmを超えない対策を行う。評価結果は追而とする。

b . 傾斜の評価

保管場所の設置に伴う造成計画・設計において、各保管場所の液状化及び搖すり込みによる傾斜について評価を行い、車両通行に影響がない設計とする。評価結果は追而とする。

c . 浮き上がりの評価

液状化に伴う浮き上がりについては、可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは、構造物下端が地下水位よりも高い箇所に設置される設計のため、車両通行に影響がない。

第 4.3.3-1 表 液状化及び搖すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がりに対する影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|-----------------------------------|---|--------|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (5) 液状化及び搖すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり | <ul style="list-style-type: none">・液状化及び搖すり込みによる不等沈下、保管場所の傾斜に対し、車両通行に影響がない設計とする。(評価結果は追而)・浮き上がりの影響はない。 | 同左 |

評価結果は追而

4.3.4 地盤支持力に対する影響評価

【(6) 地盤支持力の不足】

(1) 接地圧の評価方法

可搬型設備のうち第4.3.4-1図に示す車両の重量が最も大きい予備電動機交換用クレーンを代表として常時・地震時接地圧を以下により算定する。


- ・常時接地圧：クレーンの後軸重量をアウトリガーの鉄板の面積で除して算出
- ・地震時接地圧：常時接地圧×鉛直震度係数^{*1}

また、各保管場所の基礎に杭を設置する場合は、基準地震動S_sによる地震応答解析を実施して杭に発生する軸力を算出する。

※1：基準地震動S_sによる保管場所の地表面での鉛直最大応答加速度から鉛直震度係数を算出（第4.3.4-1表参照）

第4.3.4-1表 保管場所における地表面での
鉛直最大応答加速度及び鉛直震度計数

| 保管場所 | 地表面での 鉛直最大応答加速度 | 鉛直震度係数 |
|--------|--------------------|--------|
| 西側保管場所 | 追而 | 追而 |
| 南側保管場所 | 追而 | 追而 |



第 4.3.4-1 図 予備電動機交換用クレーンの平面及び側面図

(2) 評価基準値の設定方法

道路橋示方書^{※2}を参考に、保管場所下部の地質構成を確認後、これに適した評価基準値を設定する。

※2：道路橋示方書・同解説 IV下部構造編（社団法人日本道路協会、2012）

(3) 評価

評価を第 4.3.4-2 表に示す。

地震時接地圧が地盤支持力を下回る設計とする。評価結果は追而とする。

第 4.3.4-2 表 地盤支持力に対する影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|--------------|-----------------------------------|--------|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (6) 地盤支持力の不足 | ・地震時接地圧が地盤の支持力を下回る設計とする。(評価結果は追而) | 同左 |

4.3.5 地中埋設構造物の損壊に対する影響評価

【(7) 地中埋設構造物の損壊】

評価を第 4.3.5-1 表に示す。

西側保管場所には可搬型設備用軽油タンク及び緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクが隣接して埋設されるが、当該タンクは耐震 S クラス又は S_s 機能維持で設計を行うため、損壊による影響はない。

南側保管場所の下部には可搬型設備用軽油タンクが埋設されるが、当該タンクは耐震 S クラスで設計を行うため、損壊による影響はない。

第 4.3.5-1 表 地中埋設構造物の損壊に対する影響評価

| 被害要因 | 評価 | |
|----------------|--|---|
| | 西側保管場所 | 南側保管場所 |
| (7) 地中埋設構造物の損壊 | ・保管場所下部及び隣接する地中埋設物は耐震性があるため、損壊による影響がないことを確認した。 | ・保管場所下部の地中埋設物は耐震性があるため、損壊による影響がないことを確認した。 |


5. 屋外アクセスルートの評価

5.1 アクセスルートの概要

アクセスルートは幅が約 5m から 10m の道路であり、第 5.1-1 図に示すとおり緊急時対策所及び保管場所から重大事故等発生時の取水箇所（代替淡水貯槽、北側淡水池、高所淡水池）を経て、各接続箇所まで複数ルートでアクセスが可能であり、可搬型設備の運搬、重大事故等対応要員の移動、取水場所、ホース又はケーブル敷設ルート、可搬型設備の接続口の状況把握、対応が可能である。

屋外アクセスルートの現場確認結果を別紙（14）に示す。

なお、重大事故等発生直後に使用する可搬型設備（可搬型代替注水大型ポンプ、大型ポンプ用送水ホース運搬車等）は、先行してがれき撤去を行うホールローダを追従して取水箇所や接続箇所に向かうため、それ違いは生じない。仮にそれ違いが生じた場合でも、敷地内の複数箇所に可搬型設備の待機・旋回が可能なスペースがあることから、影響はない。



第 5.1-1 図 保管場所～水源及び接続口までのアクセスルート概要

また、第 5.1-2 図に示すとおり、予備機置場から可搬型設備の運搬等に使用するルートとして、自主整備ルートを設定する。



第 5.1-2 図 保管場所からのアクセスルート概要（自主整備ルート含む）

5.2 地震及び津波時におけるアクセスルート復旧時間評価

(1) 地震時

地震時におけるアクセスルートについては、地震時に想定される被害事象を考慮し、緊急時対策所～保管場所～目的地までの復旧できるルートを選定し、復旧に要する時間の評価を行う。

(2) 津波時

敷地遡上津波時におけるアクセスルートについては、敷地西側の高所に高所淡水池、11m盤接続口を設置し、敷地遡上津波の影響を受けないルートを設定するため、復旧に要する時間の評価は不要である。

5.3 地震による被害想定の方針、対応方針

地震によるアクセスルートへの影響について、2011年東北地方太平洋沖地震の被害状況（別紙（8）参照）を踏まえ、第5.3-1表に示すとおり網羅的に

（1）から（7）の被害要因を抽出し、評価を行う。

第 5.3-1 表 アクセスルートにおいて地震により懸念される被害事象

| 被害要因 | 懸念される被害事象 | 被害想定の方針 | 対応方針 |
|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| (1) 周辺構造物の倒壊 (建屋, 送電鉄塔等) | 損壊物によるアクセスルートの閉塞 | S クラス (S_s 機能維持含む) 以外の構造物は建屋の倒壊を想定し, アクセスルートへの影響を評価する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・アクセスルートに影響がある場合は, ホイールローダにより撤去する。 ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・万一復旧が必要な場合にはホイールローダにより撤去する。 |
| (2) 周辺タンク等の損壊 | 火災, 溢水等による通行不能 | S クラス (S_s 機能維持含む) 以外の可燃物, 薬品及び水を内包するタンク等が損壊した場合を仮定してアクセスルートへの影響を評価する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・アクセスルートに影響がある場合は, 必要な対策 (自衛消防隊による消火活動, ホイールローダによる撤去等) を実施する。 |
| (3) 周辺斜面の崩壊 | アクセスルートへの土砂流入, 道路損壊による通行不能 | 斜面が急傾斜地崩壊危険箇所に該当する場合は, 斜面崩壊の影響を考慮することとし, アクセスルートへの影響を評価する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・アクセスルート上に影響がある崩壊土砂については, ホイールローダにより復旧を実施する。 |
| (4) 道路面のすべり | | | <ul style="list-style-type: none"> ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・事前対策 (土のうの準備等) の実施。また, ホイールローダによる復旧作業を行う。 |
| (5) 液状化及び搖すり込みによる不等沈下 | アクセスルートの不等沈下による通行不能 | 地震時に発生する段差の影響を評価する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・事前対策 (土のうの準備等) の実施。また, ホイールローダによる復旧作業を行う。 |
| (6) 地盤支持力の不足 | — | — | — |
| (7) 地中埋設構造物の損壊 | 陥没による通行不能 | 陥没の可能性があるものを抽出する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・影響があるアクセスルートは通行せず, 別ルートを選択する。 ・事前対策 (土のうの準備等) の実施。また, ホイールローダによる復旧作業を行う。 |


5.4 地震時の被害想定

5.4.1 周辺構造物等の倒壊・損壊による影響評価

【(1) 周辺構造物の倒壊（建屋、送電鉄塔等）】

アクセスルート近傍にある周辺構造物について評価を実施した結果、第5.4.1-1 図及び第5.4.1-1 表に示すとおり、建屋の損壊によるがれきの影響は受ける（別紙（15）参照）ものの、ホイールローダによるがれき撤去によりアクセスルートを確保することが可能であることを確認した。

- ・建屋損壊に伴うがれきの発生により、必要な幅員を確保できないアクセスルートも想定されるが、ホイールローダにてがれき等を撤去することによりアクセスルートの確保が可能である。
- ・西側保管場所の近傍には送電鉄塔が設置されているが、鉄塔基礎の安定性に影響を及ぼす要因について評価を行い、影響がないことを確認している。（別紙（12）参照）なお、同保管場所近傍の上空には送電線が架線されているが、送電線の垂れ下がりにより通行支障が発生した場合であっても、別ルートを選択することにより影響はない。



第 5.4.1-1 図 構造物配置図


第 5.4.1-1 表 損壊時にアクセスルートの閉塞が懸念される構造物の被害想定及び対応内容

| 名称 | 被害想定 | 対応内容 |
|--|---|---|
| 屋内閑倉所 サンプルタンク室 (R/W) ヘパフィルター室 モルタル混練建屋 ドラムヤード A 棟 補修装置等保管倉庫 プロパンガスボンベ庫 機材倉庫 固体廃棄物作業建屋 緊急時対策室建屋 事務本館 タービンホール (東 I) サービス建屋 (東 I) サイトバンカー建屋 (東 I) 増強廃棄物処理建屋 換気空調ダクト | <ul style="list-style-type: none"> 地震により構造物が倒壊し、発生したがれきによりアクセスルートを閉塞する。 | <ul style="list-style-type: none"> 構造物の損壊により発生したがれきがアクセスルートに干渉した場合は、ホイールローダにてがれき撤去を実施、がれき上の通行及びホースを敷設することで、アクセス性が確保可能である。 |
| サービス建屋～チェックポイント歩道上屋 154kV 引留鉄構 | <ul style="list-style-type: none"> 地震により構造物が倒壊し、発生したがれきによりアクセスルートを閉塞する。 | <ul style="list-style-type: none"> 事前対策を実施するため、アクセス性が確保可能である。 |
| 275kV 送電鉄塔 (No. 1) 154kV 送電鉄塔 (No. 6) 154kV 送電鉄塔 (No. 7) 154kV 送電鉄塔 (No. 8) | <ul style="list-style-type: none"> 地震により送電線が断線し、アクセスルート上に垂れ下がり、アクセスルートを閉塞する。 | <ul style="list-style-type: none"> 送電鉄塔基礎の安定性評価結果から、影響を及ぼすがないことを確認している。 万一、アクセスルートに送電線が垂れ下がった場合は、影響を受けていないルートを通行する。また、復旧が必要な場合には油圧式ケーブルカッターにて切断する等により通行可能とする。 |

【(2) 周辺タンク等の損壊】

(1) 可燃物施設及び薬品タンクの配置

アクセスルートに影響を及ぼす可能性のある可燃物施設及び薬品タンクの構内配置を第 5.4.1-2 図に示す。



第 4.4.1-2 図 周辺タンク等の損壊によるアクセスルートへの影響
1.0.2-70


(2) 可燃物施設の損壊

a. 可燃物施設の損壊

可燃物施設で漏えいが発生した場合の被害想定判定フローを第 5.4.1-3 図に示す。また、火災想定施設の配置を第 5.4.1-4 図に、火災想定施設の火災発生時における放射熱強度を第 5.4.1-5 図に示す。


可燃物施設について評価を実施した結果、第 5.4.1-2 表に示すとおりアクセスルートに影響がないことを確認した。また、可燃物施設の固縛状況を第 5.4.1-6 図に示す。

- ・ アクセスルートは複数確保していることから、火災が発生した場合においても、別ルートの通行が可能である。自衛消防隊による消火活動を行う場合は、火災発生箇所近傍の使用可能な消火栓（原水タンク）又は防火水槽を用いる。
- ・ 主要な変圧器は、変圧器火災対策、事故拡大防止対策が図られていること、また、防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤地下の廃油槽に流下することから火災発生の可能性は極めて低い。（別紙(16)参照）
- ・ 万一、同時に可燃物施設において複数の火災が発生した場合には、自衛消防隊による早期の消火活動が可能であり、アクセスルートに対して影響の大きな箇所から消火活動を行う。（別紙(17)参照）




第 5.4.1-3 図 可燃物施設漏えい時被害想定 判定フロー

1.0.2-72



第 5.4.1-4 図 火災想定施設配置

1.0.2-73



第 5.4.1-5 図 火災時の放射熱強度

1.0.2-74

第 5.4.1-2 表 可燃物施設漏えい時被害想定 (1/5)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容* | |
|-----------------------------|-----|-----------|---|--|---|
| T/H 消火用 ディーゼル ポンプ用タンク | 軽油 | 493L | 基準地震動 S_s により タンク又は 附属配管が 破損し、漏 えいした可 燃物による 火災発生の おそれがあ る。 | <ul style="list-style-type: none"> 当該タンクはコンクリート造りの 建屋に設置された小規模タンク であり、火災時もアクセスルート への影響は小さいと考える。 万一、火災が発生した場合でも、 自衛消防隊による消火活動が可 能である。 万一、同時に複数の火災が発生し た場合でも自衛消防隊による早 期の消火活動が可能である。 | ④ |
| ディーゼル発電 機用燃料タンク | 軽油 | 970L | | <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合でも、アセ スルートからの離隔距離が確保 されており、アクセスルートへの 影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、 自衛消防隊による消火活動が可 能である。 万一、同時に複数の火災が発生し た場合でも自衛消防隊による早 期の消火活動が可能である。 | ⑤ |
| 軽油貯蔵タンク | 軽油 | 400kL × 2 | なし | <ul style="list-style-type: none"> 当該タンクは移設予定であり、移 設に伴い、耐震 S クラス設計とす ることから、火災は発生しない。 万一、火災が発生した場合でも、 自衛消防隊による消火活動が可 能である。 | ① |
| 少量危険物 貯蔵所 No. 1 | 絶縁油 | 1kL | 基準地震動 S_s によりタ ンク又は附 属配管が破 損し、漏えい した可燃物 による火災 発生のおそ れがある。 | <ul style="list-style-type: none"> アクセスルートへ影響のない箇所 へ移設予定であることから、ア クスルートへの影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、 自衛消防隊による消火活動が可 能である。 万一、同時に複数の火災が発生し た場合でも自衛消防隊による早 期の消火活動が可能である。 | ⑤ |
| 少量危険物 貯蔵所 No. 2 | 絶縁油 | 1kL | | | |
| 少量危険物 貯蔵所 No. 3 | 絶縁油 | 1kL | | | |

*※第 5.4.1-3 図の①～⑦の判定番号を記載

第 5.4.1-2 表 可燃物施設漏えい時被害想定 (2/5)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容* | |
|-------|-----|--------------------|---|--|-----|
| 主変圧器 | 絶縁油 | 136kL | | <ul style="list-style-type: none"> 変圧器と二次側接続母線部ダクトの基礎で沈下量の差が極めて発生しにくい構造となっている。また、防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤地下の廃油槽に流下するため、アクセスルートに影響のある変圧器火災の可能性は極めて小さい。 万一、火災が発生した場合は別ルートを選択する。また、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | (6) |
| 予備変圧器 | 絶縁油 | 35.9kL | 基準地震動 S _s によりタンク又は附属配管が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | <ul style="list-style-type: none"> アクセスルートへ影響のない箇所へ移設予定であることから、アクセスルートへの影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | (5) |
| 所内変圧器 | 絶縁油 | 21kL×2 | | <ul style="list-style-type: none"> 変圧器と二次側接続母線部ダクトの基礎で沈下量の差が極めて発生しにくい構造となっている。また、防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤地下の廃油槽に流下するため、アクセスルートに影響のある変圧器火災の可能性は極めて小さい。 | (5) |
| 起動変圧器 | 絶縁油 | 45.95kL 46.75kL | | <ul style="list-style-type: none"> 万一、火災が発生した場合においても離隔距離がありアクセスルートへの影響はない。また、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | (5) |

*※第 5.4.1-3 図の①～⑦の判定番号を記載

第 5.4.1-2 表 可燃物施設漏えい時被害想定 (3/5)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容* | |
|-------------------------|-----|-------|---|--|---|
| 66kV 非常用 変電所 | 絶縁油 | 6.6kL | 基準地震動 S_s によりタンク又は附属配管が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | ⑤ |
| 1号エステート 変圧器 | 絶縁油 | 1.1kL | | <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | ⑤ |
| 2号エステート 変圧器 | 絶縁油 | 1.1kL | | <ul style="list-style-type: none"> 火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | ⑤ |
| 絶縁油 保管タンク | — | — | なし | <ul style="list-style-type: none"> 当該タンクは空運用であることから、火災は発生しない。 | ③ |
| 緊急用エンジン 発電機燃料 タンク | | | | | |
| 重油貯蔵タンク | 重油 | 500kL | 基準地震動 S_s によりタンク又は附属配管が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | <ul style="list-style-type: none"> 当該タンクは移設予定であり、移設に伴い、地下埋設式とすることから、火災は発生しない。 | ⑤ |
| 緊急時対策室 建屋地下タンク | 重油 | 20kL | | <ul style="list-style-type: none"> 地下埋設式のタンクであり火災は発生しない | ⑤ |

*※第 5.4.1-3 図の①～⑦の判定番号を記載

第 5.4.1-2 表 可燃物施設漏えい時被害想定 (4/5)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容* |
|-------------------------|---------|--------|---|---|
| 緊急時対策室 建屋 (燃料小出槽) | 重油 | 490L | 基準地震動 S_s によりタンク又は附属配管が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | ・火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 ・万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 |
| オイル サービスタンク | 重油 | 390L | | ⑤ |
| 構内服洗濯用 タンク | 重油 | 1.82kL | | |
| 溶融炉灯油 タンク | 灯油 | 10kL | 基準地震動 S_s によりタンク又は附属配管が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | ・火災が発生した場合は迂回する。また、自衛消防隊による消火活動が可能である。 ・万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 |
| 雑固体減容処理 設備用バーナ | 灯油 | 925L | | ⑥ |
| 廃棄物処理建屋 廃油タンク | 廃油 | 1.9kL | | |
| タービン建屋 | 第 2 石油類 | 360L | なし | ・当該設備はコンクリート造りの建屋に設置されたタンクであり、火災時もアクセスルートへの影響は小さいと考える。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 |
| | 第 3 石油類 | 1.9kL | | ⑤ |
| | 第 4 石油類 | 19.4kL | | |
| 油倉庫 | 第 1 石油類 | 900L | なし | ・当該設備はコンクリート造りの建屋に設置されたタンクであり、火災時もアクセスルートへの影響は小さいと考える。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 |
| | 第 2 石油類 | 2.2kL | | ④ |
| | 第 3 石油類 | 18.2kL | | |
| | 第 4 石油類 | 21kL | | |
| | アルコール類 | 200L | | |
| No. 1 保修用 油倉庫 | 第 1 石油類 | 100L | なし | ・倉庫そのものが危険物を保管するための専用の保管庫（壁、柱、床等を不燃材料で設置等）となっているため、火災の発生のリスクは低い。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 |
| | 第 2 石油類 | 4kL | | |
| | 第 4 石油類 | 90kL | | |

* 第 5.4.1-3 図の①～⑦の判定番号を記載

第 5.4.1-2 表 可燃物施設漏えい時被害想定 (5/5)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容* | |
|--------------------------|-------|-----------------------|---|---|-----|
| No.2 保修用油倉庫 | 第4石油類 | 100kL | なし | <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫そのものが危険物を保管するための専用の保管庫（壁、柱、床等を不燃材料で設置等）となっているため、火災の発生のリスクは低い。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 | (4) |
| 工事協力会 油倉庫 | 第1石油類 | 1kL | | | |
| | 第2石油類 | 3.1kL | | | |
| | 第3石油類 | 2.5kL | | | |
| | 第4石油類 | 2.9kL | | | |
| 保修用屋外油貯蔵所 | 潤滑油 | 80kL | 基準地震動 S_s によりドラム缶が破損し、漏えいした可燃物による火災発生のおそれがある。 | <ul style="list-style-type: none"> ・火災が発生した場合でも、アクセスルートからの離隔距離が確保されており、アクセスルートへの影響はない。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 ・万一、同時に複数の火災が発生した場合でも自衛消防隊による早期の消火活動が可能である。 | (5) |
| 協力会社 ポンベ小屋 | アセチレン | 6m ³ × 50 | なし | <ul style="list-style-type: none"> ・ポンベはチェーンにより固縛されており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生リスクは低い。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 | (4) |
| | プロパン | 5m ³ × 10 | | | |
| | フロン | 2m ³ × 10 | | | |
| H2ポンベ庫 | 水素 | 7m ³ × 20 | | | |
| 予備ポンベ庫 | 水素 | 7m ³ × 40 | | | |
| 所内ボイラープロパン ポンベ庫 | プロパン | 50kg × 4 | | | |
| 焼却炉用 プロパン ポンベ庫 | プロパン | 500kg × 5 | | | |
| サービス建屋 ポンベ庫 | アセチレン | 1.5m ³ × 3 | | | |
| 廃棄物処理建屋 化学分析用 ポンベ庫 | アセチレン | 7kg × 1 | | | |
| 食堂用プロパン ポンベ庫 | プロパン | 50kg × 18 | | | |
| 水素貯槽 | 水素 | 6.7kL | なし | <ul style="list-style-type: none"> ・基礎に固定して設置しており、転倒による損傷は考えにくく、また着火源とも成り難いため火災の発生リスクは低い。 ・万一、火災が発生した場合でも、自衛消防隊による消火活動が可能である。 | (4) |

*第 5.4.1-3 図の①～⑦の判定番号を記載

【可燃物施設の固縛状況等】



T/H 消火用ディーゼルポンプ室



T/H 消火用ディーゼルポンプ室
T/H 消火用ディーゼルポンプ用タンク設置状況



協力会社ボンベ小屋



協力会社ボンベ小屋
アセチレン・プロパンボンベ設置状況



プロパンボンベ庫



プロパンボンベ庫
プロパンボンベの固縛状況

第 5.4.1-6 図 可燃物施設の固縛状況

b. 可搬型設備の火災

保管場所に配備する可搬型設備の火災について評価を実施した結果、

第 5.4.1-3 表に示すとおり、被害想定への対応を実施することから、ア
クセスルート及び可搬型設備に影響はない。

第 5.4.1-3 表 可搬型設備の被害想定

| 対象設備 | 内容物 | 被害想定 | 対応内容 |
|--------------------------------|-----|--|--|
| ・可搬型設備 【西側保管場所】 【南側保管場所】 | 軽油 | <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型設備の車両火災による他の車両への影響 ・可搬型設備のアクセスルートへの運搬不能 | <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型設備間の離隔距離を 2.5m 以上とることにより、周囲の車両に影響を及ぼさない。 ・西側及び南側保管場所には、火災を感知するための感知設備を設置するため、早期に検知が可能である。 ・火災が発生した場合には、自衛消防隊による消火活動が可能である。 |

c. 構内（防火帯内側）の植生火災

構内の植生火災について評価を実施した結果、第 5.4.1-4 表に示すとおり、被害想定への対応を実施することから、アクセスルート及び可搬型設備に影響がないことを確認した。また、第 5.4.1-7 図に感知設備の例を示す。

第 5.4.1-4 表 構内植生による被害想定

| 対象 | 被害想定 | 対応内容 |
|-------|---|---|
| 構内の植生 | <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型設備保管場所近傍の植生火災による可搬型設備への影響 ・アクセスルート近傍の植生火災による可搬型設備の運搬不能 | <ul style="list-style-type: none"> ・西側及び南側保管場所には、火災を感知するための感知設備を設置するため、早期に検知が可能である。また、自衛消防隊による消火活動が可能である。 ・植生火災が発生した場合には、防火エリアを設定することから、西側及び南側保管場所の可搬型設備、アクセスルートは影響を受けない（別紙（6）参照） |



炎感知器



熱感知カメラ

第 5.4.1-7 図 感知設備（例示）

(3) 薬品タンクの損壊

薬品タンク漏えい時について評価した結果、第 5.4.1-5 表に示すとおり、アクセスルートへ影響がないことを確認した。

- ・屋外に設置されている窒素ガス供給設備液体窒素貯蔵タンクは、漏えいした場合であっても外気中に拡散することから、漏えいによる影響が限定的と考えられる。
- ・薬品タンクは堰内又は建屋内に設置されているため、漏えいによる影響は限定的と考えられる。

第 5.4.1-5 表 薬品タンク漏えい時被害想定 (1/2)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容 |
|--------------------|-------|--------|--|---|
| 硫酸貯蔵タンク※1 | 硫酸 | 50kL | <p>(漏えい)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 <p>(人体への影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・皮膚、粘膜に対して腐食性がある。 ・経口摂取すると口、のどが腐食され、胃の灼熱感、嘔吐等を引き起こす。 | <p>(※1) タンクが破損し漏えいしても全容量を収容できる堰をタンク周辺に設置している。</p> <p>(※2) タンク周辺に堰を設置している。</p> <p>(※3) タンクは建屋内に設置されている。</p> <p>(※4) アクセスルートよりも低い位置に設置している。</p> <p>・万一、薬品の漏えいを確認した場合は、保護具を着用することから、人体への影響はない。</p> |
| R/W 中和硫酸供給用硫酸タンク※1 | | 600L | | |
| 希硫酸槽※1 | | 444L | | |
| 硫酸貯槽※1 | | 3kL | | |
| カチオン塔用硫酸希釀槽※3 | | 880L | | |
| カチオン塔用硫酸計量槽※3 | | 160L | | |
| MB-P 塔用硫酸計量槽※3 | | 155L | | |
| MB-P 塔用硫酸希釀槽※3 | | 155L | | |
| 硫酸希釀槽※2 | | 1.19kL | | |
| 苛性ソーダ貯蔵タンク※2 | 苛性ソーダ | 50kL | (漏えい) <ul style="list-style-type: none"> ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 <p>(ガス発生)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毒性の強いガスの発生は少ない。 <p>(人体への影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接触により皮膚表面の組織を侵す。 | <p>・万一、薬品の漏えいを確認した場合は、保護具を着用することから、人体への影響はない。</p> |
| 溶融炉苛性ソーダタンク※1 | | 3kL | | |
| 苛性ソーダ貯槽※2 | | 10kL | | |
| アニオン塔用苛性ソーダ計量槽※3 | | 540L | | |
| MB-P 塔用苛性ソーダ計量槽※3 | | 155L | | |
| 硫酸第一鉄薬注タンク※4 | 硫酸第一鉄 | 7kL | (漏えい) <ul style="list-style-type: none"> ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 <p>(人体への影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・目に入ると痛み、粘膜に炎症を生じる。 | |
| 溶融炉アンモニアタンク※1 | アンモニア | 1kL | (漏えい) <ul style="list-style-type: none"> ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 <p>(人体への影響)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・皮膚、粘膜に対して刺激および腐食性がある。 | |

第 5.4.1-5 表 薬品タンク漏えい時被害想定 (2/2)

| 名称 | 内容物 | 容量 | 被害想定 | 対応内容 |
|-----------------------|------------|--------------|--|---|
| S/B 用次亜塩素溶解タンク※3 | 次亜塩素酸ナトリウム | 200L | (漏えい) ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 (人体への影響) ・接触による皮膚の刺激等を生ずることがある。 | (※2) タンク周辺に堰を設置している。 (※3) タンクは建屋内に設置されている。 ・万一、薬品の漏えいを確認した場合は、保護具を着用することから、人体への影響はない。 |
| 構内用次亜塩素溶解タンク※3 | | 200L | | |
| PAC 貯槽※2 | ポリ塩化アルミニウム | 6kL | (漏えい) ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 (人体への影響) ・接触により目、皮膚を刺激する。 | |
| アニオン塔※3 | アニオン樹脂 | 5.4kL ×2 | (漏えい) ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 (人体への影響) ・接触により目を刺激する。 | |
| カチオン塔※3 | カチオン樹脂 | 3.49kL ×2 | (漏えい) ・地震により貯槽が破損し、漏えいする。 (人体への影響) ・経口摂取により胃部を刺激する。 | |
| 窒素ガス供給設備 液体窒素貯蔵タンク | 液化窒素 | 55.6kL | (漏えい) ・地震により貯槽が破損し、液化窒素が漏えいする。 (人体への影響) ・閉鎖空間においては窒息、また、誤って触れることで凍傷のおそれがある。 | ・N2 タンクは屋外に設置されており、万一漏えい等が発生した場合でも外気中に拡散する。 ・タンク周辺に堰を設置している。 ・万一、薬品の漏えいを確認した場合は、保護具を着用することから、人体への影響はない。 |

(4) タンクからの溢水


アクセスルート近傍にある溢水源となる可能性のあるタンクの配置を第 5.4.1-8 図に示す。溢水源となる可能性のあるタンクについて基準地震動 S_s によるタンク及び付属配管の破損による溢水を想定し、アクセスルートへの影響評価を実施した結果、第 5.5.1-6 表に示すとおりアクセスルート

トに影響がないことを確認した。また、この際の破損設定は、タンクの破損形状を保守的な設定とし、溢水影響の大きい方向に指向性を持たせて流出させるものとして評価を実施した。

屋外タンクからの溢水を考慮した場合においても、周辺の道路上及び排水設備を自然流下し比較的短時間で拡散することからアクセスルートにおける徒歩*及び可搬型設備の走行及び運搬に影響はない（別紙（18）、（19）参照）。

*建屋の浸水時における歩行可能な水深は、歩行困難水深及び水圧でドアが開かなくなる水深などから30cm以下と設定されており、屋外においても同様な値とする。

「地下空間における浸水対策ガイドライン」（平成28年1月現在 国土交通省HP）参照



第 5.4.1-8 図 周辺タンクの溢水によるアクセスルートへの影響
1.0.2-86

第 5.4.1-6 表 溢水タンク漏えい時被害想定


| 名称 | 容量 | 被害想定 | 対応内容 |
|--------------|-----------|---|------|
| 碍子洗浄タンク | 100kL | | |
| HHOG 冷水塔 | 1. 5kL | | |
| HHOG 補給水タンク | 2. 39kL | | |
| 取水口ろ過水ヘッドタンク | 20kL | | |
| プローダウンタンク | 1. 67kL | | |
| S/B 飲料水タンク | 10kL | | |
| チェックポイント高置水槽 | 4kL | | |
| AD ビル飲料水タンク | 22kL | | |
| 構内服ランドリー受水槽 | 4kL | | |
| 600 トン純水タンク | 600kL | | |
| 工事協力会社事務所受水槽 | 30kL | | |
| 放管センター受水槽 | 22kL | | |
| 原子力館受水槽（濾過水） | 12kL | | |
| 原子力館受水槽（飲料水） | 12kL | | |
| ろ過用水高築水槽 | 20kL | | |
| 活性炭ろ過器 | 40kL×2 | | |
| No. 1pH 調整槽 | 2. 7kL | | |
| No. 2pH 調整槽 | 1. 32kL | | |
| 凝集沈殿槽 | 78kL | | |
| パルセーター | 200kL | | |
| 第 1 ろ過水タンク | 150kL | | |
| 加圧水槽 | 1. 1kL | | |
| 薬品混合槽 | 8. 4kL | | |
| 加圧浮上分離槽 | 74. 82kL | | |
| 第 2 ろ過水タンク | 150kL | | |
| 濃縮槽 | 62kL | | |
| 多目的タンク | 1, 500kL | | |
| モノバルブフィルター | 92. 2kL×2 | | |
| モノスコアフィルター | 15. 3kL | | |
| 原水タンク | 1, 000kL | | |
| ろ過水貯蔵タンク | 1, 500kL | | |
| 純水貯蔵タンク | 500kL | | |
| 脱炭酸水槽 | 2kL×2 | | |
| 温水槽 | 14kL | | |
| 中間槽 | 15kL | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地震によりタンク又は附属配管が破損した場合でも、周辺の空地が平坦かつ広大であり、比較的短時間で拡散することから、アクセス性に影響はないと考えられる。 ・ 溢水が発生した場合であっても、純水、ろ過水等であり、人体への影響はない。 ・ 西側接続口については、津波や竜巻等の影響を考慮し地下格納槽内に設置することからタンク破損による溢水での影響はない。 | |

5.4.2 周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響評価

【(3) 周辺斜面の崩壊、(4) 道路面のすべり】

(1) アクセスルート沿い斜面の概要

アクセスルート沿いの斜面の位置を第 5.4.2-1 図に示す。




※②、③は今後、設計・造成するエリアのため、写真は掲載せず

第 5.4.2-1 図 アクセスルート沿いの主な斜面の位置

(2) 斜面崩壊する被害想定の考え方

第 5.4.2-2 図に周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響評価フローを示す。

アクセスルートの周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりについては、安定性が確保されていない全斜面が崩壊するものと仮定した場合の堆積土砂形状を予測し、必要な幅員が確保可能か確認する。なお、必要な幅員が確保できない場合は、斜面に対する対策検討又は別途復旧時間の評価を行う。



第 5.4.2-2 図 周辺斜面の崩壊及び道路面のすべりに対する影響評価フロー

(3) 評価

アクセスルートの設置に伴う造成計画・設計において、周辺斜面の有無や敷地下斜面の安定性の確認を行う。評価結果は追而とする。

5.4.3 沈下等に対する影響評価

一部評価結果は追而

【(5) 液状化及び搖すり込みによる不等沈下、液状化に伴う浮き上がり】

別紙(8)のとおり、東北地方太平洋沖地震や中越沖地震時東海第二発電所や他の原子力発電所の道路には、不等沈下に伴う段差等が以下の箇所に発生していることから、同様の箇所に段差発生を想定し、不等沈下による通行不能が発生しないか確認し、通行に支障がある段差が発生した場合は、発生段差への対策検討又は別途復旧時間の評価を行う。

- ・地中埋設構造物と埋戻部等との境界部（埋設物等境界部）
- ・地山と埋戻部等との境界部

なお、アクセスルート上の地中埋設構造物については、図面確認やプラントウォークダウンにより確認した。

また、アクセスルート下の地中構造物の液状化に伴う浮き上がりについて評価を行い、浮き上がりが想定される場合には、対策を行い、浮き上がりを防止する。

さらに、海岸付近のアクセスルートについては、液状化による側方流動を考慮した沈下の検討を行う。

第5.4.3-1図に示す新規で整備するアクセスルート下部に地中埋設構造物が埋設されている箇所は、沈下量等に問わず、第5.4.3-2図のような路盤補強を行うことから、影響評価対象から除外する。


(1) 地中埋設構造物と埋戻部等との境界部（埋設物等境界部）の評価方法

第 5.4.3-1 図に示す地中埋設構造物と埋戻部等との境界部（埋設物等境界部）を段差発生の可能性がある箇所として抽出した。


この抽出箇所において、4.3.3(1)と同様に基準地震動 S_s に対する液状化及び搖すり込みによる沈下を考慮し、両沈下量の合計を総沈下量として沈下量の評価を行う。

液状化及び搖すり込みによる沈下によりアクセスルート上に発生する地表面の段差量の評価基準値については、緊急車両が徐行により走行可能な段差量 15cm とする。

また、液状化に伴う浮き上がりが生じる可能性がある箇所として、アクセスルート下の地中埋設構造物設置箇所を抽出した。



第 5.4.3-1 図 地中埋設構造物と埋戻部等との境界部の抽出結果
(表中の番号は第 5.4.3-1, 2, 4 表の構造物番号を示す)



第 5.4.3-2 図 路盤補強のイメージ

a . 液状化による沈下量の算定方法

4. 3. 3(1) と同様に、液状化による沈下量は、地下水位以深～GL. -20m の地層を液状化による沈下の対象層とし、その層厚の 5.5%とした。

b . 揺すり込みによる沈下量の算定方法

4. 3. 3(1) と同様に、揺すり込みによる沈下量は、地表～地下水位以浅の地層を揺すり込み沈下の対象層とし、その層厚の 1%とした。

c . 液状化に伴う浮き上がりの評価方法

4. 3. 3(1) の評価方法に加え、第 5. 4. 3-1 表に示す箇所のうち、以下の条件に該当する箇所を評価対象とする。

条件② 地震時の復旧ルート（第 5. 5. 1-1 図及び第 5. 5. 1-2 図参照）

上の箇所

条件③ 斜面崩壊の影響を受けない箇所

d . 地下水位の設定

4. 3. 3(1) と同様に、沈下量の算出における地下水位については、過去のボーリング等により地下水位観測記録などを基に設定する。

(2) 地中埋設構造物と埋戻部等との境界部（埋設物等境界部）の評価

a. 不等沈下の評価

評価結果を第 5.4.3-1 表に示す。

15cm 以上の段差発生が想定される箇所（第 5.4.3-1 表中の No. 100, 117, 118 の構造物埋設部）については、段差緩和対策として第 4.5.3-2 図のような路盤補強を実施することで通行性を確保する。

また、想定を上回る沈下量が発生し、通行に支障のある段差が生じた場合に備えて、段差を応急的に復旧する作業ができるよう資材（土のう等）の配備並びに訓練を実施し、段差を復旧・車両が通行できることを確認している。（別紙（20），（21）参照）

第 5.4.3-1 表 沈下量算出結果 (1/2)

：段差（相対沈下量が15cmを超える箇所）

| No | 名称 | 路面高 | 基礎 下端 | 構造物高 | 地下 水位 | 相対 沈下量 | 車両通行 可否 |
|----|------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| | | T.P.+ (m) | T.P.+ (m) | (m) | T.P.+ (m) | (cm) | 15cm以下 : ○ |
| 1 | 変圧器排油管 | 8.0 | 5.4 | 0.27 | 1.5 | 0.3 | ○ |
| 2 | 電線管路 | 8.0 | 7.2 | 0.10 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 3 | 電線管路 | 8.0 | 5.7 | 0.90 | 2.0 | 0.9 | ○ |
| 4 | 電線管路 | 8.0 | 5.7 | 0.90 | 2.0 | 0.9 | ○ |
| 5 | 電線管路 | 8.0 | 5.7 | 0.85 | 2.0 | 0.9 | ○ |
| 6 | 電線管路 | 8.0 | 5.7 | 0.85 | 2.0 | 0.9 | ○ |
| 7 | 電線管路 | 8.0 | 6.6 | 0.32 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 8 | 電線管路 | 8.0 | 6.7 | 0.16 | 1.5 | 0.2 | ○ |
| 9 | 電線管路 | 8.0 | 6.8 | 0.16 | 1.5 | 0.2 | ○ |
| 10 | 電線管路 | 8.0 | 6.6 | 0.16 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 11 | 電線管路 | 8.0 | 6.5 | 0.16 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 12 | 電線管路 | 8.0 | 6.5 | 0.16 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 13 | 電線管路 | 8.0 | 7.0 | 0.16 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 14 | 電線管路 | 8.0 | 7.1 | 0.10 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 15 | 電線管路 | 8.0 | 6.5 | 0.20 | 1.5 | 0.2 | ○ |
| 16 | 電線管路 | 8.0 | 6.6 | 0.25 | 1.5 | 0.3 | ○ |
| 17 | 電線管路 | 8.0 | 6.8 | 0.10 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 18 | 電線管路 | 8.0 | 6.8 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | ○ |
| 19 | 電線管路 | 8.0 | 7.3 | 0.10 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 20 | 電線管路 | 8.0 | 6.9 | 0.14 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 21 | 電線管路 | 8.0 | 6.9 | 0.13 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 22 | 電線管路 | 8.0 | 6.9 | 0.14 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 23 | 電線管路 | 8.0 | 6.6 | 0.13 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 24 | 電線管路 | 8.0 | 6.6 | 0.15 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 25 | 電線管路 | 8.0 | 7.4 | 0.11 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 26 | 電線管路 | 8.0 | 7.4 | 0.11 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 27 | 電線管路 | 8.0 | 7.4 | 0.11 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 28 | 電線管路 | 8.0 | 7.6 | 0.10 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 29 | 電線管路 | 8.0 | 7.2 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 30 | 一般排水 | 8.0 | 6.3 | 0.40 | 1.5 | 0.4 | ○ |
| 31 | 一般排水 | 8.0 | 6.3 | 0.40 | 1.5 | 0.4 | ○ |
| 32 | 旧消防配管 | 8.0 | 6.3 | 0.17 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 33 | 旧消防配管 | 8.0 | 6.6 | 0.17 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 34 | 消防配管 | 8.0 | 6.7 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 35 | 旧消防配管 | 8.0 | 6.9 | 0.11 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 36 | ろ過水配管 | 8.0 | 6.6 | 0.09 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 37 | ろ過水配管 | 8.0 | 6.6 | 0.09 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 38 | ろ過水配管 | 8.0 | 6.5 | 0.32 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 39 | 旧ろ過水配管 | 8.0 | 6.9 | 0.17 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 40 | 旧ろ過水配管 | 8.0 | 6.8 | 0.17 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 41 | ろ過水配管 | 8.0 | 6.2 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 42 | R/B,D/Gストームドレン配管 | 8.0 | 6.8 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 43 | T/Bストームドレン配管 | 8.0 | 6.8 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 44 | 排水配管 | 8.0 | 6.6 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 45 | 排水配管 | 8.0 | 6.6 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 46 | 排水配管 | 8.0 | 6.6 | 0.11 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 47 | 旧RHR配管 | 8.0 | 5.4 | 0.81 | 1.5 | 0.8 | ○ |
| 48 | OG管 | 8.0 | 4.4 | 0.08 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 49 | OG管 | 8.0 | 5.1 | 0.08 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 50 | MUW配管 | 8.0 | 6.2 | 0.17 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 51 | MUW配管 | 8.0 | 5.8 | 0.17 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 52 | MUW配管 | 8.0 | 6.6 | 0.06 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 53 | MUW配管 | 8.0 | 5.8 | 0.17 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 54 | 旧DGSW管 | 8.0 | 4.3 | 0.46 | 2.0 | 0.5 | ○ |
| 55 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 56 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 2.0 | 0.1 | ○ |
| 57 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 58 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 59 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 60 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 61 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 62 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 63 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 64 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.5 | 0.1 | ○ |
| 65 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |
| 66 | ケーブル管路 | 8.0 | 6.7 | 0.12 | 1.0 | 0.1 | ○ |

第 5.4.3-1 表 沈下量算出結果 (2/2)

| No | 名称 | 路面高 | 基礎 下端 | 構造物高 | 地下 水位 | 相対 沈下量 | 車両通行 可否 |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| | | T.P.+ (m) | T.P.+ (m) | (m) | T.P.+ (m) | (cm) | 15cm以下 : ○ |
| 67 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.8 | 0.25 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 68 | 排水溝 | 8.0 | 7.4 | 0.60 | 1.5 | 0.6 | ○ |
| 69 | 原水系、消防系トレーナー | 8.0 | 7.6 | 0.45 | 2.0 | 0.5 | ○ |
| 70 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.30 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 71 | 電線管トレーナー | 8.0 | 7.8 | 0.24 | 2.0 | 0.2 | ○ |
| 72 | 油系トレーナー | 8.0 | 7.6 | 0.38 | 2.0 | 0.4 | ○ |
| 73 | 排水溝 | 8.0 | 6.9 | 1.10 | 2.0 | 1.1 | ○ |
| 74 | 電線管トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.27 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 75 | ろ過水系トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.30 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 76 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.26 | 1.5 | 0.3 | ○ |
| 77 | 海水系トレーナー | 8.0 | 7.3 | 0.70 | 1.0 | 0.7 | ○ |
| 78 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.31 | 1.0 | 0.3 | ○ |
| 79 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.7 | 0.26 | 1.0 | 0.3 | ○ |
| 80 | 電線管トレーナー | 8.0 | 7.8 | 0.20 | 1.0 | 0.2 | ○ |
| 81 | 消防系トレーナー | 8.0 | 7.3 | 0.75 | 1.0 | 0.8 | ○ |
| 82 | 排水溝 | 8.0 | 7.6 | 0.42 | 1.0 | 0.4 | ○ |
| 83 | 排水溝 | 8.0 | 7.4 | 0.60 | 1.5 | 0.6 | ○ |
| 84 | 補助蒸気系トレーナー | 8.0 | 7.9 | 0.15 | 1.5 | 0.2 | ○ |
| 85 | 原水系トレーナー | 8.0 | 7.5 | 0.48 | 2.0 | 0.5 | ○ |
| 86 | 排水溝 | 8.0 | 7.7 | 0.29 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 87 | ろ過水系トレーナー | 8.0 | 7.1 | 0.90 | 2.0 | 0.9 | ○ |
| 88 | 排水溝 | 8.0 | 7.5 | 0.51 | 2.0 | 0.5 | ○ |
| 89 | 起動変圧器洞道 | 8.0 | 3.0 | 2.95 | 2.0 | 3.0 | ○ |
| 90 | 主変圧器洞道 | 8.0 | 2.9 | 3.00 | 2.0 | 3.0 | ○ |
| 91 | 非常用冷却水管路 | 8.0 | 4.2 | 2.00 | 1.0 | 2.0 | ○ |
| 92 | 非常用冷却水管路 | 8.0 | 4.4 | 1.80 | 1.0 | 1.8 | ○ |
| 93 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 5.9 | 0.90 | 1.0 | 0.9 | ○ |
| 94 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 5.9 | 0.90 | 1.0 | 0.9 | ○ |
| 95 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 5.9 | 0.90 | 1.0 | 0.9 | ○ |
| 96 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 97 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 98 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 99 | 補機冷却水管路 | 8.0 | 4.8 | 3.12 | 1.0 | 3.1 | ○ |
| 100 | 放水路 | 8.0 | -3.1 | 4.60 | 1.5 | 25.3 | × |
| 101 | 放水管路 | 8.0 | 1.4 | 3.20 | 1.5 | 5.9 | ○ |
| 102 | 放水管路 | 8.0 | 1.4 | 3.20 | 1.5 | 5.9 | ○ |
| 103 | 放水管路 | 8.0 | 1.4 | 3.20 | 1.5 | 5.9 | ○ |
| 104 | 補機冷却水管路 | 8.0 | 4.8 | 3.12 | 1.5 | 3.1 | ○ |
| 105 | 非常用冷却水路 | 8.0 | 5.2 | 2.80 | 1.0 | 2.8 | ○ |
| 106 | 非常用冷却水路 | 8.0 | 5.2 | 2.80 | 1.0 | 2.8 | ○ |
| 107 | 電力ケーブル暗渠 | 8.0 | 4.6 | 2.85 | 1.0 | 2.9 | ○ |
| 108 | 非常用冷却水管路 | 8.0 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 2.0 | ○ |
| 109 | 非常用冷却水管路 | 8.0 | 2.2 | 1.80 | 1.0 | 1.8 | ○ |
| 110 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 5.9 | 0.90 | 1.0 | 0.9 | ○ |
| 111 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 6.2 | 0.60 | 1.0 | 0.6 | ○ |
| 112 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 113 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 114 | 取水管路 | 8.0 | 2.4 | 3.20 | 1.0 | 3.2 | ○ |
| 115 | 電力ケーブル管路 | 8.0 | 5.1 | 1.30 | 1.0 | 1.3 | ○ |
| 116 | 補機冷却水管路 | 8.0 | 1.0 | 3.07 | 1.0 | 3.1 | ○ |
| 117 | 放水路 | 8.0 | -2.6 | 4.60 | 1.0 | 25.3 | × |
| 118 | 復水器冷却用取水路 | 8.0 | -7.7 | 8.80 | 2.0 | 48.4 | × |
| 119 | 一般排水路 | 8.0 | 5.6 | 0.60 | 2.0 | 0.6 | ○ |
| 120 | 一般排水路 | 8.0 | 5.8 | 0.30 | 2.0 | 0.3 | ○ |
| 121 | 一般排水路 | 8.0 | 5.9 | 0.40 | 1.0 | 0.4 | ○ |
| 122 | 一般排水路 | 8.0 | 1.4 | 0.40 | 1.0 | 0.4 | ○ |
| 123 | 一般排水路 | 8.0 | 4.5 | 0.40 | 1.0 | 0.4 | ○ |
| 124 | 一般排水路 | 8.0 | 3.8 | 0.60 | 1.0 | 0.6 | ○ |
| 125 | 予備変圧器洞道 | 8.0 | 6.1 | 0.27 | 2.0 | 0.3 | ○ |

b . 液状化に伴う浮き上がりの評価

液状化による浮き上がりが想定される箇所は、第 5.4.3-2 表中の No. 101～103, 117, 118 の構造物埋設部であることから、これらの地中埋設構造物について、浮き上がりの評価を行い、安全率が評価基準値の 1.0 を上回らないことを確認する。評価結果を第 5.4.3-3 表に示す。

なお、安全率が 1.0 以下となった場合は、第 5.4.3-2 図のような路盤補強を実施し、浮き上がり防止することで通行性を確保する。

第 5.4.3-2 表 浮き上がり評価対象の抽出結果（1／2）

| No | 名称 | 条件① 地下水位よりも低い | 条件② 復旧ルート下部 | 条件③ 斜面崩壊の影響を受けない |
|----|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 変圧器排油管 | — | ○ | ○ |
| 2 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 3 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 4 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 5 | 電線管路 | — | ○ | — |
| 6 | 電線管路 | — | ○ | — |
| 7 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 8 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 9 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 10 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 11 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 12 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 13 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 14 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 15 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 16 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 17 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 18 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 19 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 20 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 21 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 22 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 23 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 24 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 25 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 26 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 27 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 28 | 電線管路 | — | — | ○ |
| 29 | 電線管路 | — | ○ | ○ |
| 30 | 一般排水 | — | ○ | ○ |
| 31 | 一般排水 | — | ○ | ○ |
| 32 | 旧消火配管 | — | ○ | ○ |
| 33 | 旧消火配管 | — | ○ | ○ |
| 34 | 消火配管 | — | ○ | ○ |
| 35 | 旧消火配管 | — | ○ | ○ |
| 36 | ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 37 | ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 38 | ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 39 | 旧ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 40 | 旧ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 41 | ろ過水配管 | — | ○ | ○ |
| 42 | R/B,D/Gストームドレン配管 | — | ○ | ○ |
| 43 | T/Bストームドレン配管 | — | ○ | ○ |
| 44 | 排水配管 | — | ○ | ○ |
| 45 | 排水配管 | — | ○ | ○ |
| 46 | 排水配管 | — | ○ | ○ |
| 47 | 旧RHRス配管 | — | ○ | ○ |
| 48 | OG管 | — | — | ○ |
| 49 | OG管 | — | ○ | ○ |
| 50 | MUW配管 | — | ○ | ○ |
| 51 | MUW配管 | — | ○ | ○ |
| 52 | MUW配管 | — | ○ | ○ |
| 53 | MUW配管 | — | ○ | — |
| 54 | 旧DGSW管 | — | ○ | ○ |
| 55 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 56 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 57 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 58 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 59 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 60 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 61 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 62 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 63 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 64 | ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 65 | ケーブル管路 | — | — | ○ |
| 66 | ケーブル管路 | — | — | ○ |

○：条件に該当する場合 —：条件に該当しない場合

第 5.4.3-2 表 浮き上がり評価対象の抽出結果 (2/2)


| ：浮き上がり評価対象 | | | | |
|------------|------------|------------------|----------------|---------------------|
| No | 名称 | 条件① 地下水位よりも低い | 条件② 復旧ルート下部 | 条件③ 斜面崩壊の影響を受けない |
| 67 | 消防系レンチ | — | ○ | ○ |
| 68 | 排水枠 | — | ○ | ○ |
| 69 | 原水系、消防系レンチ | — | ○ | — |
| 70 | 消防系レンチ | — | ○ | ○ |
| 71 | 電線管レンチ | — | ○ | ○ |
| 72 | 油系レンチ | — | — | ○ |
| 73 | 排水枠 | — | — | ○ |
| 74 | 電線管レンチ | — | — | ○ |
| 75 | ろ過水系レンチ | — | ○ | ○ |
| 76 | 消防系レンチ | — | ○ | ○ |
| 77 | 海水系レンチ | — | ○ | ○ |
| 78 | 消防系レンチ | — | ○ | ○ |
| 79 | 消防系レンチ | — | ○ | ○ |
| 80 | 電線管レンチ | — | ○ | ○ |
| 81 | 消防系レンチ | — | — | ○ |
| 82 | 排水枠 | — | ○ | ○ |
| 83 | 排水枠 | — | ○ | ○ |
| 84 | 補助蒸気系レンチ | — | ○ | ○ |
| 85 | 原水系レンチ | — | ○ | ○ |
| 86 | 排水枠 | — | ○ | ○ |
| 87 | ろ過水系レンチ | — | ○ | ○ |
| 88 | 排水溝 | — | ○ | ○ |
| 89 | 起動変圧器洞道 | — | ○ | ○ |
| 90 | 主変圧器洞道 | — | ○ | ○ |
| 91 | 非常用冷却水管路 | — | ○ | ○ |
| 92 | 非常用冷却水管路 | — | ○ | ○ |
| 93 | 電力ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 94 | 電力ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 95 | 電力ケーブル管路 | — | ○ | ○ |
| 96 | 取水管路 | — | ○ | ○ |
| 97 | 取水管路 | — | ○ | ○ |
| 98 | 取水管路 | — | ○ | ○ |
| 99 | 補機冷却水管路 | — | ○ | ○ |
| 100 | 放水路 | ○ | — | ○ |
| 101 | 放水管路 | ○ | ○ | ○ |
| 102 | 放水管路 | ○ | ○ | ○ |
| 103 | 放水管路 | ○ | ○ | ○ |
| 104 | 補機冷却水管路 | — | ○ | ○ |
| 105 | 非常用冷却水路 | — | ○ | ○ |
| 106 | 非常用冷却水路 | — | ○ | ○ |
| 107 | 電力ケーブル暗渠 | — | — | ○ |
| 108 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 109 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 110 | 電力ケーブル管路 | — | — | ○ |
| 111 | 電力ケーブル管路 | — | — | ○ |
| 112 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 113 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 114 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 115 | 電力ケーブル管路 | — | — | ○ |
| 116 | 補機冷却水管路 | — | — | ○ |
| 117 | 放水路 | ○ | ○ | ○ |
| 118 | 復水器冷却用取水路 | ○ | ○ | ○ |
| 119 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 120 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 121 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 122 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 123 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 124 | 一般排水路 | — | ○ | ○ |
| 125 | 予備変圧器洞道 | — | ○ | ○ |

第 5.4.3-3 表 浮き上がり評価結果

| No. | 名称 | 揚圧力 (kN/m) | 浮き上がり抵抗力 (kN/m) | 安全率 |
|-----|-----------|---------------|--------------------|-----|
| 101 | 放水管路 | 追而 | 追而 | 追而 |
| 102 | 放水管路 | 追而 | 追而 | 追而 |
| 103 | 放水管路 | 追而 | 追而 | 追而 |
| 117 | 放水路 | 追而 | 追而 | 追而 |
| 118 | 復水器冷却用取水路 | 追而 | 追而 | 追而 |

(3) 地山と埋戻部との境界部の評価

地山と埋戻部との境界部等には、第 5.4.3-3 図のように段差が生じないよう擦り付ける工夫がされているため、通行に支障となる段差は発生しない。敷地内における地山と埋戻部の該当箇所の記載は追而とする。



第 5.4.3-3 図 地山と埋戻部の境界の状況


(4) 側方流動による沈下

防潮堤脇のアクセスルートの段差評価において、地震時の液状化に伴う側方流動が段差評価に与える影響を検討する。

a. 評価方法

道路橋示方書・同解説 V 耐震設計編（平成 14 年 3 月）より、水際線から概ね 100m 程度の範囲とされていることから、海岸より概ね 100m 程度の範囲を側方流動の評価対象とする。

評価範囲を第 5.4.3-4 図に示す。



第 5.4.3-4 図 側方流動の評価範囲

b . 評価結果

側方流動による段差が車両の通行に影響を与えない設計とする。評価結果は追而とする。

【(7) 地中埋設構造物の損壊】

地中埋設構造物の損壊による道路面への影響については、主変圧器洞道のような耐震性が十分ではない地中埋設構造物が地震により損壊し、段差が発生するものと想定した。なお、アクセスルート上の地中埋設構造物については、図面確認やプラントウォークダウンにより確認した。

検討の結果、第 5.4.3-1 表中の No. 89～92, 96～109, 112～114, 116～118 の地中埋設構造物は大型のため、損壊により通行が困難となるおそれがあるため、第 5.4.3-2 図のような路盤補強を実施することで通行性を確保する。

アクセスルートの路盤補強の対象範囲は、以下のいずれかの条件に該当する箇所とする。整理結果を第 5.4.3-4 表、路盤補強の範囲を第 5.4.3-5 図に示す。

条件① 15cm 以上の段差発生が想定される埋設物の設置箇所

条件② 液状化による浮き上がりが想定される埋設物の設置箇所

条件③ 損壊により通行が困難となるおそれのある埋設物の設置箇所

なお、第 5.4.3-4 表中の No. 42, 43, 47, 77～79, 93～95, 110, 111, 115 の構造物は、いずれの条件にも該当しないが、近傍で路盤補強を行うため、合わせて路盤補強を実施する。

また、路盤補強の実施箇所のうち、陥没はしないが 15cm 以上の段差発生が想定される箇所には段差を抑制させるために補強材による路盤補強、陥没が想定される箇所にはコンクリート床板の敷設及びコンクリート床板端部の段差を抑制するために補強材による路盤補強を行うものとする。

第 5.4.3-4 表 路盤補強の対象構造物 (1/2)

| No | 名称 | 条件① 15cm以上の段差発 | 条件② 浮き上がり対象 | 条件③ 損壊時に通行が困難 |
|----|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1 | 変圧器排油管 | — | — | — |
| 2 | 電線管路 | — | — | — |
| 3 | 電線管路 | — | — | — |
| 4 | 電線管路 | — | — | — |
| 5 | 電線管路 | — | — | — |
| 6 | 電線管路 | — | — | — |
| 7 | 電線管路 | — | — | — |
| 8 | 電線管路 | — | — | — |
| 9 | 電線管路 | — | — | — |
| 10 | 電線管路 | — | — | — |
| 11 | 電線管路 | — | — | — |
| 12 | 電線管路 | — | — | — |
| 13 | 電線管路 | — | — | — |
| 14 | 電線管路 | — | — | — |
| 15 | 電線管路 | — | — | — |
| 16 | 電線管路 | — | — | — |
| 17 | 電線管路 | — | — | — |
| 18 | 電線管路 | — | — | — |
| 19 | 電線管路 | — | — | — |
| 20 | 電線管路 | — | — | — |
| 21 | 電線管路 | — | — | — |
| 22 | 電線管路 | — | — | — |
| 23 | 電線管路 | — | — | — |
| 24 | 電線管路 | — | — | — |
| 25 | 電線管路 | — | — | — |
| 26 | 電線管路 | — | — | — |
| 27 | 電線管路 | — | — | — |
| 28 | 電線管路 | — | — | — |
| 29 | 電線管路 | — | — | — |
| 30 | 一般排水 | — | — | — |
| 31 | 一般排水 | — | — | — |
| 32 | 旧消火配管 | — | — | — |
| 33 | 旧消火配管 | — | — | — |
| 34 | 消火配管 | — | — | — |
| 35 | 旧消火配管 | — | — | — |
| 36 | ろ過水配管 | — | — | — |
| 37 | ろ過水配管 | — | — | — |
| 38 | ろ過水配管 | — | — | — |
| 39 | 旧ろ過水配管 | — | — | — |
| 40 | 旧ろ過水配管 | — | — | — |
| 41 | ろ過水配管 | — | — | — |
| 42 | R/B,D/Gストームドレン配管 | — | — | — |
| 43 | T/Bストームドレン配管 | — | — | — |
| 44 | 排水配管 | — | — | — |
| 45 | 排水配管 | — | — | — |
| 46 | 排水配管 | — | — | — |
| 47 | 旧RHRD配管 | — | — | — |
| 48 | OG管 | — | — | — |
| 49 | OG管 | — | — | — |
| 50 | MUW配管 | — | — | — |
| 51 | MUW配管 | — | — | — |
| 52 | MUW配管 | — | — | — |
| 53 | MUW配管 | — | — | — |
| 54 | 旧DGSW管 | — | — | — |
| 55 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 56 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 57 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 58 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 59 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 60 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 61 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 62 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 63 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 64 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 65 | ケーブル管路 | — | — | — |
| 66 | ケーブル管路 | — | — | — |


○ : 条件に該当する場合 - : 条件に該当しない場合

第 5.4.3-4 表 路盤補強の対象構造物 (2/2)

| 路盤補強の実施対象 | | | | |
|-----------|-------------|-------------------|----------------|------------------|
| No | 名称 | 条件① 15cm以上の段差発 | 条件② 浮き上がり対象 | 条件③ 損壊時に通行が困難 |
| 67 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 68 | 排水枠 | — | — | — |
| 69 | 原水系、消防系トレンチ | — | — | — |
| 70 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 71 | 電線管トレンチ | — | — | — |
| 72 | 油系トレンチ | — | — | — |
| 73 | 排水枠 | — | — | — |
| 74 | 電線管トレンチ | — | — | — |
| 75 | ろ過水系トレンチ | — | — | — |
| 76 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 77 | 海水系トレンチ | — | — | — |
| 78 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 79 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 80 | 電線管トレンチ | — | — | — |
| 81 | 消防系トレンチ | — | — | — |
| 82 | 排水枠 | — | — | — |
| 83 | 排水枠 | — | — | — |
| 84 | 補助蒸気系トレンチ | — | — | — |
| 85 | 原水系トレンチ | — | — | — |
| 86 | 排水枠 | — | — | — |
| 87 | ろ過水系トレンチ | — | — | — |
| 88 | 排水溝 | — | — | — |
| 89 | 起動変圧器洞道 | — | — | ○ |
| 90 | 主変圧器洞道 | — | — | ○ |
| 91 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 92 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 93 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 94 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 95 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 96 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 97 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 98 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 99 | 補機冷却水管路 | — | — | ○ |
| 100 | 放水路 | ○ | — | ○ |
| 101 | 放水管路 | — | ○ | ○ |
| 102 | 放水管路 | — | ○ | ○ |
| 103 | 放水管路 | — | ○ | ○ |
| 104 | 補機冷却水管路 | — | — | ○ |
| 105 | 非常用冷却水路 | — | — | ○ |
| 106 | 非常用冷却水路 | — | — | ○ |
| 107 | 電力ケーブル暗渠 | — | — | ○ |
| 108 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 109 | 非常用冷却水管路 | — | — | ○ |
| 110 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 111 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 112 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 113 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 114 | 取水管路 | — | — | ○ |
| 115 | 電力ケーブル管路 | — | — | — |
| 116 | 補機冷却水管路 | — | — | ○ |
| 117 | 放水路 | ○ | ○ | ○ |
| 118 | 復水器冷却用取水路 | ○ | ○ | ○ |
| 119 | 一般排水路 | — | — | — |
| 120 | 一般排水路 | — | — | — |
| 121 | 一般排水路 | — | — | — |
| 122 | 一般排水路 | — | — | — |
| 123 | 一般排水路 | — | — | — |
| 124 | 一般排水路 | — | — | — |
| 125 | 予備変圧器洞道 | — | — | — |

○：条件に該当する場合

—：条件に該当しない場合



第 5.4.3-5 図 アクセスルート及び路盤補強実施箇所

5.5 地震及び津波時におけるアクセスルートの復旧時間評価結果

5.5.1 地震時の復旧時間の評価結果


地震時におけるアクセスルートの選定は、西側及び南側保管場所のうち、要員の集合場所となる緊急時対策所から遠い南側保管場所、重大事故等発生時の取水箇所（代替淡水貯槽、北側淡水池、高所淡水池）を経て、各接続箇所までの以下の複数ルートを選定し、各ルートの時間評価を行う。

- ・地震の影響を受けないルート（第 5.5.1-1 図）
- ・(1)～(7) の被害想定結果を踏まえ、地震時に発生するがれき等の復旧を行いうルート（第 5.5.1-2 図から第 5.5.1-3 図）

また、地震時の被害想定の一覧を別紙（22）に示す。



第 5.5.1-1 図 緊急時対策所～高所淡水池～11m盤接続口
及び緊急時対策所～代替淡水貯槽～西側接続口までの
アクセスルート概要




第 5.5.1-2 図 緊急時対策所～代替淡水貯槽～東側接続口，西側接続口までの
アクセスルート概要



第 5.5.1-3 図 緊急時対策所～北側淡水池～東側接続口，西側接続口までの
アクセスルート概要

1.0.2-107



第 5.5.1-4 図 緊急時対策所～北側淡水池～代替淡水貯槽までの
アクセスルート概要

(1) 復旧方法

第 5.5.1-5 図に地震時におけるアクセスルート、第 5.5.1-6 図に崩壊土砂撤去の考え方を示す。

a. がれき撤去

アクセスルート上の構造物倒壊によるがれきが堆積している箇所については、ホイールローダを用いてがれきをルート外へ押出しすることによりルートを復旧する。(別紙 (20), (23), 補足説明資料 (3) 参照)


b. 崩壊土砂撤去

アクセスルート上の崩壊土砂が堆積している箇所については、ホイールローダを用いて土砂をルート外へ押出しすることによりルートを復旧


する。(別紙 (20), (23), 補足説明資料 (3) 参照)

復旧道路の条件は以下のとおり。


- ・アクセスルートとして必要な幅員を確保する。(別紙 (15) 参照)
- ・切土法面勾配は文献を参考に 1:1.0 とする。(第 5.5.1-6 図, 第 5.5.1-7 図参照)



第 5.5.1-5 図 地震時におけるアクセスルート



第 5.5.1-6 図 崩壊土砂撤去の考え方



※自然地山ではないものの、掘削規模(高さ約 1m)を考慮し、「平成 21 年 6 月 道路土工・切土工・斜面安定工指針（社団法人日本道路協会）」における法高 5m 以下の砂質土を参考に 1:1.0 とした。

| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 |
|-------|----------------|---|
| 硬岩 | | 1 : 0.3 ~ 1 : 0.8 |
| 軟岩 | | 1 : 0.5 ~ 1 : 1.2 |
| 砂 | 密度でない粒度分布の悪いもの | 1 : 1.5 ~ |
| 砂質土 | 密度なもの | 5m以下 1 : 0.8 ~ 1 : 1.0 5~10m 1 : 1.0 ~ 1 : 1.2 |
| | 密度でないもの | 5m以下 1 : 1.0 ~ 1 : 1.2 5~10m 1 : 1.2 ~ 1 : 1.5 |

第 5.5.1-7 図 仮復旧方法のイメージ（拡大図）

(2) 復旧時間評価

a . がれき撤去

アクセスルート上のがれき堆積箇所の復旧時間については、各建屋のがれき量を算出し、ホイールローダの標準仕様を参考に算出した。(別紙

(23) 参照)

b . 崩壊土砂撤去

アクセスルート上の崩壊土砂堆積箇所の復旧時間については、崩壊形状に応じて対象とする土砂を算出し、ホイールローダの作業量を参考に算出した。(別紙 (23) 参照)

(3) アクセスルートの復旧に要する時間の評価

a . がれき及び崩壊土砂撤去

アクセスルートの復旧に要する時間は、被害想定をもとに、構内の移動速度や倒壊した構造物のがれき撤去及び崩壊土砂の撤去に要する時間等を考慮し、設定した全てのアクセスルートについて算出する


b . 条件

- ・ ホイールローダの移動速度は、通常走行時：10km／h、がれき撤去時：30 秒／12m (別紙 (23) 参照)、人員（歩行）の移動速度は 4km／h とする。
- ・ アクセスルート確保要員は、緊急時対策所に集合し、復旧作業を開始する。
- ・ アクセスルート確保要員は、緊急時対策所から保管場所へ向かい、ホイールローダを操作しがれき撤去を実施する。

c. 評価


地震によるがれき等の影響を受けないアクセスルートは重機等による復旧を必要としない。(第 5.5.1-8 図, 第 5.5.1-9 図)

また, 地震時に発生するがれき等の復旧を行うルートについて, 各アクセスルートの復旧時間の詳細を第 5.5.1-10 図から第 5.5.1-15 図に示す。合わせて, 除雪時間については別紙 (3), 降灰除去時間については別紙 (4), 崩壊土砂の復旧計画を別紙 (24) に示す。




| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|---------|----|----|-------------|-------------|-----------|
| がれき撤去なし | | | | | |

第 5.5.1-8 図 設定した A ルート及び復旧時間




| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|---------|----|----|-------------|-------------|-----------|
| がれき撤去なし | | | | | |

第 5.5.1-9 図 設定したBルート及び復旧時間




| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒歩移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→代替淡水貯槽 | 1701 | 10 | 14 |
| | がれき撤去 (F) | 屋内開閉所 | | 4 | 18 |
| ③→④ | 重機移動 | 代替淡水貯槽→西側接続口 | 66 | 1 | 19 |

第 5.5.1-10 図 設定した C ルート及び復旧時間




| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|----------|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒歩移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→サービス建屋（東 I） | 526 | 4 | 8 |
| ③→④ | 重機移動 | サービス建屋（東 I）西側 → サービス建屋（東 I）東側 | 1136 | 7 | 15 |
| | がれき撤去（A） | サイトバンカー建屋（東 I） | | 2 | 17 |
| ④→⑤ | 重機移動 | サービス建屋（東 I）→東側接続口 | 497 | 3 | 20 |
| | がれき撤去（B） | 補修装置等保管倉庫 | | 3 | 23 |
| | がれき撤去（C） | プロパンガスボンベ室 | | 2 | 25 |
| | がれき撤去（D） | モルタル混練建屋 | | 1 | 26 |

第 5.5.1-11 図 設定したDルート及び復旧時間



| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒歩移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→北側淡水池 | 908 | 5 | 9 |
| | がれき撤去 (A) | 屋内開閉所 | | 4 | 13 |
| ③→④ | 重機移動 | 北側淡水池→西側接続口 | 611 | 3 | 16 |
| | 土砂撤去 (B) | 崩壊土砂 | | 48 | 64 |

第 5.5.1-12 図 設定した E ルート及び復旧時間




| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒步移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→北側淡水池 | 1290 | 8 | 12 |
| ③→④ | 重機移動 | 北側淡水池→東側接続口 | 369 | 2 | 14 |
| | がれき撤去 (A) | 機材倉庫 | | 3 | 17 |
| | がれき撤去 (B) | モルタル混練建屋 | | 1 | 18 |

第 5.5.1-13 図 設定した F ルート及び復旧時間



| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-----------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒歩移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→北側淡水池 | 908 | 5 | 9 |
| | がれき撤去 (A) | 屋内開閉所 | | 4 | 13 |
| ③→④ | 重機移動 | 北側淡水池→代替淡水貯槽 | 647 | 3 | 16 |
| | がれき撤去 (B) | 崩壊土砂 | | 48 | 64 |

第 5.5.1-14 図 設定した G ルート及び復旧時間



| 区間 | 項目 | 対象 | 距離 (約 m) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-----------|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| ①→② | 徒歩移動 | 緊急時対策所→南側保管場所 | 216 | 4 | 4 |
| ②→③ | 重機移動 | 南側保管場所→北側淡水池 | 1290 | 8 | 12 |
| ③→④ | 重機移動 | 北側淡水池→サービス建屋（東 I） | 674 | 4 | 16 |
| | がれき撤去 (A) | 機材倉庫 | | 3 | 19 |
| | がれき撤去 (B) | プロパンガスボンベ室 | | 2 | 21 |
| | がれき撤去 (C) | 補修装置等保管倉庫 | | 3 | 24 |
| | がれき撤去 (D) | サイトバンカー建屋（東 I） | | 2 | 26 |

第 5.5.1-15 図 設定したHルート及び復旧時間

5.5.2 津波時の復旧時間の評価結果

敷地遡上津波時におけるアクセスルートについては、敷地西側の高所に高所淡水池、11m 盤接続口を設置し、敷地遡上津波の影響を受けないルートが選定できることから、復旧に要する時間の評価は不要である。


第 5.5.2-1 図にアクセスルート概要図を示す。

また、敷地遡上津波時の重大事故等対応において選定するアクセスルート（緊急時対策所～保管場所～高所淡水池～11m 盤接続口）が津波による影響を受けないことを津波遡上解析の結果により確認している。

第 5.5.2-2 図に敷地遡上津波時の最大浸水深分布を示す。



第 5.5.2-1 図 緊急時対策所～高所淡水池～11m盤接続口
アクセスルート概要



第 5.5.2-2 図 敷地遡上津波時の最大浸水深分布

5.6 屋外作業の成立性

「重大事故等対策の有効性評価」における重要事故シーケンスでの時間評価を行う必要のある屋外作業について、外部起因事象に対する影響を評価した結果、以下のとおり作業は可能であることを確認した。

なお、可搬型設備の保管場所及び屋外アクセスルート等の点検状況について別紙(25)、敷地内の他設備との同時被災時におけるアクセスルートへの影響を別紙(26)に示す。

(1) 屋外アクセスルートへの影響

a. 屋外アクセスルートの確認

敷地内に配置している周辺監視カメラ等により、アクセスルート等の状況を確認した災害対策要員から報告を受けた災害対策本部の現場統括当番者は、通行可能なアクセスルートの状況を災害対策本部内に周知する。

万一、通行ができない場合は、がれき等の撤去や応急復旧の優先順位を考慮の上、アクセスルートを判断し、アクセスルート確保要員へ指示及び発電長へ連絡する。

要員からの報告後、速やかにアクセスルートの判断を行うため、作業の成立性への影響はない。

b. 屋外アクセスルートの復旧

アクセスルートは幅員が約5mから10mの道路であり、地震、敷地遡上津波の影響を受けないアクセスルートについては、復旧は不要である。

また、地震時におけるアクセスルートの被害想定の結果、地震に伴い発生するがれき等はホイールローダ等の重機により撤去を行うことで、可搬型設備の運搬等、重大事故等対処が確実に実施できるアクセスルート

トを確保可能である。

なお、アクセスルート上に地震に伴い発生したがれきが堆積した場合でも、最大 60 分で被害想定箇所の復旧は可能である。

c. 車両の通行性

アクセスルートは幅員が約 5m から 10m の道路であり、地震、敷地遡上津波の影響を受けないアクセスルートについては、車両の通行性に影響はない。また、地震時におけるアクセスルートの被害想定の結果、地震に伴い発生するがれき等はホイールローダ等の重機により撤去を行うことで、可搬型設備の運搬等、重大事故等対処が確実に実施できるアクセスルートが確保可能であることから、車両の通行性に影響はない。

アクセスルートの復旧作業を実施した場合は、必要な幅員を復旧するため復旧箇所は片側通行となるが、可搬型設備は設置場所に移動する際の往路のみとなるため、車両の通行性に影響はない。

また、タンクローリは可搬型設備へ給油するために可搬型設備の設置場所と保管場所近傍の可搬型設備用軽油タンクを往復するが、アクセスルートの復旧後に移動することから、車両の通行性に影響はない。

なお、アクセスルート復旧後の道路の状況は、液状化による不等沈下等を考慮してあらかじめ路盤補強等の対策を実施することから、15cm を上回る段差の発生ないと想定しているが、万一、想定を上回る沈下量が発生したとしても土のう等による仮復旧を実施し、車両が徐行運転をすることでアクセスは可能である。（別紙（21）参照）

重大事故等対応のためのホース又はケーブルを敷設した場合でも、ホース又はケーブルを敷設していないルートを通行可能であることから、車両の通行性に影響はない。

なお、ホースブリッジを設置する場合は、ホース敷設完了後のアクセス性を考慮し、作業完了後の要員にて実施するため有効性評価上の作業時間に影響を与えるものではない。（別紙（27）参照）

d. 作業環境

現場での作業を安全に実施するため事故時の作業環境について、予め想定しておくことが重要である。災害対策要員は、アクセスルート復旧後における可搬型設備の設置、ホース又はケーブルの敷設等の作業の実施に当たって、現場の安全確認を考慮し作業を実施する。また、現場の作業環境が悪化（照明の喪失、騒音、放射線量の上昇等）しても作業を可能とするための装備として、ヘッドライト、LEDライト、耳栓、放射線防護具を携帯する。

e. 現場における操作性

緊急時での対応作業を円滑に進めるため十分な作業スペースが確保されていることが重要である。作業スペース確保のため、操作場所近傍に不要な物品等を保管しないこととする。また、現場操作に対し工具を必要とするものは可搬型設備の保管場所に保管又は可搬型設備に車載する。

操作に対し知識・訓練を必要とするものについては、教育・訓練により必要な力量を確保する。

(2) アクセスルート通行時における通信手段及び照明の確保

重大事故等対応要員から災害対策本部への報告、災害対策本部から重大事故等対応要員への指示は、通常の連絡手段（ページング及び電力保安通信用電話設備）が使用できない場合でも、無線連絡設備、衛星電話設備等の通信手段にて実施することが可能であり、屋外作業への影響はない。

夜間における屋外アクセスルート通行時には、ホイールローダ等の重

機・車両に搭載されている照明、ヘッドライト、LEDライト等を使用することが可能であり、屋外作業への影響はない。（別紙（28）、（29）参照）

（3）作業の成立性

地震、敷地遡上津波時に重大事故等対処を実施するための屋外アクセスルートは、地震及び敷地遡上津波の影響を受けないルートが確保でき、かつ、ホイールローダ等の重機によるがれき等の撤去を行うことでも確保可能であり、第5.6-1表に示すとおり、有効性評価の想定時間が最も厳しい重要事故シーケンスの要求時間内での作業が可能である。

以下に可搬型設備を用いた屋外作業の成立性の評価条件を示す。

① 以下の屋外作業について成立すること。

a. 地震時

- (a) 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の起動準備操作
- (b) 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作
- (c) タンクローリによる燃料補給準備

b. 津波時

- (a) 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の起動準備操作

② 作業成立性を評価するルートは、屋外アクセスルート設定の方針、水源の優先度等を踏まえ、以下のとおりとする。

a. 地震時

- (a) 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の起動準備操作

・代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉注水（第5.5.1-10図）

(b) 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作

- ・北側淡水池を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への水源補給（第 5.5.1-14 図）

b. 津波時

(a) 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の起動準備操作

- ・高所淡水池を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる原子炉注水（第 5.5.1-10 図）

c. 作業の起点となる重大事故等対応要員の出発点は緊急時対策所とする。

なお、作業の起点前に必要となる以下の事項は合計時間に含める。

- 事務本館から緊急時対策所までの徒歩時間（15 分）
- 状況把握（5 分）

d. 可搬型設備は、緊急時対策所から離れている南側保管場所から出動する。

e. 地震に伴い発生するがれき等の影響を受ける可能性があっても人力によるホース敷設が可能な以下の箇所について、人力によるホース敷設時間を作業時間に含める。

- 増強廃棄物処理建屋換気空調ダクト上（ホース敷設作業時間：10 分）
- サービス建屋（東 I）前（ホース敷設作業時間：35 分※）

※可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系（可搬型）の起動準備操作時の所要時間（ホースを敷設する本数の少ない可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作時では 20 分）（補足説明資料（3）参照）

f. 地震に伴い発生するがれき等の影響を受けるルートは、ホイールローダ等の重機により車両通行やホース敷設等に必要な幅員を確保する。

□は37条(有効性評価)の審査結果を踏まえて確定する

第5.6-1表 屋外作業の成立性評価結果

| 作業名 | 評価ルート ^{*1} | アクセスルート復旧時間 ① | 作業時間 ② | 有効性評価想定時間 ^{*4} | 評価結果 ① + ② |
|---------|---|------------------|-----------|---|-------------------------|
| 地震時 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作(南側保管場所～代替淡水貯槽～西側接続口) | Aルート | 0分 | 165分 ^{*2} 3時間 | 165分 ^{*5} ○ |
| | 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作(南側保管場所～北側淡水池～代替淡水貯槽) | Gルート | 60分 | 160分 ^{*2} 48時間 | 220分 ^{*6} ○ |
| | タンクローリによる燃料補給準備 (南側保管場所～可搬型代替注水大型ポンプ設置場所) | — | 0分 | 90分 ^{*3} 6.5時間 | 210分 ^{*7} ○ |
| 敷地避上津波時 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作(南側保管場所～高所淡水池～11m盤接続口) | Bルート | 0分 | 160分 ^{*2} 3時間 | 160分 ○ |

※1：第5.5.1-8図から第5.5.1-15図に示したルートから評価ルートを選定

※2：評価ルートにおいて可搬型代替注水大型ポンプを使用する作業時間で考慮する項目は以下のとおり

- ・出動準備時間(防護具着用、保管場所までの移動、車両等出動前確認)
- ・保管場所から水源までの移動時間(アクセスルート復旧と並行にて実施)
- ・水中ポンプ設置時間
- ・ホース敷設及び接続時間
- ・事務本館から緊急時対策所までの徒歩時間及び状況把握時間

※3：燃料補給準備で考慮する項目は以下のとおり

- ・防護具着用時間
- ・緊急時対策所から保管場所までの移動時間
- ・タンクローリ移動時間
- ・補給準備時間(可搬型設備用軽油タンク上蓋開放等)
- ・軽油タンクからタンクローリへの補給時間

※4：重要事故シーケンスごとに有効性評価の想定時間が異なる場合には、最短の想定時間を記載

※5：地震に伴い発生するがれきの撤去を行うルート(第5.5.1-10図(Cルート))を使用する場合
170分

※6：別ルート(Hルート)を使用する場合の合計時間は210分(人力によるホース敷設(サービス建屋(東I)前)作業時間を含む)

※7：外部参集要員の参集時間(120分)を含む

6. 屋内アクセスルートの評価

屋内アクセスルートについては、重大事故等時に必要となる屋内での現場操作場所までのアクセス性について、地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水を評価し、アクセス可能であることを確認する。

なお、外部起因事象として想定される津波のうち基準津波については、防潮堤が設置されているため、屋内アクセスルートは影響を受けない。また、基準津波を超え敷地に遡上する津波については、屋内アクセスルートが設定されている原子炉建屋が水密化され、影響を受けない。

6.1 影響評価対象

評価する屋内現場操作及び操作場所については、技術的能力1.1～1.19で整備する重大事故等時において、期待する手順の屋内現場操作について、屋内アクセスルートに影響のおそれがある地震、地震随伴火災及び地震による内部溢水について、現場操作ごとにその影響を評価する。

なお、機器等の起動失敗原因調査のためのアクセスルートについては、可能であれば、現場調査を実施する位置付けであることから、評価対象外とする。

技術的能力における対応手順で期待する屋内現場操作一覧を第6-1表に記す。また、屋内アクセスルートの設定について別紙（30）に記す。

また、重要事故シーケンスにおけるアクセスルートについて一覧を第6-2表に、重要事故シーケンスごとのアクセスルート経路を第6-1図から第6-8図、重要事故シーケンスにおける現場作業一覧について第6-3表、屋内作業の成立性評価結果を第6-4表に示す。

6.2 評価方法

屋内アクセスルートに影響を与えるおそれがある以下の事項について評価する。

a. 地震時の影響評価

重大事故等時の現場操作対象場所までのアクセスルートにおける周辺施設の損傷、転倒及び落下等によってアクセス性への影響がないことを確認する。

具体的には、以下の観点で確認を実施する。

- ・現場操作対象機器との離隔距離をとる等により、アクセス性に影響を与えないことを確認する。
- ・周辺に作業用ホイスト、レール、グレーチング、手すり等がある場合、落下防止措置等により、アクセス性に与える影響はないことを確認する。
- ・周辺に転倒する可能性のある常置品がある場合、固縛や転倒防止処置の実施により、アクセス性に与える影響はないことを確認する。
- ・上部に照明器具がある場合、蛍光灯等の落下を想定しても、アクセス性に与える影響はないことを確認する。

また、万一、周辺にある常置品が転倒した場合を考慮し、通行可能な通路幅が確保できない常置品はあらかじめ移設・撤去等を行う。

なお、常置品、仮置き資機材の設置に対する運用、管理については、社内規程に基づき実施する。

b. 地震随伴火災の影響評価

屋内アクセスルート近傍の油内包又は水素内包機器について、地震により機器が転倒し、火災源とならないことを確認する。

影響評価の考え方等については、別紙（31）に示す。

c. 地震による内部溢水の影響評価

屋内アクセスルートにある建屋のフロアについて、地震により溢水源となるタンク等の損壊に伴い、各フロアにおける最大溢水水位で歩行可能な溢水高さであることを確認する。

影響評価の考え方等については、別紙（32）に示す。

6.3 評価結果

現場確認結果を別紙（33）に示す。上記観点より現場ウォークダウンによる確認を実施し、アクセスルート近傍に設置している転倒する可能性のある常置品がある場合、固縛や転倒防止処置により、アクセス性に与える影響がないことを確認した。また、万一、周辺にある常置品が転倒した場合であっても、通行可能な通路幅があるか、通路幅がない場合は移設・撤去を行うため、アクセス性に与える影響がないことを確認した。

なお、仮置資機材は通行可能な通路幅が確保できるような配置とする。

また、有効性評価における重要事故シーケンスで評価している屋内の現場作業について第6-3表に示すとおり、有効性評価における想定時間内に作業が実施できることを確認した。経路上の溢水を考慮し、仮に移動時間を1.5倍とした場合であっても、有効性評価における事象発生からの作業開始想定時間及びそれ以前の作業の状況を確認した結果、有効性評価想定時間内に作業が実施可能であることを確認した。

また、技術的能力1.1～1.19の重大事故等時において期待する手順についても、地震随伴火災、地震随伴内部溢水を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果については、別紙（31）、
1.0.2-130

(32) に示す。

6.4 屋内作業への影響について

a. 地震時の影響評価

通常運転時、作業に伴い一時的に足場を構築する場合があるが、その場合は社内マニュアルに定める運用（足場材が地震等により崩れた場合にも扉の開操作に支障となることがないように離隔距離をとる等考慮して設置する等）により管理するとともに、屋内作業に当たっては、溢水状況、空間放射線量、環境温度等、現場の状況に応じて人身安全を最優先に適切な放射線防護具を選定した上で、アクセスルートを通行する。

b. アクセスルート通行時における通信手段及び照明の確保

現場要員から中央制御室への報告、中央制御室から現場要員への指示は、通常の連絡手段（ペーディング及び電力保安通信用電話設備）が使用できない場合でも、携帯型有線通話設備、無線連絡設備等の通信手段にて実施することが可能であり、屋内作業への影響はない。

電源喪失等により建屋内の通常照明が使用できない場合、要員は中央制御室等に配備しているヘッドライト、LEDライト等を使用することで、操作場所へのアクセス、操作が可能である。（別紙（28）参照）

第 6-1 表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (1/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|--|------|--|-------------|---------------|--------|
| 高圧代替注水系による原子炉の冷却 (高圧代替注水系の現場操作による原子炉の冷却) | 1. 2 | (現場操作①) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段F⑧)→[⑧-5]→(⑧階段F⑦)→[⑦-6]→(⑦階段G⑧)→[⑧-6]→(⑧階段G⑦)→[⑦-7]】 (現場操作②) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段B③)→[③-7]→(③階段B⑥)→(⑥階段E⑦)→[⑦-7]】 | 無 | 有 ③⑨⑩ ⑩ | 有 |
| 重大事故等の進展抑制 (ほう酸水注入系による進展抑制) | 1. 2 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A②)→[②-4]→[②-5]】 | 無 | 有 ③④ | 有 |
| 逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 (高圧窒素ガス供給系(非常用)による窒素確保) | 1. 3 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→[④-6]→[④-7]→[④-6]→[④-8]→[④-9]→[④-8]】 | 無 | 有 ⑩⑪ | 有 |
| インターフェイスシステム L O C A 発生時の対応手順 | 1. 3 | (残留熱除去系注入弁(A)隔離の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段B④)→[④-4]】 | 無 | 有 ⑪ | 有 |
| | | (残留熱除去系注入弁(B)隔離の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥梯子A④)→[④-2]】 | 無 | 有 ⑩⑪ | 有 |

※1 運転員(現場対応)が重大事故等対応要員と合流する地点までの移動経路{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第 6-1 表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (2/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|--|------|---|-------------|----------|--------|
| 原子炉運転中の低圧代替注水 (低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(淡水／海水)) | 1. 4 | (残留熱除去系(C)配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→[④-1]→(④階段A③)→[③-1]→[③-2]】 | 無 | 有 ⑪ | 有 |
| | | (低圧炉心スプレイ系配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段B④)→[④-3]→[④-5]】 | 無 | 有 ⑩⑪ | 有 |
| 原子炉運転停止中の復旧 (残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)復旧後の原子炉除熱) | 1. 4 | (残留熱除去系(A)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段F⑧)→[⑧-4]】 | 無 | 無 | 無 |
| | | (残留熱除去系(B)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段E⑧)→[⑧-3]】 | 無 | 有 ②③⑩ | 無 |
| 残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)による原子炉除熱 | 1. 4 | (残留熱除去系(A)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段F⑧)→[⑧-4]】 | 無 | 無 | 無 |
| | | (残留熱除去系(B)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段E⑧)→[⑧-3]】 | 無 | 有 ②③⑩ | 無 |

※1 運転員(現場対応)が重大事故等対応要員と合流する地点までの移動経路{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第6-1表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (3/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|--|------|--|-------------|--|--------|
| 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送) | 1.5 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段H⑦)→[⑦-8]】 | 無 | 有 ⑯⑰⑲⑳ ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗ | 無 |
| 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄) 【水源が多目的タンクの場合】 | 1.5 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段H⑦)→[⑦-8]】 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段H⑦)→[⑦-8]】 | 無 無 | 有 ⑯⑰⑲⑳ ㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗ | 無 無 |
| 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作 | 1.5 | (S/C側ベントの場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-14]】 (D/W側ベントの場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段I⑤)→(⑤梯子D④)→(④梯子C③)→(③階段J②)→[②-6]】 (S/C, D/Wベント共通) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段H⑤)→(⑤階段G④)→[④-10]】 | 無 | (共通) 有 ⑫⑭⑮ ⑯⑰⑳ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖㉗ | 無 |
| 炉心の著しい損傷防止するための代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器内の冷却(淡水/海水)) | 1.6 | (残留熱除去系(A)を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→(④階段A③)→[③-3]→[③-4]→[③-5]→[③-6]】 (残留熱除去系(B)を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段B⑤)→[⑤-2]→[⑤-1]→(⑤階段B⑥)→[⑥-12]→[⑥-11]】 | 無 無 | 有 ⑩ | 有 有 |

※1 中央制御室から附属棟電気室1階まで移動経路{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第 6-1 表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (4/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|--|------|--|-------------|--|--------|
| 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱) | 1.7 | (S/C, D/Wベント共通) 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → (⑥)階段H(5) → (⑤)階段G(4) → (④-10)】 | 無 | 有 ⑫⑭⑯ ⑯⑰⑲ ⑳⑳⑳ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖ ㉗ | 無 |
| 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送) | 1.7 | 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → (⑥)階段H(7) → [⑦-8]】 | 無 | 有 ⑯⑰⑲ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖ ㉗ | 無 |
| 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄) 【水源が多目的タンクの場合】 | 1.7 | 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → (⑥)階段H(7) → [⑦-8]】 | 無 | 有 ⑯⑰⑲ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖ ㉗ | 無 |
| 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作 | 1.7 | (S/C側ベントの場合) 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → [⑥-14]】 (D/W側ベントの場合) 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → (⑥)階段I(5) → (⑤)梯子D(4) → (④)梯子C(3) → (③)階段J(2) → [②-6]】 (S/C, D/Wベント共通) 【中央制御室→※1 → (⑥-17) → (⑥)階段H(5) → (⑤)階段G(4) → [④-10]】 | 無 | (共通) 有 ⑫⑭⑯ ⑯⑰⑲ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖ ㉗ | 無 |
| 二次隔離弁操作室空気ポンベユニットによる二次隔離弁操作室の正圧化 | 1.7 | 二次隔離弁操作室空気ポンベユニットによる二次隔離弁操作室の正圧化 【二次隔離弁操作要員の操作であり, 当該弁の近傍で行う作業のため, 上欄の(S/C, D/Wベント共通)と同様】 | 無 | 有 ⑫⑭⑯ ⑯⑰⑲ ㉑㉒㉓ ㉔㉕㉖ ㉗ | 無 |

※1 中央制御室から附属棟電気室 1 階まで移動経路 {(④)梯子B(3)} → (③)ハッチ開放 → (③)梯子C(4) → (④)ハッチ開放 → (④)梯子D(5) → (⑤)階段I(6)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第 6-1 表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (5/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|--|-------|---|-------------|-----------------------------|--------|
| 原子炉圧力容器への注水 (低圧代替注水系(可搬型)による原子炉圧力容器への注水) | 1. 8 | (残留熱除去系(C)配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→[④-1]→(④階段A③)→[③-1]→[③-2]】 | 無 | 有 ⑩ | 有 |
| | | (低圧炉心スプレイ系配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段B④)→[④-5]→[④-3]】 | 無 | 有 ⑩⑪ | 有 |
| 燃料プール代替注水 (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(可搬型スプレイノズル)を使用した使用済燃料プールスプレイ(淡水/海水)) | 1. 11 | (R/Wコントロール室脇入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-18扉開放)→(⑥-16)→(⑥-15)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A②)→(②-1)→(②階段A①)→[①-1]→[①-2]→[①-3]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-18)】 | 無 | 有 ③④⑥ ⑩⑫⑬ ⑭⑮⑯ ⑰ | 有 |
| | | (原子炉建屋大物搬入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-20扉開放)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A①)→(①階段C②)→[②-3]→[②-2]→[②-7]→(②階段C①)→[①-1]→[①-2]→[①-3]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-20)】 | 無 | 有 ③④⑤ ⑥⑩ | 有 |
| 燃料プールスプレイ (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(可搬型スプレイノズル)を使用した使用済燃料プールスプレイ(淡水/海水)) | 1. 11 | (R/Wコントロール室脇入口扉を使用した場合) 【上記「燃料プール代替注水」同様】 | 無 | 有 ③④⑥ ⑩⑫⑬ ⑭⑮⑯ ⑰ | 有 |
| | | (原子炉建屋大物搬入口扉を使用した場合) 【上記「燃料プール代替注水」同様】 | 無 | 有 ③④⑤ ⑥⑩ | 有 |

※1 中央制御室から附属棟電気室 1 階まで移動経路{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段 I⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第 6-1 表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (6/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|---|-------|--|-------------|----------|--------|
| 代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段 I ⑧)→[⑧-1]→(⑧階段 I ⑦)→[⑦-1]→(⑦階段 I ⑥)→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |
| 代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段 I ⑧)→[⑧-2]→(⑧階段 I ⑦)→[⑦-2]→(⑦階段 I ⑥)→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |
| 代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-19]→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-19]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]→[⑥-5]→[⑥-4]→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |
| 代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-10]→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |
| 常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源の復旧 | 1. 14 | (常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源の復旧) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段 I ⑧)→[⑧-1]→[⑧-2]→(⑧階段 I ⑦)→[⑦-1]→[⑦-2]→(⑦階段 I ⑥)→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |
| | | (可搬型代替低圧電源車による遮断器用制御電源の復旧) 【中央制御室→※1→(⑥-17)→(⑥階段 I ⑧)→[⑧-2]→(⑧階段 I ⑦)→[⑦-2]→(⑦階段 I ⑥)→[⑥-7]→[⑥-8]】 | 無 | 無 | 無 |

※1 中央制御室から付属棟電気室 1 階まで移動経路 {(④梯子 B ③)→(③ハッチ開放)→(③梯子 C ④)→(④ハッチ開放)→(④梯子 D ⑤)→(⑤階段 I ⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第6-1表 技術的能力における対応手段で期待する屋内現場操作一覧 (7/7)

| 対応手段 | 該当条文 | 屋内現場操作 | 資機材の転倒による影響 | 火災源の有無※2 | 溢水源の有無 |
|---|-------|--|-------------|----------------------|--------|
| 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 (常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-13]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]】 | 無 | 有 ㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗ ㉘ | 無 |
| 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 (常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-13]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]】 | 無 | 有 ㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗ ㉘ | 無 |
| 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 (可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-13]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-7]】 | 無 | 有 ㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗ ㉘ | 無 |
| 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 (常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電) | 1. 14 | 不要な直流負荷切離し 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]】 | 無 | 無 | 無 |
| 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 (可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電) | 1. 14 | 【中央制御室→※1→(⑥-17)→[⑥-10]→[⑥-13]】 | 無 | 有 ㉒㉓㉔ ㉕㉖㉗ ㉘ | 無 |
| チエンジングエリアの設置及び運用手順 | 1. 16 | 【(⑥-17)→(⑤階段 I ⑥)→(④梯子D ⑤)→(③梯子C ④)→[③-8]】 | 無 | 無 | 無 |

※1 中央制御室から附属棟電気室1階まで移動経路{(④梯子B ③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C ④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D ⑤)→(⑤階段 I ⑥)}

※2 対応手段として期待する設備は火災源としない

第 6-2 表 「重大事故等対策の有効性評価」屋内アクセスルート整理表

| 「重大事故等対策の有効性評価」事故シーケンス | | ルート図 |
|------------------------|--|------------------|
| ① | 高圧・低圧注水機能喪失 | 現場操作なし (図面なし) |
| ② | 高圧注水・減圧機能喪失 | 現場操作なし (図面なし) |
| ③ | 全交流動力電源喪失 (長期 T B) | 第 6-1 図 |
| ④ | 全交流動力電源喪失 (T B D, T B U) | 第 6-2 図 |
| ⑤ | 全交流動力電源喪失 (T B P) | 第 6-3 図 |
| ⑥ | 崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合) | 第 6-4 図 |
| ⑦ | 崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合) | 現場操作なし (図面なし) |
| ⑧ | 原子炉停止機能喪失 | 現場操作なし (図面なし) |
| ⑨ | LOCA 時注水機能喪失 | 現場操作なし (図面なし) |
| ⑩ | 格納容器バイパス (インターフェイスシステム LOCA) | 第 6-5 図 |
| ⑪ | 津波浸水による注水機能喪失 | ③～⑤で包括 |
| ⑫ | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (代替循環冷却系を使用する場合) | ⑥で包括 |
| ⑬ | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (代替循環冷却系を使用しない場合) | 第 6-6 図 |
| ⑭ | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | ⑥で包括 |
| ⑮ | 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 | ⑥で包括 |
| ⑯ | 水素燃焼 | ⑥で包括 |
| ⑰ | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | ⑥で包括 |
| ⑱ | 想定事故 1 | 現場操作なし (図面なし) |
| ⑲ | 想定事故 2 | 現場操作なし (図面なし) |
| ⑳ | 崩壊熱除去機能喪失 (停止時) | 第 6-7 図 |
| ㉑ | 全交流動力電源喪失 (停止時) | 第 6-8 図 |
| ㉒ | 原子炉冷却材の流出 (停止時) | 現場操作なし (図面なし) |
| ㉓ | 反応度の誤投入 (停止時) | 現場操作なし (図面なし) |



第 6-1 図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失（長期 T B）」の屋内アクセスルート



第 6-2 図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失 (TBD, TBU)」の屋内アクセスルート



第 6-3 図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失（T B P）」の屋内アクセスルート



第 6-4 図 事故シーケンス「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合）」の屋内アクセスルート



第 6-5 図 事故シーケンス「格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）」の屋内アクセスルート



第 6-6 図 事故シーケンス「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）
(代替循環冷却系を使用しない場合)」の屋内アクセスルート



第 6-7 図 事故シーケンス「崩壊熱除去機能喪失（停止時）」の屋内アクセスルート



第 6-8 図 事故シーケンス「全交流動力電源喪失（停止時）」の屋内アクセスルート

□は37条(有効性評価)の
審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (1/6)

| 重要事故シーケンス | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{*1} | 有効性評価上の作業時間 ^{*2} | 有効性評価想定時間 ^{*3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 |
|-------------|---------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 炉心の著しい損傷の防止 | 高压・低圧注水機能喪失 | 屋外 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作 | 185分 | 210分 | 48時間 | 事象発生44時間30分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | | 90分 | 90分 | 51.5時間 | 事象発生48時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |
| | 高压注水・減圧機能喪失 | — | — | — | — | — | — |
| | 全交流動力電源喪失 (長期TB) | 屋内 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【原子炉注水のための系統構成】 | 121分 | 125分 | 8時間 | 事象発生5時間55分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | | 50分 | 50分 | 9時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | | 68分 | 70分 | 24時間 | 前作業からの継続 | — |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器冷却【格納容器スプレイのための系統構成】 | 173分 | 175分 | 13時間 | 事象発生10時間5分後からの作業を想定しているが、10時間後の別作業終了後から着手できるため、有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 屋外 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【可搬型代替注水大型ポンプ準備、代替淡水貯槽からのホース敷設等】 | 155分 | 170分 | 8時間 | 事象発生4時間50分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 11.5時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |

※1：作業ごとに訓練及び実機(類似機器)操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条(有効性評価)の審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (2/6)

| 重要事故シーケンス | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{*1} | 有効性評価上の作業時間 ^{*2} | 有効性評価想定時間 ^{*3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 |
|-------------|------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 炉心の著しい損傷の防止 | 屋内 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【原子炉注水のための系統構成】 | 121分 | 125分 | 8時間 | 事象発生5時間55分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 182分 | 185分 | 24時間 | 事象発生7時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器冷却【格納容器スプレイのための系統構成】 | 173分 | 175分 | 13時間 | 前作業からの継続 | — |
| | 屋外 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【可搬型代替注水大型ポンプ準備、代替淡水貯槽からのホース敷設等】 | 155分 | 170分 | 8時間 | 事象発生4時間50分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 11.5時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |
| | 屋内 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【原子炉注水のための系統構成】 | 121分 | 125分 | 3時間 | 事象発生55分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 直流電源の負荷切り離し操作(現場) | 50分 | 50分 | 9時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 24時間 | 前作業からの継続 | — |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器冷却【格納容器スプレイのための系統構成】 | 173分 | 175分 | 13時間 | 事象発生10時間5分後からの作業を想定しているが、10時間後の別作業終了後から着手できるため、有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 屋外 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【可搬型代替注水大型ポンプ準備、代替淡水貯槽からのホース敷設等】 | 155分 | 170分 | 3時間 | 事象確認後、速やかに作業を開始することで、有効性評価想定時間内での対応が可能である。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 6.5時間 | 事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |

※1：作業ごとに訓練及び実機(類似機器)操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条(有効性評価)の審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (3/6)

| 重要事故シーケンス | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{*1} | 有効性評価上の作業時間 ^{*2} | 有効性評価想定時間 ^{*3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 |
|-------------|------------------------------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 炉心の著しい損傷の防止 | 崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合) | 屋内 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合) | 屋外 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作 | 185分 | 210分 | 48時間 | 事象発生44時間30分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | 原子炉停止機能喪失 | — — | — | — | — | — | — |
| | LOCA時注水機能喪失 | 屋外 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作 | 185分 | 210分 | 48時間 | 事象発生44時間30分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | 屋外 タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 51.5時間 | 事象発生48時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |
| | 格納容器バイパス(インターフェイスシステムLOCA) | 屋内 現場における破損系統の注入弁の閉止操作 | 115分 | 115分 ^{*4} | 5時間 | 事象発生3時間5分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |

※1：作業ごとに訓練及び実機(類似機器)操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条(有効性評価)の
審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (4/6)

| 重要事故シーケンス | | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{※1} | 有効性評価上の作業時間 ^{※2} | 有効性評価想定時間 ^{※3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 | |
|---------------|---|-----------------|--|--------------------|---------------------------|--|---|----------------------|--|
| 炉心の著しい損傷の防止 | 津波浸水による注水機能喪失 | 屋内 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【原子炉注水のための系統構成】 | 121分 | 125分 | 3時間 | 事象発生55分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — | |
| | | | 直流電源の負荷切り離し操作(現場) | 50分 | 50分 | 9時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — | |
| | | | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 24時間 | 前作業からの継続 | — | |
| | | 屋外 | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【可搬型代替注水大型ポンプ準備、高所淡水池からのホース敷設等】 | 160分 | 160分 | 3時間 | 事象確認後、速やかに作業を開始することで、有効性評価想定時間内での対応が可能である。 | 可搬型代替注水大型ポンプ | |
| | | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 6.5時間 | 事象発生3時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ | |
| 原子炉格納容器の破損の防止 | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損(代替循環冷却系を使用する場合)) | 屋内 | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — | |
| | | 屋内 | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — | |
| | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損(代替循環冷却系を使用しない場合)) | | 格納容器ベント準備操作(現場移動(第二弁)) | 42分 | 45分 | 19時間 | 事象発生18時間15分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — | |
| | | | 可搬型代替注水大型ポンプによる水源補給操作 | 185分 | 210分 | 48時間 | 事象発生44時間30分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ | |
| | 屋外 | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 51.5時間 | 事象発生48時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ | | |

※1：作業ごとに訓練及び実機(類似機器)操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条(有効性評価)の
審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (5/6)

| 重要事故シーケンス | | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{※1} | 有効性評価上の作業時間 ^{※2} | 有効性評価想定時間 ^{※3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 |
|-------------------|-----------------------|------|---|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 原子炉格納容器の破損の防止 | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 | 屋内 | 常設代替高压電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 | 屋内 | 常設代替高压電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 水素燃焼 | 屋内 | 常設代替高压電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | 屋内 | 常設代替高压電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生14分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| 使用済燃料プール内の燃料破損の防止 | 想定事故1 | 屋外 | 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水準備 | 155分 | 170分 | 8時間 | 事象発生4時間50分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 11.5時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |
| | 想定事故2 | 屋外 | 可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系（常設スプレイヘッダ）を使用した使用済燃料プールへの注水準備 | 155分 | 170分 | 8時間 | 事象発生4時間50分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | 可搬型代替注水大型ポンプ |
| | | | タンクローリによる燃料補給操作 | 90分 | 90分 | 11.5時間 | 事象発生8時間後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | タンクローリ |

※1：作業ごとに訓練及び実機（類似機器）操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条（有効性評価）の
審査結果を踏まえて確定する

第6-3表 重要事故シーケンスごとの現場作業 (6/6)

| 重要事故シーケンス | 作業場所 | 作業内容 | 作業時間 ^{※1} | 有効性評価上の作業時間 ^{※2} | 有効性評価想定時間 ^{※3} | 有効性評価想定時間に対する成立性 | 保管場所から作業現場に運搬する可搬型設備 |
|-------------------|------|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 運転停止中原子炉内の燃料破損の防止 | 屋内 | 原子炉保護系母線の受電操作 | 81分 | 85分 | 4.3時間 | 事象発生1時間22分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉冷却 | 43分 | 45分 | 4.3時間 | 事象発生3時間29分後からの作業を想定しているが、2時間47分後の別作業終了後から着手できるため、有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | 屋内 | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作 【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 | 事象発生17分後からの作業を想定しているが、それ以前の作業は無いため有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | | 原子炉保護系母線の受電操作 | 81分 | 85分 | 4.1時間 | 事象発生1時間52分後からの作業を想定しているが、1時間22分後の別作業終了後から着手できるため、有効性評価想定時間に対し十分な余裕時間がある。 | — |
| | — | — | — | — | — | — | — |
| | — | — | — | — | — | — | — |

※1：作業ごとに訓練及び実機（類似機器）操作等により採取した時間を足し合わせたもの

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了することを想定している時間

□は37条(有効性評価)の審査結果を踏まえて確定する

第6-4表 屋内作業の成立性評価結果

| 作業名 | 作業時間※1 | 有効性評価上の作業時間※2 | 有効性評価想定時間※3 | 評価結果 |
|-----|---|---------------|-------------|-------|
| 運転時 | 格納容器ベント準備操作(現場移動(第二弁)) | 42分 | 45分 | 28時間 |
| | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた低圧代替注水系(可搬型)の起動準備操作【原子炉注水のための系統構成】 | 121分 | 125分 | 3時間 |
| | 直流電源の負荷切り離し操作(現場) | 50分 | 50分 | 9時間 |
| | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 24時間 |
| | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】※5 | 182分 | 185分 | 24時間 |
| | 可搬型代替注水大型ポンプを用いた代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器冷却【格納容器スプレイのための系統構成】 | 173分 | 175分 | 13時間 |
| | 現場における破損系統の注入弁の閉止操作 | 115分※4 | 115分 | 5時間 |
| 停止時 | 原子炉保護系母線の受電操作 | 81分 | 85分 | 4.1時間 |
| | 残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)による原子炉冷却 | 43分 | 45分 | 4.3時間 |
| | 常設代替高圧電源装置による非常用母線の受電準備操作【非常用母線受電準備】 | 68分 | 70分 | 1.5時間 |

※1：作業時間で考慮する項目は以下のとおり

- ・防護具着用時間
- ・操作場所までの移動時間：通常の移動時間(想定)を1.5倍した時間+扉等操作時間
- ・系統構成(電源盤及び弁等操作)

※2：有効性評価で、当該作業に要する時間として想定している時間

※3：有効性評価で、事象発生を起点とし、当該作業が完了する時間として想定している時間

※4：原子炉棟入口で装備を変更する時間(17分)を含む

※5：事故シーケンス「全交流動力電源喪失(TBD, TBU)」対応における作業時間

7. 発電所構外からの災害対策要員の参集

発電所構外から発電所構内への災害対策要員の参集に対して、以下の考え方に基づき、複数の参集ルートを設定する。

- 発電所構内への参集に当たっては、必ず国道245号線を通過することから、同国道の交通状態及び道路状態によるアクセス性の影響を受けないよう複数の参集ルートを設定する。
- 敷地入口近傍に設置される154kV及び275kVの送電鉄塔の倒壊による参集ルートへの障害を想定し、鉄塔が倒壊した場合でも影響を受けない参集ルートを設定する。
- 参集場所である緊急時対策所への参集ルートは、敷地高さを踏まえ敷地を遡上する津波の影響を受けない参集ルートを設定する。

発電所構外からの災害対策要員の参集方法、参集ルートについて、別紙（34）に示す。災害対策要員の大多数は東海村及び東海村周辺のひたちなか市、那珂市に居住しており、災害対策要員の参集手段を徒步移動と想定した場合であっても、重大事故等時に災害対策本部の体制が機能するために必要な要員（71名※）は発災後120分以内に参集可能と考えられる。

発電所構外から発電所までの参集ルートは複数あり、かつ比較的平坦な土地であることからアクセス性に支障をきたす可能性は低い。

発電所構外の広域において、津波による影響が考えられる場合、被害・影響を受けると想定されるエリアを避けた参集ルートにて参集することとしている。

また、敷地遡上津波を想定しても、参集ルートはその影響を受けない。

※但し、この要員数は今後の関連する検討により変更となる可能性がある。

7.1 災害対策要員の参集の流れ

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合に、発電所及び待機所以外にいる災害対策要員をすみやかに非常招集するため、「一斉通報システム」，「通信連絡手段」等を活用し災害対策要員の非常招集を行う。

東海村周辺地域で震度6弱以上の地震が発生した場合には、非常招集の連絡がなくても支障がない限り発電所緊急時対策所又は発電所外集合場所（第三滝坂寮）に参集する。

なお、地震等により家族、自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は、家族の身の安全を確保した上で参集する。

招集する災害対策要員のうち、あらかじめ指名されている発電所参集要員（拘束当番）である災害対策要員は、直接発電所緊急時対策所に参集する。あらかじめ指名された発電所参集要員以外の要員は発電所外集合場所に参集し、災害対策本部の指示に従い対応する。発電所集合場所に参集した要員は、災害対策本部と非常招集に係る以下の確認、調整を行い、発電所に集団で移動する。

- ①発電所の状況（設備及び所員の被災等）
- ②参集した要員の確認（人数、体調等）
- ③重大事故等対応に必要な装備（汚染防護具、マスク、線量計等）
- ④発電所への持参品（通信連絡設備、照明機器等）
- ⑤気象及び災害情報等

7.2 参集する災害対策要員

発電所員の約7割が東海村及び東海村周辺のひたちなか市、那珂市などに居住（平成28年7月現在）しており、数時間で相当数の災害対策要員の参集が可能である。

外部事象の抽出について

1. 設計上考慮する外部事象の抽出

東海第二発電所の安全を確保する上で設計上考慮すべき外部事象の抽出に当たっては、国内で一般に発生しうる事象に加え、欧米の基準等で示されている事象を用い網羅的に収集し、類似性、随伴性から整理を行い、地震、津波を含めた 78 事象（自然現象 55 事象、外部人為事象 23 事象）を抽出した。

その結果及び海外文献を参考に策定した評価基準に基づき、より詳細に検討すべき外部事象について評価及び選定を実施した。

1.1 外部事象の収集

設置許可基準規則の解釈第六条 2 項及び 8 項において、「想定される自然現象（地震及び津波を除く。）」と「安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象」として、以下のとおり例示されている。

第六条（外部からの衝撃による損傷の防止）

（中略）

2 第 1 項に想定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等から適用されるものをいう。

（中略）

8 第 3 項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）」

とは、敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。

想定される自然現象及び想定される外部人為事象について網羅的に抽出するための基準等については、国外の基準として「Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants (IAEA, April 2010)」を、また外部人為事象を選定する観点から「DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)」、日本の自然現象を網羅する観点から「日本の自然災害（国会資料編纂会 1998 年）」を参考にした。これらの基準等に基づき抽出した想定される自然現象を第 1 表に、想定される外部人為事象を第 2 表に示す。

なお、その他に NRC の「NUREG/CR-2300 PRA Procedures Guide (NRC, January 1983)」等の基準も事象収集の対象としたが、これら追加した基準の事象により、「(3) 設計上考慮すべき想定される自然現象及び外部人為事象の選定結果」において選定される事象が増加することはなかった。

第1表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される自然現象）(1/2)

(丸数字は、次頁に記載した外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-1 | 極低温（凍結） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-2 | 隕石 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-3 | 降水（豪雨（降雨）） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-4 | 河川の迂回 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-5 | 砂嵐 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-6 | 静振 | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-7 | 地震活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-8 | 積雪（暴風雪） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-9 | 土壤の収縮又は膨張 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-10 | 高潮 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-11 | 津波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-12 | 火山（火山活動・降灰） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-13 | 波浪・高波 | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-14 | 雪崩 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-15 | 生物学的事象 | ○ | | | ○ | | ○ | ○ | | ○ |
| 1-16 | 海岸浸食 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-17 | 干ばつ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-18 | 洪水（外部洪水） | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-19 | 風（台風） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-20 | 竜巻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-21 | 濃霧 | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-22 | 森林火災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-23 | 霜・白霜 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-24 | 草原火災 | ○ | | | | | | | | ○ |
| 1-25 | ひょう・あられ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-26 | 極高温 | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-27 | 満潮 | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-28 | ハリケーン | ○ | | | | ○ | | ○ | | |
| 1-29 | 氷結 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |
| 1-30 | 氷晶 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-31 | 氷壁 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-32 | 土砂崩れ（山崩れ、がけ崩れ） | | ○ | | | | | | | |
| 1-33 | 落雷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-34 | 湖又は河川の水位低下 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ |

第1表 考慮する外部ハザードの抽出（想定される自然現象）(2/2)

(丸数字は、次頁に記載した外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 1-35 | 湖又は河川の水位上昇 | | | ○ | | ○ | | | | |
| 1-36 | 陥没・地盤沈下・地割れ | ○ | ○ | | | | | | | ○ |
| 1-37 | 極限的な圧力（気圧高低） | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-38 | もや | | | ○ | | | | | | |
| 1-39 | 塩害、塩雲 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-40 | 地面の隆起 | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| 1-41 | 動物 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-42 | 地滑り | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 1-43 | カルスト | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-44 | 地下水による浸食 | | | ○ | | | | | | |
| 1-45 | 海平面低 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-46 | 海平面高 | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| 1-47 | 地下水による地滑り | | | ○ | | | | | | |
| 1-48 | 水中の有機物 | | | ○ | | | | | | |
| 1-49 | 太陽フレア、磁気嵐 | ○ | | | | | | | | ○ |
| 1-50 | 高温水（海水温高） | | | ○ | | | | | | ○ |
| 1-51 | 低温水（海水温低） | | ○ | ○ | | | | | | ○ |
| 1-52 | 泥湧出（液状化） | | ○ | | | | | | | |
| 1-53 | 土石流 | | ○ | | | | | | | ○ |
| 1-54 | 水蒸気 | | ○ | | | | | | | ○ |
| 1-55 | 毒性ガス | ○ | ○ | | | ○ | | ○ | | ○ |

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998 年

③ Specific Safety Guide (SSG-3) "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑤ NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造および設備の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"

⑧ B. 5. b Phase2&3 Submittal Guideline (NEI-06-12 December 2006) -2011.5 NRC 公表

⑨ 「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人日本原子力学会

第2表 外部ハザードの抽出（外部人為事象）

(丸数字は、外部ハザードを抽出した文献を示す。)

| No | 外部ハザード | 外部ハザードを抽出した文献等 | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 2-1 | 衛星の落下 | ○ | | ○ | | | | ○ | | ○ |
| 2-2 | パイプ事故（ガスなど）、パイプ爆発によるサイト内爆発等 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 2-3 | 交通事故（化学物質流出含む） | ○ | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| 2-4 | 有毒ガス | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2-5 | タービンミサイル | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| 2-6 | 飛来物（航空機落下） | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-7 | 工業施設又は軍事施設事故 | ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| 2-8 | 船舶の衝突（船舶事故） | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| 2-9 | 自動車又は船舶の爆発 | ○ | | ○ | | | | | | ○ |
| 2-10 | 船舶から放出される固体液体不純物 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 2-11 | 水中の化学物質 | | | ○ | | | | | | |
| 2-12 | プラント外での爆発 | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| 2-13 | プラント外での化学物質の流出 | | | ○ | | | | | | ○ |
| 2-14 | サイト貯蔵の化学物質の流出 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 2-15 | 軍事施設からのミサイル | | | ○ | | | | | | |
| 2-16 | 掘削工事 | | ○ | ○ | | | | | | |
| 2-17 | 他のユニットからの火災 | | | ○ | | | | | | |
| 2-18 | 他のユニットからのミサイル | | | ○ | | | | | | |
| 2-19 | 他のユニットからの内部溢水 | | | ○ | | | | | | |
| 2-20 | 電磁的障害 | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| 2-21 | ダムの崩壊 | | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ |
| 2-22 | 内部溢水 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2-23 | 火災（近隣工場等の火災） | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |

①DIVERSE AND FLEXIBLE COPING STRATEGIES (FLEX) IMPLEMENTATION GUIDE (NEI-12-06 August 2012)

②「日本の自然災害」国会資料編纂会 1998年

③ Specific Safety Guide (SSG-3) "Development and Application of Level 1 Probabilistic Safety Assessment for Nuclear Power Plants", IAEA, April 2010

④ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑤ NUREG/CR-2300 "PRA PROCEDURES GUIDE", NRC, January 1983

⑥ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造および設備の基準に関する規則の解釈」（制定：平成 25 年 6 月 19 日）

⑦ ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"

⑧ B. 5. b Phase2&3 Submittal Guideline (NEI-06-12 December 2006) -2011.5 NRC 公表

⑨「外部ハザードに対するリスク評価方法の選定に関する実施基準：2014」一般社団法人 日本原子力学会

1.2 外部事象の選定

1.2.1 除外基準

1.1 で網羅的に抽出した事象について、東海第二発電所において設計上考慮すべき事象を選定するため、海外での評価手法^{*}を参考とした第3表の除外基準のいずれかに該当するものは除外して事象の選定を行った。

第3表 考慮すべき事象の除外基準

| | |
|-----|---|
| 基準A | 影響を与えるほど接近した場所に発生しない。(例: No. 1-5 砂嵐) |
| 基準B | ハザード進展・襲来が遅く、事前にそのリスクを予知・検知することでハザードを排除できる。(例: No. 1-16 海岸浸食) |
| 基準C | プラント設計上、考慮された事象と比較して設備等への影響度が同等若しくはそれ以下、又はプラントの安全性が損なわれることがない(例: No. 1-21 濃霧) |
| 基準D | 影響が他の事象に包絡される。(例: No. 1-27 満潮) |
| 基準E | 発生頻度が他の事象と比較して非常に低い。(例: No. 1-2 隕石) |

* ASME/ANS RA-Sa-2009 "Addenda to ASME/ANS RA-S-2008 Standard for Level 1/Large Early Release Frequency Probabilistic Risk Assessment for Nuclear Power Plant Applications"

降水に対する影響評価について

1. 概要

東海第二発電所において、降雨が継続した場合の屋外アクセスルートへの影響について、評価を実施する。

2. 評価方法

東海第二発電所における雨水流出量と排水量を比較し、降水の影響について評価を行う。集水流域及び排水路流末位置を第1図に示す。

2.1 降雨強度

気象庁の気象統計情報における降水量の観測記録によれば、東海第二発電所の最寄りの気象官署である水戸地方気象台（水戸市）で観測された観測史上1位の降水量は81.7mm/hであるが、規格・基準類「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」（平成28年4月茨城県）による127.5mm/hの雨量強度を用いて評価する。

2.2 雨水流出口量

雨水流出口量は、集水流域ごとに設計基準としての降水量127.5mm/hを用いて算出する。

雨水流出口量 Q_1 の算出には、「森林法に基づく林地開発許可申請の手びき」（平成28年4月茨城県）を参照し、以下の合理式（ラショナル式）を用いる。

$$Q_1 = 1/360 \cdot f \cdot r \cdot A$$

Q_1 : 雨水流出量 (m^3/s)

f : 流出係数 (開発部 : 0.9, 林地 : 0.5)

r : 設計基準としての降水量 (127.5mm/h)

A : 集水区域面積 (ha)

2.3 排水量

構内排水路流末における排水量 Q_2 は、「開発行為の技術基準」(平成 10 年 10 月茨城県) を参照し, 以下のマニング式を用いる。

$$V = 1/n \cdot R^{2/3} \cdot I^{1/2}$$

$$Q_2 = V \cdot A$$

Q_2 : 設計排水量 (m^3/s)

V : 平均流速 (m/s)


n : マニングの粗度係数

R : 径深 = A/S (m)

A : 流水断面積 (ha)

S : 潤辺 (m)

I : 勾配



第1図 集水流域、幹線排水路及び排水路流末位置

3. 評価結果


雨水流出量と排水路流末の設計排水量の比較結果を第1表、敷地高さ及び地表水の流下想定を第2図に示す。排水路流末の設計排水量が雨水流出量を上回る設計とすること及び敷地勾配を考慮した設計とすることで、雨水を遅滞なく海域に排水することが可能である。

なお、地表を流下する雨水についても、敷地傾斜に従い流下し、流末排水路より速やかに排水されること、屋外アクセスルート及びその周辺には雨水が滞留するようなくぼ地はないことから、屋外アクセスルートのアクセス性に支障はない。

第1表 雨水流出口と排水路流末の設計排水量の比較結果

| 流末 | 集水区域面積A (ha) | 雨水 流出量Q ₁ (m ³ /h) | 排水路流末 排水量*Q ₂ (m ³ /h) | 安全率 Q ₂ / Q ₁ | 備考 |
|-----|-----------------|--|--|--|--|
| ①-1 | 29.45 | 31,784.5 | 34,067.2 | 1.15 | 流末①-2で排水できない 雨水は地表を流下した後 流末①-1で排水される |
| ①-2 | | | 2,607.4 | | |
| ② | 16.70 | 16,281.8 | 17,350.2 | 1.06 | |
| ③-1 | 8.32 | 9,547.2 | 3,562.8 | 1.26 | 流末③-1で排水できない 雨水は地表を流下した後 流末③-2で排水される |
| ③-2 | | | 8,516.8 | | |
| ④ | 0.92 | 1,055.7 | 1,194.9 | 1.13 | |
| ⑤ | 2.81 | 3,224.5 | 8,516.8 | 2.64 | |

*今後の詳細設計により、変更の可能性がある。



第2図 敷地高さ及び地表水流下想定

屋外アクセスルート 除雪時間評価について

1. ホイールローダ仕様

○最大けん引力 : 7t

(牽引力 8.8t × アスファルト摩擦係数 0.8)

○バケット全幅 : 2.5m

○走行速度(1速の走行速度の1/2) : 前進 1.1m/s (4.0km/h)

後進 1.1m/s (4.0km/h)

2. 降雪除去速度の算出

(1) 降雪条件

○積雪量 : 30cm (安全施設において考慮する積雪量を準拠する)


○密度 : 200kg/m³ (0.2t/m³)

(2) 除去方法

○アクセスルート上に降り積もった雪を、ホイールローダで道路脇へ1m 押し出し除去する。

○1回の押し出し可能量を7tとし、7tの雪を集積し、道路脇へ押し出す作業を1サイクルとして繰り返す。

○バケット幅が2.5mであることから、5mの道幅を確保するために、2台のホイールローダで作業を行う。なお、車両による速度の差はないため、1台分の時間を評価の対象とする。(第1図参照)



第1図 除去イメージ図

- ・1サイクルで重機にて除去可能な降雪面積

$$7\text{t} \text{ (けん引力)} \div (0.2\text{t/m}^3 \text{ (密度)} \times 30\text{cm} \text{ (降灰量)}) = 116.66\text{m}^2$$

- ・各区間での除去面積と走行距離（第2図参照）

①から②の撤去範囲（前サイクルの取残し部の面積、距離）： 1.35m^2 , 2.5m

②から③の撤去範囲（直進部の面積、距離）： 107.9m^2 , 43.1m

③から④の撤去範囲（旋回部の面積、距離）： 4.91m^2 , 2m

④から⑤の撤去範囲（押出部の面積、距離）： 2.5m^2 , 1m


(3) 1サイクル当たりの作業時間

走行速度(前進 1.1m/s , 後進 1.1m/s)で作業すると仮定して、

- ・A : 押し出し (①→②→③→④→⑤) : $48.6\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 45$ 秒
- ・B : ギア切り替え : 6秒
- ・C : 後進 : (⑤→④→③) : $3.0\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 2.73$ 秒 ≈ 3秒
- ・D : ギア切り替え : 6秒

1 サイクル当たりの作業時間 (A+B+C+D)

$$=45 \text{ 秒} + 6 \text{ 秒} + 3 \text{ 秒} + 6 \text{ 秒} = 60 \text{ 秒}$$



<各区間での除去面積の算出>

- ①から②の除去面積（前サイクルでの取残し部の面積） $= 2.5 \times 2.5 - 2.5 \times 2.5 \times \pi \times 90 / 360 \approx 1.35 \text{ m}^2$
- ③から④の除去面積（旋回部の面積） $= 2.5 \times 2.5 \times \pi \times 90 / 360 \approx 4.91 \text{ m}^2$
- ④から⑤の除去面積（押出し部の面積） $= 1 \times 2.5 = 2.5 \text{ m}^2$
- ②から③の除去面積（直進部の面積） $= 1\text{回の除去可能面積}\text{m}^2 - \text{取残し部面積}\text{m}^2 - \text{旋回部面積}\text{m}^2 - \text{押出部面積}\text{m}^2$
 $= 116.66 \text{ m}^2 - 1.35 \text{ m}^2 - 4.91 \text{ m}^2 - 2.5 \text{ m}^2 = 107.9 \text{ m}^2$

<各区間での除去距離の算出>

- ①から②の除去距離（バケット幅の長さと同等） $= 2.5 \text{ m}$
- ②から③の除去距離（直進部の距離m） $= \text{直進部の面積}\text{m}^2 \div \text{バケット幅}\text{m} = 107.9 \text{ m}^2 \div 2.5 \text{ m} = 43.16 \text{ m} \approx 43.1 \text{ m}$
- ③から④の除去距離（旋回部の距離m） $= \text{バケット幅}\text{m} \div 2 \times 2 \times \pi \times 90 / 360 \approx 2.0 \text{ m}$
- ④から⑤の除去距離（押出し部の距離） $= 1 \text{ m}$
- ①から⑤の合計距離 $= 2.5 \text{ m} + 43.1 \text{ m} + 2.0 \text{ m} + 1 \text{ m} = 48.6 \text{ m}$

第2図 降雪除去のサイクル図

(4) 1 サイクル当たりの除去延長

$$\text{取残し部}①\text{から}②\text{の距離} + \text{直進部}②\text{から}③\text{の距離} = 2.5 \text{ m} + 43.1 \text{ m} = 45.6 \text{ m}$$


(5) 除雪速度

$$1 \text{ サイクル当たりの除去延長} \div 1 \text{ サイクル当たりの作業時間}$$

$$45.6 \text{ m} \div 60 \text{ 秒} = 0.76 \text{ m/s} = 2.736 \text{ km/h} \approx 2.73 \text{ km/h}$$

3. まとめ

除雪速度は 2.73km/h とする。南側保管場所からの代替淡水貯槽及び淡水貯水池までのルートの除雪に要する時間評価を第3図から第10図に示す。




| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 489 | 降雪除去 | 2.73 | 11 | 15 |
| ③→④ | 66 | 降雪除去 | 2.73 | 2 | 17 |

第3図 設定したAルートの除雪に要する時間




| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 140 | 降雪除去 | 2.73 | 4 | 8 |
| ③→② | 140 | 重機移動 | 10 | 1 | 9 |
| ②→④ | 421 | 降雪除去 | 2.73 | 10 | 19 |

第4図 設定したBルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 1701 | 降雪除去 | 2.73 | 38 | 42 |
| ③→④ | 66 | 降雪除去 | 2.73 | 2 | 44 |

第5図 設定したCルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 526 | 降雪除去 | 2.73 | 12 | 16 |
| ④→③ | 337 | 重機移動 | 10 | 3 | 19 |
| ③→⑤→⑥ | 799 | 降雪除去 | 2.73 | 18 | 37 |
| ⑥→⑤ | 186 | 重機移動 | 10 | 2 | 39 |
| ⑤→⑦ | 311 | 降雪除去 | 2.73 | 7 | 46 |

第 6 図 設定したDルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 908 | 降雪除去 | 2.73 | 20 | 24 |
| ④→③ | 533 | 重機移動 | 10 | 4 | 28 |
| ③→⑤ | 78 | 降雪除去 | 2.73 | 2 | 30 |

第 7 図 設定した E ルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 1290 | 降雪除去 | 2.73 | 29 | 33 |
| ④→③ | 273 | 重機移動 | 10 | 2 | 35 |
| ③→⑤ | 96 | 降雪除去 | 2.73 | 3 | 38 |

第8図 設定したFルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 908 | 降雪除去 | 2.73 | 20 | 24 |
| ④→③ | 533 | 重機移動 | 10 | 4 | 28 |
| ③→⑤ | 114 | 降雪除去 | 2.73 | 3 | 31 |

第9図 設定したGルートの除雪に要する時間



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 1290 | 降雪除去 | 2.73 | 29 | 33 |
| ④→③ | 488 | 重機移動 | 10 | 3 | 36 |
| ③→⑤ | 223 | 降雪除去 | 2.73 | 5 | 41 |

第 10 図 設定した H ルートの除雪に要する時間

屋外アクセスルート 降灰除去時間評価について

1. ホイールローダ仕様

○最大けん引力: 7t

(牽引力8.8t×アスファルト摩擦係数 0.8)

○バケット全幅: 2.5m

○走行速度(1速の走行速度の1/2) : 前進1.1m/s (4.0km/h),

後進1.1m/s (4.0km/h)

2. 降灰除去速度の算出

(1) 降灰条件

○降灰量: **40cm** (降下火砕物シミュレーション等から設定した降灰量)


○密度: 湿潤状態 1.5g/cm³ (1.5t/m³)

(2) 除去方法

○アクセスルート上の降灰を、ホイールローダで道路脇へ1m 押し出し除去する。

○1回の押し出し可能量を7tとし、7tの降灰を集積し、道路脇へ押し出す作業を1サイクルとして繰り返す。

○バケット幅が2.5mであることから、5mの道幅を確保するために、2台のホイールローダで作業を行う。なお、車両による速度の差はないため、1台分の時間を評価対象とする。(第1図参照)



第1図 除去イメージ図

- ・1サイクルで重機にて降灰除去可能な面積

$$7\text{t} \text{ (けん引力)} \div (1.5\text{t/m}^3 \text{ (密度)} \times 40\text{cm} \text{ (降灰量)}) = 11.66\text{m}^2$$

- ・各区間での除去面積と走行距離 (第2図参照)

①から②の撤去範囲 (前サイクルの取残し部の面積, 距離) : 1.35m^2 , 2.5m

②から③の撤去範囲 (直進部の面積, 距離) : 2.9m^2 , 1.1m

③から④の撤去範囲 (旋回部の面積, 距離) : 4.91m^2 , 2m

④から⑤の撤去範囲 (押出部の面積, 距離) : 2.5m^2 , 1m


(3) 1サイクル当たりの作業時間

走行速度(前進1.1m/s, 後進1.1m/s)で作業すると仮定して,

- ・A : 押し出し (①→②→③→④→⑤) : $6.6\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 6\text{秒}$
- ・B : ギア切り替え : 6秒
- ・C : 後進 : (⑤→④→③) : $3.0\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 2.73\text{秒} \approx 3\text{秒}$
- ・D : ギア切り替え : 6秒

1 サイクル当たりの作業時間 (A+B+C+D)

$$=6 \text{ 秒} + 6 \text{ 秒} + 3 \text{ 秒} + 6 \text{ 秒} = 21 \text{ 秒}$$



<各区間での除去面積の算出>

- ①から②の除去面積 (前サイクルでの取残し部の面積) $= 2.5 \times 2.5 - 2.5 \times 2.5 \times \pi \times 90 / 360 \approx 1.35 \text{ m}^2$
- ③から④の除去面積 (旋回部の面積) $= 2.5 \times 2.5 \times \pi \times 90 / 360 \approx 4.91 \text{ m}^2$
- ④から⑤の除去面積 (押出し部の面積) $= 1 \times 2.5 = 2.5 \text{ m}^2$
- ②から③の除去面積 (直進部の面積) $= 1\text{回の除去可能面積}\text{m}^2 - \text{取残し部面積}\text{m}^2 - \text{旋回部面積}\text{m}^2 - \text{押出部面積}\text{m}^2$
 $= 11.66 \text{ m}^2 - 1.35 \text{ m}^2 - 4.91 \text{ m}^2 - 2.5 \text{ m}^2 = 2.9 \text{ m}^2$

<各区間での除去距離の算出>

- ①から②の除去距離 (バケット幅の長さと同等) $= 2.5 \text{ m}$
- ②から③の除去距離 (直進部の距離m) $= \text{直進部の面積}\text{m}^2 \div \text{バケット幅}\text{m} = 2.9 \text{ m}^2 \div 2.5 \text{ m} = 1.16 \text{ m} \approx 1.1 \text{ m}$
- ③から④の除去距離 (旋回部の距離m) $= \text{バケット幅}\text{m} \div 2 \times 2 \times \pi \times 90 / 360 \approx 2.0 \text{ m}$
- ④から⑤の除去距離 (押出し部の距離) $= 1 \text{ m}$
- ①から⑤の合計距離 $= 2.5 \text{ m} + 1.1 \text{ m} + 2.0 \text{ m} + 1 \text{ m} = 6.6 \text{ m}$

第2図 降灰除去のサイクル図

(4) 1サイクル当たりの除去延長

$$\text{取残し部①から②の距離} + \text{直進部②から③の距離} = 2.5 \text{ m} + 1.1 \text{ m} = 3.6 \text{ m}$$

(5) 降灰除去速度


$$1 \text{ サイクル当たりの除去延長} \div 1 \text{ サイクル当たりの作業時間}$$

$$3.6 \text{ m} \div 21 \text{ 秒} = 0.171 \text{ m/s} = 0.617 \text{ km/h} \approx 0.61 \text{ km/h}$$

□は6条(火山影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

3. まとめ

降灰の除去速度は0.61km/hとする。南側保管場所からの代替淡水貯槽及び淡水貯水池までのルートの除灰に要する時間評価を第3図から第10図に示す。



| 区間 | 距離 (約m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 489 | 降灰除去 | 0.61 | 49 | 53 |
| ③→④ | 66 | 降灰除去 | 0.61 | 7 | 60 |

第3図 設定したAルートの除灰に要する時間


□は6条(火山影響評価)の審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 140 | 降灰除去 | 0.61 | 14 | 18 |
| ③→② | 140 | 重機移動 | 10 | 1 | 19 |
| ②→④ | 421 | 降灰除去 | 0.61 | 42 | 61 |

第4図 設定したBルートの除灰に要する時間

□は6条（火山影響評価）の審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-----|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③ | 1701 | 降灰除去 | 0.61 | 168 | 172 |
| ③→④ | 66 | 降灰除去 | 0.61 | 7 | 179 |

第5図 設定したCルートの除灰に要する時間

□は6条(火山影響評価)の
審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 526 | 降灰除去 | 0.61 | 52 | 56 |
| ④→③ | 337 | 重機移動 | 10 | 3 | 59 |
| ③→⑤→⑥ | 799 | 降灰除去 | 0.61 | 79 | 138 |
| ⑥→⑤ | 186 | 重機移動 | 10 | 2 | 140 |
| ⑤→⑦ | 311 | 降灰除去 | 0.61 | 31 | 171 |

第6図 設定したDルートの除灰に要する時間

□は6条（火山影響評価）の
審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 908 | 降灰除去 | 0.61 | 90 | 94 |
| ④→③ | 533 | 重機移動 | 10 | 4 | 98 |
| ③→⑤ | 78 | 降灰除去 | 0.61 | 8 | 106 |

第7図 設定したEルートの除灰に要する時間

□は6条(火山影響評価)の審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 1290 | 降灰除去 | 0.61 | 127 | 131 |
| ④→③ | 273 | 重機移動 | 10 | 2 | 133 |
| ③→⑤ | 96 | 降灰除去 | 0.61 | 10 | 143 |

第8図 設定したFルートの除灰に要する時間

□は6条(火山影響評価)の審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 908 | 降灰除去 | 0.61 | 90 | 94 |
| ④→③ | 533 | 重機移動 | 10 | 4 | 98 |
| ③→⑤ | 114 | 降灰除去 | 0.61 | 12 | 110 |

第9図 設定したGルートの除灰に要する時間

□は6条（火山影響評価）の審査結果を踏まえて確定する



| 区間 | 距離 (約 m) | 時間評価 項目 | 速度 (km/h) | 所要時間 (分) | 累積 (分) |
|-------|-------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| ①→② | 216 | 徒歩移動 | 4 | 4 | 4 |
| ②→③→④ | 1290 | 降灰除去 | 0.61 | 127 | 131 |
| ④→③ | 488 | 重機移動 | 10 | 3 | 134 |
| ③→⑤ | 223 | 降灰除去 | 0.61 | 22 | 156 |

第10図 設定したHルートの除灰に要する時間

可搬型設備の小動物対策について

可搬型設備は小動物が開口部等から設備内部に侵入し、設備の機能に影響を及ぼす可能性があることから、可搬型設備に開口部がある場合には、侵入防止対策を実施する。今後配備予定の車両についても同様な対策を実施する。

また、発電所における小動物の生息状況について構内従事者への聞き取り、モグラ塚の有無等から確認した結果、ねずみ、モグラ等の一般的な小動物が確認されている。ただし、設備の機能に影響を及ぼすほど大量に発生した実績はなく、開口部への侵入防止対策を行うことで、可搬型設備の機能に影響を及ぼすおそれないと判断した。

第1表及び第1図に配備済みの可搬型設備の開口部有無と対策内容を示す。

第1表 可搬型設備の開口部確認結果

| 設備名称 | | 開口部有無 | 対策内容 |
|------|----------------|-------|-------------------|
| ① | 可搬型代替注水中型ポンプ | 無* | — |
| ② | 中型ポンプ用送水ホース運搬車 | 有 | 貫通部シール処理 |
| ③ | 可搬型代替低圧電源車 | 有 | 貫通部シール処理 |
| ④ | 可搬型ケーブル運搬車 | 有 | 貫通部シール処理 |
| ⑤ | タンクローリ | 無 | — |
| ⑥ | 可搬型高圧窒素供給装置 | 有 | 貫通部シール処理 防虫網設置 |
| ⑦ | 放射能観測車 | 有 | 貫通部シール処理 金網設置 |
| ⑧ | ホイールローダ | 有 | 貫通部シール処理 |

※小動物侵入により機能影響を及ぼす閉鎖的空間なし

①可搬型代替注水中型ポンプ



②中型ポンプ用送水ホース運搬車



③可搬型代替低圧電源車



④可搬型ケーブル運搬車



第1図 可搬型設備 小動物対策例 (1/2)

⑤タンクローリ



⑥可搬型高压窒素供給装置



⑦放射能観測車



⑧ホイールローダ



第1図 可搬型設備 小動物対策例 (2/2)

□は6条（外部火災影響評価）の
審査結果を踏まえて確定する

別紙(6)

森林火災時における保管場所への影響について

防火帯に近接する保管場所及びアクセスルートについて、森林火災及び防火帯内植生の火災による影響を評価した。

1. 森林火災による影響

保管場所に近接した場所で森林火災が発生し、火炎が防火帯外縁まで到達した場合、輻射強度が $1.6\text{kW}/\text{m}^2$ ※以下となる森林からの離隔距離は **51m** となるが、西側及び南側保管場所の可搬型設備の保管スペースは、森林から **51m** 以上の離隔を確保しているため、熱影響を受けない。また、各保管場所から熱影響を受けないアクセスルートを確保していることから、可搬型設備の走行及び運搬に影響はない。


さらに、西側及び南側保管場所に設置されている可搬型設備用軽油タンクは、地下式のため熱影響は受けない。

保管場所及びアクセスルートの位置関係を第1図に示す。


なお、飛び火の影響については、防火帯を設置することで森林火災による飛び火が保管場所へ延焼するおそれはないが、森林火災の状況に応じて防火帯付近に予防散水を行い、万一の飛び火による影響を防止する。予防散水は、消火栓及び防火水槽等から水槽付消防ポンプ自動車等を用いて実施する。

第2図に敷地内の屋外消火栓及び防火水槽の配置を示す。保管場所及びアクセスルートの設置に伴って高所に設置する消火栓は、保管場所やアクセスルートの消火活動が行えるような位置に設置し、数量を確保する。

※人が長時間さらされても苦痛を感じない強度（出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針）




第1図 防火帯と保管場所及び屋外アクセスルートの位置



第2図 屋外消火栓及び防火水槽の配置図

2. 防火帯内における保管場所等周辺の植生火災による影響
 - 2.1 防火エリアによる可搬型設備，アクセスルート及び緊急時対策所の機能確保
防火帯内に，保管場所，アクセスルート及び緊急時対策所を設置する。これらの設置場所は植生（飛砂防備保安林含む）に囲まれているため，防火エリア※（第3図，補足-1参照）を設けることにより，植生火災発生時において，可搬型設備及びアクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高圧電源装置付近），緊急時対策所の機能を確保する。

※防火エリア：樹木を伐採し，植生の発生を防止する施工（モルタル吹付け等）を行うことにより，可搬型設備，アクセスルート及び緊急時対策所への植生火災の影響を防止するエリア。



第3図 保管場所及びアクセスルート、緊急時対策所周辺防火エリア設置状況

2.2 火災の覚知

防火帯内保管場所等周辺植生火災時における火災については、以下の方法で早期覚知が可能である。

- (1) 発電所構内で作業を行う者に対し、火災を発見した場合、当直守衛員に速やかに通報することを、社内規程で定めている。通報を受けた者は所内関係者に連絡するとともに、消防機関（119番）に連絡を行う。
- (2) 想定される自然現象等の影響について、昼夜にわたり発電所周辺の状況を把握する目的で設置する構内監視カメラを使用して防火帯内保管場所等周辺植生火災に対する監視を行う。構内監視カメラは、24時間要員が常駐する中央制御室及び守衛所からの監視が可能な設計とする。

2.3 消火活動

保管場所等周辺の植生火災が発生した場合、可搬型設備及び緊急時対策所への延焼を防止するため、消防車等を用いた消火活動を行う。

これらの消火活動については、発電所に24時間常駐している初期消火活動要員により対応する。（別紙（17）参照）

防火帯内における保管場所等周辺の植生火災による影響

1. 防火エリアの設定について

1.1 防火エリア設定の考え方について

防火帯内に設置する保管場所、アクセスルート及び緊急時対策所は、植生に囲まれているため、防火エリアを設けることにより、植生火災発生時において、可搬型設備、アクセスルート及び緊急時対策所の機能を確保する。防火エリア設定の考え方は以下のとおり。

(1) 保管場所

西側保管場所及び南側保管場所の 2箇所が同時に植生火災の影響を受けないようにするために、それぞれの保管場所について、以下の措置を実施する。

- a . 可搬型設備への植生火災の延焼を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、防火エリアを設置
- b . 可搬型設備への植生火災からの熱影響を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、防火エリアを設置

(2) アクセスルート

想定される重大事故等が発生した場合において、少なくとも 1 つのアクセスルートを確保するため、以下の措置を実施する。

- a . アクセスルート上の可搬型設備への植生火災の延焼を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、アクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高圧電源装置付近）周囲に防火エリアを設置

b. アクセスルート上の可搬型設備及び災害対策要員への植生火災からの熱影響を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、アクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高圧電源装置付近）周囲に防火エリアを設置

(3) 緊急時対策所

植生火災の影響を受けないようにするために、緊急時対策所について、以下の措置を実施する。

- a. 緊急時対策所への植生火災の延焼を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、防火エリアを設置
- b. 緊急時対策所への植生火災からの熱影響を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、防火エリアを設置
- c. 緊急時対策所へ出入りする災害対策要員への植生火災からの熱影響を防止するために必要な離隔距離を確保するよう、防火エリアを設置

□は6条（外部火災影響評価）の審査結果を踏まえて確定する

1.2 延焼防止、熱影響防止に必要な離隔距離

延焼防止、熱影響防止に必要な離隔距離は、設置許可基準規則第六条「外部からの衝撃による損傷の防止」において実施する森林火災影響評価から得られる火線強度及び火炎輻射発散度を用いて算出する。

1.2.1 森林火災影響評価の火線強度及び火炎輻射発散度を用いることについて

森林火災影響評価は、森林火災シミュレーション解析コード（以下、「F A R S I T E」という。）を用いて評価する。

F A R S I T E植生データとして防火帯外縁100mの範囲は、落葉広葉樹、マツ、スギ、Brush（茂み）、Short Grass（短い草）を入力している。このうち最大火線強度はBrush、最大火炎輻射発散度は、マツを入力したメッシュで発生している。

一方、保管場所等周辺の植生は、落葉広葉樹、マツであり、森林火災影響評価で入力している植生に包絡されることから、森林火災影響評価で得られた防火帯外縁100mの範囲の最大火線強度及び最大火炎輻射発散度を用いて算出する。

1.2.2 延焼を防止するために必要な離隔距離

防火帯外の森林火災影響評価から得られる最大火線強度から算出される防火帯幅[21m]を延焼を防止するために必要な離隔距離とする。

1.2.3 可搬型設備及び災害対策要員に対する熱影響を防止するために必要な離隔距離


防火帯外の森林火災影響評価結果を基に、最も高い火炎輻射発散度が、一様に

□は6条(外部火災影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

保管場所周辺の植生に存在すると仮定し、ある離隔距離において物体が受ける輻射強度を算出した。離隔距離と輻射強度の関係を第1図に示す。

熱影響を防止するために必要な離隔距離は、第1表に示す「人が長時間さらさ
れても苦痛を感じない輻射強度」とされる $1.6\text{kW}/\text{m}^2$ 以下となる距離として設定
する。

第1図より、輻射強度が $1.6\text{kW}/\text{m}^2$ 以下となる距離 **51m** を熱影響を防止するた
めに必要な離隔距離とする。



第1図 離隔距離と輻射強度の相関図

第1表 放射熱の影響
(石油コンビナートの防災アセスメント指針より抜粋)

| 放射熱強度 (kW/m^2) ($\text{kcal}/\text{m}^2\text{h}$) | 状況および説明 | 出典 |
|---|---|-----|
| 0.9 800 | 太陽(真夏)放射熱強度 | *1) |
| 1.3 1,080 | 人が長時間さらされても苦痛を感じない強度 | *2) |
| 1.6 1,400 | 長時間さらされても苦痛を感じない強度 | *5) |
| 2.3 2,000 | 構造物に対する直接的熱影響(接触熱) | |
| | 1分間以内で痛みを感じる強度 | *3) |
| | 現指針(平成13年)に示されている液面火災の基準値 | |
| 2.4 2,050 | 地震時の市街地大火に対する避難計画で用いられる許容限界 | *4) |
| 4.0 3,400 | 20秒で痛みを感じる強度。皮膚に水疱を生じる場合があるが、致死率0% | *5) |
| 4.6 4,000 | 10~20秒で苦痛を感じる強度 古い木板が長時間受熱すると引火する強度 フレアスタック直下での熱収量制(高圧ガス保安法他) | *2) |
| 8.1 7,000 | 10~20秒で火傷となる強度 | *2) |
| 9.5 8,200 | 8秒で痛みの限界に達し、20秒で第2度の火傷(赤く斑点ができる水疱が生じる)を負う | *5) |
| 11.6 10,000 | 現指針(平成13年)に示されているファイヤーボールの基準値(ファイヤーボールの継続時間は概ね数秒以下と考えられる) ことによる) | *3) |
| 11.6~ 約15分間に木材繊維などが発火する強度 | | *2) |
| 12.5 10,800 | 本片が引火する、あるいはプラスチックチューブが溶ける最小エネルギー | *5) |
| 25.0 21,500 | 長時間暴露により木片が自然発火する最小エネルギー | *5) |
| 37.5 32,300 | プロセス機器に被害を与えるのに十分な強度 | *5) |

*1) 理科年表

*2) 高圧ガス保安協会:コンビナート保安・防災技術指針(1974)

*3) 消防庁特殊災害室:石油コンビナートの防災アセスメント指針(2001)

*4) 長谷見雄二、重川志希依:火災時における人間の耐放射限界について、日本火災学会論文集Vol.31.No.1(1981)

*5) Manual of Industrial Hazard Assessment Techniques, ed.P.J.Kayes. Washington, DC: Office of Environmental and Scientific Affairs, World Bank. (1985)

□は6条（外部火災影響評価）の審査結果を踏まえて確定する

1.2.4 緊急時対策所への熱影響を防止するために必要な離隔距離

防火帯外の森林火災影響評価結果を基に、以下の通り植生火災による建屋外壁に対する熱影響評価を行い、緊急時対策所への熱影響を防止するために必要な離隔距離を **16m** とする。

(1) 許容温度


火災時における短期温度上昇を考慮した場合において、コンクリート圧縮強度が維持される保守的な温度 200°C を許容温度とする。

(2) 評価結果

火災が発生した時間から燃え尽きるまでの間、一定の輻射強度で外壁が昇温されるものとして、1次元非定常熱伝導方程式を差分法より解くことで建屋外壁が許容温度となる輻射強度を求め、植生から建屋外壁までがこの輻射強度となる離隔距離（危険距離）を求め、危険距離 **16m** を算出。

1.3 防火エリアの設定

延焼を防止するために必要な離隔距離 **21m**、可搬型設備及び災害対策要員への熱影響を防止するために必要な離隔距離 **51m** 及び緊急時対策所への熱影響を防止するために必要な離隔距離 **16m** を考慮し、保管場所、アクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高圧電源装置付近）及び緊急時対策所の周囲に防火エリアを設定する（第2図参照）。



第2図 防火エリアの設定

1.0.2-別紙 6-12

2. 保管場所等周辺の防火帯内植生火災時における発火の想定

(1) 発火の想定

自然現象にて抽出した自然現象 14 事象及び外部人為事象にて抽出した外部人為事象 7 事象（別紙（1）参照），故意による大型航空機の衝突を考慮し，保管場所等周辺の防火帯内植生の発火又は植生への延焼の有無を評価した上で発火の想定を行う。

(2) 立地条件を考慮した発火箇所の設定

（1）の方針に基づき，発火箇所を以下のとおり設定した。発火箇所の設定に係る評価結果を第2表，第3表に示す。

a. 予備変圧器

耐震性が低い予備変圧器の損傷による発火を想定。植生までは一定の離隔距離があることや自衛消防隊による消火活動を行うことにより植生への延焼の可能性は低いと考えられるが，万一，植生に延焼することを想定し，予備変圧器を発火箇所として設定。

b. 保管場所等周辺植生の任意の場所

竜巻による危険物（公道を走行する車両等）の飛来による発火や落雷，爆発物の飛来，近隣工場の火災（構内作業等）による発火を想定。保管場所等周辺植生全域で発生する可能性があるため，植生上の任意の点を発火箇所として設定。

c. 原子炉建屋へ衝突した大型航空機


原子炉建屋への大型航空機衝突による航空機火災の植生への延焼を想定。原子炉建屋と植生までの距離は 100m 以上あるが，万一，火災が植生に延焼する場合を想定し，原子炉建屋に衝突した大型航空機を発火箇所として設定。

第2表 発火箇所の設定に係る評価結果（自然現象）


| 自然現象 | 植生の発火又は植生への延焼の想定 | 発火箇所の想定 |
|--------|---|-------------|
| 地震 | 耐震性が低い可燃物を内包する施設（予備変圧器）の火災の植生への延焼（第3図参照）。 | 予備変圧器設置箇所 |
| 津波 | 保管場所等周辺植生への浸水はないため、漂流物等による発火は発生しない。 | — |
| 洪水 | 敷地の地形及び表流水の状況から、洪水による被害は生じない。 | — |
| 風（台風） | 竜巻の評価に包含。 | 保管場所等周辺植生全域 |
| 竜巻 | 危険物の飛来（公道を走行する油を内包する車両等）による植生の発火（第4図参照）。 | 保管場所等周辺植生全域 |
| 凍結 | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 降水 | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 積雪 | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 落雷 | 落雷による発火（第4図参照）。 | 保管場所等周辺植生全域 |
| 地滑り | 発電所敷地及びその近傍には地滑りを起こすような地形は存在しない。 | — |
| 火山の影響 | 降下火碎物による植生の発火は発生しない。 | — |
| 生物学的事象 | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 森林火災 | 防火帯設置、消火活動により、防火帯内側の植生火災は発生しない。 | — |
| 高潮 | 保管場所周辺植生は、高潮の影響を受けない敷地高さにあるため、影響を受けない。 | — |

第3表 発火箇所の設定に係る評価結果（外部人為事象）


| 外部人為事象 | 植生の発火又は植生への延焼の想定 | 発火箇所の想定 |
|----------|--|-----------------|
| 航空機落下 | （防護設計の要否判断の基準を超えないことから設計上考慮不要。航空機落下による発火は、近隣工場の火災にて評価） | — |
| ダムの崩壊 | ダムの崩壊による流出水は敷地勾配により発電所敷地まで遡上しないため、影響を受けない。 | — |
| 爆発 | 公道上での燃料輸送車両の爆発物の飛来による植生の発火（第4図参照）。 | 保管場所等周辺植生全域 |
| 近隣工場等の火災 | (1) 構内作業による発火（第4図参照）。 (2) 航空機墜落による植生の発火（第4図参照）。 | 保管場所等周辺植生全域 |
| 有毒ガス | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 船舶の衝突 | （船舶の衝突による影響は、取水機能への評価であり、船舶の衝突による発火は、近隣工場等の火災にて評価） | — |
| 電磁的障害 | 植生の発火は発生しない。 | — |
| 大型航空機衝突 | 原子炉建屋への大型航空機の衝突による火災の植生への延焼（第5図参照）。 | 原子炉建屋へ衝突した大型航空機 |



第3図 耐震性が低い可燃物を内包する施設（予備変圧器）の発火



第4図 風（台風）、竜巻による危険物の飛来、
落雷、爆発物の飛来、近隣工場の火災による発火



第5図 原子炉建屋への大型航空機の衝突による発火

3. 影響評価

3.1 予備変圧器の発火に対する影響評価

予備変圧器の火災が保管場所等周辺植生に延焼した場合でも、2箇所の保管場所、アクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高圧電源装置付近）

及び緊急時対策所は、防火エリアの設定により、延焼の防止及び熱影響の防止が可能であり、可搬型設備、アクセスルート及び緊急時対策所の機能は確保できる。

3.2 保管場所等周辺植生の任意の場所の発火に対する影響評価

竜巻による危険物（公道を走行する車両等）の飛来、落雷、爆発物の飛来、近隣工場の火災（構内作業等）により保管場所等周辺植生が発火した場合でも、2箇所の保管場所、アクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高压電源装置付近）及び緊急時対策所は、防火エリアの設定により、延焼の防止及び熱影響の防止が可能であり、可搬型設備、アクセスルート及び緊急時対策所の機能は確保できる。

3.3 原子炉建屋へ衝突した大型航空機の発火に対する影響評価

原子炉建屋への大型航空機衝突による火災が保管場所等周辺植生に延焼した場合でも、2箇所の保管場所及びアクセスルート（西側保管場所～南側保管場所～常設代替高压電源装置付近）、緊急時対策所は、防火エリアの設定により、延焼の防止及び熱影響の防止が可能であり、可搬型設備、アクセスルート及び緊急時対策所の機能は確保できる。

保管場所及びアクセスルートへの自然現象の重畠による影響について

自然現象の重畠として、発電所敷地で想定される自然現象（地震、津波を除く）として抽出した 12 事象（洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象、森林火災、高潮）から、敷地に影響を及ぼすことがないと判断した、洪水、地滑り及び高潮を除いた 9 事象に、地震及び津波を加えた 11 事象について影響を評価した。

自然現象の組合せを第 1 表に示す。

事象 1 を先発事象、事象 2 を後発事象とする。

第 1 表 自然現象の組合せ

| 事象 1 事象 2 | 凍結 | 降水 | 地震 | 積雪 | 津波 | 火山の 影響 | 生物学 的事象 | 風 (台風) | 竜巻 | 森林 火災 | 落雷 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|-----------|-------|----------|-------|
| 凍結 | | (1b) | (2b) | (3b) | (4b) | (5b) | (6b) | (7b) | (8b) | (9b) | (10b) |
| 降水 | (1a) | | (11b) | (12b) | (13b) | (14b) | (15b) | (16b) | (17b) | (18b) | (19b) |
| 地震 | (2a) | (11a) | | (20b) | (21b) | (22b) | (23b) | (24b) | (25b) | (26b) | (27b) |
| 積雪 | (3a) | (12a) | (20a) | | (28b) | (29b) | (30b) | (31b) | (32b) | (33b) | (34b) |
| 津波 | (4a) | (13a) | (21a) | (28a) | | (35b) | (36b) | (37b) | (38b) | (39b) | (40b) |
| 火山の 影響 | (5a) | (14a) | (22a) | (29a) | (35a) | | (41b) | (42b) | (43b) | (44b) | (45b) |
| 生物学 的事象 | (6a) | (15a) | (23a) | (30a) | (36a) | (41a) | | (46b) | (47b) | (48b) | (49b) |
| 風 (台風) | (7a) | (16a) | (24a) | (31a) | (37a) | (42a) | (46a) | | (50b) | (51b) | (52b) |
| 竜巻 | (8a) | (17a) | (25a) | (32a) | (38a) | (43a) | (47a) | (50a) | | (53b) | (54b) |
| 森林火 災 | (9a) | (18a) | (26a) | (33a) | (39a) | (44a) | (48a) | (51a) | (53a) | | (55b) |
| 落雷 | (10a) | (19a) | (27a) | (34a) | (40a) | (45a) | (49a) | (52a) | (54a) | (55a) | |

各自然現象がもたらす影響モードを第2表に示す。

第2表 各自然現象がもたらす影響モード

| | 影響モード | | | | | | |
|------------|-------|----|-------------|-------------|----|-------|----|
| | 荷重 | 温度 | 閉塞 (吸気等) | 閉塞 (海水系) | 浸水 | 電気的影響 | 腐食 |
| 凍結 | — | ○ | — | — | — | ○ | — |
| 降水 | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
| 地震 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 積雪 | ○ | — | ○ | — | — | ○ | — |
| 津波 | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — |
| 火山の影響 | ○ | — | ○ | ○ | — | ○ | ○ |
| 生物学的 事象 | — | — | — | ○ | — | ○ | — |
| 風(台風) | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 竜巻 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 森林火災 | — | ○ | ○ | — | — | — | — |
| 落雷 | — | — | — | — | — | ○ | — |

自然現象の組合せについて、設備の耐性、作業環境、屋外ルート、屋内ルートに対して、以下に基づき評価を実施した。

1. 評価方針

第1表に示す自然現象の組合せに対し、第2表の影響モードを網羅的に組み合わせ確認する。確認の結果、影響モードが単独の自然現象に比べ増長する可能性が高まる場合、以下項目についてその内容を記載する。

2. 評価対象及び内容

(1) 設備の耐性

保管場所にある重大事故等対処設備が重畠荷重等により機能喪失する可能性について記載する。

(2) 作業環境

保管場所での各種作業や、除雪・除灰等の屋外作業を行う場合の環境について記載する。

(3) 屋外ルート

屋外アクセスルートについてがれき撤去、除雪・除灰等の屋外作業を行う場合の環境について記載する。

(4) 屋内ルート

屋内アクセスルートへの荷重等による影響について記載する。

3. 評価結果

(1a) 凍結×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(1b) 降水×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(2a) 凍結×地震

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(2b) 地震×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(3a) 凍結×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(3b) 積雪×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(4a) 凍結×津波

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(4b) 津波×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(5a) 凍結×火山の影響

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(5b) 火山の影響×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(6a) 凍結×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(6b) 生物学的事象×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(7a) 凍結×風（台風）

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(7b) 風（台風）×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(8a) 凍結×竜巻

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(8b) 竜巻×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(9a) 凍結×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(9b) 森林火災×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(10a) 凍結×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(10b) 落雷×凍結

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(11a) 降水×地震

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(11b) 地震×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(12a) 降水×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(12b) 積雪×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(13a) 降水×津波

設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は
高さT.P.+23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 増長する影響モードなし

屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(13b) 津波×降水

設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は
高さT.P.+23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 増長する影響モードなし

屋内ルート : 同上

(14a) 降水×火山の影響

- 設備の耐性 : 降下火碎物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、除灰することで影響を緩和可能
- 作業環境 : 降下火碎物が湿分を吸収することによって、除灰の作業量が増加するが、対応は可能
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 降下火碎物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として湿分を含んだ降下火碎物の堆積荷重を考慮していることから、影響なし

(14b) 火山の影響×降水

- 設備の耐性 : 降下火碎物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、除灰することで影響を緩和可能
- 作業環境 : 降下火碎物が湿分を吸収することによって、除灰の作業量が増加するが、対応は可能
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 降下火碎物が湿分を吸収することによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として湿分を含んだ降下火碎物の堆積荷重を考慮していることから、影響なし

(15a) 降水×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(15b) 生物学的事象×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(16a) 降水×風（台風）

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(16b) 風（台風）×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(17a) 降水×竜巻

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(17b) 竜巻×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(18a) 降水×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(18b) 森林火災×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(19a) 降水×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(19b) 落雷×降水

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(20a) 地震×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(20b) 積雪×地震

- 設備の耐性 : 積雪荷重に地震荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、除雪することで影響を緩和可能
- 作業環境 : 増長する影響モードなし
- 屋外ルート : 除雪作業に加え、瓦礫撤去作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能
- 屋内ルート : 積雪荷重に地震荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として積雪荷重と地震荷重の組合せを考慮していることから、影響なし

(21a) 地震×津波

- 設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は高さT.P. +23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし
- 作業環境 : 同上
- 屋外ルート : 瓦礫撤去作業に加え、基準津波を超える敷地に遡上する津波による漂流物撤去作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能
- 屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(21b) 津波×地震

設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は高さT.P.+23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : がれき撤去作業に加え、基準津波を超える敷地に遡上する津波による漂流物撤去作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能

屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(22a) 地震×火山の影響

設備の耐性 : 地震と火山の影響は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(22b) 火山の影響×地震

設備の耐性　： 地震と火山の影響は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　： 同上

屋外ルート　： 同上

屋内ルート　： 同上

(23a) 地震×生物学的事象

設備の耐性　： 増長する影響モードなし

作業環境　　： 同上

屋外ルート　： 同上

屋内ルート　： 同上

(23b) 生物学的事象×地震

設備の耐性　： 増長する影響モードなし

作業環境　　： 同上

屋外ルート　： 同上

屋内ルート　： 同上

(24a) 地震×風（台風）

- 設備の耐性 : 地震荷重に風荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、作用する力の方向も考慮に入れると瞬時であり、同方向に荷重が加わる頻度は極めて低い
- 作業環境 : 増長する影響モードなし
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 地震荷重に風荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として地震荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし

(24b) 風（台風）×地震

- 設備の耐性 : 風荷重に地震荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、作用する力の方向も考慮に入れると瞬時であり、同方向に荷重が加わる頻度は極めて低い
- 作業環境 : 増長する影響モードなし
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 風荷重に地震荷重が加わることによる荷重増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として地震荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし

(25a) 地震×竜巻

設備の耐性　：地震と竜巻は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(25b) 竜巻×地震

設備の耐性　：地震と竜巻は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(26a) 地震×森林火災

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(26b) 森林火災×地震

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(27a) 地震×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(27b) 落雷×地震

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(28a) 積雪×津波

- 設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は高さT.P. +23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし
- 作業環境 : 同上
- 屋外ルート : 除雪作業に加え、基準津波を超える敷地に遡上する津波による漂流物撤去作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能
- 屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(28b) 津波×積雪

- 設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は高さT.P. +23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし
- 作業環境 : 同上
- 屋外ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波による漂流物撤去作業に加え、除雪作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能
- 屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(29a) 積雪×火山の影響

- 設備の耐性 : 積雪荷重に降下火碎物の堆積荷重が加わることによる荷重
增加が考えられるが、除雪及び除灰することで影響を緩和可能
- 作業環境 : 除雪作業に加え、除灰作業が追加になり作業量は増加するが、対応は可能
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 積雪荷重と降下火碎物の堆積荷重が加わることによる荷重
增加が考えられるが、設計上考慮する荷重として積雪荷重と降下火碎物の堆積荷重を考慮していることから、影響なし

(29b) 火山の影響×積雪

- 設備の耐性 : 降下火碎物の堆積荷重に積雪荷重が加わることによる荷重
增加が考えられるが、除灰及び除雪することで影響を緩和可能
- 作業環境 : 除灰作業に加え、除雪作業が追加になり作業量が増加するが、対応は可能
- 屋外ルート : 同上
- 屋内ルート : 降下火碎物の堆積荷重に積雪荷重が加わることによる荷重
増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として降下火碎物の堆積荷重と積雪荷重を考慮していることから、影響なし

(30a) 積雪×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(30b) 生物学的事象×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(31a) 積雪×風（台風）

設備の耐性 : 積雪荷重に風荷重が加わることによる荷重の増加が考えられるが、除雪することで影響を緩和可能

作業環境 : 増長する影響モードなし

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 積雪荷重と風荷重が加わることによる荷重の増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として積雪荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし

(31b) 風（台風）×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(32a) 積雪×竜巻

設備の耐性 : 竜巻の風荷重により積雪荷重が緩和されることから、荷重の組合せは考慮しない

作業環境 : 除雪作業に加え、竜巻飛来物の撤去作業が追加になり作業量が増加するが、対応は可能

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 竜巻の風荷重により積雪荷重が緩和されることから、荷重の組合せは考慮しない

(32b) 竜巻×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(33a) 積雪×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(33b) 森林火災×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(34a) 積雪×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(34b) 落雷×積雪

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(35a) 津波×火山の影響

設備の耐性　：津波と火山の影響は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(35b) 火山の影響×津波

設備の耐性　：火山の影響と津波は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(36a) 津波×生物学的事象

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(36b) 生物学的事象×津波

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(37a) 津波×風（台風）

設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は
高さT.P.+23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 増長する影響モードなし

屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(37b) 風（台風）×津波

設備の耐性 : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、保管場所は
高さT.P.+23m以上に配置しており、浸水の影響を受けないことから、増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 増長する影響モードなし

屋内ルート : 基準津波を超える敷地に遡上する津波に対して、水密化された建屋内に設置していることから、影響なし

(38a) 津波×竜巻

設備の耐性　：津波と竜巻は独立事象であり，各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから，重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(38b) 竜巻×津波

設備の耐性　：竜巻と津波は独立事象であり，各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから，重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(39a) 津波×森林火災

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(39b) 森林火災×津波

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(40a) 津波×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(40b) 落雷×津波

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(41a) 火山の影響×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(41b) 生物学的事象×火山の影響

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(42a) 火山の影響×風（台風）

設備の耐性 : 降下火碎物の堆積荷重に風荷重が加わることによる荷重の
增加が考えられるが、除灰することで影響を緩和可能

作業環境 : 増長する影響モードなし

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 降下火碎物の堆積荷重に風荷重が加わることによる荷重の
増加が考えられるが、設計上考慮する荷重として降下火
碎物の荷重と風荷重を考慮していることから、影響なし

(42b) 風（台風）×火山の影響

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(43a) 火山の影響×竜巻

設備の耐性　：火山の影響と竜巻は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(43b) 竜巻×火山の影響

設備の耐性　：竜巻と火山の影響は独立事象であり、各々の発生頻度が小さく同時に発生する確率は極めて低いことから、重畠を考慮しない

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(44a) 火山の影響×森林火災

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(44b) 森林火災×火山の影響

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(45a) 火山の影響×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(45b) 落雷×火山の影響

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(46a) 生物学的事象×風（台風）

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(46b) 風（台風）×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(47a) 生物学的事象×竜巻

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(47b) 竜巻×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(48a) 生物学的事象×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(48b) 森林火災×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(49a) 生物学的事象×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(49b) 落雷×生物学的事象

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(50a) 風(台風)×竜巻

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(50b) 龍巻×風（台風）

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(51a) 風（台風）×森林火災

設備の耐性 : 風（台風）により、輻射熱が大きくなることが想定される
が、保守的な条件で評価した森林火災影響評価に基づいた離隔距離を確保している。

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 増長する影響モードなし

(51b) 森林火災×風（台風）

設備の耐性 : 風（台風）により、輻射熱が大きくなることが想定される
が、保守的な条件で評価した森林火災影響評価に基づいた離隔距離を確保している。

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 増長する影響モードなし

(52a) 風（台風）×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(52b) 落雷×風（台風）

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(53a) 竜巻×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(53b) 森林火災×竜巻

設備の耐性　：竜巻により、森林火災の輻射熱が大きくなることが想定されるが、竜巻の継続時間は短く、風向は一定でないことから、輻射熱による影響は限定的である。また、予防散水を行うことで影響を緩和可能である。（竜巻襲来が予測される場合は、予防散水を一時的に中止する。）

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：増長する影響モードなし

(54a) 竜巻×落雷

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(54b) 落雷×竜巻

設備の耐性　：増長する影響モードなし

作業環境　　：同上

屋外ルート　：同上

屋内ルート　：同上

(55a) 森林火災×落雷

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

(55b) 落雷×森林火災

設備の耐性 : 増長する影響モードなし

作業環境 : 同上

屋外ルート : 同上

屋内ルート : 同上

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の被害状況について

1. 東北地方太平洋沖地震の概要

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分頃、宮城県沖において、大きな地震が発生し、宮城県で最大震度 7（茨城県東海村での観測震度「6 弱」）を観測したほか、東北地方を中心に関東地方にかけて広い範囲で地震動が観測された。気象庁発表によれば、マグニチュードは 9.0、震源深さは 24 km である。

2. 東北地方太平洋沖地震時の被害状況

東北地方太平洋沖地震時に東海第二発電所構内で確認された被害のうち、屋外アクセスルートに関する傾斜地及び構内道路の被害状況について以降に示す。

2.1 傾斜地の被害状況

東海第二発電所構内の傾斜地について、被害は確認されなかった。


2.2 構内道路の被害状況

構内道路と地下埋設物（放水路カルバート）が交差する箇所に一部段差（約

10cm～約 20cm）や亀裂が認められたが、通行不能となった箇所はなかった。

なお、今回の被災状況を鑑み、地盤液状化による段差発生等により通行に支障が生じる可能性がある箇所については、路盤補強を実施することから、車両のアクセス性に支障はない。

被害を受けた箇所で最も被害の大きな箇所（タービン建屋北側道路）の被災状況を第 1 図に示す。



第1図 構内道路の被害箇所及びその状況

可搬型設備の接続口の配置及び仕様について

1. 可搬型設備の接続口の考え方

可搬型設備のうち原子炉建屋の外から水又は電力を供給するものの接続口については、設置許可基準規則第43条第3項第3号の要求より、共通要因によつて接続することができなくなることを防止するため、接続口を複数箇所に設ける。

その他の可搬型設備の接続口については、必要な容量を確保することのできる数を設けた上で、設備の信頼性等を考慮し、必要に応じて自主的に予備を確保する。

可搬型設備の接続口一覧を第1表及び第2表、接続口の写真を第1図、可搬型設備の配置図を第2図、接続場所を第3図に示す。

第1表 可搬型設備のうち原子炉建屋の外から水又は電力を供給するもの

| 可搬型設備名称 | 配置箇所 | 接続方法 | 仕様 |
|---|---|------|------|
| 可搬型代替注水大型ポンプ ・低圧代替注水系 ^{※1, ※2} ・代替格納容器スプレイ冷却系 ^{※1, ※2} ・格納容器下部注水系 ^{※1} ・代替燃料プール注水系 ^{※1, ※2} ・格納容器頂部注水系 ^{※1} | 2箇所 ^{※1} (東側、西側) 1箇所 ^{※2} (11m盤) | フランジ | 200A |
| 可搬型代替低圧電源車 | 2箇所 (東側、西側) | コネクタ | Φ80 |
| 可搬型整流器 | 2箇所 (東側、西側) | コネクタ | Φ80 |
| 可搬型代替注水大型ポンプ ・代替残留熱除去系海水系 | 2箇所 (東側、西側) | フランジ | 300A |
| 可搬型代替注水大型ポンプ ・代替燃料プール冷却系(海水系) | 2箇所 (東側、西側) | フランジ | 300A |

第2表 その他の可搬型設備

| 可搬型設備名称 | 配置箇所 | 接続方法 | 仕様 |
|---|--------------|------|-----|
| 可搬型窒素供給装置 ・格納容器窒素ガス供給系 (D/W) ・格納容器窒素ガス供給系 (S/C) ・FCVS窒素供給系 | 1 箇所 (東側) | フランジ | 50A |




フランジ接続




コネクタ接続

第1図 接続口の写真（例示）



第2図 可搬型設備 配置図



第3図 可搬型設備 接続口の配置図


2. 可搬型設備の接続口の構造

東側接続口は屋外に設置した上で防護柵を設置、西側接続口は地下格納槽内に設置、11m盤接続口は常設代替高圧電源装置置場に設置する。接続口の構造を第4図から第6図に示す。



重大事故等発生時に残留熱除去系海水系の機能が喪失した場合の対策として常設設備である緊急用海水系を設置することを考慮し、可搬型設備である代替残留熱除去系海水系を東側接続口で使用する場合には、ホースをがれき上に敷設、接続口近傍構造物（サンプルタンク室）のがれきの影響がある場合には、必要に応じて人力でがれき撤去を行うことで、ホースの接続作業を行う。

なお、代替残留熱除去系海水系の接続口は、建屋がれき等の影響を考慮した防護柵を設置することで、接続口が損壊しない設計とする。

また、11m盤接続口の注水配管は、常設代替高圧電源装置用の地下トンネル内に敷設する。




第4図 東側接続口の構造



地下格納槽 断面図

今後の検討結果等により変更となる可能性がある


第5図 西側接続口の構造



第6図 11m盤接続口の構造

3. 可搬型設備の接続口近傍の状況

東側及び西側接続口近傍の状況を第7図に示す。



第7図 東側及び西側接続口近傍の状況

淡水及び海水の取水場所について


1. 可搬型設備の取水場所

屋外アクセスルートに近接し、利用可能な淡水取水場所を以下に示す。


- ・代替淡水貯槽
- ・高所淡水池
- ・北側淡水池

淡水取水場所の配置を第 1 図に示す。

なお、参考として敷地内で利用可能な淡水及び海水取水場所を第 2 図に示す。



第1図 淡水取水場所



| 水源 | | 凡例 | 水源どうしの距離 (m) |
|----------|---------|------|--------------|
| SA用海水ピット | ～ 放水路 | ↔ | 425 |
| | ～ 放水ピット | ↔·↔ | 300 |
| | ～ 淡水タンク | ↔·→ | 290 |
| 放水路 | ～ 放水ピット | ↔··↔ | 220 |
| | ～ 淡水タンク | ↔·—→ | 495 |
| 放水ピット | ～ 淡水タンク | ↔·—→ | 260 |


※当社敷地外設備配置計画地を含む

第2図 その他の淡水及び海水取水場所


2. 海水及び淡水取水時の可搬型設備の配置

海水及び淡水取水時の可搬型設備の配置イメージ図を第3図から第9図に示す。

可搬型設備はアクセスルート及び地震による影響を受けていない箇所に配置が可能である。




第3図 淡水及び海水取水場所 一覧



淡水の注水用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の使用を想定

第4図 代替淡水貯槽から取水する時の可搬型設備の配置イメージ


代替淡水貯槽の周辺は、地震の影響を受けない広大なエリアが確保可能であるため、任意の場所に可搬型設備を配置する事が可能である。



海水の注水又は補給用として可搬型代替注水大型ポンプ 1 台、
原子炉建屋への放水用として可搬型代替注水大型ポンプ 1 台の計 2 台の使用を想定

第 5 図 SA用海水ピットから取水する時の可搬型設備の配置イメージ


SA用海水ピットの周辺は、地震の影響を受けない広大なエリアが確保可能であるため、任意の場所に可搬型設備を配置する事が可能である。



淡水の注水用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の使用を想定

今後の検討結果等により変更となる可能性がある

第6図 高所淡水池から取水する時の可搬型設備の配置イメージ



・北側淡水池使用時

淡水の注水又は補給用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の使用を想定

・放水ピット使用時


海水の注水又は補給用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台,

原子炉建屋への放水用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の計 2台の使用を想定

今後の検討結果等により変更となる可能性がある


第 7 図 北側淡水池及び放水ピットから取水する時の可搬型設備の配置イメージ

北側淡水池および放水ピットの周辺は、地震の影響を受けない広大なエリアが確保可能であるため、任意の場所に可搬型設備を配置する事が可能である。



海水の注水又は補給用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台,
原子炉建屋への放水用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の計 2台の使用を想定

第8図 放水路から取水する時の可搬型設備の配置イメージ



淡水の注水又は補給用として可搬型代替注水大型ポンプ 1台の使用を想定

第9図 淡水タンクから取水する時の可搬型設備の配置イメージ


海水取水場所での取水が出来ない場合の代替手段について

海水取水については、T.P. +8mに位置するSA用海水ピットから取水することとしているが、当該取水場所で海水取水ができない場合を想定し検討を行った。

海水取水の成立性について、大型航空機落下の影響を受けた場合を想定した代替残留熱除去系への送水（可搬型代替注水大型ポンプの設置）及び使用の成立性について評価を行った。

① SA用海水ピットに影響のある場合（第1図）

- ①のケースについては、その他の海水取水場所としている放水ピット又は放水路が十分に離れた箇所に設置されているため、当該箇所から海水を取水する。



第1図 SA用海水ピットに影響のある場合


鉄塔基礎の安定性について

1. 送電鉄塔基礎の安定性評価について

1.1 概要

経済産業省原子力安全・保安院指示文章「原子力発電所の外部電源の信頼性確保について（指示）」（平成 23・04・15 原院第 3 号）に基づき鉄塔敷地周辺の地盤変状の影響による二次的被害の要因である盛土崩壊や地すべり、急傾斜地の土砂崩壊の影響を評価し、抽出した鉄塔について、地質専門家による現地踏査結果を踏まえ、基礎の安定性に影響がないことを確認した。

鉄塔基礎の安定性評価項目を第 1 図に示す。



「原子力発電所及び再処理施設の外部電源における送電鉄塔基礎の安定性評価について」（平成 24 年 2 月 17 日報告）より抜粋

第 1 図 鉄塔基礎の安定性評価項目

1.2 現地踏査基数と対策必要箇所

東海第二発電所の外部電源線において、鉄塔敷地周辺の地盤変状の影響による二次的被害の影響を評価し、抽出した鉄塔について現地踏査結果を踏まえ、基礎の安定性に影響がないことを確認した。

現地踏査結果を第1表に示す。

第1表 送電鉄塔の現地踏査結果

| 線路名 | 鉄塔基数 | 現地踏査基数 | | | 対策必要基数 |
|--------------|------|--------|------|------|--------|
| | | 盛土 | 地すべり | 急傾斜地 | |
| 275kV 東海原子力線 | 44 基 | 2 基 | 0 基 | 3 基 | 0 基 |
| 154kV 原子力線 | 8 基 | 0 基 | 0 基 | 0 基 | 0 基 |
| 合計 | 52 基 | 2 基 | 0 基 | 3 基 | 0 基 |

「原子力発電所及び再処理施設の外部電源における送電鉄塔基礎の安定性評価について」（平成24年2月17日報告）より抜粋

2. 送電鉄塔倒壊時の影響について


各保管場所及びアクセスルートの近傍には 154kV 東海原子力線の送電鉄塔が設置されており、1 項で示したとおり、鉄塔基礎の安定性に影響がないことを確認しているが、万一、倒壊した場合の影響を確認した。

(1) 保管場所への影響


第 2 図及び第 3 図に示すとおり、各保管場所近傍に設置されている送電鉄塔は、保管場所よりも低い位置に設置されていることから、倒壊によって斜面を滑動した場合でも影響を受けることはない。なお、保管場所は送電鉄塔及び送電線の影響範囲外に設置している。

(2) アクセスルートへの影響

第 2 図及び第 3 図に示すとおり、西側保管場所周辺のアクセスルートは送電鉄塔倒壊時の送電線の影響を受ける区間があるが、南側保管場所周辺の送電鉄塔は、設置地盤が崩壊しないような設計とするため、送電鉄塔の滑動の影響を受けることはない。なお、アクセスルートは送電鉄塔の倒壊範囲外に設置している。



第2図 西側保管場所周辺の標高及び造成計画



第3図 南側保管場所周辺の標高及び造成計画

崩壊土砂の到達距離について

1. 崩壊土砂の到達距離に関する各種文献

崩壊土砂の到達距離についての各種文献の記載を第1表に示す。

第1表 各種文献における土砂到達距離の考え方

| 文献名 | 記載内容 | 根拠 | 到達距離 | 対象斜面 |
|--|--------------------------------|-------|--------------------------------|------|
| ①原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術(社団法人土木学会, 2009) | 2004年新潟県中越地震による斜面崩壊事例からの分析結果 | 実績 | 1.4H (斜面高×1.4倍) | 自然斜面 |
| ②土質工学ハンドブック(社団法人土質工学会, 1990) | 1972~1982年に発生した急傾斜地3500地区の調査結果 | | 1.4H (斜面高×1.4倍) | |
| ③土木工学ハンドブック(社団法人土木学会, 1989) | 昭和44年~49年の崖崩れの事例収集 | | 0.55~0.79H (斜面高×0.55~0.79倍) | |
| ④土砂災害防止法 | 土砂災害警戒区域 | 警戒区域* | 2.0H (斜面高×2.0倍) | |
| ⑤宅地防災マニュアルの解説(宅地防災研究会, 2007) | 急傾斜地崩壊危険箇所の考え方 | | 2.0H (斜面高×2.0倍) | |


*警戒区域：建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがある区域。危険の周知、警戒避難体制の整備等が図られる。

1.1 実績に基づいて整理された文献等：①～③

①原子力発電所の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価技術

JEAG4601 1987で規定した「堆積長50m」「斜面高さの1.4倍」の分析データは地震時だけのデータではない（降雨など）ため、地震のみの崩壊事例として、2004年新潟県中越地震による斜面崩壊事例について分析を行った。

その結果、「堆積長50m」及び「斜面高さの1.4倍」を超えるのは2.2%であり、JEAG4601 1987で示されている基準は十分保守的な値である。文献からの引用を第1図に示す。



第1図 周辺斜面の離間距離に関する JEAG4601 1987 目安値との比較

②土質工学ハンドブック

文献からの引用を第2図に示す。





図-29.79 崩土の到達距離/斜面の高さ頻度分布

⑤ $(\text{崩土の到達距離}) / (\text{斜面の高さ})$ は、被災の範囲の実態を示す指標として重要なものであるが、図-29.79 に示すように、0.2~0.39 が最頻値で、0.6 以下で全体の 72.5% を占める。更に斜面の高さの 1.4 倍まで考えれば、全体の 94.2% が含まれる。実際問題では、斜面

第2図 崩土の到達距離と斜面の高さ頻度分布

③土木工学ハンドブック

文献からの引用を第3図に示す。



第3図 斜面構成土質ごとの崩壊規模(平均値)

1.2 警戒区域を示した文献等：④、⑤

④土砂災害防止法


文献からの引用を第4図に示す。



第4図 各種警戒区域の説明

⑤宅地造成マニュアルの解説

文献からの引用を第5図に示す。




第5図 急傾斜地崩壊危険箇所の要件

2. 考え方

- ・①, ②より、JEAG4601 1987 で示されている基準 ($1.4H$) 以内での崩壊事例が9割以上を占めており、③では、土質により更に到達距離が小さくなる ($0.79H$ 以下) ことが示されている。
- ・一方、④, ⑤で示された到達距離 $2.0H$ については、警戒範囲を示したものであり、裕度を持たせて設定されたものと考えられる。
- ・今回行う法面の崩壊想定は、道路の通行への影響を考慮するものであることから保守的に「 $2.0H$ 」を用いることで問題ないと考える。

屋外アクセスルート 現場確認結果について

屋外アクセスルートの現場確認結果を第1図に示す。



第1図 屋外アクセスルート 現場確認結果

屋外アクセスルート近傍の障害となり得る要因と影響評価について

屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物を抽出し、抽出した構造物に対しアクセスルートへの影響評価を実施した。また、建物の損壊による影響範囲については、過去の地震時の建屋被害事例から損傷モードを想定し、影響範囲を設定した。

1. 屋外アクセスルート近傍の構造物の抽出


図面確認並びに現場調査により、屋外アクセスルート近傍の障害となり得る構造物を第1表及び第2表に示すとおり抽出した。抽出した構造物の配置を第1～4図に示す。

第1表 アクセスルートの周辺構造物（建屋）


| No | 構造物名称 | 参照図面 | No | 構造物名称 | 参照図面 |
|----|---------------------|--------|----|------------------|--------|
| 1 | 機械工作室用ボンベ庫 | 第2, 5図 | 39 | 機材倉庫 | 第3, 6図 |
| 2 | 監視所 | | 40 | No. 1保修用油貯蔵庫 | |
| 3 | 消防自動車車庫 | | 41 | No. 2保修用油貯蔵庫 | |
| 4 | H2O2ボンベ庫 | | 42 | 固体廃棄物作業建屋 | |
| 5 | 機械工作室 | | 43 | 緊急時対策室建屋 | |
| 6 | 屋内開閉所 | | 44 | 事務本館 | |
| 7 | パトロール車庫 | | 45 | 原子炉建屋（東 I） | |
| 8 | H2CO2ガスボンベ貯蔵庫 | | 46 | タービンホール（東 I） | |
| 9 | 主発電機用ガスボンベ庫 | | 47 | サービス建屋（東 I） | |
| 10 | タービン建屋 | | 48 | 燃料倉庫 | |
| 11 | 原子炉建屋 | | 49 | 工具倉庫 | |
| 12 | サービス建屋 | | 50 | 固化処理建屋 | |
| 13 | 水電解装置建屋 | | 51 | サイトバンカー建屋（東 I） | |
| 14 | ベーラー建屋 | | 52 | 放射性廃液処理施設 | |
| 15 | サンブルタンク室（R/W） | | 53 | 地下タンク上屋（東） | |
| 16 | ヘパフィルター室 | | 54 | 地下タンク上屋（西） | |
| 17 | マイクロ無線機室 | | 55 | 使用済燃料貯蔵施設 | |
| 18 | モルタル混練建屋 | | 56 | Hバンカー | |
| 19 | 増強廃棄物処理建屋 | | 57 | 黒鉛スリーブ貯蔵庫 | |
| 20 | 排気塔モニター室 | | 58 | 燃料スプリッタ貯蔵庫 | |
| 21 | 機器搬入口建屋 | | 59 | 低放射性固体廃棄物詰ドラム貯蔵庫 | |
| 22 | 地下排水上屋（東西） | | 60 | 保修機材倉庫 | 第4, 7図 |
| 23 | C02ボンベ室 | | 61 | ボーリングコア倉庫 | |
| 24 | チェックポイント | | 62 | ランドリー建屋 | |
| 25 | サービス建屋～チェックポイント歩道上屋 | | 63 | 再利用物品置場テントNo. 4 | |
| 26 | サービス建屋ボンベ室 | | 64 | 再利用物品置場テントNo. 5 | |
| 27 | 所内ボイラー用ボンベ庫 | | 65 | 再利用物品置場テントNo. 6 | |
| 28 | 擁壁 | | 66 | ボイラー上屋 | |
| 29 | 別館 | | 67 | 使用済燃料乾式貯蔵建屋 | |
| 30 | PR第二電気室 | | 68 | 非常用ディーゼルポンプ室 | |
| 31 | 給水処理建屋 | | 69 | C. W. P制御盤室 | |
| 32 | 固体廃棄物貯蔵庫A棟 | | 70 | 油倉庫 | |
| 33 | 固体廃棄物貯蔵庫B棟 | | 71 | 配電設備室 | |
| 34 | 給水加熱器保管庫 | | 72 | 水処理倉庫 | |
| 35 | 取水口電気室 | | 73 | 資料2号倉庫 | |
| 36 | 屋外第二電気室 | | 74 | 資料5号倉庫 | |
| 37 | 補修装置等保管倉庫 | | 75 | 資料4号倉庫 | |
| 38 | プロパンガスボンベ室 | | 76 | 常設代替高圧電源装置 | |

第2表 アクセスルートの周辺構造物（建屋以外）


| No | 構造物名称 | 参照図面 |
|----|-----------------------|--------|
| A | 275kV送電鉄塔（No. 1） | 第1図 |
| B | 154kV・66kV送電鉄塔（No. 6） | |
| C | 154kV・66kV送電鉄塔（No. 7） | |
| D | 154kV・66kV送電鉄塔（No. 8） | |
| E | 多目的タンク | |
| F | 純水貯蔵タンク | |
| G | ろ過水貯蔵タンク | |
| H | 原水タンク | |
| I | 溶融炉苛性ソーダタンク | |
| J | 溶融炉アンモニアタンク | |
| K | 主変圧器 | 第2, 5図 |
| L | 所内変圧器 | |
| M | 起動変圧器 | |
| N | 予備変圧器 | |
| O | 増強廃棄物処理建屋 換気空調ダクト | |
| P | 排気筒（東二） | |
| Q | 排気筒（東1） | |
| R | No. 1所内トランスN2タンク | 第4, 7図 |
| S | No. 1主トランスN2タンク | |
| T | No. 2主トランスN2タンク | |
| U | No. 2所内トランスN2タンク | |
| V | 600t純水タンク | |
| W | 154kV引留鉄構 | |




第1図 アクセスルートの周辺構造物（発電所全体）



第2図 アクセスルートの周辺構造物（東二側詳細図）



第3図 アクセスルートの周辺構造物（海側詳細図）



第4図 アクセスルートの周辺構造物（東I側詳細図）

2. 構造物の損壊による屋外アクセスルートへの影響範囲の評価

アクセスルート近傍の障害となり得るとして抽出した構造物のうち、耐震 S クラス (S_s 機能維持含む) 以外の構造物については、基準地震動 S_s によりがれきが発生するものとしてアクセスルートへの影響評価を実施した。

建屋構造物の影響範囲は第 3 表に示すとおり、建屋の損傷モードを層崩壊、転倒崩壊とし、影響範囲は全層崩壊、又は建屋の根元から転倒するものとして建屋高さ分を設定した。なお、鉄骨造建屋については、過去の被害調査から層崩壊や転倒崩壊は確認されていない（補足説明資料（3）参照）が、影響範囲を建屋高さ分と設定した。

建屋以外の構造物の損壊による影響範囲は、構造物が根元からアクセスルート側に影響するものとして設定し評価した。

構造物の損壊によるアクセスルートへの影響評価方法を第 4 表、影響評価結果を第 5 表から第 6 表、損壊により影響を与える構造物の位置を第 5 図から第 7 図に示す。アクセスルートに必要な幅員*を確保できないと想定される場合は損壊の影響を受けると評価した。また、以下の箇所は重機によるがれき撤去は行わずに人力でホースを敷設するものとする。

・接続口付近

がれき等の有無にかかわらず、車両通行せずに人力でホースを敷設する箇所であり、また、がれき上からホースを敷設することが可能である。

なお、東側接続口付近に設置されている増強廃棄物建屋換気空調ダクトは地震時の損壊を想定した場合にダクト上を人力でホース敷設することが可能である。

・サービス建屋（東 I）付近





建屋倒壊範囲を考慮してもホース敷設に必要となる幅が確保されており、かつ、

ホース敷設距離が 10m 程度であり、比較的短時間で人力にてホースを敷設することが可能である。

予め形状変更・移設を行う構造物を第 8 図及び第 9 図に示す。

※必要な幅員 (5m) は、重大事故等対応において早急に確保すべきアクセスルート幅として、車両通行幅 3m (重大事故等発生直後にアクセスルートの通行を想定している可搬型設備のうち、車幅が最大となる「可搬型代替大型注水ポンプ (車幅 : 2.49m)」に余裕を考慮) 及び、ホース敷設幅 2m(原子炉注水等用の 200A ホース 3 本 + 水源補給用の 200A ホース 1 本 + 放水用の 300A ホース 2 本の計 6 本を敷設した場合の占有幅 (1.4m) に余裕を考慮) から設定

第3表 建屋の損傷モード及び損壊による影響範囲

| 損傷モード | 層崩壊 | 転倒崩壊 |
|--------------------------|--|--|
| 阪神・淡路 大震災時の 被害の特徴* | <ul style="list-style-type: none"> ○崩壊形状としては、1階層崩壊・中間層崩壊・全層崩壊がある。 ○柱の耐力不足・剛性の偏在や層間での急な剛性・耐力の違い・重量偏在が崩壊の主な要因に挙げられる。 ○1階層崩壊の被害事例はピロティ構造物の被害率が著しく高い。 ○中間層崩壊は、6~12階建ての建築物に確認されている。 | ○1階層崩壊後に建築物が大きく傾き、転倒に至ったケースが多く確認されている。 |
| 想定される 損傷モード | <p>隣接するアクセスルートへの影響範囲が大きくなると想定される全層崩壊を損傷モードに選定した。</p>  | <p>1階層崩壊後に転倒に至る崩壊を想定した。</p>  |
| 想定する建屋 の損壊範囲 | <p>全層崩壊は地震時に構造物が受けるエネルギーを各層で分配するため、各層の損傷は小さく、建屋全体の傾斜は過去の被害事例からも小さいといえるが、各層が各層高さ分、アクセスルート側へ大きく傾斜するものとして設定した。</p>  | <p>上述の損傷モードに基づき、建屋高さH分には到達しないものの、Hとして設定した。</p>  |
| 建屋の損壊に よる影響範囲 | <p>H (建屋高さ分を設定)</p> | |

* 「阪神・淡路大震災調査報告 共通編-1 総集編」、阪神・淡路大震災調査報告編集委員会 参照

第4表 構造物損壊時の影響評価方法

| 構造物とアクセスルートの位置関係 | |
|--|--|
| | |
| L - H が正の値の場合 | L - H が負の値の場合 |
| | |
| 構造物が損壊してもがれきがアクセスルートに届かないため、通行性に影響なし →判定「A」 | 構造物が損壊するがれきがアクセスルートに干渉するため、詳細評価が必要となる |
| L + W - H が 5m 以上の場合 | L + W - H が 5m 未満の場合 |
| | |
| がれきがアクセスルートに干渉するが、道幅 5m を確保可能なため、通行性に影響なし →判定「A」 | 道幅 5m が確保困難なため、がれき撤去、人力によるホース等の敷設、別ルートの通行のいずれかの対応が必要 →判定「B」、「C」 |
| 【判定】 | |
| 「A」：通行性に影響がない構造物 (耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施) | 「B」：がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物 (車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む) |
| 「C」：がれき発生時は別ルートを通行する構造物 | |

第5表 屋外アクセスルートの影響評価結果（建屋）(1/3)

| 参照 図面 | No | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | | アクセスルート 幅 (m) W | 評価方法 | 影響評価 | | |
|----------|----|---------------------|----------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | | 建物 構造 | 高さ (m) H | アクセスルート 対象距離 (m) L | | | 判定値: L - H 正の数:干渉なし | 判定値: L + W - H 5m以上:影響なし | 判定 |
| 第2,5図 | 1 | 機械工作室用ポンベ庫 | S | 2.5 | 31.6 | 7.0 | 損壊による影響範囲 をHとして評価 | 29.1 | 36.1 | A |
| | 2 | 監視所 | RC | 4.6 | 4.2 | 7.0 | | -0.4 | 6.7 | A |
| | 3 | 消防自動車車庫 | S | 5.0 | 7.9 | 10.0 | | 2.9 | 12.9 | A |
| | 4 | H202ポンベ庫 | S | 4.4 | 26.6 | 7.0 | | 22.2 | 29.2 | A |
| | 5 | 機械工作室 | S | 10.3 | 35.2 | 7.0 | | 24.9 | 31.9 | A |
| | 6 | 屋内開閉所 | S | 16.8 | 8.3 | 10.0 | | -8.5 | 1.5 | B |
| | 7 | パトロール車車庫 | S | 6.0 | 3.0 | 10.0 | | -3.0 | 7.0 | A |
| | 8 | H2CO2ガスポンベ貯蔵庫 | S | 5.5 | 14.3 | 10.0 | | 8.8 | 18.8 | A |
| | 9 | 主発電機用ガスポンベ庫 | S | 4.5 | 26.1 | 10.0 | | 21.6 | 31.6 | A |
| | 10 | タービン建屋 | RC | 32.5 | 39.2 | 10.0 | | 6.8 | 16.8 | A |
| | 11 | 原子炉建屋 | RC | - | - | - | 耐震評価により損壊 しないことを確認 | - | - | A |
| | 12 | サービス建屋 | RC | 14.7 | 33.4 | 7.0 | | 18.7 | 25.7 | A |
| | 13 | 水電解装置建屋 | RC | 8.2 | 8.2 | 10.2 | | 0.0 | 10.2 | A |
| | 14 | ペーラー建屋 | RC | 6.0 | 22.4 | 6.5 | | 16.4 | 22.9 | A |
| | 15 | サンプルタンク室 (R/W) | S | 9.9 | 2.3 | 6.5 | | -7.6 | -1.1 | - |
| | 16 | ヘバフィルター室 | RC | 5.7 | 0.0 | 6.5 | | -5.7 | 0.8 | - |
| | 17 | マイクロ無線機室 | S | 3.6 | 3.6 | 5.0 | | 0.0 | 5.0 | A |
| | 18 | モルタル混練建屋 | S | 14.9 | 12.4 | 5.5 | | -2.5 | 3.0 | B |
| | 19 | 増強廃棄物処理建屋 | RC | - | - | - | 耐震評価により損壊 しないことを確認 | - | - | A |
| | 20 | 排気塔モニター室 | RC | 4.0 | 11.9 | 10.0 | | 7.9 | 17.9 | A |
| | 21 | 機器搬入口建屋 | S | 8.4 | 10.7 | 10.0 | | 2.3 | 12.3 | A |
| | 22 | 地下排水上屋 (東西) | RC | 2.9 | 17.4 | 10.0 | | 14.5 | 24.5 | A |
| | 23 | C02ポンベ室 | S | 4.9 | 9.2 | 10.0 | | 4.4 | 14.4 | A |
| | 24 | チェックポイント | RC | 11.4 | 11.4 | 10.0 | | 0.0 | 10.0 | A |
| | 25 | サービス建屋～チェックポイント歩道上屋 | S | 2.0 | 0.0 | 10.0 | | - | - | A* |
| | 26 | サービス建屋ポンベ室 | S | 3.2 | 20.6 | 7.0 | | 17.4 | 24.4 | A |
| | 27 | 所内ボイラー用ポンベ庫 | S | 2.5 | 35.1 | 7.0 | | 32.6 | 39.6 | A |
| | 28 | 擁壁 | S | 3.6 | 2.0 | 7.0 | | -1.6 | 5.4 | A |
| | 29 | 別館 | RC | 9.4 | 21.5 | 7.0 | | 12.1 | 19.1 | A |
| | 30 | PR第二電気室 | RC | 4.3 | 20.5 | 7.0 | | 16.2 | 23.2 | A |
| | 31 | 給水処理建屋 | S | 9.0 | 37.1 | 7.0 | | 28.2 | 35.2 | A |

【判定】 :「A」通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

 :「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合にはがれき撤去不要な構造物も含む）

 :「C」がれき発生時は別ルートを通行する構造物

※対策を実施することで通行性を確保（第8図参照）

 :がれき発生時は重機によるがれき撤去は行わずに人力でがれき上にホース等を敷設する構造物

第5表 屋外アクセスルートの影響評価結果（建屋）(2/3)

| 参照 図面 | No | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | | アクセスルート 幅 (m) W | 評価方法 | 影響評価 | | |
|----------|----|-------------------|----------|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | | 建物 構造 | 高さ (m) H | アクセスルート 対象距離 (m) L | | | 判定値: L - H 正の数:干渉なし | 判定値: L + W - H 5m以上:影響なし | 判定 |
| 第3, 6図 | 32 | 固体廃棄物貯蔵庫A棟 | RC | 5.9 | 2.5 | 7.5 | 損壊による影響範囲 をHとして評価 | -3.4 | 4.1 | C |
| | 33 | 固体廃棄物貯蔵庫B棟 | RC | 10.6 | 33.7 | 20.0 | | 23.1 | 43.1 | A |
| | 34 | 給水加熱器保管庫 | RC | 9.4 | 0.0 | 20.0 | | -9.4 | 10.6 | A |
| | 35 | 取水口電気室 | RC | 4.0 | 17.1 | 7.5 | | 13.1 | 20.6 | A |
| | 36 | 屋外第二電気室 | S | 5.5 | 3.2 | 7.5 | | -2.3 | 5.2 | A |
| | 37 | 補修装置等保管倉庫 | S | 10.0 | 2.9 | 10.2 | | -7.1 | 3.1 | B |
| | 38 | プロパンガスボンベ室 | S | 7.3 | 1.5 | 10.0 | | -5.8 | 4.2 | B |
| | 39 | 機材倉庫 | S | 9.8 | 2.7 | 10.2 | | -7.1 | 3.1 | B |
| | 40 | No. 1保修用油倉庫 | S | 4.9 | 21.1 | 10.0 | | 16.2 | 26.2 | A |
| | 41 | No. 2保修用油倉庫 | S | 4.9 | 21.1 | 10.0 | | 16.2 | 26.2 | A |
| | 42 | 固体廃棄物作業建屋 | RC | 20.7 | 0.0 | 9.0 | | -20.7 | -11.7 | C |
| 第4, 7図 | 43 | 緊急時対策室建屋 | RC | 13.8 | 2.9 | 7.0 | | -10.9 | -3.9 | C |
| | 44 | 事務本館 | RC | 28.2 | 22.5 | 7.0 | | -5.7 | 1.3 | C |
| | 45 | 原子炉建屋（東 I） | RC | 61.0 | 77.3 | 9.5 | | 16.3 | 25.8 | A |
| | 46 | タービンホール（東 I） | S | 23.8 | 20.9 | 7.0 | | -3.0 | 4.1 | C |
| | 47 | サービス建屋（東 I） | RC | 9.9 | 1.9 | 9.0 | | -8.0 | 1.0 | — |
| | 48 | 燃料倉庫 | S | 12.4 | 18.9 | 10.0 | | 6.5 | 16.5 | A |
| | 49 | 工具倉庫 | S | 2.9 | 20.3 | 10.0 | | 17.4 | 27.4 | A |
| | 50 | 固化処理建屋 | RC | 9.0 | 10.8 | 6.0 | | 1.8 | 7.8 | A |
| | 51 | サイトバンカー建屋（東 I） | S | 9.9 | 0.0 | 13.7 | | -9.9 | 3.8 | B |
| | 52 | 放射性廃液処理施設 | S | 9.4 | 20.7 | 6.0 | | 11.3 | 17.3 | A |
| | 53 | 地下タンク上屋（東） | S | 4.0 | 20.7 | 6.0 | | 16.7 | 22.7 | A |
| | 54 | 地下タンク上屋（西） | S | 6.7 | 20.7 | 6.0 | | 14.0 | 20.0 | A |
| | 55 | 使用済燃料貯蔵施設 | S | 21.7 | 32.1 | 15.0 | | 10.4 | 25.4 | A |
| | 56 | Hバンカー | S | 16.6 | 31.0 | 15.0 | | 14.4 | 29.4 | A |
| | 57 | 黒鉛ストリーブ貯蔵庫 | S | 15.0 | 15.7 | 15.0 | | 0.7 | 15.7 | A |
| | 58 | 燃料スプリッタ貯蔵庫 | S | 15.0 | 8.5 | 15.0 | | -6.5 | 8.5 | A |
| | 59 | 低放射性固体廃棄物詰 ドラム貯蔵庫 | S | 5.5 | 45.0 | 15.0 | | 39.5 | 54.5 | A |

【判定】 :「A」通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

:「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合にはがれき撤去不要な構造物も含む）

:「C」がれき発生時は別ルートを通行する構造物

:がれき発生時は重機によるがれき撤去は行わずに人力でがれき上にホース等を敷設する構造物

第5表 屋外アクセスルートの影響評価結果（建屋）(3/3)

| 参照図面 | No | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | | アクセスルート幅 (m) W | 評価方法 | 影響評価 | | |
|-------|----|----------------|-------|----------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----|
| | | | 建物構造 | 高さ (m) H | アクセスルート対象距離 (m) L | | | 判定値: L - H 正の数:干渉なし | 判定値: L + W - H 5m以上:影響なし | 判定 |
| 第4,7図 | 60 | 保修機材倉庫 | S | 5.5 | 24.7 | 8.0 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | 19.2 | 27.2 | A |
| | 61 | ボーリングコア倉庫 | S | 3.3 | 59.5 | 15.0 | | 56.2 | 71.2 | A |
| | 62 | ランドリー建屋 | RC | 4.1 | 12.7 | 9.5 | | 8.6 | 18.1 | A |
| | 63 | 再利用物品置場テントNo.4 | - | 6.4 | 6.0 | 9.5 | | -0.4 | 9.1 | A |
| | 64 | 再利用物品置場テントNo.5 | - | 6.2 | 13.3 | 9.5 | | 7.1 | 16.6 | A |
| | 65 | 再利用物品置場テントNo.6 | - | 6.3 | 20.6 | 9.5 | | 14.3 | 23.8 | A |
| | 66 | ボイラ一上屋 | S | 6.9 | 35.3 | 9.5 | | 28.4 | 37.9 | A |
| | 67 | 使用済燃料乾式貯蔵建屋 | RC | 22.0 | 23.0 | 10.0 | | 1.0 | 11.0 | A |
| | 68 | 非常用ディーゼルポンプ室 | RC | 5.2 | 6.3 | 7.0 | | 1.1 | 8.1 | A |
| | 69 | C.W.P制御盤室 | S | 4.0 | 35.1 | 7.0 | | 31.1 | 38.1 | A |
| | 70 | 油倉庫 | S | 7.0 | 13.9 | 9.5 | | 6.9 | 16.4 | A |
| | 71 | 配電設備室 | RC | 3.2 | 36.2 | 9.5 | | 33.0 | 42.5 | A |
| | 72 | 水処理倉庫 | S | 2.8 | 42.8 | 7.0 | | 40.0 | 47.0 | A |
| | 73 | 資料2号倉庫 | S | 5.6 | 15.1 | 9.5 | | 9.5 | 19.0 | A |
| | 74 | 資料5号倉庫 | S | 5.5 | 14.8 | 9.5 | | 9.3 | 18.8 | A |
| | 75 | 資料4号倉庫 | S | 7.2 | 3.5 | 9.5 | | -3.7 | 5.8 | A |
| | 76 | 常設代替高圧電源装置 | RC | - | - | - | 耐震評価により損壊しないことを確認 | - | - | A |

【判定】 :「A」通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、
がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

 :「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合はがれき撤去不要な構造物も含む）

 :「C」がれき発生時は別ルートを通行する構造物

 :がれき発生時は重機によるがれき撤去は行わずに人力でがれき上にホース等を敷設する構造物

第6表 屋外アクセスルートの影響評価結果（建屋以外）

| 参照図面 | No | アクセスルート周辺構造物 | 構造物諸元 | | アクセスルート幅 (m) W | 評価方法 | 影響評価 | | |
|--------|----|-----------------------|----------|-------------------|----------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|----|
| | | | 高さ (m) H | アクセスルート対象距離 (m) L | | | 判定値: L - H 正の数:干渉なし | 判定値: L + W - H 5m以上:影響なし | 判定 |
| 第1図 | A | 275kV送電鉄塔 (No.1) | 57.5 | 56.0 | 10.0 | 損壊による影響範囲をHとして評価 送電線の影響を別途評価 | -1.5 | 8.5 | A |
| | B | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.6) | 42.9 | - | - | | - | - | - |
| | C | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.7) | 42.9 | - | - | | - | - | - |
| | D | 154kV・66kV送電鉄塔 (No.8) | 32.6 | 33.6 | 8.0 | | 1.0 | 9.0 | A |
| 第2, 5図 | E | 多目的タンク | 13.3 | 12.4 | 7.0 | 損壊による影響範囲をHとして評価 | -0.9 | 6.1 | A |
| | F | 純水貯蔵タンク | 10.0 | 17.7 | 10.0 | | 7.7 | 17.7 | A |
| | G | ろ過水貯蔵タンク | 13.3 | 15.2 | 10.0 | | 2.0 | 12.0 | A |
| | H | 原水タンク | 10.7 | 16.2 | 10.0 | | 5.6 | 15.6 | A |
| | I | 溶融炉苛性ソーダタンク | 2.1 | 0.5 | 7.0 | | -1.5 | 5.5 | A |
| | J | 溶融炉アンモニアタンク | 1.4 | 0.8 | 7.0 | | -0.6 | 6.4 | A |
| | K | 主変圧器 | 10.0 | 12.3 | 10.0 | | 2.3 | 12.3 | A |
| | L | 所内変圧器 | 5.4 | 25.3 | 10.0 | | 19.9 | 29.9 | A |
| | M | 起動変圧器 | 7.4 | 30.4 | 7.0 | | 23.0 | 30.0 | A |
| | N | 予備変圧器 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | | 0.0 | 5.1 | A |
| | O | 増強廃棄物処理建屋 換気空調ダクト | 7.6 | 0.0 | 5.0 | | - | - | - |
| | P | 排気筒（東二） | - | - | - | | - | - | A |
| | Q | 排気筒（東I） | 89.7 | 96.6 | 9.5 | 耐震評価により損壊しないことを確認 | 6.9 | 16.4 | A |
| | R | No.1所内トランスN2タンク | 2.7 | 12.5 | 7.0 | | 9.8 | 16.8 | A |
| | S | No.1主トランスN2タンク | 4.5 | 11.9 | 7.0 | | 7.4 | 14.4 | A |
| | T | No.2主トランスN2タンク | 4.5 | 11.9 | 7.0 | | 7.4 | 14.4 | A |
| | U | No.2所内トランスN2タンク | 2.7 | 12.5 | 7.0 | | 9.8 | 16.8 | A |
| | V | 600t純水タンク | 9.0 | 27.5 | 7.0 | | 18.5 | 25.5 | A |
| 第2, 5図 | W | 154kV引留鉄構 | 16.50 | 4.0 | 7.0 | | -12.5 | -5.5 | A※ |


【判定】 :「A」通行性に影響がない構造物（耐震性があるため損壊しない、がれきがルートに干渉しない、がれきがルートに干渉するがルートの必要幅が確保可能、設備の移設等の対策を実施）

:「B」がれき撤去によりアクセスルートを確保する構造物（車両通行のみの場合にはがれき撤去不要な構造物も含む）


:「C」がれき発生時は別ルートを通行する構造物

※対策を実施することで通行性を確保（第9図参照）


:がれき発生時は重機によるがれき撤去は行わずに人力でがれき上にホース等を敷設する構造物




第5図 アクセスルートの周辺構造物（東二側詳細図）




第6図 アクセスルートの周辺構造物（海側詳細図）



第7図 アクセスルートの周辺構造物（東I側詳細図）




第8図 サービス建屋～チェックポイント歩道上屋に対する事前対策（形状変更）




第9図 154kV引留鉄構に対する事前対策（移設）

3. アクセスルートに影響がある構造物の詳細

損壊時にアクセスルートに影響がある構造物のうち、第5表及び第6表の対応方針にて、がれき撤去によりアクセスルートを確保、または人力にて送水ホースを敷設することで対応するとした構造物による影響について、アクセスルート及び近傍構造物との位置関係及び構造物外観を第10図から第14図に示す。




第10図 屋内開閉所とアクセスルートの位置関係及び構造物外観




第 11 図 原子炉建屋東側の構造物とアクセスルートの位置関係及び構造物外観
並びに人力によるホース敷設の想定範囲


1. 0. 2-別紙 15-22



第12図 補修装置等保管倉庫、プロパンガスボンベ室と
アクセスルートの位置関係及び構造物外観



第13図 機材倉庫とアクセスルートの位置関係及び構造物外観




第14図 サイトバンカー建屋（東I），サービス建屋（東I）とアクセスルートの位置関係及び構造物外観並びに人力によるホース敷設の想定範囲

主要な変圧器等の火災について

1. 主要な変圧器他可燃物施設漏えいによる火災について

1.1 変圧器の絶縁油の漏えいについて

地震により主要な変圧器が損傷、変圧器内の絶縁油が漏えいした場合、第1図に示すとおり、防油堤内に漏えいした絶縁油は防油堤内の油水分離槽を介して地下の廃油槽に流下する。また、廃油槽は、予備変圧器の油保有油量の全量並びに起動変圧器、所内変圧器及び主変圧器計5台のうち4台分の油保有油量を貯留するだけの容量を確保しており、漏えい油が地表面に滞留することはないと認められ、地震により主要な変圧器が損傷した場合においても火災が発生する可能性は少ない。



第1図 変圧器下部構造（防油堤及び廃油槽）

1.2 変圧器火災の事故拡大防止対策について


新潟県中越沖地震において、柏崎刈羽原子力発電所の所内変圧器での火災は、地盤の沈下による相対変位が主な原因であった。

一方、東海第二発電所の主要な変圧器のうち、二次側接続母線部ダクトのある変圧器については、参考資料-1に示すとおり変圧器と二次側接続母線部ダクトの基礎を建屋と同じ地盤にて支持)としている。

また、各主要な変圧器は参考資料-2に示すとおり、保護継電器にて保護されており、電気回路故障時の事故拡大防止対策を実施している。

1.3 変圧器等可燃物施設火災の評価方法について

変圧器等可燃物施設火災の評価は、第2図に示すフローに従い行う。



第2図 変圧器の火災評価フロー

2. アクセスルート周辺における可燃物施設の火災評価

2.1 各主要な変圧器の保有油量及び廃油槽受入量

第1表および第2表にアクセスルート周辺にある各主要な変圧器および可燃物設備の保有油量及び廃油槽受入量を示す。

第1表 各主要な変圧器保有油量及び廃油槽受入量

| 変圧器 | 本体油量 (kℓ) | 漏えいが想定 される油量 ^{*1} (kℓ) | 受入量 (kℓ) |
|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
| 主変圧器 | 136 | 約 135 | 250 ^{*2} |
| 所内変圧器 | 21×2 | | |
| 起動変圧器 | 45.95 | | |
| | 46.75 | | |
| 予備変圧器 ^{*2} | 35.9 | 約 18 | 50 |

*1 : JEAG5002「変電所等における防火対策指針」では、事故時の油の漏えい量は 50% としている。

*2 : 設備改造・移設等により変更の可能性がある。

第2表 可燃物施設の保有油量

| 可燃物施設 | 保有油量 (kℓ) | 内容物 |
|-----------------|-----------|-----|
| ディーゼル発電機用燃料タンク | 0.97 | 軽油 |
| 緊急用エンジン発電機燃料タンク | 0.8 | 軽油 |
| 溶融炉灯油タンク | 10 | 灯油 |
| 保修用屋外油貯蔵所 | 80 | 潤滑油 |
| 構内服洗濯用タンク | 1.82 | 重油 |
| オイルサービスタンク | 0.39 | 重油 |
| 緊急時対策室建屋（燃料小出槽） | 0.49 | 重油 |
| 1号エステート変圧器 | 1.1 | 絶縁油 |
| 2号エステート変圧器 | 1.1 | 絶縁油 |
| 66kV 非常用変電所 | 6.6 | 絶縁油 |

2.2 火災源からの放射熱強度の算出

各可燃物施設について、火災が発生した場合のアクセスルートの有効性を確認するため「石油コンビナートの防災アセスメント指針」を基に火災の影響範囲を算出した。

算出方法及び算定結果は以下のとおり。

(1) 形態係数の算出

火災源を円筒モデルと仮定し、火災源から受熱面が受ける放射熱量の割合に関する形態係数 Φ を算出する。

$$\Phi = \frac{1}{\pi n} \tan^{-1} \left(\frac{m}{\sqrt{n^2 - 1}} \right) + \frac{m}{\pi} \left\{ \frac{(A-2n)}{n\sqrt{AB}} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{A(n-1)}{B(n+1)}} \right] - \frac{1}{n} \tan^{-1} \left[\sqrt{\frac{(n-1)}{(n+1)}} \right] \right\}$$

$$\text{ただし } m = \frac{H}{R} \doteq 3, \quad n = \frac{L}{R}, \quad A = (1+n)^2 + m^2, \quad B = (1-n)^2 + m^2$$


Φ : 形態係数, L : 離隔距離 (m), H : 炎の高さ (m), R : 燃焼半径 (m)

油火災において任意の位置における放射熱（強度）を計算により求めるには、囲いと同面積の底面をもち、高さが底面半径の3倍 ($m=H/R=3$) の円筒モデル（第3図）を採用する。

なお、燃焼半径は以下の式から算出する。

$$R = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

R : 燃焼半径 (m), S : 防油堤面積 (=燃焼面積) (m²)



出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針

第3図 火災モデルと受熱面

(2) 放射熱強度の算出

火災源の放射発散度 R_f と形態係数により、受熱面の放射熱強度 E を算出する。

第3表に主な可燃物の放射発散度を示す。

$$E = R_f \cdot \Phi$$

E : 放射熱強度 (W/m^2), R_f : 輻射発散度 (W/m^2), Φ : 形態係数

液面火災では、火災面積の直径が 10m を超えると空気供給不足により大量の黒煙が発生し放射熱強度は低減する。

放射熱強度の低減率 r と燃焼直径 D の関係は次式で算出する。

$$r = \exp(-0.06D)$$

ただし、 $r=0.3$ 程度を下限とする。

第3表 主な可燃物施設の放射発散度

| 可燃性液体 | 放射発散度 (kW/m^2) | 可燃性液体 | 放射発散度 (kW/m^2) |
|----------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| カフジ原油 | 41 | メタノール | 9.8 |
| ガソリン・ナフサ | 58 | エタノール | 12 |
| 灯油 | 50 | LNG (メタン) | 76 |
| 軽油 | 42 | エチレン | 134 |
| 重油 | 23 | プロパン | 74 |
| ベンゼン | 62 | プロピレン | 73 |
| n-ヘキサン | 85 | n-ブタン | 83 |

出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針

(3) 離隔距離と放射熱強度との関係

石油コンビナートの防災アセスメント指針に記載の放射熱強度とその影響を第4表に示す。

第4表 放射熱の影響

| 放射熱強度 (kW/m ²) | | 状況および説明 | 出典 |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----|
| (kW/m ²) | (kcal/m ² h) | | |
| 0.9 | 800 | 太陽（真夏）放射熱強度 | *1) |
| 1.3 | 1,080 | 人が長時間曝露されても安全な強度 | *2) |
| 1.6 | 1,400 | 長時間さらされても苦痛を感じない強度 | *5) |
| 2.5 | 2,000 | 露出人に対する危険範囲（接近可能） 1分間以内で痛みを感じる強度 | *3) |
| 現指針（平成13年）に示されている液面火災の基準値 | | | |
| 2.4 | 2,050 | 地震時の市街地大火に対する避難計画で用いられる許容限界 | *4) |
| 4.0 | 3,400 | 20秒で痛みを感じる強度。皮膚に水疱を生じる場合があるが、致死率0% | *5) |
| 4.6 | 4,000 | 10～20秒で苦痛を感じる強度 古い木板が長時間受熱すると引火する強度 フレアスタック直下での熱量規制（高圧ガス保安法他） | *2) |
| 8.1 | 7,000 | 10～20秒で火傷となる強度 | *2) |
| 9.5 | 8,200 | 8秒で痛みの限界に達し、20秒で第2度の火傷（赤く斑点ができる水疱が生じる）を負う | *5) |
| 11.6 | 10,000 | 現指針（平成13年）に示されているファイヤーボールの基準値（ファイヤーボールの継続時間は概ね数秒以下と考えられることによる） | *3) |
| 11.6～ | 10,000～ | 約15分間に木材繊維などが発火する強度 | *2) |
| 12.5 | 10,800 | 木片が引火する、あるいはプラスチックチューブが溶ける最小エネルギー | *5) |
| 25.0 | 21,500 | 長時間曝露により木片が自然発火する最小エネルギー | *5) |
| 37.5 | 32,300 | プロセス機器に被害を与えるのに十分な強度 | *5) |

*1) 理科年表
 *2) 高圧ガス保安協会：コンビナート保安・防災技術指針（1974）
 *3) 消防庁特殊灾害室：石油コンビナートの防災アセスメント指針（2001）
 *4) 長谷見雄二、重川希志依：火災時における人間の耐放射限界について、日本火災学会論文集、Vol.31, No.1(1981)
 *5) Manual of Industrial Hazard Assessment Techniques, ed.P.J.Kayes. Washington, DC: Office of Environmental and Scientific Affairs, World Bank. (1985)

出典：石油コンビナートの防災アセスメント指針

「長時間さらされても苦痛を感じない強度」の1.6kW/m²を採用する。

各可燃物施設からの放射熱強度を第5表に示す。

第5表 各可燃物施設からの放射熱強度

| 可燃物施設 | 火炎の中心から 放射熱強度 1.6kW/m ² となる 距離 (m) : A | 火炎の中心から アクセスルート までの距離 (m) : B | アクセス ルート幅 (m) : C | 判定値： B + C - A 5m以上：影響なし |
|-----------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| ディーゼル発電機用 燃料タンク※1 | 10 | 60.5 | 7 | 57.5 (影響なし) |
| 緊急用エンジン発電機 燃料タンク※2 | 9 | 63.7 | 7 | 61.7 (影響なし) |
| 溶融炉灯油タンク※1 | 20 | 7.1 | 5 | -7.5 (別ルートを使用) |
| 保修用屋外油貯蔵所※2 | 33 | 347.2 | 10 | 324.2 (影響なし) |
| 構内服洗濯用タンク※1 | 6 | 14.0 | 8 | 16.0 (影響なし) |
| オイルサービスタンク※1 | 5 | 33.0 | 7 | 35.0 (影響なし) |
| 緊急時対策室建屋 (燃料小出槽)※2 | 3 | 9.8 | 7 | 13.8 (影響なし) |
| 1号エステート変圧器※2 | 6 | 15.4 | 7 | 16.4 (影響なし) |
| 2号エステート変圧器※2 | 6 | 15.4 | 7 | 16.4 (影響なし) |
| 66kV非常用変電所※2 | 8 | 31.4 | 7 | 30.4 (影響なし) |
| 主変圧器※2 | 34 | 17.1 | 10 | -6.9 (別ルートを使用) |
| 所内変圧器※2 | 14 | 31.3 | 10 | 27.3 (影響なし) |
| 起動変圧器※2 | 18 | 31.4 | 7 | 16.4 (影響なし) |
| 予備変圧器※2 | 18 | 16.3 | 7 | 5.3 (影響なし) |

※1：可燃物の滞留範囲を可燃物施設の堰内と想定

※2：可燃物の滞留範囲を可燃物施設の投影面積と想定

可燃物施設のうち、溶融炉灯油タンク又は主変圧器から火災が発生した場合は、火炎中心から放射熱強度 1.6kW/m²となる離隔距離の確保が困難であることから、別ルートを使用することとする。

2.3 可燃物施設火災発生時の消火活動について


各可燃物施設で火災発生時には、初期消火活動用として配備・保有している水槽付消防ポンプ自動車、化学消防自動車及び泡消火薬剤を用いた消火活動を実施し、被害の拡大を防止する。なお、溶融炉灯油タンクまたは主変圧器から火災が発生した場合でも、消火に必要な容量は確保している。(別紙(17)参照)

また、萬一同時発災した場合は、アクセスルートへの影響が大きい箇所から消火活動を実施する。

変圧器等の沈下量の差の発生防止について

変圧器と二次側接続母線部ダクトの基礎は、建屋と同じ地盤にて支持されており、沈下量の差の発生を防止する構造となっている。

第1図に変圧器の基礎構造例を示す。




第1図 変圧器の基礎構造（例）

主要な変圧器内部故障及び電気回路故障時の事故拡大防止対策


変圧器内部の巻線及び電気回路に地震等により短絡が発生すると、主変圧器1次側と2次側の電流の比率が変化することから、比率差動継電器により電流値の比率を監視している。

故障を検知した場合は発電機を停止するため、瞬時に発電機遮断器及び界磁遮断器を開放することにより、事故点を隔離し、電気的に遮断するため、万一、絶縁油が漏えいした場合でも、火災発生のリスクは低減されると考える。

比率作動継電器の回路図の例を第1図、インターロック図の例を第2図に示す。



第1図 比率作動継電器 回路図（例）



第2図 主変圧器故障及びプラントトリップ時の主なインターロック図（例）


自衛消防隊による消火活動等について

1. 自衛消防隊の出動の可否について

東海第二発電所内の初期消火活動のため、発電所内の監視所に消火要員が常駐している。地震発生後の火災に対しても、消火活動が可能であることを以下のとおり確認した。

1.1 自衛消防隊のアクセスルートについて

火災が発生した場合のアクセスルートについては、第1図に示すとおり、監視所周辺、西側及び南側保管場所から消火活動実施場所へのアクセスルートを確保している。



第1図　自衛消防隊のアクセスルート（地震時）

1.2　自衛消防隊による消火活動について

火災が発生した場合の初期消火活動用として、第1表に示すとおり、監視所付近に水槽付消防ポンプ自動車、化学消防自動車及び泡消火薬剤（消防車用）、西側保管場所に可搬型代替注水中型ポンプ、放水銃、水槽付消防ポンプ自動車、及び泡消火薬剤（消防車用）、南側保管場所に化学消防自動車及び泡消火薬剤（消防車用）を配置・保有している。

通常は自衛消防隊が滞在している監視所付近の消防車が先行して出動し初期消火活動を実施するが、万一、地震等の影響により監視所付近の消防車が使用不能の場合には、保管場所に配備している消防車を用いて消火活動を実施する。

また、初期消火活動において消火が困難な場合は、継続して周辺施設への延焼防止に努め、被害の拡大防止を図る。

第1表 消防車両等の保管場所・数量

| 配備場所 | 配備設備 |
|--------|--|
| 西側保管場所 | <ul style="list-style-type: none">可搬型代替注水中型ポンプ：1台放水鏡：1台水槽付消防ポンプ自動車：1台泡消火薬剤（消防車用）：750L |
| 南側保管場所 | <ul style="list-style-type: none">化学消防自動車：1台泡消火薬剤（消防車用）：750L |
| 監視所付近 | <ul style="list-style-type: none">水槽付消防ポンプ自動車：1台化学消防自動車：1台泡消火薬剤（消防車用）：1,500L |

なお、化学消防自動車及び泡消火薬剤はJEAC4626-2010「原子力発電所の火災防護規程」*に基いた容量を配備・保有しており、東二における最も保有油量が多い主変圧器の火災にも対応可能である。

*JEAC4626-2010 では、一般的な化学消防自動車の泡放射性能及び原子力発電所の変圧器等の規模等を考慮すると、一つの変圧器等の火災に対する泡放射時間として30分程度が妥当であると考えられ、かつ大規模な地震等により二箇所で火災が発生した場合を考慮し、概ね1時間程度泡放射を継続できる泡消火薬剤の量を1,500リットルとしている。

2. タンクローリによる燃料給油時の火災防止策について

タンクローリによる燃料給油時の火災防止策として、以下のとおり対応する。

- ・ 静電気放電による火災防止策として、タンクローリは接地する。
- ・ 万一油が漏えいした場合に備えて、吸着剤及び消火器等を作業場所周囲に配備する。

浸水時の可搬型設備（車両）の走行について

屋外タンクの溢水又は降水が継続した場合には、可搬型設備のアクセスルート走行に影響を及ぼす可能性が考えられる。

具体的な影響としては、水が可搬型設備の機関に浸入し、機関が停止する可能性が考えられるが、以下の理由から可搬型設備の走行・アクセス性に支障はないと考える。なお、可搬型設備は、万一機関吸気口が浸水するような状況では使用しない。

- ・屋外タンクからの溢水は、周辺の道路上及び排水設備を自然流下し、比較的短時間で拡散すると考えられること（仮に、屋外タンクからの溢水が敷地内に滞留した場合の浸水深は、約4cm）。
- ・可搬型設備を建屋近傍の配置場所に配備するまでの時間に十分余裕があることから、アクセスルートの状況を確認しつつ、走行が可能であること。

可搬型設備の許容水深（最低地上高）を第1表に示す。

第1表 可搬型設備の許容水深（最低地上高）

| 可搬型設備名 | 許容水深（最低地上高） |
|----------------------|-------------|
| 可搬型代替注水大型ポンプ（放水用も含む） | 約60cm* |
| 可搬型代替低圧電源車 | 約60cm* |
| タンクローリー | 約18cm |
| 窒素供給装置 | 約60cm* |
| ホイールローダー | 約40cm |
| ブルドーザ | 約45cm |
| 油圧ショベル | 約29cm |

*時速10km/h以下の走行時における許容水深を記載。

T.P.+11m エリアの屋外タンク溢水時の影響等について

1. 溢水伝播挙動評価について

地震によりタンクに大開口が生じ、短時間で大量の水が指向性をもって流出することはないと考えられるが、溢水防護対象設備への影響を評価するため、タンクの損傷形態及び流出水の伝播に係わる評価条件を保守的な設定を行った上で溢水伝播挙動評価を実施している。

評価の結果、可搬型設備の接続口付近の原子炉建屋（西側）（第2図 地点②）では、タンクからの溢水後、過渡的に約160cmの浸水深となるが、数分後には10cm程度の浸水深となること、また、可搬型設備の接続口付近の原子炉建屋（東側）（第2図 地点⑤）は浸水深が数cmであることが確認されている。

（評価概要は、下記の「参考：内部溢水審査資料記載内容の抜粋」に記載）

2. 作業の成立性

タンクから溢水が発生した場合には、タンク周辺の空地が平坦かつ広大であり周辺道路等を自然流下し拡散するものと考えられるが、アクセスルートが過渡的に約50cmの浸水深となる多目的タンク前（第2図 地点④）であっても数分程度で可搬型設備がアクセス可能な浸水深となること、その他の箇所はさらに浸水深が低く、アクセス可能であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はないと考える。

また、溢水流路上の設備等が損壊し、がれきの発生を想定した場合でも、重機にて撤去することにより、アクセスルート確保への影響はないと考える。

なお、溢水流路に人員がいる場合を想定しても、安全を最優先し、溢水流路か

ら待避することにより、人身への影響はないと考えられる。


<参考：内部溢水審査資料記載内容の抜粋>

■溢水伝播挙動評価条件


- T.P.+11mの屋外タンク（多目的タンク、原水タンク、ろ過水貯蔵タンク、純水貯蔵タンク）を代表水位及び合算体積を持った一つの円筒タンクとして表現し、地震による損傷をタンク下端から1mかつ円弧180度分の側板が瞬時に消失するとして模擬する
- 溢水防護対象設備を内包する建屋に指向性を持って流出するように、消失する側板を建屋側の側板とする
- 流路抵抗となる道路及び水路等は考慮せず、敷地を平坦面で表現するとともに、その上に流路に影響を与える主要な構造物を配置する
- 構内排水路による排水機能や地盤への浸透は考慮しない

(1) 評価結果

評価の結果として得られた溢水伝播挙動を第1図、代表箇所における溢水深の時刻歴を第2図に示す。



第1図 屋外タンクの地震損壊時の溢水伝播挙動



第2図 代表箇所における浸水深時刻歴

3. 溢水による接続口へのホース等接続作業への影響について

3.1 接続口に対する溢水の影響

有効性評価における屋外の現場操作として、接続口への可搬型設備の接続操作がある。

東側及び西側接続口周辺は、屋外タンク等の溢水評価を行っており（第2図 地点②及び⑤が該当）、東側接続口近傍の地点⑤では殆ど水位が上昇せず、接続口まで至らないため屋外タンク等の溢水の影響を受けない。また、西側接続口近傍の地点②では過渡的に水位が上昇するが、上蓋に止水処置を施すため、屋外タンク等の溢水の影響を受けない。（別紙（9）参照）

屋外アクセスルート確保の検証について

1. 内容

がれき撤去、土砂撤去、道路段差復旧に要する時間の検証

2. 日時

平成 26 年 10 月 1 日(水)13:30~16:00 (がれき撤去①②)

平成 29 年 1 月 27 日(金)14:00~16:00 (がれき撤去③)

平成 29 年 1 月 20(金), 25 日(水)14:00~15:00 (土砂撤去)

平成 27 年 4 月 9 日(木)11:00~11:30, 13:00~16:00 (段差復旧)

3. 場所

がれき撤去①② : 第三倉庫前 (東海発電所敷地内)

がれき撤去③ : 工作建屋予定地 (東海発電所敷地内)

土砂撤去 : 北地区浚渫土置き場 (東海発電所敷地内)

段差復旧 : 構内グラウンド (東海発電所敷地内)

4. 作業員経歴

作業員 A : 勤続 22 年 免許取得後 1 年 2 ヶ月^{*1}

作業員 B : 勤続 35 年 免許取得後 2 年 11 ヶ月^{*1}

作業員 C : 勤続 20 年 免許取得後 7 ヶ月^{*1}

作業員 D : 勤続 39 年 免許取得後 2 年 11 ヶ月^{*1}

作業員 E : 勤続 16 年 免許取得後 5 年 1 ヶ月^{*2}

作業員 F：勤続 26 年 免許取得後 8 年 3 ヶ月^{※2}

作業員 G：勤続 23 年 免許取得後 1 年 10 ヶ月^{※2}

※1 平成 26 年 10 月時点


※2 平成 29 年 1 月時点

5. 測定結果

5.1 がれき撤去①（模擬がれき：土嚢）

(1) 概要

第 1 図のとおり、大型土嚢をがれきに見立て、アクセスルートを確保するための時間を作業員 A, B, C それぞれ 1 回計測した。がれき撤去検証試験の写真を第 2 図に示す。



第 1 図 がれき撤去検証の概念図



第2図 がれき撤去検証の写真

《ホイールローダの仕様》

ホイールローダ①

全長：6,895mm 全幅：2,550mm

高さ：3,110mm 機械質量：9.74t

最大けん引力：8.8t バケット容量：2.0m³

ホイールローダ②

全長：6,190mm 全幅：2,340mm

高さ：3,035mm 機械質量：7.23t

最大けん引力：5.74t バケット容量：1.3m³

(2) 測定結果


ホイールローダ①による訓練の結果を以下に示す。

- ・作業員 A 1分17秒 (2.3km/h)
- ・作業員 B 46秒 (3.9km/h)
- ・作業員 C 1分15秒 (2.4km/h)

5.2 がれき撤去②（模擬がれき：土嚢）

(1) 概要

第3図のとおり、大型土嚢をがれきに見立て、アクセスルートを確保するための時間を作業員Dが異なる規格のホイールローダ2台にてそれぞれ1回ずつ計測した。がれき撤去検証試験の写真を第4図に示す。



第3図 がれき撤去検証の概念図



第4図 がれき撤去検証の写真

(2) 測定結果


ホイールローダによる訓練の結果を以下に示す。

- ・ホイールローダ① (1回目) 48.02秒 (3.75km/h)
- ・ホイールローダ② (2回目) 48.46秒 (3.71km/h)

5.3 がれき撤去③ (模擬がれき : 鋼材)

(1) 概要

第5図のとおり、約7tの鋼材をがれきに見立て、作業員Eがホイールローダの評価上の最大けん引力(7t)を発揮し、がれきをアクセスルート外へ押し出す動作ができるかを検証した。検証試験の写真を第6図に示す。



第5図 がれき撤去検証の概念図



第6図 がれき撤去検証の写真


(2) 結果

ホイールローダ①により 7t がれきを問題なく撤去できることを確認した。

5.4 土砂撤去

(1) 概要

東海第二発電所の T.P.+11m エリアの崩壊土砂を模擬し（第7図），作業員 F, G がホイールローダ①により第8図のとおり，車両通行とホース敷設に必要なアクセスルートの幅員 5.0m 以上を確保するための土砂撤去を行った際の作業時間と撤去土量を計測した。この結果より時間当たりの作業量を算出し，文献に基づき算定した土砂撤去作業量 ($66\text{m}^3/\text{h}$)（別紙（23）参照）が確保されていることを検証した。



第7図 模擬崩壊土砂

(2) 検証結果

上記条件に基づき、崩壊土砂の撤去作業の検証結果は以下のとおりである。

| 作業員 | 撤去土量 | 作業時間 | 作業能力 (m ³ /h) | 目標値 | 復旧 道路幅 | 評価 | (参考) 撤去延長 |
|-----|---------------------|--------|-----------------------------|---------------------|-----------|----|--------------|
| F | 22.49m ³ | 4分51秒 | 278.22 | 66m ³ /h | 3.65m | ○ | 15.3m |
| G | 16.84m ³ | 10分11秒 | 78.18 | | 2.90m | ○ | 15.6m |

(3) 検証状況写真

ホイールローダ①において、崩壊土の撤去状況は次のとおりである。




第8図 土砂撤去検証の写真

(4) 崩壊土砂撤去作業後の法面勾配の検証

復旧後の切取斜面勾配は、撤去部における崩壊土砂堆積厚さが最大でも70cm程度であることから、労働安全衛生規則を参考に60度[※]としている。

復旧法面のイメージを第9図に示す。

※労働安全衛生規則第356条において、2m未満の地山（岩盤、固い粘土以外）の掘削法面勾配は（90度）であるが、崩壊土砂の撤去は自然地山の掘削ではないため、同規則における5mの地山（岩盤、固い粘土以外）の掘削面勾配である60度とした。



第9図 復旧法面のイメージ

(5) 検証結果

復旧作業の検証試験において復旧後の切取斜面勾配を確認した結果、60度以上においても形状が保持されていることを確認している。万一、切土法面が崩落しても高さは70cm程度であり、2次的被害は極めて軽微であると予想される。また、ホールローダによる撤去幅は2.5m以上であり、アクセスルート確保のために撤去が必要な幅である2.0mよりも広く撤去するため問題はないと考える。検証結果を第10図に示す。

| 作業員 | 切取斜面勾配 (°) |
|-----|---------------|
| F | 74.05 |
| G | 54.46 |
| 平均 | 64.26 |




第10図 検証結果

5.5 道路段差復旧

(1) 概要

東海第二発電所に「段差復旧」用として配備している土のうを、第11図のように配置して、1箇所20cmの段差を復旧する。段差復旧は、作業員H, I, Jより2人1組で3回実施した。段差復旧前後の写真を第12図に示す。



第 11 図 段差復旧検証の概念図



第 12 図 段差復旧前後の写真

(2) 測定結果

土のうによる段差復旧の検証結果を第 1 表に示す。

第 1 表 段差解消検証結果

| 作業員 | 所要時間 | 土のう使用数 |
|--------|------------------|--------|
| H 及び I | 198 秒 (3 分 18 秒) | 27 袋 |
| H 及び J | 257 秒 (4 分 17 秒) | 24 袋 |
| I 及び J | 198 (3 分 18 秒) | 24 袋 |

6. 検証結果（補足説明資料（4）参照）

(1) ホイールローダによるがれき撤去は、別紙 23 のサイクルタイム算出より $12\text{m} / 30 \text{秒}$ (約 1.44km/h) で評価しているが、それ以上の速度で実施できることを確認した。また、アクセスルート上にがれきが堆積した場合においても、ホイールローダが最大けん引力を発揮してがれき撤去作業を実施できることを確認した。

(2) 不等沈下については事前対策を行うものの、万一、段差が発生した場合においても、5分以内で作業を実施できることを確認した。

車両走行性能の検証について

1. 概要

可搬型設備のうち大型車両を対象として、段差復旧前及び復旧後の走行性能について検証を行った。

2. 検証結果

a. 段差復旧前

- ・段差復旧前の走行性能については、配備済み車両のうち重量が最も大きい中型ポンプ用送水ホース運搬車を代表として検証する。
- ・検証の結果、中型ポンプ用送水ホース運搬車は約 16cm の段差の走行が可能であることを確認した。

b. 段差復旧後

- ・段差復旧後の走行性能については、配備済み車両のうち重量が最も大きい中型ポンプ用送水ホース運搬車を代表として検証する。
- ・検証の結果、中型ポンプ用送水ホース運搬車は約 20cm の段差を土のうで復旧した箇所の走行が可能であることを確認した。

3. 検証状況写真


段差復旧前後の走行性の検証状況写真を第1図に示す。

○段差

【乗越え検証用段差】



【段差復旧検証用段差】



段差復旧前



段差復旧後

第1図 乗越え検証試験状況 (1/2)

●段差復旧前
(16cmの段差乗越え)




●段差復旧後
(20cmの段差を土のうにて解消後の乗越え)】



第1図 乗越え検証試験状況 (2/2)

屋外アクセスルートにおける地震後の被害想定（一覧）について

第1図に地震後の屋外アクセスルートの被害想定（一覧）を示す。



第1図 屋外アクセスルートにおける地震後の被害想定（一覧）

がれき及び土砂撤去時のホイールローダ作業量及び復旧時間について

1. 作業体制

作業要員 2 名 (アクセスルート確保要員)

2. ホイールローダ仕様

○最大けん引力 : 7t (牽引力 8.8t × アスファルト摩擦係数 0.8)

○バケット全幅 : 2.5m

○走行速度(1速の走行速度の 1/2) : 前進 1.1m/s (4.0km/h)

後進 1.1m/s (4.0km/h)


3. がれき撤去速度の算出

(1) がれき条件

建屋倒壊がれきの中で最もがれき総量が多い「屋内開閉所（想定がれき量 : 215kg/m²）」の条件を基準として評価を実施する。

(2) 撤去方法 (第 1 図参照)

- ・アクセスルート上に堆積したがれきを、ホイールローダで道路脇へ 1m 押し出し撤去する。
- ・1 回の押し出し可能量を 7t とし、7t のがれきを集積し、道路脇へ押し出す作業を 1 サイクルとして繰り返す。
- ・バケット幅が 2.5m であることから、5m の道幅を確保するために、2 台のホイールローダで作業を行う。なお、車両による速度の差はないため、1 台分の時間を評価の対象とする。



第1図 撤去方法イメージ図

- ・1サイクルで重機にて撤去可能ながれき面積

$7t \text{ (けん引力)} \div 215\text{kg/m}^2 \text{ (想定がれき量)} \doteq 32.55\text{m}^2$

- ・各区画での撤去面積と走行距離（第2図参照）

① → ②の撤去範囲

(前サイクルの取残し部の面積、距離) : 1.35m^2 , 2.5m

② → ③の撤去範囲

(直進部の面積、距離) : 23.79m^2 , 9.5m

③ → ④の撤去範囲

(旋回部の面積、距離) : 4.91m^2 , 2m

④ → ⑤の撤去範囲

(押出部の面積、距離) : 2.5m^2 , 1m

$$\underline{\text{①} \sim \text{⑤の面積合計 } 32.55 \text{ m}^2 = \text{撤去可能面積 } 32.55 \text{ m}^2}$$


(3) 1サイクル当たりの作業時間

走行速度(前進 1.1m/s, 後進 1.1m/s)で作業すると仮定して,

- ・A : 押し出し (①→②→③→④→⑤) : $15.0\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 14\text{秒}$
- ・B : ギア切り替え : 6秒
- ・C : 後進 : (⑤→④→③) : $3.0\text{m} \div 1.1\text{m/s} = 2.73\text{秒} \approx 3\text{秒}$
- ・D : ギア切り替え : 6秒

1サイクル当たりの作業時間 (A+B+C+D)

$$= 14\text{秒} + 6\text{秒} + 3\text{秒} + 6\text{秒} = 29\text{秒} \approx 30\text{秒}$$



<各区間での撤去面積の算出>

- ・①から②の撤去面積 (前サイクルでの取残し部の面積) = $2.5\text{m} \times 2.5\text{m} - 2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times \pi \times 90 / 360 = 1.35\text{m}^2$
- ・③から④の撤去面積 (旋回部の面積) = $2.5\text{m} \times 2.5\text{m} \times \pi \times 90 / 360 = 4.91\text{m}^2$
- ・④から⑤の撤去面積 (押し出し部の面積) = $1\text{m} \times 2.5\text{m} = 2.5\text{m}^2$
- ・②から③の撤去面積 (直進部の面積) = 1回の撤去可能面積 m^2 - 取残し部面積 m^2 - 旋回部面積 m^2 - 押出部面積 m^2
 $= 32.55\text{m}^2 - 1.35\text{m}^2 - 4.91\text{m}^2 - 2.5\text{m}^2 = 23.79\text{m}^2$

<各区間での撤去距離の算出>

- ・①から②の撤去距離 (バケット幅の長さと同等) = 2.5m
- ・②から③の撤去距離 (直進部の距離m) = 直進部の面積 $\text{m}^2 \div \text{バケット幅m} = 23.79\text{m}^2 \div 2.5\text{m} = 9.516\text{m} \approx 9.5\text{m}$
- ・③から④の撤去距離 (旋回部の距離m) = バケット幅 2.5m $\div 2 \times 2 \times \pi \times 90 / 360 = 2.0\text{m}$
- ・④から⑤の撤去距離 (押し出し部の距離) = 1m
- ・①から⑤の合計距離 = $2.5\text{m} + 9.5\text{m} + 2.0\text{m} + 1\text{m} = 15.0\text{m}$

第2図 がれき撤去のサイクル図

(4) 1 サイクル当たりの撤去延長

取残し部①から②の距離 + 直進部②から③の距離 = $2.5m + 9.5m = 12.0m$

(5) がれき撤去速度

1 サイクル (前進距離 : $2.5 + 9.5 = 12.0m$) の所要時間が約 30 秒であるため、がれき撤去のサイクルタイムを 30 秒 / $12m$ (約 $1.44km/h$) と設定する。

4. 土砂撤去の作業量の算出


(1) 撤去方法 (第 3 図参照)

- ・アクセスルート上に流入した土砂を押土、集積し、道路脇に撤去する。
- ・1 サイクルの作業は、道路上①と②の区間の土砂を押土、集積し、③の区間を走行しアクセスルート外へ土砂を撤去する。
- ・1 回の押し出し可能量をバケット容量の $2m^3$ とし、 $2m^3$ の土砂を集積し、道路脇へ押し出す作業を 1 サイクルとして繰り返す。

(2) 各区間での撤去土量と走行距離 (第 3 図参照)

- ・区間① (前サイクルの取残し部の土量、距離) : $0.42m^3$, $2.5m$
- ・区間② (旋回部の土量、距離) : $1.53m^3$, $2m$
- ・区間③ (押し出し部の距離) : $4m$

$$\text{①+②の土量合計 } 1.95 \text{ } m^3 < \text{バケット容量 } 2m^3$$



第3図 土砂撤去のサイクル図


- ・1サイクル当たりの移動距離は、

押し出し (①→②→③) : 8.5m

後進 (③→②) : 6m

(3) 作業量算出のための撤去想定（第4図参照）

第4図に、崩壊土砂の撤去想定範囲と撤去土量等を示す。



<各区間での除去面積の算出>

- ・区間①の撤去面積（前サイクルでの取残し部の面積） $= 2.5m \times 2.5m - 2.5m \times 2.5m \times \pi \times 90 / 360 \approx 1.35m^2$
区間①の撤去土量（前サイクルでの取残し部の土量） $= 1.35m^2 \times 0.3125m \approx 0.42m^3$
- ・区間②の撤去面積（旋回部の面積） $= 2.5m \times 2.5m \times \pi \times 90 / 360 \approx 4.91m^2$
区間②の撤去土量（旋回部の土量） $= 4.91m^2 \times 0.3125m \approx 1.53m^3$

<各区間での撤去距離の算出>

- ・区間①の撤去距離（バケット幅の長さと同等） $= 2.5m$
- ・区間②の撤去距離（旋回部の距離） $= バケット幅 2.5m \div 2 \times 2 \times \pi \times 90 / 360 \approx 2.0m$
- ・区間③の撤去距離（押し出し部の距離） $= 3m$ （ルート内押し出し） $+ 1m$ （ルート外押し出し） $= 4m$

第4図 崩壊土砂の撤去想定断面図

5. 土砂撤去作業量算定結果

当該作業におけるホイールローダの作業量を決定するに当たり、第1表に示す3つの図書を参考に作業量を算定し、そのうち、作業量が保守的である「土木工事積算基準」の作業量を採用した。

作業量及びサイクルタイム算定におけるパラメータの考え方を第2表及び

第3表に示す

第1表 各参考図書におけるホイールローダの作業量

| 参考図書 | ダム工事積算の解説 編纂／財団法人ダム 技術センター 平成12年度版 | 土木工事積算基準 国土交通省監修 平成28年度版 | 道路土工 施工指針 社団法人日本道路協会 昭和61年11月改定版 (平成12年第19刷発行) |
|-------------------------|---|--------------------------------|---|
| 図書に提示されている重機の規格(バケット容量) | $3.1m^3 \sim 10.3m^3$ 級 | $1.9m^3 \sim 2.1m^3$ 級 | $1.0m^3 \sim 2.1m^3$ 級 |
| 作業量 | $67m^3/h$ | $66m^3/h$ | $72m^3/h$ |

第2表 作業量算定におけるパラメータの考え方

| 項目 | ダム工事積算の解説 | 土木工事積算基準 | 道路土工 施工指針 |
|---------------------------|---|---|--|
| 作業量Q 算定式 | $Q = 3,600 \times q \times f \times E / C_m$ <p>ここに Q : 運転時間当たり作業量 (m³/h) q : 1サイクル当たりの積込量 (m³) f : 土量換算係数 E : 作業効率 C_m : サイクルタイム (sec)</p> | | $Q = 3,600 \times q_0 \times K \times f \times E / C_m$ <p>ここに Q : 運転時間当たり作業量 (m³/h) q₀ : バケット容量 (m³) K : バケット係数 f : 土量換算係数 E : 作業効率 C_m : サイクルタイム (sec)</p> |
| 作業量Q | 67m ³ /h | 66m ³ /h | 72m ³ /h |
| バケット容量 q ₀ | カタログ値から設定 | 【採用値 : 2.0m ³ 】 | |
| バケット係数 K | 文献の表を参考に算出 | — | 一度切り崩された崩壊土であり、不規則な空げきを生じにくくバケットに入りやすいものであることから、土質（普通土・砂質土）に応じた上限値を採用 |
| | 【採用値 : 0.829】 | | 【採用値 : 0.900】 |
| 1サイクル当たりの作積込量 q | $q = q_0 \times K$ <p>【採用値 : 1.658m³】</p> | $q = 0.84 \times q_0 - 0.03$ <p>【採用値 : 1.65m³】</p> | — |
| 土量換算係数 f | 崩壊土砂（ほぐした土量）を作業の対象としており、土量変化率は L/L=1.0 | | |
| | 【採用値 : 1.0m ³ 】 | | |
| 作業効率 E | 不等沈下による路盤状況を勘案し、土質（普通土・砂質土）に応じた最も保守的な値を採用 | | |
| | 【採用値 : 0.45】 | 【採用値 : 0.45】 | 【採用値 : 0.4】 |
| サイクルタイム C _m | ホイール形の値を採用 | | 文献の算定式より算出 |
| | 【採用値 : 40sec】 | 【採用値 : 40sec】 | 【採用値 : 36sec】 |

第3表 サイクルタイム算定におけるパラメータの考え方


| 項目 | ダム工事積算の解説 | 土木工事積算基準 | 道路土工 施工指針 |
|---------------------------|--------------------------------|----------|---|
| サイクルタイム Cm 算定式 | 所要時間は、土質にかかわらずクローラ形とホイール形により決定 | | $C_m = mL + t_1 + t_2$ ここに C_m : トラクタショベルのサイクルタイム (sec) m : トラクタショベルの足回りによる係数 (m/sec) L : 片道運搬距離 (m) t_1 : すくい上げ時間 (sec) t_2 : 積込み、ギヤの入換え、段取りなどに要する時間 (sec) C_m : サイクルタイム (sec) |
| サイクルタイム Cm | 40sec | | 36sec |
| 運搬距離 L | — | | 片道運搬距離 L : 第3図 土砂撤去のサイクル図の押し出し距離より 【採用値 : 8.5m】 |
| 足回り係数 m | — | | ホイール形を採用 【採用値 : 1.8m/sec】 |
| すくい上げ時間 t ₁ | — | | 東海第二発電所の土砂撤去作業において、すくい上げ動作は想定されないため、 t_1 のすくい上げ時間は考慮しない 【採用値 : 0sec】 |
| 積込み他時間 t ₂ | — | | 運搬重機への積込みはないが、土砂をアクセスルート外へ押し出し後、撤去操作が必要なため、保守的に最大値を採用 【採用値 : 20sec】 |

屋外アクセスルートの復旧計画について

1. 土砂の流出箇所について


- ・アクセスルートの土砂流出による被害想定について、崩壊土砂の堆積形状を推定した上で、車両の通行及びホース敷設に必要な幅員（5.0m）を確保可能か評価した。
- ・地震時の復旧により通路が確保可能なアクセスルートとして選定されたルート上の堆積土砂については、土砂を撤去するために必要な要員を確保することとして、復旧に要する時間を評価した。
- ・溢水範囲は崩壊土砂の影響範囲にも及んでいるが、アクセスルートが過渡的に約50cmの浸水深となる多目的タンク前であっても数分程度で可搬型設備がアクセス可能であることから、事故対応のためのアクセスルート確保及び作業実施に影響はない（別紙（19）参照）。

崩壊土砂の復旧箇所を第1図、土砂撤去に要する時間を第1表に示す。



第1図 崩壊土砂の復旧箇所

第1表 土砂撤去に要する時間

| 平面図 | 断面図 |
|---|---|
|  |  <p>A—A' 断面図</p> <p>撤去範囲拡大図</p> |
| 土量算定 | 崩壊土砂撤去に要する時間 |
| $\text{土量 (m}^3\text{)} = \text{復旧延長} \times \text{撤去断面積}$ $= 156\text{m} \times 0.67\text{m}^2 = 105\text{ m}^3$ | $\begin{aligned} \text{時間 (分)} &= \text{土量} \div \text{ホイールローダ作業量} \\ &= 105\text{ m}^3 \div (66\text{ m}^3/\text{h} \times 2\text{ 台}^*) \times 60 \\ &= 47.7 \doteq 48\text{ 分} \end{aligned}$ <p>*当該箇所はホイールローダ 2 台で復旧を行う</p> |


保管場所及び屋外アクセスルート等の点検について

保管場所、屋外アクセスルート及びそれらの周辺斜面並びに排水路等について、以下に示すように定期的に土木及び建築専門技術者による点検を行い、健全性を確認する。また、台風、地震、大雨、強風、津波等が発生した場合には、土木及び建築専門技術者による臨時点検を行い、必要に応じて補修工事を実施する。

屋外アクセスルートについては、復旧が可能な重機や土のう等の資機材を予め備えており（別紙（20）），屋外アクセスルートの性能が維持できる運用を整えている。また、排水路については、近隣の地方気象台で観測された最大時間雨量（127.5mm/h）に対し降水が敷地内に滞留しないような設計としていることから、屋外アクセスルートのアクセス性に支障がないことを確認した（別紙（2））。

第1図に保管場所及びアクセスルートの配置を示す。

- 保管場所：外観目視点検を1回／年
- アクセスルート：外観目視点検を1回／年
- 保管場所及びアクセスルート周辺斜面：外観目視点検を1回／年
- 排水路：外観目視点検を1回／年



第1図 保管場所及びアクセスルート

防潮堤内施設等の同時被災時におけるアクセスルートへの影響について

1. はじめに

東海第二発電所（以下「東二」という。）において重大事故等が発生した場合に、東二と同じ防潮堤内の敷地に設置している使用済燃料乾式貯蔵設備*（以下「貯蔵設備」という。）、東海発電所（廃止措置中、核燃料搬出済み。）、東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所の廃棄物埋設施設（事業許可申請中。以下「L3事業所」という。）及び旧レーザー濃縮技術研究組合東海濃縮実験所の固体廃棄物貯蔵庫（当社が保管業務を受託中。以下「固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）」という。）においても建屋損壊、機器損傷、火災等が発生すると想定し、これらの事象が発生した場合においても東二重大事故等対応が成立することを確認する。防潮堤内施設の概略配置図を第1図に示す。

* 貯蔵設備は、使用済燃料乾式貯蔵建屋（以下「貯蔵建屋」という。）、貯蔵建屋に付随する設備（天井クレーン等）、使用済燃料乾式貯蔵容器（以下「貯蔵容器」という。）、貯蔵容器支持構造物及び監視装置で構成される。

2. 貯蔵設備の同時被災による影響

2.1 想定事象と貯蔵設備に影響を与える可能性及び影響評価

東二で重大事故等が発生した場合に、貯蔵設備が同時に被災するような場合の影響として、貯蔵容器の安全機能（除熱機能、密封機能、遮蔽機能及び臨界防止機能）の喪失が考えられる。そこで、東二との同時被災により貯蔵容器に影響を与えると考えられる自然現象等と、それらによる貯蔵容器への影響を検討し評価した。

貯蔵設備で同時に発生する事象としては、基準地震動 S_s 、基準津波を超える敷地に遡上する津波（以下「敷地遡上津波」という。），設計基準のその他の自然現象、外部人為事象、内部火災及び内部溢水が想定される。

地震については、基準地震動 S_s に対して、貯蔵建屋の損壊や貯蔵容器の転倒は発生せず、貯蔵容器の安全機能への影響はないことを確認している。

敷地遡上津波については、貯蔵建屋への津波波力の作用、貯蔵建屋への漂流物の衝突の可能性はあるが、貯蔵建屋が損壊することではなく貯蔵容器への影響もないため、貯蔵容器の安全機能に影響はない。また、貯蔵建屋内への津波による浸水により、貯蔵建屋内の部材が漂流物となる可能性はあるが貯蔵容器の安全機能への影響はない。設計基準のその他の自然現象、外部人為事象、内部火災及び内部溢水が発生しても貯蔵容器の安全機能に影響はないことを確認している。

以上から、原子炉等において重大事故等が発生することを想定する自然現象等により、貯蔵設備が同時に被災する場合においても、貯蔵容器の安全機能に影響を与えないことを確認した。

2.2 貯蔵設備が東二重大事故等対応に影響を与える影響と影響評価

2.1より、原子炉等において重大事故等が発生することを想定する自然現象等により、貯蔵設備が同時に被災する場合においても、貯蔵容器の安全機能に影響がないことを確認した。また、万が一このような状況が発生した場合においても、貯蔵設備が東二重大事故等対応に影響を与えないことを次のとおり確認した。

原子炉等の重大事故等対応に影響を与える可能性のある貯蔵設備の想定事象としては、敷地遡上津波による貯蔵建屋の大物搬入口扉、遮蔽扉及びガラリ等の流出が考えられるが、これらが損壊しても、貯蔵容器が転倒し

た状態では、抗力よりも摩擦力が十分大きく、貯蔵建屋外に流出することはない。

ゆえに東二重大事故等対応及びアクセスルートに影響することはない。

3. 東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）からの影響

3.1 想定事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性

東二で重大事故等が発生した場合に、東二の重大事故等対応に影響を与える可能性のある東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）で同時に発生する事象としては、基準地震動 S_s 、敷地に遡上する津波による建屋倒壊、機器損傷及び火災等が考えられる。

東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）において発生が想定される事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性を検討した結果を第1表に示す。

3.2 作業環境による影響評価

東海発電所の原子炉建屋、タービン建屋及びその他各建屋が設置されている敷地は東二敷地に隣接しており、また、東二重大事故等対応を行うためのアクセスルートの一部は、東海発電所の敷地周辺に設定されている。

また、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）は東二敷地に隣接している。これらの位置関係を第1図に示す。

第1表のとおり、東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）の建屋倒壊による、東二の原子炉建屋構造への影響及び東二重大事故等対処設備へのアクセスルートへの影響について以下に確認した。

a. 基準地震動及び敷地に遡上する津波による影響に関する評価

東海発電所の原子炉建屋、タービン建屋及び各建屋は、東二原子炉建屋及びその他重大事故等に係る設備から約100m以上離れている。このため、万が一建屋が損壊しても東二原子炉建屋の構造に影響しない。

東海発電所の原子炉建屋、タービン建屋、サービス建屋及び固化処理建屋並びに屋外機器は、東二重大事故等対処設備へのアクセスルート（最も近い場所）に近い場所に位置している。万が一建屋及び機器が損壊した場合には発生したがれきや機器等によりアクセスルートへの限定的な影響が考えられるため、保有している重機（ホイールローダ）を用いてがれきを撤去するなどの対応により、アクセスルートを確保する。

なお、東海発電所の原子炉建屋頂部に設置している排気筒については、万が一損壊しても、東二の原子炉建屋への構造に影響しないように、短尺化する。

また、L3事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）は、東二原子炉建屋から300m以上離れており、また、アクセスルート（最も近い場所）から200m以上離れている。このため、万が一これらの施設が損壊しても、東二原子炉建屋の構造及びアクセスルートには影響しない。

b. 放射線環境に関する評価

a. において東二建屋への離隔が比較的近い東海発電所及び固体廃棄貯蔵庫（レーザー）について、東海発電所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）の各建屋が万が一倒壊した場合における東二重大事故等対応への影響を、放射線環境の観点から検討した。

東海発電所の各建屋の線量率分布については、燃料取扱建屋、使用済燃料冷却池建屋、放射性廃液処理建屋、固化処理建屋及びチェックポイント建屋の一部に高線量率の範囲があるが、最高でも約0.15mSv/hであ

ることから、万が一建屋が損壊しても、東二重大事故等対応及び東二重大事故等対処設備へのアクセスルートに対して線量影響はない。

固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）の貯蔵物は低レベル放射性廃棄物であることから、万が一建屋が損壊しても、東二重大事故等対応及び東二重大事故等対処設備へのアクセスルートに対して線量影響はない。

c. まとめ

a. 及び b. の検討結果より、基準地震動 S_s による東海発電所の建屋損壊、敷地に遡上する津波による東海発電所の屋外機器、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）に保管するドラム缶等が流出しても、離隔距離の観点から、東二原子炉建屋の構造に影響を及ぼすことはなく、また、東二の重大事故等対応に支障を来すことはない。

また、東二重大事故等対処対応に係るアクセスルートに対する影響も限定的であり、保有している重機を用いてがれき等を撤去することにより、東二重大事故等対応に支障を来すことはない。

また、東海発電所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）の各建屋が、万が一倒壊しても、東二重大事故等対応及びアクセスルートに対して線量影響はない。

3.3 資源に対する影響評価

東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）で火災が発生した場合における、必要な消火活動要員、消火活動用資機材及び消火活動用水源による東二重大事故等対応への影響について、以下に検討した。

a . 消火活動要員に関する評価

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外），平日勤務時間帯における，火災発生時の消火活動に係る要員の動きを，第2表に示す。

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては，東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌とし，また，当直守衛員は東海発電所管理区域及び屋外全般を所掌として，火災発生時には初動対応を行う。初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き続いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火対応を行う。

平日勤務時間帯においては，東二当直要員は東二管理区域（建屋内外）及び周辺防護区域を所掌とし，廃止措置室消防隊が東海発電所管理区域を所掌とし，当直守衛員が屋外全般を所掌として，火災発生時には初動対応を行う。初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は，初期消火に引き続いて消火対応を行い，公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火対応を行う。

自衛消防隊は，隊長と副隊長（夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）は，訓練により力量を確保している宿直当番者）及び当直守衛員7人により構成される。当直守衛員7人により，化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車を同時に使用した消火活動が可能である。

発電所敷地内において複数の火災が発生した場合（東海発電所，L3事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）を含む）は，火災発生場所や状況に応じて，東二重大事故等対応への影響及びアクセスルートへの影響を考慮して，並行して消火対応を行うか，あるいは優先順位を定めて消火対応を行うかを災害対策本部長が判断して消火対応を行う。

以上より，災害対策本部体制に所属する東二当直要員，当直守衛員及

び自衛消防隊は複数の火災の消火対応を行えるため、東二重大事故等対応には影響しない。

b . 消火活動用資機材に関する評価

東二、東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）の消火活動用資機材は以下のとおり配備、設置する。

- ・化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車：東二及び東海発電所の共用として配備
- ・屋外消火栓：東二及び東海発電所の共用として設置、固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）に設置
- ・屋内消火栓：東二に設置
- ・消火器：東二、東海発電所、固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）及びL 3 事業所に各々設置

上記より、消火活動用資機材は、東二、東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）に各々配備、設置していることから、東二重大事故等対応には影響しない。

また、消火活動用水源である防火水槽及び屋外消火栓（水源は原水タンク）は、東二重大事故等対処設備ではないため、東二重大事故等対応には影響しない。

c . まとめ

以上より、東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）で火災が発生した場合でも、消火活動に必要な資源は東二重大事故等対応には影響しない。

4. 東海発電所の廃止措置作業で使用する資機材及び発生する廃材等による影響評価

4.1 想定事象と東二重大事故等対応に影響を与える可能性

東二と同じ敷地内において、東海発電所では廃止措置作業を行っている。東海発電所の廃止措置作業が東二重大事故等対応に影響を与える可能性を検討した結果を第3表に示す。

4.2 作業環境による影響評価

東海発電所の廃止措置作業に用いる機材は、基準地震動 S_s 及び敷地に遡上する津波により容易に転倒しないように設置し、また、資材・廃材が荷崩れしないように固縛する。万が一、地震により機材転倒又は資材・廃材が荷崩れした場合でも、屋外の重大事故等対処設備を損壊させない位置及びアクセスルートに必要な通行幅5mを確保できる位置に配置する。特に、クレーンについては、作業により一時的にアームを伸ばした状態で転倒した場合にアクセスルートとして必要な通行幅5mを確保できない場合は、複数のアクセスルートのうち通行可能なルートを使用する。

また、東海発電所の廃止措置作業に用いる機材は、竜巻により容易に転倒しないように設置し、また、資材・廃材が荷崩れしないように固縛する。あるいは建屋内に収納又は敷地外から搬出する。万が一、竜巻により機材転倒又は資材・廃材荷崩れした場合は、発生したがれき等によりアクセスルートへの限定的な影響が考えられるため、保有している重機（ホイールローダ）を用いてがれきを撤去することで、アクセスルートを確保する。

さらに、竜巻の襲来が予想される場合には、速やかに作業を中断するとともに、クレーンについてはアームを降ろす、資材・廃材については想定（設計）竜巻飛来物以外の物が飛来物とならないように固縛、ネット付設等、車両については退避、固縛等の必要な措置を講じる。

4.3 運用対策の実施

東二重大事故等対応に影響を与えないためには、上記3.2に記載した東海発電所の廃止措置作業で使用する資機材又は発生する廃材に対する運用管理が必要である。これらの運用管理については、確実に実施するために手順として原子炉施設保安規定に規定し、QMS規程に基づき実施する。

5. 評価結果

上記1～4の評価及び対策により、東海発電所、L3事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）が東二と同時に被災しても、東二重大事故等の対応については影響しないことを確認した。

6. その他

東二の防潮堤内の敷地内には、日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）の使用済燃料貯蔵施設（北地区）及び第2保管廃棄施設がある。使用済燃料貯蔵施設（北地区）については、機構から原子力規制委員会への報告^{※1}において、内部事象及び外部事象による機能喪失により公衆の被ばく線量が評価されている。

報告によると、線量影響を考慮すべき事象は2つの外部事象（設計津波、設計竜巻）である。設計津波の襲来によって貯蔵中の核燃料物質が流出した場合^{※2}でも、公衆に有意な被ばくを与えることはない（0.1mSv未満）と評価されている。また、設計竜巻^{※3}により設計飛来物が建家に衝突して貯蔵中の核燃料物質が放出したとした場合^{※4}でも、公衆に有意な被ばくを与えることはない（0.1mSv未満）と評価されている。

第2保管廃棄施設（廃棄物保管棟I、廃棄物保管棟II、保管廃棄施設NL）については、保管する廃棄物は低レベル放射性固体廃棄物である。

これより、使用済燃料貯蔵施設（北地区）及び第2保管廃棄施設は、万が一、施設から保管物質が放出されたとしても、東二重大事故等対応に影響するような線量影響を与えるものではない。

また、使用済燃料貯蔵施設（北地区）及び第2保管廃棄施設は、東二原子炉建屋から200m以上、最寄りのアクセスルートから100m以上離れているため、基準地震動S_s、敷地に遡上する津波、もしくは設計竜巻によって、万が一、建家が一部損壊あるいは全損壊しても、東二重大事故等対処設備及びアクセスルートに影響する可能性は低い。

加えて、設計竜巻によって上記施設から飛来物が発生した場合においても、建屋による外殻防護、飛来物防護対策設備、もしくは分散配置を行うことにより、東二重大事故等対処設備に影響する可能性は低い。また、散乱したがれき等についても、重機を用いて撤去することで、アクセスルートを確保する。

以上より、使用済燃料貯蔵施設（北地区）及び第2保管廃棄施設は東二重大事故等対応に影響しない。

※1：「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構における核燃料物質の使用等に関する規則（昭和32年総理府令第84号）第1条第2項第8号に規定する「安全上重要な施設」に該当する構築物、系統及び機器の選定に係る再評価について」

※2：設計津波の襲来により建家が浮き上がることはないが、漂流物が建家に衝突して建家が損傷し、全ての貯蔵中の核燃料物質が建家から周辺監視区域外（境界）まで流出したと仮定。但し、この評価における機構の設計津波は東二の設計津波とは異なる。

※3：設計竜巻による設計荷重（風圧力、気圧差及び飛来物による衝撃荷重の複合）に対して、建家の水平保有体力は上回っており、建家は健全と評価されている。なお、この評価における機構の設計竜巻は東二の設計竜巻と同様である。

※4：設計竜巻により設計飛来物が建家に衝突して建家の閉じ込め機能が喪失し、全ての貯蔵中の核燃料物質が建家から周辺監視区域外（境界）まで放出されたと仮定

第1表 東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）
における想定事象と可能性のある影響

| 影響評価項目 | | | 想定事象 | 可能性のある影響 |
|--------|---------------------|--------|--|---|
| 作業環境 | 物的影響 | 損壊流出物 | <ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S_s 等による東海発電所の建屋損壊※¹※² ・敷地に遡上する津波による東海発電所の屋外機器、固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）に保管するドラム缶等の流出※³ | <ul style="list-style-type: none"> ・東海発電所建屋の損壊により東二原子炉建屋の構造に影響を及ぼす ・屋外の東二重大事故等対処設備が損傷又はアクセスルートが通行不可となる。 ・損壊した建屋（がれき）により、線量場が増加し、東二重大事故等対処作業に影響を及ぼす |
| | 間接的影響※ ⁴ | 火災 | <ul style="list-style-type: none"> ・地震等による東海発電所の屋外可燃物施設の損壊により発生する火災※¹※² | |
| | | 溢水、漏えい | <ul style="list-style-type: none"> ・地震等による東海発電所の屋外タンク（水系、薬品系、油系）の損傷により発生する溢水、漏えい | |
| 資源 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・東海発電所、L 3 事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）で発生する火災※⁵ | <ul style="list-style-type: none"> ・東二重大事故等対応に必要な資源（要員、資機材、水源、電源）が確保不可となる。 |

※ 1 : L 3 事業所は、東二原子炉建屋、屋外の重大事故等対処設備及びアクセスルートから離れている（東二原子炉建屋から300m以上、最寄りのアクセスルートから200m以上）ため、地震等によるL 3 事業所の損壊、火災及び埋設作業に使用する資機材の転倒等による影響は受けないため、想定事象に含めない。

※ 2 : 固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）は、東二原子炉建屋、屋外の重大事故等対処設備及びアクセスルートから離れている（東二原子炉建屋から300m以上、最寄りのアクセスルートから200m以上）ため、貯蔵庫（高さ約9m）の損壊及び火災による影響は受けないため、想定事象に含めない。

※ 3 : 固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）は鉄骨造であるため、津波により貯蔵庫に保管しているドラム缶等が流出すると想定する。

L 3 事業所での放射性廃棄物保管は地中埋設であり津波の影響は受けないことから、想定事象に含めない。

※ 4 : L 3 事業所の保管物は低レベル放射性廃棄物であり、また、固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）は未照射の濃縮ウラン及び低レベル放射性廃棄物を保管していることから、東二重大事故等対応に影響するような線量は受けないため、想定事象に含めない。

※ 5 : 東海発電所は核燃料が全て搬出済みであるため、全交流動力電源喪失、使用済燃料冷却池スロッシング、使用済燃料冷却池崩壊熱除去機能喪失、使用済燃料冷却池漏えい、核燃料露出（高線量場発生）は想定事象に含めない。

第2表 火災発生時の消火活動要員の動き

| 夜間及び休日 (平日勤務時間帯を除く) | | | | 所掌 | 活動場所 | 時系列 | | | | | 本部体制の所属 | |
|--------------------------|----------|----------------------------|---|--|----------|------|---|---|---|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | 初動対応 | | | | 自衛消防隊到着後 | 公設消防の現場誘導 | 初動体制 |
| 災害対策本部体制 (39名) の要員 | 初期消火活動要員 | 当直発電長 | 1 | 東二 内部 | MCR | | ● | ● | | 運転対応 | | 当直要員 |
| | | 当直運転員 | 1 | | MCR～火災現場 | ● | | | ● | 移行※4 | | |
| | | 自衛消防隊 宿直当番者 (技術系管理職) | 1 | ※3 東一 内部 ・ 東二 内部 ・ 屋外 | 火災現場 | | | | | 消火対応 ※5 | | 庶務班 (防災) |
| | | | 8 | | 現場指揮本部 | | | | | | ● | |
| | | 自衛消防隊 宿直当番者 (管理職) | | | 火災現場 | | | | | | | |
| | | 当直守衛員※1 (7名) | 2 | ※3 東一 内部 ・ 東二 内部 ・ 屋外 | 監視所 | | ● | ● | | 対応 継続 ※6 | | 庶務班 (防災) |
| | | 当直守衛員 (通報連絡責任者) | | | 監視所～火災現場 | ● | | | ● | | | |
| | | 当直守衛員 (連絡担当) | | | | | | | | | | |
| — | 廃止措置室消防隊 | (不在) | | | | | | | | | | |

| 平日勤務時間帯 | | | | 所掌 | 活動場所 | 時系列 | | | | | 本部体制の所属 | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|-----|--|----------|------|---|---|---|----------------|-----------|-------------|
| | | | | | | 初動対応 | | | | 自衛消防隊到着後 | 公設消防の現場誘導 | 初動体制 |
| 災害対策本部体制 (110名) の要員 | 初期消火活動要員 | 当直発電長 | 1 | 東二 内部 | MCR | | ● | ● | | 運転対応 | | 当直要員 |
| | | 当直運転員 | 1 | | MCR～火災現場 | ● | | | ● | 移行※4 | | |
| | | 自衛消防隊 長 | 1 | ※3 東一 内部 ・ 東二 内部 ・ 屋外 | 火災現場 | | | | | 消火対応 ※5 | | 庶務班 (防災) |
| | | | 8 | | 現場指揮本部 | | | | | | ● | |
| | | 自衛消防副隊長 | | | 火災現場 | | | | | | | |
| | | 当直守衛員※1 (7名) | 2 | 屋外 | 監視所 | | ● | ● | | 対応 継続 ※6 | | 庶務班 (防災) |
| | | 当直守衛員 (通報連絡責任者) | | | 監視所～火災現場 | ● | | | ● | | | |
| | | 当直守衛員 (連絡担当) | | | | | | | | | | |
| 上記要員外 | 廃止措置室消防隊 (廃止措置管理Gr) | Gr マネージャー | 1 | ※3 東一 内部 | 本部 | | ● | ● | | 対応 継続 ※7 | | △ |
| | | Gr 員 | 1 | | 火災現場 | ● | | | ● | | | |
| | | Gr 員 | 4※2 | | | | | | ● | | | |

※1 自衛消防隊のうち当直守衛員(7名)は消防車操作の力量を有する

※2 廃止措置室消防隊のうちGr員の要員数は変動する場合あり

※3 東一：東海発電所のこと

※4 当直発電長及び当直運転員は中央制御室にてプラント運転対応に移行


※5 自衛消防隊長：火災現場で消火活動の指揮、自衛消防副隊長以下8名：火災現場等で消火対応

※6 通報連絡責任者：監視所で連絡の指揮、連絡担当：他火災の連絡業務に備える

※7 廃止措置室消防隊は東Iの火災現場で消火対応実施

第3表 東海発電所廃止措置作業で使用する資機材又は発生する
廃材等に対する想定事象と可能性のある影響

| 影響評価項目 | | 想定事象 | 可能性のある影響 |
|--------|------|-------|---|
| 作業環境 | 物的影響 | 損壊流出物 | <ul style="list-style-type: none"> ・基準地震動 S_s 等による東海発電所廃止措置作業に用いる機材（クレーン等）の転倒又は資材・廃材（鉄骨等）の荷崩れ ・敷地に遡上する津波による東海発電所廃止措置作業に用いる機材（クレーン・廃材（鉄骨等）の流出 ・竜巻による東海発電所廃止措置作業で使用する資機材及び発生する廃材等の転倒、荷崩れ、飛来 |



第1図 東二原子炉建屋と重大事故等対応に必要な屋外の重大事故等対処設備，アクセスルート，貯蔵設備，東海発電所，L3事業所及び固体廃棄物貯蔵庫（レーザー）との位置関係

資材設置後の作業成立性について

重大事故等対処設備である可搬型代替注水大型ポンプ等を用いて、原子炉への注水や使用済燃料プールへの注水等を行う。

可搬型代替注水大型ポンプは、水源である代替淡水貯槽やS A用海水ピットの近傍に設置し、そこから原子炉建屋までアクセスルート上にホースを敷設する。

そのため、敷設したホースが可搬型設備のアクセス性に支障が出ないように、ホースブリッジ等の資機材を確保・設置する。

今後、配備予定のホースブリッジ及び車両通行概要図を第1図に示す。



第1図 ホースブリッジ及び車両通行概要図

アクセスルート通行時における照明及び通信連絡手段について

アクセスルート通行時における通信手段及び照明については、第1図～第3図に示すような設備を確保する。



第1図 可搬型照明

また、通常照明が使用できない場合に使用を期待できる照明器具として、蓄電池内蔵型照明を建屋内に設置（別紙（30））している。



第2図 蓄電池内蔵型の照明



運転指令設備
(ページング)



電力保安通信用電話設備
(携帯型)



携行型有線通話設備
(電話機型)



衛星電話設備
(携帯型)



無線連絡設備
(携帯型)

第3図 通信連絡設備

屋外での通信機器通話状況の確認について


東海第二発電所構内における屋外での作業や移動中、及び発電所構外における要員招集の途中において、通信機器が確実に機能することを以下の方法により確認した。なお、高所に新設するアクセスルートは、通信機器が確実に機能するような対応をとる。

方法：無線連絡設備（可搬型）での通話確認

アクセスルートにおいて、緊急時対策所との通話が可能であることを確認する。

結果：アクセスルートからの通信状況は良好であること（不感地帯がないこと）を確認した。

第1図に無線連絡設備（可搬型）における通信状況の確認範囲を示す。



第1図 無線連絡設備（可搬型）における通信状況の確認範囲

屋内アクセスルートの設定について

屋内アクセスルートは、重大事故等時において必要となる現場活動場所まで外部事象を想定しても移動が可能であり、また、移動時間を考慮しても要求される時間までに必要な措置を完了させることが重要である。外部事象のうち一番厳しい事象は地震であり、地震起因による火災、溢水、全交流動力電源の喪失を考慮してもアクセスに与える影響がないことを確認し設定する。

1. 屋内アクセスルート設定における考慮事項

屋内での各階層におけるアクセスルートを選定する場合、地震随伴火災のおそれがある油内包機器又は水素内包機器、地震随伴内部溢水を考慮しても移動可能なルートをあらかじめ設定する。

※1：火災源となる機器については、別紙（31）「地震随伴火災源の影響評価について」参照

※2：内部溢水については、別紙（32）「地震随伴内部溢水の影響評価について」参照

2. 屋内アクセスルートの成立性

技術的能力 1.1～1.19 で整備した重大事故等発生時において期待する手順について、外部事象による影響を考慮しても屋内に設定したアクセスルートを通行できることを確認した。その結果を「技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧」に整理する。

また、移動経路については、本別紙第1図「東海第二発電所 重大事故発生時 屋

内アクセスルート」に示す。第1図に記した「①～⑧」は、本別紙第1表「東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧」の屋内アクセスルートに記載のある数字と関連づけがなされている。なお、第2表に、第1図中の操作対象箇所における操作対象機器及び操作項目等を示す。

3. 屋外アクセスルートとの関係

重大事故等発生時は屋内での活動はもとより、可搬型重大事故等対処設備の屋外での設置作業との連携が重要である。そこで、屋内現場操作においては、緊急時対策所から重大事故等対応要員が屋内にアクセスし、運転員と共に現場活動を行う。

(第2図参照)

その他、重大事故等対処設備を使用する場合には、重大事故等対応要員が緊急時対策所近隣の可搬型設備の保管場所に移動し、可搬型代替注水大型ポンプやタンクローリーを準備し各水源や接続口周りでの現場活動に当たることとなる。

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (1/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|-----|------------------------------------|--|-----------|--|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート |
| 1.1 | 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 | 原子炉緊急停止 (代替制御棒挿入機能による制御棒緊急挿入) | ○ | |
| | | 原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制 (原子炉再循環ポンプ停止による原子炉出力抑制) | ○ | |
| | | 自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止 (自動減圧系の起動阻止スイッチによる原子炉出力急上昇防止) | ○ | |
| | | ほう酸水注入 (ほう酸水注入) | ○ | |
| 1.2 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ高压時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 高压代替注水系による原子炉の冷却 (高压代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉の冷却) | ○ | |
| | | 高压代替注水系による原子炉の冷却 (高压代替注水系の現場操作による原子炉の冷却) | ○ | (現場操作①) 【中央制御室→※1→(⑥階段F⑧)→[⑧-5]→(⑧階段F⑦)→[⑦-6]→(⑦階段G⑧)→[⑧-6]→(⑧階段G⑦)→[⑦-7]】 (現場操作②) 【中央制御室→※1→(⑥階段B③)→[③-7]→(③階段B⑥)→(⑥階段E⑦)→[⑦-7]】 |
| | | 重大事故等の進展抑制 (ほう酸水注入系による進展抑制) | ○ | 【中央制御室→※1→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A②)→[②-4]→[②-5]】 |
| | | 原子炉隔離時冷却系による原子炉注水 | ○ | |
| | | 高压炉心スプレイ系による原子炉注水 | ○ | |
| 1.3 | 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 | 代替減圧 (原子炉減圧の自動化) | / | |
| | | 代替減圧 (手動による原子炉減圧) | ○ | |
| | | 常設直流電源系統喪失時の減圧 (常設代替直流電源設備による逃がし安全弁機能回復) | ○ | |
| | | 常設直流電源系統喪失時の減圧 (逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁機能回復) | ○ | |
| | | 逃がし安全弁の作動に必要な窒素喪失時の減圧 (高压窒素ガス供給系(非常用)による窒素確保) | ○ | 【中央制御室→※1→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→[④-6]→[④-7]→[④-6]→[④-8]→[④-9]→[④-8]】 |
| | | インターフェイスシステムLOCA発生時の対応手順 | ○ | |
| | | 中央制御室からの隔離操作 | | |
| | | 現場での隔離操作 | ○ ○ | (残留熱除去系注入弁(A)隔離の場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段B④)→[④-4]】 (残留熱除去系注入弁(B)隔離の場合) 【中央制御室→※1→(⑥梯子A④)→[④-2]】 |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路 : { (④梯子B③) → (③ハッチ開放) → (③梯子C④) → (④ハッチ開放) → (④梯子D⑤) → (⑤階段I⑥) }

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (2/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|-----|------------------------------------|---|-----------|--|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート |
| 1.4 | 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 | 原子炉運転中の低圧代替注水 (低圧代替注水系(常設)による原子炉注水) | ○ | |
| | | 原子炉運転中の低圧代替注水 (低圧代替注水系(可搬型)による原子炉注水(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | (残留熱除去系(C)配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A④)→[④-1]→[④-2]】 |
| | | | ○ | (低圧炉心スプレイ系配管を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段B④)→[④-3]→[④-5]】 |
| | | 原子炉運転中の復旧 (残留熱除去系(低圧注水系)復旧後の原子炉注水) | ○ | |
| | | 溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の低圧代替注水 (代替循環冷却系による残存溶融炉心の冷却) | ○ | |
| | | 原子炉運転停止中の復旧 (残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)復旧後の原子炉除熱) | ○ | (残留熱除去系(A)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段F⑧)→[⑧-4]】 |
| | | | ○ | (残留熱除去系(B)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段E⑧)→[⑧-3]】 |
| | | 残留熱除去系(低圧注水系)による原子炉注水 | ○ | |
| | | 低圧炉心スプレイ系による原子炉注水 | ○ | |
| | | 残留熱除去系(原子炉停止時冷却系)による原子炉除熱 | ○ | (残留熱除去系(A)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段F⑧)→[⑧-4]】 |
| | | | ○ | (残留熱除去系(B)の場合) 【中央制御室→※1→(⑥階段E⑧)→[⑧-3]】 |
| 1.5 | 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び徐熱) | ○ | |
| | | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水補給) 【水源が多目的タンクの場合】 | ○ | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | | ○ | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (格納容器内の不活性ガス(窒素)置換) | ○ | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置の不活性ガス(窒素)置換) | ○ | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送) | ○ | 【中央制御室→※1→(⑥階段H⑦)→[⑦-8]】 緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17) |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路:{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (3/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|-----|-----------------------|--|-----------|--|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート |
| 1.5 | 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄) 【水源が多目的タンクの場合】 | ○ | 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段H ⑦) → [⑦-8]】 ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | | ○ | 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段H ⑦) → [⑦-8]】 ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 耐圧強化ペント系による格納容器内の減圧及び除熱 | ○ | |
| | | 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作 | | (S/C側ペントの場合) 【中央制御室→ ※1 → [⑥-14]】 (D/W側ペントの場合) 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段I ⑤) → (⑤梯子D④) → (④梯子C ③) → (③階段J ②) → [②-6]】 (S/C, D/Wペント共通) 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段H ⑤) → (⑤階段G④) → [④-10]】 緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17) |
| | | 緊急用海水系による除熱 | ○ | |
| | | 残留熱除去系海水系による除熱 | ○ | |
| | | | | |
| 1.6 | 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 | 炉心の著しい損傷防止するための代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイ冷却系(常設)による格納容器内の冷却) | ○ | |
| | | 炉心の著しい損傷防止するための代替格納容器スプレイ (代替格納容器スプレイ冷却系(可搬型)による格納容器内の冷却(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | (残留熱除去系(A)を使用した場合) 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段D ⑤) → (⑤階段A④) → (④階段A ③) → [③-3] → [③-4] → [③-5] → [③-6]】 ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17)(⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | | ○ | (残留熱除去系(B)を使用した場合) 【中央制御室→ ※1 → (⑥階段B ⑤) → [⑤-2] → [⑤-1] → (⑤階段B⑥) → [⑥-12] → [⑥-11]】 ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17)(⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 炉心の著しい損傷防止するための代替格納容器スプレイ (代替循環冷却系による格納容器除熱) | ○ | |
| | | 炉心の著しい損傷防止するための復旧 (常設代替交流電源設備による残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)の復旧) | ○ | |
| | | 炉心の著しい損傷防止するための復旧 (常設代替交流電源設備による残留熱除去系(サプレッション・プール冷却系)の復旧) | ○ | |
| | | 残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による格納容器除熱 | ○ | |
| | | 残留熱除去系(サプレッション・プール冷却系)によるサプレッション・プール水除熱 | ○ | |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路:{(④梯子B③) → (③ハッチ開放) → (③梯子C④) → (④ハッチ開放) → (④梯子D⑤) → (⑤階段I⑥)}

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (4/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|-----------------------------|--|---------|---|---|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び徐熱) | ○ | (S/C, D/Wペント共通) 【中央制御室→※1 → (⑥階段H⑤) → (⑤階段G④) → (④-10)】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水補給) 【水源が多目的タンクの場合】 | ○ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (格納容器内の不活性ガス(窒素)置換) | ○ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置の不活性ガス(窒素)置換) | ○ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送) | ○ | 【中央制御室→※1 → (⑥階段H⑦) → [⑦-8]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | 格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の減圧及び除熱 (フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄) 【水源が多目的タンクの場合】 | ○ | 【中央制御室→※1 → (⑥階段H⑦) → [⑦-8]】 | ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) (⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 代替循環冷却系による格納容器内の減圧及び除熱 | ○ | 【中央制御室→※1 → (⑥階段H⑦) → [⑦-8]】 | ・緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) (⑥-17) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構による現場操作 | ○ | (S/C側ペントの場合) 【中央制御室→※1 → [⑥-14]】 (D/W側ペントの場合) 【中央制御室→※1 → (⑥階段I⑤) → (⑤梯子D④) → (④梯子C③) → (③階段J②) → [②-6]】 (S/C, D/Wペント共通) 【中央制御室→※1 → (⑥階段H⑤) → (⑤階段G④) → [④-10]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | 二次隔離弁操作室空気ポンベユニットによる二次隔離弁操作室の正圧化 | / | 二次隔離弁操作室空気ポンベユニットによる二次隔離弁操作室の正圧化 【二次隔離弁操作要員の操作であり、当該弁の近傍で行う作業のため、上欄の(S/C, D/Wペント共通)と同様】 | / |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路 : { (④梯子B③) → (③ハッチ開放) → (③梯子C④) → (④ハッチ開放) → (④梯子D⑤) → (⑤階段I⑥) }

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (5/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|------------------------------|--|-----------|--|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.8 | 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 | ペデスタル（ドライウェル部）への注水 (格納容器下部注水系（常設）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水) | ○ | |
| | | ペデスタル（ドライウェル部）への注水 (格納容器下部注水系（可搬型）によるペデスタル（ドライウェル部）への注水 (淡水／海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (原子炉原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水) | ○ | |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (高圧代替注水系による原子炉圧力容器への注水) | ○ | |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (低圧代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水) | ○ | |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | (残留熱除去系（C）配管を使用した場合) 【中央制御室→※1 → (⑥)段階D⑤) → (⑤)段階A④) → [④-1] → (④)段階A③) → [③-1] → [③-2]】 ○ (低圧炉心スプレイ系配管を使用した場合) 【中央制御室→※1 → (⑥)段階B④) → [④-5] → [④-3]】 |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水) | ○ | |
| | | 原子炉圧力容器への注水 (ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入) | ○ | |
| | | 格納容器内不活性化による格納容器水素爆発防止 (原子炉運転中の格納容器内の不活性化) | | |
| | | 炉心の著しい損傷が発生した場合の格納容器水素暴発防止 (格納容器圧力逃がし装置による格納容器内の水素及び酸素の排出) | ○ | |
| 1.9 | 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 | 水素濃度及び酸素濃度の監視 (格納容器内水素濃度（S A）及び格納容器内酸素濃度（S A）による格納容器内の水素濃度監視) | ○ | |
| | | 水素濃度及び酸素濃度の監視 (格納容器内雰囲気モニタによる格納容器内の水素濃度及び酸素濃度監視) | ○ | |
| 1.10 | 水素爆発による原子炉建屋等の破損を防止するための手順等 | 水素濃度制御による原子炉建屋原子炉棟の損傷防止 (静的触媒式水素再結合器による水素濃度抑制) | | |
| | | 水素濃度制御による原子炉建屋原子炉棟の損傷防止 (原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度監視) | ○ | |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路 : { (④) 梯子B③) → (③) ハッチ開放 } → (③) 梯子C④) → (④) ハッチ開放 } → (④) 梯子D⑤) → (⑤) 段階I⑥) }

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (6/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|---|---------|---|--|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.11 | 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 | ○ | | |
| | 燃料プール代替注水 (常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系(注水ライン)を使用した使用済燃料プール注水) | ○ | | |
| | 燃料プール代替注水 (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(注水ライン)を使用した使用済燃料プール注水(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 燃料プール代替注水 (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(可搬型スプレイノズル)を使用した使用済燃料プールスプレイ(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | (R/Wコントロール室脇入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-18扉開放)→(⑥-16)→(⑥-15)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A②)→(②-1)→(②階段A①)→[①-1]→[①-2]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-18)] | ・緊急時対策所→R/Wコントロール室脇入口扉(⑥-18) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | ○ | (原子炉建屋大物搬入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-20扉開放)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A①)→(①階段C②)→[②-3]→[②-2]→[②-7]→(②階段C①)→[①-1]→[①-2]→[①-3]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-20)】 | ・緊急時対策所→原子炉建屋大物搬入口扉(⑥-20) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 漏えい抑制 (サイフォン現象による使用済燃料プール水漏れ発生時の漏えい抑制) | | | |
| | 燃料プールスプレイ (常設低圧代替注水系ポンプによる代替燃料プール注水系(常設スプレイヘッダ)を使用した使用済燃料プールスプレイ) | ○ | | |
| | 燃料プールスプレイ (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(常設スプレイヘッダ)を使用した使用済燃料プールスプレイ(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 燃料プールスプレイ (可搬型代替注水大型ポンプによる代替燃料プール注水系(可搬型スプレイノズル)を使用した使用済燃料プールスプレイ(淡水/海水)) 【水源が淡水貯水池の場合】 | ○ | (R/Wコントロール室脇入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-18扉開放)→(⑥-16)→(⑥-15)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A②)→(②-1)→(②階段A①)→[①-1]→[①-2]→[①-3]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-18)] | ・緊急時対策所→R/Wコントロール室脇入口扉(⑥-18) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | ○ | (原子炉建屋大物搬入口扉を使用した場合) 【中央制御室→※1→(⑥-20扉開放)→(⑥階段D⑤)→(⑤階段A①)→(①階段C②)→[②-3]→[②-2]→[②-7]→(②階段C①)→[①-1]→[①-2]→[①-3]→(①階段A⑤)→(⑤階段D⑥)→(⑥-20)】 | ・緊急時対策所→原子炉建屋大物搬入口扉(⑥-20) ・緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | 使用済燃料プールの監視 | ○ | | |
| | 代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 | ○ | | |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路:{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (7/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|---------------------------|---|-----------|-----------------------|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.12 | 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 | 可搬型代替注水大型ポンプ及び放水砲による大気への拡散抑制 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 放射性物質吸着剤による海洋への拡散抑制 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 汚濁防止膜による海洋への拡散抑制 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプ、放水砲及び泡消火薬剤(SA)による航空機燃料火災への泡消火 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| 1.13 | 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 | 代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水(可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源とした格納容器内の冷却(可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源としたフィルタ装置スクラビング水補給 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源とした格納容器下部への注水(可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源とした格納容器頂部への注水(可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 代替淡水貯槽を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ(可搬型代替注水大型ポンプを使用する場合) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした格納容器内の冷却 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源としたフィルタ装置スクラビング水補給 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした格納容器下部への注水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした格納容器頂部への注水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした格納容器内の冷却 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | ろ過水貯蔵タンク又は多目的タンクを水源とした格納容器下部への注水 | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路 : { (④) 梯子B(③) → (③) ハッチ開放 } → (③) 梯子C(④) → (④) ハッチ開放 → (④) 梯子D(⑤) → (⑤) 階段I(⑥) }

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (8/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|-----------------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.13 | 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 | 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の原子炉圧力容器への注水 | 【(⑥-17) → (⑥階段K⑦) → [⑦-9]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | | 復水貯蔵タンクを水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 | 【(⑥-17) → (⑥階段K⑦) → [⑦-9]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | | 復水貯蔵タンクを水源とした格納容器内の冷却 | 【(⑥-17) → (⑥階段K⑦) → [⑦-9]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | | 復水貯蔵タンクを水源とした格納容器下部への注水 | 【(⑥-17) → (⑥階段K⑦) → [⑦-9]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | | 復水貯蔵タンクを水源とした使用済燃料プールへの注水 | 【(⑥-17) → (⑥階段K⑦) → [⑦-9]】 | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉 (⑥-17) |
| | | 淡水タンクを水源としたフィルタ装置スクラビング水補給 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプによる送水 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の原子炉圧力容器への注水 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした格納容器内の冷却 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした格納容器下部への注水 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした格納容器頂部への注水 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした使用済燃料プールへの注水/スプレイ | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした最終ヒートシンク(海洋)への代替熱輸送 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした非常用ディーゼル(高圧炉心スプレイ系を含む)発電機用海水系への代替海水送水 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 海を水源とした代替燃料プール冷却系による使用済燃料プール除熱 | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプによる代替淡水貯槽への補給(淡水/海水) | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水貯水池B(A)から淡水貯水池A(B)への補給 | | 緊急時対策所→淡水貯水池 |
| | | 可搬型代替注水大型ポンプによる淡水貯水池への補給(淡水/海水) | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 淡水から海水への切り替え | | 緊急時対策所→淡水貯水池 |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路：{(④梯子B③) → (③ハッチ開放) → (③梯子C④) → (④ハッチ開放) → (④梯子D⑤) → (⑤階段I⑥)}

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (9/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|---------------|---|-----------|---|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.14 | 電源の確保に関する手順等 | 代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→(⑥階段I⑧)→[⑧-1]→(⑧階段I⑦)→[⑦-1]→(⑦階段I⑥)→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | 代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→(⑥階段I⑧)→[⑧-2]→(⑧階段I⑦)→[⑦-2]→(⑦階段I⑥)→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | 代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (所内常設直流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→[⑥-19]→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-19]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]→[⑥-5]→[⑥-4]→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | 代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電 (可搬型代替直流電源設備による非常用所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-10]→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | 常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源の復旧 | ○ | (常設直流電源喪失時の遮断器用制御電源の復旧) 【中央制御室→※1→(⑥階段I⑧)→[⑧-1]→[⑧-2]→(⑧階段I⑦)→[⑦-1]→[⑦-2]→(⑦階段I⑥)→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | | ○ | (可搬型代替低圧電源車による遮断器用制御電源の復旧) 【中央制御室→※1→(⑥階段I⑧)→[⑧-2]→(⑧階段I⑦)→[⑦-2]→(⑦階段I⑥)→[⑥-7]→[⑥-8】】 |
| | | 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 (常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→[⑥-13]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6】】 |
| | | 代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電 (可搬型代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電) | ○ | 【中央制御室→※1→[⑥-13]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-7】】 |
| | | 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 (常設代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電) | ○ | 不要な直流負荷切離し 【中央制御室→※1→[⑥-7]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6]→[⑥-10]→[⑥-8]→[⑥-9]→[⑥-7]→[⑥-6】】 |
| | | 代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電 (可搬型代替直流電源設備による代替所内電気設備への給電) | / | 【中央制御室→※1→[⑥-10]→[⑥-13】】 |
| | | 燃料補給設備による給油 (可搬型設備用軽油タンクからタンクローリーへの補給) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 燃料補給設備による給油 (タンクローリーから各機器への給油) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | 燃料補給設備による給油 (燃料補給設備による常設代替高压電源装置への給油) | / | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | | | | |
| 1.15 | 事故時の計装に関する手順等 | 他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定(計器の故障時) | ○ | |
| | | 代替パラメータによる推定(計器の計測範囲を超えた場合) | ○ | |
| | | 蓄電池、代替電源(交流、直流)からの給電 | ○ | |
| | | 可搬型計測器によるパラメータの計測又は監視 | ○ | |
| | | パラメータ記録 | ○ | |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路：{(④梯子B③)→(③ハッチ開放)→(③梯子C④)→(④ハッチ開放)→(④梯子D⑤)→(⑤階段I⑥)}

第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (10/11)


| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|---|---|-----------|------------------------|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.16 | 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 | ○ | | |
| | 中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転手順(交流動力電源が正常な場合) | ○ | | |
| | 中央制御室換気系、非常用ガス処理系及び非常用ガス再循環系の運転手順(全交流動力電源が喪失した場合) | ○ | | |
| | 中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 | ○ | | |
| | 中央制御室の照明を確保する手順 | ○ | | |
| | 中央制御室待避室の照明を確保する手順 | ○ | | |
| | データ表示装置(待避室)によるプラントパラメータの監視手順 | ○ | | |
| | 中央制御室待避室の準備手順 | ○ | | |
| | 中央制御室待避室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定と濃度管理手順 | ○ | | |
| | その他の放射線防護措置等に関する手順等 | ○ | | |
| 1.17 | 監視測定等に関する手順等 | 【(⑥-17) → (⑤階段 I ⑥) → (④ 梯子D ⑤) → (③梯子C ④) → [③-8]】 | | 緊急時対策所→C/S電気室入口扉(⑥-17) |
| | モニタリング・ポストによる放射線量の測定 | | | |
| | 可搬型モニタリング・ポストによる放射線量の測定及び代替測定 | | | |
| | 放射能観測車による放射性物質の濃度の測定 | | | 緊急時対策所→予備機置場 |
| | 可搬型放射能測定装置による放射性物質の濃度の代替測定 | | | |
| | 可搬型放射能測定装置等による放射性物質の濃度及び放射線量の測定 | | | 緊急時対策所→西側保管場所又は南側保管場所 |
| | モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策 | | | |
| | 可搬型モニタリング・ポストのバックグラウンド低減対策 | | | |
| | 放射性物質の濃度の測定時のバックグラウンド低減対策 | | | |
| | 気象観測設備による気象観測項目の測定 | | | |
| 1.18 | 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 | 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 | | |
| | モニタリング・ポストの電源を代替電源設備から給電する手順 | | | |
| | 緊急時対策所非常用換気空調設備運転手順 | | | |
| | 緊急時対策所加圧設備による空気供給準備手順 | | | |
| | 緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定手順 | | | |
| | 緊急時対策所エリアモニタ等の設置手順 | | | |
| | 緊急時対策所加圧設備への切替準備手順 | | | |
| | 緊急時対策所加圧設備への切替手順 | | | |
| | 緊急時対策所加圧設備の停止手順 | | | |
| | 緊急時対策所のデータ伝送設備によるプラントパラメータ等の監視手順 | | | |

※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路：{(④梯子B ③) → (③ハッチ開放) → (③梯子C ④) → (④ハッチ開放) → (④梯子D ⑤) → (⑤階段 I ⑥)}


第1表 東海第二発電所 技術的能力における対応手順と操作・作業場所一覧 (11/11)

| 条文 | 対応手段 | 操作・作業場所 | | |
|------|--------------------|---------------------------------------|-----------|----------------------------|
| | | 中央 | 屋内アクセスルート | 屋外アクセスルート※ |
| 1.18 | 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 | 放射線管理用資機材及びチェンジングエリア用資機材の維持管理 | / | \ |
| | | チェンジングエリアの設置及び運用手順 | / | \ |
| | | 飲料水、食料等の維持管理 | / | \ |
| | | 緊急時対策所用発電機による給電 | / | \ |
| | | 緊急時対策所用発電機(予備)起動手順 | / | \ |
| 1.19 | 通信連絡に関する手順等 | 発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うための対応手順 | ○ | (携行型優先通話装置) 専用接続箱→各操作場所 |
| | | 計測等を行った特に重要なパラメータを発電所内の必要な場所で共有する対応手順 | / | \ |
| | | 代替電源設備から給電する対応手順 | / | \ |


※1 中央制御室から付属棟電気室1階まで移動経路 : { (④) 梯子B(③) → (③) ハッチ開放 → (③) 梯子C(④) → (④) ハッチ開放 → (④) 梯子D(⑤) → (⑤) 階段 I(⑥) }




第1図 ①東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (1/8)




第1図 ②東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (2/8)




第1図 ③東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (3/8)




第1図 ④東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (4/8)




第1図 ⑤東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (5/8)



第1図 ⑥東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (6/8)




第1図 ⑦東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (7/8)



第1図 ⑧東海第二発電所 重大事故発生時 屋内アクセスルート (8/8)

第2表 操作対象機器一覧

| | | | |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ①-1 | SFP 注水・スプレイ銃設置① | ①-2 | SFP 注水・スプレイ銃設置② |
| ①-3 | SFP 注水・スプレイ銃設置③ | | |
| ②-1 | SFP 注水・スプレイ装置保管箱③ | ②-2 | SFP 注水・スプレイ装置保管箱① |
| ②-3 | SFP 注水・スプレイ装置保管箱② | ②-4 | ほう酸水注入ポンプ |
| ②-5 | ほう酸水注入ポンプ | ②-6 | 格納容器ベント弁 (D/W 側) |
| ②-7 | SFP 注水・スプレイ用ホース敷設 | | |
| ③-1 | 低圧代替注水系注水弁① | ③-2 | 低圧代替注水系注水弁② |
| ③-3 | 残留熱除去系 (A) スプレイ弁 | ③-4 | 残留熱除去系 (A) スプレイ弁 |
| ③-5 | 代替格納容器スプレイ注水弁 | ③-6 | 代替格納容器スプレイ流量調整弁 |
| ③-7 | 原子炉隔離時冷却系注入弁 | ③-8 | チエンジングプレース |
| ④-1 | 残留熱除去系 (C) 注入弁 | ④-2 | 残留熱除去系 (B) 注入弁 |
| ④-3 | 低圧炉心スプレイ系注入弁 | ④-4 | 残留熱除去系 (A) 注入弁 |
| ④-5 | 低圧代替注水系注水弁 | ④-6 | 窒素ボンベ |
| ④-7 | 窒素ボンベ (予備) | ④-8 | 窒素ボンベ |
| ④-9 | 窒素ボンベ (予備) | ④-10 | 格納容器ベント弁 (第2弁) 操作 |
| ⑤-1 | 残留熱除去系 (B) スプレイ弁 | ⑤-2 | 残留熱除去系 (B) スプレイ弁 |
| ⑥-1 | 原子炉保護系 (A) 分電盤 | ⑥-2 | 原子炉保護系 (A) MG セット制御盤 |
| ⑥-3 | 原子炉保護系 (B) MG セット制御盤 | ⑥-4 | MCC 2D-6 |
| ⑥-5 | MCC 2C-6 | ⑥-6 | 125V DC DIST PNL 2A-1 |
| ⑥-7 | 直流 125V 充電器 2A 及び 125V DC DIST CTR 2A | ⑥-8 | 直流 125V 充電器 2B 及び 125V DC DIST CTR 2B |
| ⑥-9 | 125V DC DIST PNL 2B-1 | ⑥-10 | 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 |
| ⑥-11 | 代替格納容器スプレイ流量調整弁 | ⑥-12 | 代替格納容器スプレイ注水弁 |
| ⑥-13 | 緊急用MCC | ⑥-14 | 格納容器ベント弁 (S/P 側) |
| ⑥-15 | SFP 注水・スプレイ装置保管箱④ | ⑥-16 | SFP 注水・スプレイ装置保管箱⑤ |
| ⑥-17 | C/S 電気室入口扉 | ⑥-18 | R/W コントロール室脇入口扉 |
| ⑥-19 | 直流 24V 充電器 | ⑥-20 | 原子炉建屋大物搬入口扉 |
| ⑦-1 | M/C 2D | ⑦-2 | P/C 2D |
| ⑦-3 | RSS 制御盤 | ⑦-4 | MCC 2D-4 |
| ⑦-5 | MCC 2C-4 | ⑦-6 | 原子炉隔離時冷却系計装パネル |
| ⑦-7 | 高压代替注水系蒸気供給弁及び原子炉隔離時 S A 蒸気止め弁 | ⑦-8 | フィルタ装置スクラビング水移送弁 |
| ⑦-9 | 復水移送配管閉止フランジ | | |
| ⑧-1 | M/C 2C | ⑧-2 | P/C 2C |
| ⑧-3 | 残留熱除去系 (B) 系弁 | ⑧-4 | 残留熱除去系 (A) 系弁 |
| ⑧-5 | 原子炉隔離時冷却系ポンプ | ⑧-6 | 常設高压代替注水弁 |



第2図 緊急時対策所から原子炉建屋への徒歩によるアクセスルート


地震随伴火災源の影響評価について

屋内アクセスルート近傍の地震随伴火災の発生の可能性がある機器について、以下のとおり抽出・評価を実施した。抽出フローを第1図、抽出した火災源となる機器のリストを第1表、抽出した機器の配置を第2図に示す。

- ・ 事故シーケンス毎に必要な対応処置のためのアクセスルートをルート図上に描画し、ルート近傍の回転機器※を抽出する。
- ・ 耐震Sクラス機器、又は基準地震動 S_s にて耐震性があると確認された機器は地震により損壊しないものとし、内包油による地震随伴火災は発生しないものと考える。
- ・ 耐震Sクラス機器ではない、又は基準地震動 S_s にて耐震性がない機器のうち、油を内包する機器については地震により支持構造物が損壊し、漏えいした油又は水素ガス(4vol%以上)に着火する可能性があるため、火災源として耐震評価を実施する。
- ・ 耐震評価はSクラスの機器と同様に基準地震動 S_s で評価し、JEAG4601に従った評価を実施する。
- ・ 耐震裕度を有するものについては地震により損壊しないものと考え、火災源としての想定は不要とする。

※アクセスルート近傍のケーブルトレイ及び電源盤・制御盤は、設置許可基準規則第八条「火災による損傷の防止」において得られた火災防護を適用することから、ケーブルトレイ内又は盤内に消火剤を留めることで、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線及び爆発等の二次的影響がおよばないことから除外する。

なお、火災時に煙充満による影響については、煙が滞留するような箇所は自動起動又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置することからアクセス性に影響はない。



第1図 想定火災源の熱影響評価対象抽出フロー

第1表 地震随伴火災源 一覧表 (1/5)

| No | 機器名称 | 損傷モード | 評価部位 | 応力分類 | 発生値 | 許容基準値 | 設備区分 |
|----|---------------------------------|-------|----------|------|-----|-------|-------------------|
| | | | | | MPa | MPa | |
| ① | 原子炉冷却材浄化系 プリコートポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 12 | 220 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 7 | 169 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 2 | 186 | |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 9 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ② | 燃料プール冷却浄化系 プリコートポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 12 | 220 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 7 | 169 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 2 | 186 | |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 9 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ③ | ドライウェル除湿系 冷凍機※1 | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 98 | 154 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 67 | 143 | |
| ④ | ドライウェル除湿系 冷水ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 15 | 186 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 9 | 143 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 9 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ⑤ | 非常用ガス再循環系 排風機(A), (B) | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑥ | ほう酸水注入ポンプ (A), (B) | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑦ | 燃料プール冷却浄化系 循環ポンプ (A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 12 | 198 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 11 | 152 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 3 | 186 | |
| | | | | せん断 | 11 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 13 | 186 | |
| | | | | せん断 | 8 | 143 | |
| ⑧ | 燃料プール冷却浄化系 逆洗水移送ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 8 | 186 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 7 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |

※1 スクリュー式冷凍機であることから基礎ボルトにて評価

第1表 地震随伴火災源 一覧表 (2/5)

| No | 機器名称 | 損傷モード | 評価部位 | 応力分類 | 発生値 | 許容基準値 | 設備区分 |
|-------------|-----------------------------|-------|-----------------|------|-----|-------|-------------------|
| | | | | | MPa | MPa | |
| ⑨ | 原子炉冷却材浄化系逆洗水移送ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 9 | 186 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 9 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |
| ⑩ | 原子炉再循環流量制御系ユニット (A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 31 | 180 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 51 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機(ポンプ含む)取付ボルト | 引張 | 29 | 186 | |
| | | | | せん断 | 16 | 143 | |
| ⑪ | 主蒸気隔離弁漏えい抑制系プロワ (A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 29 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 16 | 154 | |
| | | 機能損傷 | プロワ取付ボルト | 引張 | 15 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 5 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| ⑫ | 遠心分離機 (A), (B) | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ⑬ 1 | 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ (A) ※2 | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 15 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 12 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 2 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 11 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ⑭ 2 | 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ (B) ※2 | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 17 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 13 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 2 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 13 | 186 | |
| | | | | せん断 | 9 | 143 | |
| ⑮ | クラリ苛性ポンプ | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ⑯ | クラリ凝集剤ポンプ | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ⑯ | クラリ高分子凝集剤ポンプ | — | — | — | — | — | 休止設備 |

※2 原動機の重量が (A), (B) で異なる

第1表 地震随伴火災源 一覧表 (3/5)


| No | 機器名称 | 損傷モード | 評価部位 | 応力分類 | 発生値 | 許容基準値 | 設備区分 |
|----|----------------------|-------|----------|------|-----|-------|-------------------|
| | | | | | MPa | MPa | |
| ⑯ | クラリファイアーコンボイポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 10 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 6 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 6 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| ⑰ | 凝縮水収集ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 11 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 8 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 9 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |
| ⑲ | 廃液中和スラッジ受ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 9 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 5 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 3 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 3 | 186 | |
| | | | | せん断 | 2 | 143 | |
| ⑳ | 廃液濃縮器循環ポンプ (A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 33 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 20 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 2 | 186 | |
| | | | | せん断 | 8 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 12 | 186 | |
| | | | | せん断 | 8 | 143 | |
| ㉑ | 廃液濃縮器補助循環ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 7 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 4 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 1 | 186 | |
| | | | | せん断 | 5 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 3 | 186 | |
| | | | | せん断 | 2 | 143 | |
| ㉒ | 床ドレンフィルタ保持ポンプ | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ㉓ | 廃液フィルタ保持ポンプ (A), (B) | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ㉔ | プリコートポンプ (A), (B) | — | — | — | — | — | 休止設備 |

第1表 地震随伴火災源 一覧表 (4/5)


| No | 機器名称 | 損傷モード | 評価部位 | 応力分類 | 発生値 | 許容基準値 | 設備区分 |
|----|-----------------------------|-------|------------------------|------|-----|-------|-------------------|
| | | | | | MPa | MPa | |
| ㉕ | りん酸ソーダポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 81 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 20 | 154 | |
| | | 機能損傷 | 駆動部(ポンプ, 原動機) 取付ボルト | 引張 | 47 | 186 | |
| | | | | せん断 | 19 | 143 | |
| ㉖ | 中和硫酸ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 22 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 7 | 154 | |
| | | 機能損傷 | 駆動部(ポンプ, 原動機) 取付ボルト | 引張 | 11 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ㉗ | 中和苛性ポンプ | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 22 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 7 | 154 | |
| | | 機能損傷 | 駆動部(ポンプ, 原動機) 取付ボルト | 引張 | 11 | 186 | |
| | | | | せん断 | 6 | 143 | |
| ㉘ | ウォッシュシャウトポンプ | — | — | — | — | — | 休止設備 |
| ㉙ | 制御棒駆動水ポンプ(A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 20 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 14 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 18 | 186 | |
| | | | | せん断 | 13 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 增速機取付ボルト | 引張 | 8 | 186 | |
| | | | | せん断 | 4 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 12 | 186 | |
| | | | | せん断 | 8 | 143 | |
| ㉚ | 制御棒駆動水ポンプ 補助油ポンプ(A), (B) | 機能損傷 | 基礎ボルト | 引張 | 20 | 200 | BC クラス (耐震裕度有) |
| | | | | せん断 | 14 | 154 | |
| | | 機能損傷 | ポンプ取付ボルト | 引張 | 3 | 186 | |
| | | | | せん断 | 2 | 143 | |
| | | 機能損傷 | 原動機取付ボルト | 引張 | 15 | 186 | |
| | | | | せん断 | 2 | 143 | |
| ㉛ | 非常用ディーゼル発電機(2C) | — | — | — | — | — | S クラス |
| ㉜ | 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 | — | — | — | — | — | S クラス |
| ㉝ | 非常用ディーゼル発電機(2D) | — | — | — | — | — | S クラス |

第1表 地震随伴火災源 一覧表 (5/5)


| No | 機器名称 | 損傷 モード | 評価部位 | 応力 分類 | 発生値 | 許容 基準値 | 設備区分 |
|----|----------------------------|-----------|------|----------|-----|-----------|-------|
| | | | | | | MPa | |
| ⑭ | 残留熱除去系ポンプ (A), (B), (C) | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑮ | 残留熱除去系 レグシールポンプ | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑯ | 原子炉隔離時冷却系 ポンプ | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑰ | 原子炉隔離時冷却系 レグシールポンプ | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑱ | 低圧炉心スプレイ系 ポンプ | — | — | — | — | — | S クラス |
| ⑲ | 低圧炉心スプレイ系 レグシールポンプ | — | — | — | — | — | S クラス |




第2図 地震随伴火災源の抽出 (1/8)




第2図 地震随伴火災源の抽出 (2/8)




第2図 地震随伴火災源の抽出 (3/8)




第2図 地震随伴火災源の抽出 (4/8)




第2図 地震随伴火災源の抽出 (5/8)



第2図 地震随伴火災源の抽出 (6/8)



第2図 地震随伴火災源の抽出 (7/8)



第2図 地震随伴火災源の抽出 (8/8)

地震随伴内部溢水の影響評価について

地震発生による内部溢水時のアクセスルートの評価を以下のとおり実施する。評価フローを第1図、評価概要図を第2図に示す。

（1）アクセスルートとして使用するエリアの抽出

アクセスルートとして使用するエリアを抽出する。

（2）地震時の溢水源の抽出


地震時の溢水源として、使用済燃料プールのスロッシング等を想定する。

また、操作場所へのアクセスルートが成立することを評価する上で、耐震B,Cクラスのうち、基準地震動に対する耐震性が確保されていない機器も抽出する。

（3）アクセスルートエリアの溢水水位

アクセスルートの溢水水位は、上層階に関しては開口部からの排水により、堰高さ（約20cm）以下に抑えられ、堰が設置されていない区画の溢水は下階に流下することを想定する。

有効性評価及び技術的能力手順で期待している操作において、アクセスルートとなるエリアを第1表、各エリアの溢水水位を第2表に示す。




※1：建屋の浸水時における歩行可能な水深は、歩行困難水深及び水圧でドアが開かなくなる水深などから30cm以下と設定している。堰高（20cm）であればアクセス可能と判断する。

「地下空間における浸水対策ガイドライン」（平成28年1月現在 国土交通省HP）参照

※2：溢水水位によりアクセス可能と判断しても、放射性物質による被ばく防護及び感電防止のため、適切な装備を装着する。

第1図 地震随伴の内部溢水評価フロー図



第2図 水位評価概要図

第1表 有効性評価及び技術的能力手順におけるアクセスエリア

| EL (m) | 原子炉建屋原子炉棟 | 原子炉建屋付属棟 | 原子炉建屋廃棄物処理棟 |
|-----------|------------------------|---|----------------------------------|
| 46.50 | ⑥ | | |
| 38.80 | ① ⑥ | | |
| 30.50 | | ③ ④ | |
| 29.00 | ③ ④ ⑤ ⑪ ① ⑤ ⑥ | | |
| 27.00 | | | — |
| 25.30 | | | — |
| 23.00 | | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ | |
| 22.00 | | | ⑬ ③ |
| 20.30 | ③ ④ ⑤ ⑩ ⑪ ① ② ⑤ ⑥ | | — |
| 18.00 | | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ | |
| 14.00 | ③ ④ ⑤ ⑩ ⑪ ① ② ⑤ ⑥ | | ⑬ ③ |
| 13.70 | | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ | |
| 10.50 | | — | |
| 8.20 | ③ ④ ⑤ ⑩ ⑪ ⑳ ① ② ⑤ ⑥ | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ③ ④ ⑤ ⑩ ⑪ ⑬ ㉐ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ |
| 2.56 | | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑲ ⑳ ㉑ | |
| 2.00 | ㉐ ① | | |
| -0.50 | | | ③ ④ ⑦ |
| -4.00 | ㉐ ① | ③ ④ ⑤ ⑥ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ㉑ | — |

【凡例 (1/2)】

黒丸数字*：有効性評価でアクセスするフロア

白抜き丸数字*：技術的能力手順でアクセスするフロア（有効性評価外）

* 次頁に黒・白抜き丸数字の対応表を掲載

— : アクセスしないフロア

■ : 対象フロアなし

【凡例 (2/2)】

「重大事故等対策の有効性評価」事故シーケンス対応表

| No | 事故シーケンス | No | 事故シーケンス |
|----|---|----|--|
| ① | 高圧・低圧注水機能喪失 | ② | 高圧注水・減圧機能喪失 |
| ③ | 全交流動力電源喪失（長期T B） | ④ | 全交流動力電源喪失（T B D, T B U） |
| ⑤ | 全交流動力電源喪失（T B P） | ⑥ | 崩壊熱除去機能喪失 (取水機能が喪失した場合) |
| ⑦ | 崩壊熱除去機能喪失 (残留熱除去系が故障した場合) | ⑧ | 原子炉停止機能喪失 |
| ⑨ | LOCA時注水機能喪失 | ⑩ | 格納容器バイパス（インターフェイスシステムLOCA） |
| ⑪ | 津波浸水による注水機能喪失 | ⑫ | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (代替循環冷却系を使用する場合) |
| ⑬ | 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) (代替循環冷却系を使用しない場合) | ⑭ | 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 |
| ⑮ | 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 | ⑯ | 水素爆発 |
| ⑰ | 溶融炉心・コンクリート相互作用 | ⑱ | 想定事故1 |
| ⑲ | 想定事故2 | ⑳ | 崩壊熱除去機能喪失（停止時） |
| ㉑ | 全交流動力電源喪失（停止時） | ㉒ | 原子炉冷却材の流出（停止時） |
| ㉓ | 反応度の誤投入（停止時） | | |

原子炉建屋へのアクセスがある技術的能力手順（有効性評価外）対応表

| No | 技術的能力手順 |
|----|--|
| ① | 【技術的能力1.2】 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 |
| ② | 【技術的能力1.3】 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 |
| ③ | 【技術的能力1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 |
| ④ | 【技術的能力1.7】 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 |
| ⑤ | 【技術的能力1.8】 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 |
| ⑥ | 【技術的能力1.11】 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 |
| ⑦ | 【技術的能力1.13】 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 |
| ⑧ | 【技術的能力1.14】 電源の確保に関する手順等 |
| ⑨ | 【技術的能力1.16】 原子炉制御室の居住性等に関する手順等 |

第2表 有効性評価及び技術的能力手順におけるアクセスエリア溢水水位

| EL (m) | 原子炉建屋原子炉棟 | 原子炉建屋付属棟 | 原子炉建屋廃棄物処理棟 |
|-----------|-----------|----------|-------------|
| 46.50 | 堰高さ以下 | | |
| 38.80 | 堰高さ以下 | | |
| 30.50 | | 滯留水なし | |
| 29.00 | 堰高さ以下 | | |
| 27.00 | | | — |
| 25.30 | | | — |
| 23.00 | | 滯留水なし | |
| 22.00 | | | 滯留水なし |
| 20.30 | 堰高さ以下 | | — |
| 18.00 | | 滯留水なし | |
| 14.00 | 堰高さ以下 | | 滯留水なし |
| 13.70 | | 滯留水なし | |
| 10.50 | | — | |
| 8.20 | 堰高さ以下 | 滯留水なし | 滯留水なし |
| 2.56 | | 滯留水なし | |
| 2.00 | 堰高さ以下 | | |
| -0.50 | | | 滯留水なし |
| -4.00 | 堰高さ以下 | 滯留水なし | — |

【凡例】

- : アクセスしないフロア
- : 対象フロアなし
- 「堰高さ」 : 下層階へ排水する開口部高さ
- 「滯留水なし」 : 溢水源がない又は下層階への排水により当該エリアでの滞留水なし

アクセスルートにおける最大溢水水位は、堰高さ（約20cm）以下であることから、胴長靴を装備することで、地震により溢水が発生してもアクセスルートの通行は可能である。なお、地震後の保守的な評価として想定する滞留水位については、最下層の操作区画にて最大85cmの水位となる。このため、現場へのアクセス及び操作が可能となるよう対策を行う。

有効性評価及び技術的能力手順におけるアクセスルートの溢水源となる系統を第3表から第5表に示す。また、第3図にアクセスルートと溢水防護区画の関係を示す。

□は9条(内部溢水の影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

第3表 アクセスエリアの溢水源(原子炉建屋原子炉棟)(1/2)

| フロア | 区画番号※1 | 溢水源 | 溢水量 (m ³) | 温度 (°C) | 溢水水位 (cm) | 溢水源への 添加薬品 | 放射能の 有無 |
|-------------------------------|---------|------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| E L+4 (地上 6階) 50m | RB-6-1 | SFP スロッシング | 0.00 | — | 10※2 | 無 | 有 |
| | RB-6-2 | SFP スロッシング | 81.49 | 65 | 18 | 無 | 有 |
| E L+3 (地上 5階) 80m | RB-5-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-5-2 | 原子炉冷却材浄化系 | 0.00 | ◆ | 15※2 | 無 | 有 |
| | RB-5-3 | ほう酸水注入系 | 0.80 | 30 | 4 | 有 | 無 |
| | RB-5-14 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E L+2 (地上 4階) 00m | RB-4-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-4-2 | 原子炉冷却材浄化系 | 0.00 | ◆ | 11※2 | 無 | 有 |
| | RB-4-3 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-4-22 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E L+2 (地上 3階) 30m | RB-3-1 | 制御棒駆動系 | 0.51 | 52 | 1 | 無 | 無 |
| | | 原子炉再循環系 | 0.07 | 52 | | 無 | 有 |
| | RB-3-2 | 制御棒駆動系 | 0.68 | 52 | 1 | 無 | 無 |
| | RB-3-4 | 制御棒駆動系 | 0.11 | 52 | 1 | 無 | 無 |
| | RB-3-6 | 原子炉再循環系 | 0.38 | 60 | 7 | 無 | 有 |
| | RB-3-8 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-3-9 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E L+1 (地上 2階) 00m | RB-2-3 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-2-9 | 制御棒駆動系 | 0.11 | 52 | 15※2 | 無 | 無 |

RW-2-2 【凡例】

※1：内部溢水にて影響評価を行っている区画番号

※2：他区画からの流入による

◆：高エネルギー配管

□は9条(内部溢水の影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

第3表 アクセスエリアの溢水源(原子炉建屋原子炉棟)(2/2)

| フロア | 区画番号 ^{※1} | 溢水源 | 溢水量 (m ³) | 温度 (℃) | 溢水水位 (cm) | 溢水源への 添加薬品 | 放射能の 有無 |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|---------------|------------|
| (地上1階) (EL+8.2m) | RB-1-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-1-2 | 制御棒駆動系 | 0.11 | 52 | 7 ^{※2} | 無 | 無 |
| | | 原子炉冷却材浄化系 | 2.48 | ◆ | | 無 | 有 |
| (地下1階) (EL+2.0m) | RB-B1-1 | 原子炉冷却材浄化系 | 1.38 | ◆ | 0 ^{※3} | 無 | 有 |
| | RB-B1-2 | 制御棒駆動系 | 0.37 | 52 | 0 ^{※3} | 無 | 無 |
| | | 原子炉冷却材浄化系 | 2.48 | ◆ | | 無 | 有 |
| (地下2階) (EL-2.0m) | RB-B2-3 | 制御棒駆動系 | 0.00 | 52 | 6 ^{※2} | 無 | 無 |
| | | 原子炉冷却材浄化系 | 0.00 | ◆ | (85 ^{※4}) | 無 | 有 |
| | RB-B2-5 | 無し | 0.00 | — | 0 (85 ^{※4}) | — | — |
| | RB-B2-6 | 無し | 0.00 | — | 0 (85 ^{※4}) | — | — |
| | RB-B2-7 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-B2-8 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-B2-10 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-B2-11 | 無し | 0.00 | — | 0 (68 ^{※4}) | — | — |
| | RB-B2-12 | 無し | 0.00 | — | 0 (68 ^{※4}) | — | — |
| | RB-B2-13 | 原子炉冷却材浄化系 | 0.00 | ◆ | 5 ^{※2} (68 ^{※4}) | 無 | 有 |
| | RB-B2-14 | 無し | 0.00 | — | 0 (85 ^{※4}) | — | — |
| | RB-B2-15 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RB-B2-17 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |

【凡例】

- ※1：内部溢水にて影響評価を行っている区画番号
- ※2：他区画からの流入による
- ※3：開口部から下層へ落水するため
- ※4：保守的な想定での最大水位
- ◆：高エネルギー配管

□は9条(内部溢水の影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

第4表 アクセスエリアの溢水源(原子炉建屋付属棟)

| フロア | 区画番号 ^{※1} | 溢水源 | 溢水量 (m ³) | 温度 (°C) | 溢水水位 (cm) | 溢水源への 添加薬品 | 放射能の 有無 |
|-----------------------------|--------------------|-----|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| E (地上3階) L+2.3.0.0 m | CS-3-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E (地上2階) L+1.2.0.0 m | CS-2-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-2-2 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E (地上中2階) L+1.2.7.0 m | CS-M2-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E (地上1階) L+8.2.0 m | CS-1-3 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-1-4 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-1-5 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E (地下1階) L+2.1.5.6 m | CS-B1-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-B1-2 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-B1-3 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-B1-4 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | CS-B1-5 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| E (地下2階) L+4.0.0 m | CS-B2-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |

【凡例】

※1：内部溢水にて影響評価を行っている区画番号

□は9条(内部溢水の影響評価)の審査結果を踏まえて確定する

第5表 アクセスエリアの溢水源(原子炉建屋廃棄物処理棟)

| フロア | 区画番号※1 | 溢水源 | 溢水量 (m ³) | 温度 (°C) | 溢水水位 (cm) | 溢水源への 添加薬品 | 放射能の 有無 |
|-----------------------|--------|------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| EL+2.2.00m (地上3階) | RW-3-1 | 原子炉補機冷却水系※2 | 1.95 | 27 | 0※3 | 防食剤 | 無 |
| | | 復水・純水系※2 | 0.18 | 35 | | 無 | 無 |
| | | 消火系※2 | 0.04 | 40 | | 無 | 無 |
| | | 加熱蒸気系※2 | 0.00 | ◆ | 0 | — | — |
| | RW-3-2 | 原子炉補機冷却水系※2 | 0.02 | 27 | 1 | 防食剤 | 無 |
| | RW-3-3 | 原子炉補機冷却水系※2 | 0.02 | 27 | 1 | 防食剤 | 無 |
| EL+1.4.00m (地上2階) | RW-2-3 | 原子炉補機冷却水系※2 | 1.53 | 27 | 0※3 | 防食剤 | 無 |
| | | 復水・純水系※2 | 0.18 | 35 | | 無 | 無 |
| | | 消火系※2 | 0.23 | 40 | | 無 | 無 |
| | | タービン補機冷却水系※2 | 0.08 | 36 | | 防食剤 | 無 |
| | | 加熱蒸気系※2 | 0.00 | ◆ | 0 | — | — |
| EL+8.12.00m (地上1階) | RW-1-1 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RW-1-3 | 無し | 0.00 | — | 0 | — | — |
| | RW-1-4 | 原子炉補機冷却水系※2 | 1.28 | 27 | 0※3 | 防食剤 | 無 |
| | | 気体廃棄物処理系※2 | 1.02 | 7 | | 無 | 無 |
| | | 機器ドレン系※2 | 16.40 | 50 | | 無 | 無 |
| | | 凝縮水処理系※2 | 1.25 | 50 | | 無 | 無 |
| | | 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系※2 | 2.32 | 30 | | 無 | 無 |
| | | 復水・純水系※2 | 2.24 | 35 | | 無 | 無 |
| | | 消火系※2 | 0.24 | 40 | | 無 | 無 |
| | | 加熱蒸気系※2 | 0.00 | ◆ | 0 | — | — |
| | RW-1-5 | 機器ドレン系※2 | 132.60 | 30 | 0※3 | 無 | 無 |


【凡例】

※1：内部溢水にて影響評価を行っている区画番号


※2：系統名「放射性廃棄物処理系」を省略

※3：開口部から下層へ落水するため


◆：高エネルギー配管




第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (1/8)




第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (2/8)




第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (3/8)




第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (4/8)




第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (5/8)



第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (6/8)



第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (7/8)



第3図 東海第二発電所 溢水防護区画図 (8／8)

(4) アクセスルートエリアの溢水による温度の影響

地震による溢水源の中で、高温の流体を内包する系統は「原子炉冷却材浄化系」及び「放射性廃棄物処理系加熱蒸気系」が考えられる。原子炉冷却材浄化系は、漏えいを検知し流路を遮断するインターロックが瞬時に作動し自動的に隔離される。また、放射性廃棄物処理系加熱蒸気系は、アクセスルート上の配管の耐震性を確保するため、蒸気の漏えいは発生しない。

したがって、有効性評価において、原子炉建屋での作業完了が最も早くなると考えられる屋内現場作業は、事象発生 55 分程度から開始し、3 時間までに作業を完了させる原子炉運転中の「全交流動力電源喪失（T B P）」の原子炉注水のための系統構成であるが、インターロックの作動により、漏えいによる原子炉建屋内の温度上昇はなく、原子炉建屋内での作業における高温状態による影響はないと考えられる。

なお、「格納容器バイパス（インターフェイスシステム L O C A）」は、このインターロックによる自動隔離対象外の事象であり、原子炉建屋内が高温環境になることが考えられるが、漏えい箇所の隔離作業に係る区画の雰囲気温度は、作業開始を想定する原子炉減圧操作後に原子炉建屋内環境が静定する事象発生 2 時間から、現場隔離操作が完了する 5 時間までの最大で 41°C 程度（ブローアウトパネルに期待しない場合でも約 44°C 程度）であることから、屋内現場作業における高温状態による影響はないと考えられる。

(5) アクセスルートエリアの溢水による線量の影響

放射性物質を内包する溢水源の中で、漏えい時に環境線量率が最も厳しくなる系統は「原子炉冷却材浄化系」である。

原子炉冷却材浄化系の漏えいによる被ばく線量は数 mSv 程度となり、緊急時の被ばく線量制限値 100mSv と比較して十分小さく抑えられるため、被ばく防護の適切な装備を実施した上で作業は可能であると考えられる。

(6) アクセスルートエリアの化学薬品を含む溢水の影響

化学薬品を含む溢水源の中で、アクセスルートに影響を与える可能性のあるものは「ほう酸水溶液」「補機冷却水系に含まれる防食剤」がある。

「ほう酸水溶液」及び「補機冷却水系に含まれる防食剤」は、化学薬品を考慮した防護具、マスク等の装備により安全性を向上させていることから作業は可能であると考えられる。

なお、原子炉建屋廃棄物処理棟の溢水源には苛性ソーダ及び硫酸が存在するが、フロアの開口部より下層へ落水するため、影響を受けることはない。

(7) 照明への影響

照明設備については、常用電源若しくは非常用電源から受電しており、建屋全体に設置されている。溢水の影響により照明設備が喪失しても可搬型照明により対応可能である。（別紙（27）参照）

(8) 感電の影響

電気設備が溢水の影響を受けた場合は、保護回路が動作し電気回路をトリップすることで電源供給が遮断されると考えられる。また、地絡等の警報が発生した場合は負荷の切り離し等の対応を行う。

なお、第4図に示す保護具を着用することによりアクセス時の安全性を確保する。

(9) 漂流物の影響

屋内に設置された棚やラック等の設備は、固縛処置がされており、溢水が発生した場合においても漂流物になることはない。よって、アクセス性に対して影響はない。

(10) 内部溢水に対する対応方針

地震による内部溢水の発生により、建屋内の床面が没水した場合を考慮しても対応作業が可能なよう、必要となる防護具を配備する。

内部溢水が発生していると考えられる場合には、中央制御室や緊急時対策所で必要な防護具を着用し、対応操作現場に向かう手順としており、訓練等を通じて、防護具の着用時間は約 12 分で実施できることを確認した。第 4 図に防護具の着用例を示す。

配備場所：中央制御室、緊急時対策所

防護具：「マスク」…全面マスク、ガスマスク

「服装」…タイベック、アノラック、綿手袋、ゴム手袋、

長靴、胴長靴、ケミカルスuits、

耐化学薬品用長靴、超強力耐酸手袋、消防服

※今後の検討により、変更・追加となる可能性がある。



胴長靴



タイベック+全面マスク



アノラック+全面マスク



長靴




全面マスク

第4図 防護具の着用例


別紙 (33)

屋内アクセスルート確認状況（地震時の影響）について


東海第二発電所における屋内アクセスルートのプラントウォークダウン確認結果を第1図及び第1表に示す。




第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (1/8)




第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (2/8)




第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (3/8)




第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (4/8)




第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (5/8)



第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (6/8)



第1図 東海第二発電所 屋内アクセスルート 現場確認結果 (7/8)



第1図 東海第二発電所屋内アクセスルート 現場確認結果 (8/8)

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (1/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|-----------------------------------|----------------------|---|
| 分解用治具 (R C I C ポンプ用) | R/B B2FL EL-4.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| L P C S ポンプベントライン 仮設ホース | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 資材保管ハウス | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 資材保管ハウス | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 資材保管ハウス | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 手摺り (機器ハッチ用/L P C S ・ H P C S) | R/B B1FL EL+2.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 収納箱 (定検試験機材保管箱) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| R H R ポンプ分解治具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| S/P点検用資材 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 日点工具保管庫 No.1 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (2/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|-------------------------------|----------------------|---|
| 日常点検工具保管庫 | R/B B1FL EL+2.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| R H R ポンプ部品収納箱 (B-1, 2, 3) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| R H R ポンプ部品収納箱 (C-1) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| R H R ポンプ部品収納箱 (D-2) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 取外し式梯子 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 取外し式梯子 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式梯子 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 収納箱 R H R ポンプ部品収納箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 制御棒位置検出器(PIP)収納箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| ポンベ運搬用台車 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| ポンベ運搬用台車 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| RHR ポンプ用シャフト | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (3/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|--------------|---------------------|---|
| 手摺り | R/B 1FL EL8. 20m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| ダストサンプリング用架台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 移動式足場 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 手摺 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 清掃用具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 清掃用具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 担架収納用キャビネット | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 緊急時用防護具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 緊急時用防護具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 緊急時用ウェス | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 汚染検査 BOX | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| カラーコーン・コーンバー | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |
| 手摺 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (4/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|----------------------------|---------------------|---|
| RB集中清掃系中間集塵機 | R/B 2FL EL14.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| ダストサンプリング用架台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| CRD交換用装置収納箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| LPRMシャッター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 緊急用資機材 ケーブル | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 超音波洗浄機及び工具一式 | R/B 3FL EL20.30m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 超音波洗浄機及び工具一式 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 試験関連保管箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 取外し式梯子 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| MSIV自動ラッピング装置 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| MSIV点検専用工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| チャージングポンプ | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| HCUベントホース収納用 プラスチックコンテナ | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (5/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|-----------------------------------|---------------------|---|
| キャビネット | R/B 3FL EL20.30m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 収納庫 (HCU 点検用工具一式) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真③参照) |
| データ処理装置 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 中継器 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 収納庫 (HCU 点検用工具一式) (HCU 性能試験装置) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 取外し式梯子 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 収納庫 (HCU 性能試験装置) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 収納庫 (HCU 点検用工具一式) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 収納庫 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |
| 弁操作用架台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| MSIV 仮組 L/T 用フランジ | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| MSIV 摺合せ治具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| MSIV 点検用吊具 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (6/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 遮蔽用鉛毛マット | R/B 4FL EL29.00m | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 取外し式梯子 | | ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |
| 遮蔽用2次容器 | | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| FPCポンプ定期検査用倉庫 | | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式梯子 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 収納庫 C R D交換装置点検工具 (着脱ヘッド試験治具) | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 収納箱 SLC系ホース収納箱 | | ・固縛を実施している (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 弁操作用架台 | | ・固縛を実施している (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 取外し式梯子 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式梯子 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| FHMケーブルベア用ブリッジ | R/B 5FL EL38.80m | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真①参照) |
| バイオトイレ | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| キャビネット | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 活性炭吸引機 | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| DHC治具 | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 放管資材保管用ロッカー | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| ポンプアウトユニット | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| SLC点検用治具 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 作業台 | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 汚染検査BOX | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 活性炭充填機 | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 燃料貯蔵プール排気ダクト隔離弁操作 架台用昇降はしご(東側) | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (7/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|-----------------------------------|---------------------|--|
| 金属製物置 | R/B 5FL EL38.80m | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 燃料貯蔵プール排気ダクト隔離弁操作 架台用昇降はしご(西側) | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式梯子 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式梯子 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 架台 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| ダストサンプリング用架台 | R/B 6FL EL46.50m | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 垂直吊具 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真①参照) |
| ラック | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 道工具棚 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| キャビネット | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| キャビネット | C/S 1FL EL8.20m | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 燃料取扱機材 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| リフター | | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 踏み台 | C/S 2FL EL18.00m | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 踏み台 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| 予備品収納箱 | | ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 踏み台 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (8/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|--------------------------|----------------------|---|
| 光ファイバー温度監視装置 | C/S 3FL EL23.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 原子炉格納容器 漏えい率試験装置 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 使用済燃料貯蔵プール 監視カメラ機器収納盤 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| PC ラック | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| オフガス高感度モニタ監視装置 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 工具箱 (換気空調設備定期点検用) | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 取外し式手摺り | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| RPS-MG 模擬負荷抵抗 | C/S B1FL EL2. 56m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 脚立 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 脚立 | C/S B1FL EL2. 56m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため, 移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |
| 脚立 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛, 転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真③参照) |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (9/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|--------------|----------------------|---|
| リフター | C/S B2FL EL-4.00m | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| リフター | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 油圧防振器用点検資機材 | Rw/B 1FL EL8.20m | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 収納箱 工具収納箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |
| ダストサンプラー置き場 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 綿手・ゴム手袋用ラック | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 消耗品ラック | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| TOC 計 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 再利用ポリビン保管ラック | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 測定機器用机 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 踏み台 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| No.1 倉庫 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| タンク遠隔点検用資材 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |
| 油圧防振器予備品 | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 工具箱 | | <ul style="list-style-type: none"> ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| 緊急時対応用ウェス | | <ul style="list-style-type: none"> ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(類似処置は代表例の写真を示す) (10/11)

| 項目 | 設置場所 | 評価 |
|----------------|-----------------------|--|
| バッテリー式リフト | Rw/B 1FL EL8. 20m | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| R/W 開口部用柵 | | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真①参照) |
| SRV 定検資材 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 定検資材 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 定検資材 | | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 定検資材 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 新樹脂保管用ラック | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| ラック (ISI 試験片用) | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| バイオトイレ | | ・固縛、転倒防止策を実施している (転倒防止処置例は写真④参照) |
| SRV 取外・取付用資材 | Rw/B 2FL EL14. 00m | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 取外・取付用資材 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 定検資機材 | | ・固縛、転倒防止策を実施している ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし (転倒防止処置例は写真④参照) |
| 踏台・脚立OGハッチ用梯子 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| ハッチ用手摺 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし (転倒防止処置例は写真②参照) |
| SRV | | ・転倒防止策を実施している ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| SRV 定検資材 | | ・転倒した場合でも通行可能な通路幅が確保可能なためアクセス性の問題なし |
| 踏み台 | Rw/B 3FL EL22. 00m | ・転倒した場合に通行可能な通路幅の確保が困難なため、移設を行うことから問題なし |

第1表 機器等の転倒防止処置等確認結果
(代表例の写真を示す) (11/11)

各項目の転倒防止処置

| | 設置物の外観 | 転倒防止対策 |
|-----|---------------|--------|
| 写真① | 例：試験関連保管箱 | |
| 写真② | 例：予備品収納箱 | |
| 写真③ | 例：脚立 | |
| 写真④ | 例：リフター | |

写真①：スリング、ワイヤー、チェーンを用いた固縛

写真②：壁面からのアンカーを用いた固縛

写真③：サポートを用いた固縛


写真④：床面からのアンカーを用いた固縛

東海第二発電所の屋内設置物（常置品、仮置資機材）については、地震等による転倒によって、重大事故等対応の障害になることを防止するため、常置品、仮置き資機材の設置に対する運用、管理を社内規程に基づき実施する。

発電所構外からの災害対策要員の参集について

1. 要員の参集の流れ

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に重大事故等が発生した場合、発電所構外にいる災害対策要員への情報提供及び非常招集をすみやかにするために、「一斉通報システム」を活用する。（第1図）



第1図 一斉通報システムの概要

また、発電所周辺地域（東海村）で震度6弱以上の地震が発生した場合は、各災害対策要員は、社内規程に基づき自主的に参集する。

地震等により家族、自宅等が被災した場合や自治体からの避難指示等が出された場合は、家族の身の安全を確保した上で参集する。

発電所参集要員（拘束当番）である災害対策要員は、直接発電所へ参集する。発電所参集要員（拘束当番）以外の参集要員は、発電所外参集場所となる第三滝坂寮に集合し、発電所外参集場所で災害対策本部と参集に係る以下①～⑤の情報確認及び調整を行い、災害対策本部からの要員派遣の要請に従い、集団で発電所に移動する。（第2図）

- ①発電所の状況（設備及び所員の被災等）
- ②収集した要員の確認（人数、体調等）
- ③重大事故等対応に必要な装備（汚染防護具、マスク、線量計等）
- ④発電所への持参品（通信連絡設備、照明機器等）
- ⑤気象及び災害情報等

2. 災害対策要員の所在について

東海村の大半は東海第二発電所から半径 5km 圏内であり、発電所員の約 5 割が居住している。さらに、東海村周辺のひたちなか市、那珂市など東海第二発電所から半径 5~10km 圏内には、発電所員の約 2 割が居住しており、概ね東海第二発電所から半径 10km 圏内に発電所員の約 7 割が居住している。(第 2 図) (第 1 表)



第2図 東海第二発電所とその周辺


第1表 居住地別の発電所員数（平成28年7月時点）

| 居住地 | 東海村 (半径5km圏内) | 東海村周辺地域 ひたちなか市など (半径5~10km圏内) | その他の地域 (半径10km圏外) |
|------|------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 居住者数 | 133名 (52%) | 58名 (23%) | 64名 (26%) |

3. 発電所構外からの災害対策要員の参集ルート

3.1 概要

発電所構外から参集する災害対策要員の主要な参集ルートについては、第3図に示すとおりである。



第3図 主要な参集ルート

東海第二発電所が立地する東海村は比較的平坦な土地であり、発電所構外の拠点となる要員の集合場所(第三滝坂寮)から発電所までの参集ルートは、通行に支障となる地形的な要因の影響が少ない。また、木造建物の密集地域はなくアクセスに支障はない。このため、参集要員は通行可能な道路等を状況に応じて選択して参集できる。

この他の参集に係る障害要因としては、地震による橋梁の崩壊、津波による参集ルートの浸水が考えられる。

地震による橋梁の崩壊については、参集ルート上の橋梁が崩壊等により通


行ができなくなった場合でも、迂回ルートが複数存在することから、参集は可能である。なお、地震による参集ルート上の主要な橋梁への影響については、平成 23 年の東北地方太平洋沖地震においても、実際に徒步による通行に支障はなかった。

参集ルートが津波により浸水した場合には、アクセス性への影響を未然に回避するため、大津波警報発生時には、基準津波が襲来した際に浸水が予想されるルート（第 3 図に示す、ひたちなか市（那珂湊方面）及び日立市の比較的海に近いルート）は使用せず、これ以外の参集ルートを使用して参集する。

大規模な地震が発生し、発電所で重大事故等が発生した場合には、住民避難の交通渋滞が発生すると考えられるため、交通集中によるアクセス性への影響回避のため、参集ルートとしては可能な限り住民避難の渋滞を避けることとし、複数ある参集ルートから適切なルートを選定する。

3.2 津波による影響が考えられる場合の参集ルート


東海村津波ハザードマップ（第 4 図）によると、東海村中心部から東海第二発電所までの参集ルートへの影響はほとんど見られない（川岸で数 10cm 程度）が、大津波警報発令時は、津波による影響を想定し、海側や新川の河口付近を避けたルートにより参集する。



第4図 茨城県（東海村）の津波浸水想定図（抜粋）

また、東海第二発電所では、津波PRAの結果を踏まえ、敷地遡上津波に対して影響を考慮する必要がある。敷地に遡上する津波の遡上範囲の解析結果（第5図）から、発電所周辺に浸水する範囲が認められるが、東海村中心部から東海第二発電所の敷地までの参集ルートに津波の影響がない範囲が確

認できることから、津波の影響を避けたルートを選択することにより参集することは可能である。



第5図 敷地に遡上する津波の遡上範囲想定図

3.3 住民避難がなされている場合の参集について

全面緊急事態に該当する事象が発生し、住民避難が開始されている場合は、住民の避難方向と逆方向に移動することが想定される。

発電所へ参集する要員は、原則、住民避難に影響のないよう行動し、自動

車による参集ができないような場合は、自動車を避難に支障のない場所に停止した上で、徒步等により参集する。

3.4 発電所構内への参集ルート

東海第二発電所の敷地周辺の参集ルートについては、以下に示す敷地の特徴を踏まえて、複数の参集ルートを設定している。

- ・東海第二発電所への参集にあたっては必ず国道245号線を通過することから、同国道の交通状態及び道路状態によるアクセス性への影響を受けないように、同国道を通行する距離を短くするとともに、できるだけ多くの参集ルートを設定し、さらに各参集ルートの構内への進入場所をできるだけ離す
- ・敷地入口近傍にある275kV及び154kVの送電鉄塔の倒壊による障害を想定し、鉄塔が倒壊しても影響を受けない参集ルートを設定する
- ・敷地高さを踏まえ、敷地を遡上する津波によっても影響を受けずに緊急時対策所に到達できる参集ルートを設定する

この考え方に基づき、発電所構外から発電所構内への参集ルートとして、正門ルート（通常時のルート）の他に、南側ルート、南西側ルート、西側ルート及び北側ルートを設定する。（第6図、第7図）

各参集ルートの考慮すべき外的事象を第2表に示す。また、送電鉄塔の倒壊時における通行の考え方を、別紙補足1に示す。

災害対策要員が参集する際は、各参集ルートの状況を踏まえて安全に通行できるルートを選定する。

なお、正門ルート及び代替正門ルートを通行できない場合は、隣接する他機関の敷地内を通行する南側ルート、南西側ルート、西側ルート及び北側ル


ートを介して災害対策要員が発電所に参集する。このため、他機関とは、通行に係る運用及び参集ルートに影響する障害物の撤去等に係る運用について、予め取り決めることとしている。

3.5 緊急時対策所への参集ルート


平日の勤務時間帯においては、災害対策要員のほとんどは事務本館で執務しており、招集連絡を受けた場合は、すみやかに緊急時対策所に参集する。

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においては、初動対応要員が事務本館等での執務若しくは発電所構内に設けた待機場所に待機しており、招集連絡を受けた場合は、すみやかに緊急時対策所に参集する。


事務本館及び発電所構内に設けた待機場所から緊急時対策書までの参集ルートを、第8図に示す。



第6図 発電所構内への参集ルート



第7図 発電所周辺の送電線路と発電所への参集ルート



第8図 緊急時対策所までの参集ルート

第2表 各参集ルートの特徴を踏まえた要員参集の適合性

| 参集ルート (国道245号線からの进入ルート →構内への进入ルート) | 考慮すべき外的事象による 参集ルートへの影響の可能性 | | 要員参集の適合性(対応) | |
|--|-------------------------------|--------|--|--|
| | 送電鉄塔 の倒壊※1 | 津波浸水※2 | 災害発生後1日程度以内 | 災害発生後1週間程度 |
| 正門ルート | △ | △ | ・送電鉄塔が倒壊した場合は、安全性(停電)を確認できた場合のみ離隔を維持して通行する。 ・遡上津波の影響によっては通行できない可能性あり。 | 倒壊した送電鉄塔の撤去及び遡上津波による影響(がれき除去)を行うことで通行可能。 |
| 代替正門ルート →正門ルート | △ | △ | ・送電鉄塔が倒壊した場合は、安全性(停電)を確認できた場合のみ離隔を維持して通行する。 | 倒壊した送電鉄塔を撤去することで通行可能。 |
| | △ | ○ | ・遡上津波の影響によっては通行できない可能性あり。 | ・遡上津波による影響(がれき除去)を行うことで通行可能。 |
| 南側ルート | ○ | △ | ・遡上津波の影響によっては通行できない可能性あり。 | ・遡上津波による影響(がれき除去)を行うことで通行可能。 |
| 南西側ルート →正門ルート | ○ | △ | | |
| | ○ | ○ | (通行の支障なし) | (通行の支障なし) |
| 西側ルート | △ | ○ | ・送電鉄塔が倒壊した場合は、安全性(停電)を確認できた場合のみ離隔を維持して通行する。 | ・倒壊した送電鉄塔を撤去することで通行可能。 |
| 北側ルート | ○ | △ | ・遡上津波の影響によっては通行できない可能性あり。 | ・遡上津波による影響(がれき除去)を行うことで通行可能。 |

〈凡例〉 ○：影響の可能性なし(通行可能), △：影響の可能性あり(状況に応じて通行可否を判断する)

※1：参集ルートの幅の一部あるいは全幅が、送電鉄塔の倒壊範囲と重複すると評価される場合は△とした。

※2：参集ルートの一部が、敷地を遡上する津波により浸水する範囲の評価結果(T.P.+8m)と重複する場合は△とした。


4. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の要員参集条件及び参集時間について

実際に実施した参集訓練等で得られた結果及び各種のハザードを考慮した参集条件を保守的に設定し、これを用いて災害対策要員の参集時間を以下に評価した。

4.1 評価条件

(1) 自宅等を出発するまでの時間

事象発生後に、予め拘束当番に指名されており発電所に参集する災害対策要員は、災対本部からの招集連絡を受けて、発災 30 分後に自宅を出発するものとする。（第 7 図）



第 7 図 要員の招集から自宅出発までの概要

(2) 移動手段・移動速度

徒歩による移動とする。参集訓練実績をもとに移動速度を 4.0km／時 (67m／分) *とする。なお、参考として、自転車で参集する場合を想定し、同様の考え方で移動速度を 12km／時 (200m／分) とする。

*参集訓練の実績 4.8km／時 (80m／分) に対して保守的に 4.0km／時 (67m／分) とする。自転車は、訓練実績を踏まえて保守的に「12km／時 (200m／分)」とする。

(3) 参集ルート

参集する災害対策要員は、津波による浸水を受ける発電所周辺の浸水エリアを迂回したルートで参集する設定とした。

4.2 参集に要する時間と災害対策要員数

事象発生時には、発電所敷地内に既に待機している初動要員（39名）を除く、予め拘束当番に指名されている災害対策要員（71名）を含む全ての災害対策要員^{*4}が発電所に参集する。

※4 発電所に参集する要員数は、全ての災害対策要員（約255名、平成28年7月時点、表1参照）から初動要員（39名）を差し引いた216名となる。拘束当番である災害対策要員（71名）は、216名の内数である。

参集する災害対策要員が、東海第二発電所の敷地に参集する（発電所構外の拠点となる集合場所を経由しない）までの所要時間と参集する災害対策要員数の関係を第3表に示す。

第3表 参集に係る所要時間と災害対策要員数の関係（平成28年7月時点）

| 参集に係る所要時間 | 参集する災害対策要員数 ^{*5} | | |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | 徒歩 (4.0km/h) | 参考 | |
| | | 徒歩 (4.8km/h) | 自転車 (12km/h) |
| 60分以内 | 4名 | 12名 | 126名 |
| 90分以内 | 100名 | 112名 | 176名 |
| 120分以内 | 128名 | 132名 | 200名 |

※5 参集する災害対策要員の居住地から発電所までの距離をもとに、移動速度を4.0km/時と想定して、発電所に参集するのに要する時間を評価した。

第3表より、予め拘束当番に指名されており発電所に参集する災害対策要員（71名）は、事象発生後120分には参集していると考えられる。また、参

集ルートの状況により自転車で参集できる場合には、更に短時間での参集が可能となる。

上記の参集に係る所要時間は、事象発生時に、構外から参集する災害対策要員に求められる参集時間（最短で約4時間40分、可搬型代替注水大型ポンプへの燃料補給）と比較して十分に早い。（別紙補足2）

参集する災害対策要員は、参集ルート上に建物等の倒壊他により通行が困難な状態を確認した場合には、それを避けた別の参集ルートを通行する。この場合、参集時間に影響すると考えられるが、第3表の評価結果は、以下に示す保守的な条件設定に基づく評価結果であるため、実際の参集性には影響はない。

- ・ 災害対策要員は発災30分後（招集連絡を受信してから20分後）に出発することとしているが、実態は数分で出発可能である。
- ・ 移動手段は、発電所周辺の道路の通行に支障があることを想定し、道路の状況に応じて参集ルートを選べる徒步による移動とした。
- ・ 移動速度は参集訓練の実績（4.8km/h）に対し、保守的に4.0km/hとした。
- ・ 参集ルートは、発電所周辺には複数の道路があることから、主要な幹線道路を用いた主要参集ルートが通行できない場合でも比較的近い場所を迂回参集ルートとして通行することが可能である。このため、迂回参集ルートは主要参集ルートと比較して移動距離及び移動時間はあまり変わらない。（別紙補足3）

鉄塔倒壊時のアクセスについて

1. 鉄塔の倒壊とアクセスルートについて

発電所周囲には 275kV 及び 154kV の送電線鉄塔が設置されており、送電線及び送電鉄塔は参集ルート上を横断又は参集ルートに近接している。

送電線の脱落及び断線、あるいは送電線鉄塔が倒壊した場合においても、垂れ下がった送電線又は倒壊した送電線鉄塔に対して十分な離隔距離を保つて通行すること、又は複数の参集ルートからその他の適切な参集ルートを選択することで、発電所へ参集することは可能である。


2. 送電鉄塔の倒壊時に通行する参集ルート

送電鉄塔の倒壊等が発生した際に通行する参集ルートについては、倒壊した送電鉄塔の場所及び損壊状況に応じて、その他の複数の参集ルートから、以下の事項を考慮して、確実に安全を確保できる適切な参集ルートを選定し通行する。

- ・大津波警報発生の有無
- ・倒壊した送電鉄塔及び送電線の損壊状態及び送電線の停電状況
- ・上記以外の倒壊物による参集ルートへの影響状況

2.1 275kV No. 2 鉄塔が倒壊した場合

発電所進入道路を阻害することになる、275kV No. 2 鉄塔の南側への倒壊または 154kV No. 5 鉄塔の北側への倒壊が起きても、275kV No. 2 鉄塔を迂回することでアクセスすることは可能である。（第1図）



第1図 鉄塔倒壊時のアクセスルート（代替正門ルート）

2.2 154kV No. 3 鉄塔が倒壊した場合


西側ルートは、国道 245 号から 2 箇所の入口があるため、154kV No. 3 送電鉄塔が倒壊しても、影響を受けない入口からアクセスすることは可能。また、154kV No. 3 送電鉄塔を迂回した場合は、JAEA 敷地内を通行して南西側ルートよりもアクセスすることも可能である。（第 2 図）



第 2 図 鉄塔倒壊時のアクセスルート（西側ルート）

2.3 154kV No. 2～4 鉄塔が倒壊した場合


154kV No. 1～4 鉄塔が全て西側へ倒壊して国道 245 号の通行を阻害しても、発電所周囲の別の道に迂回することで 154kV 鉄塔の倒壊の影響を避けて発電所進入道路へアクセスすることは可能。（第 3 図）



第 3 図 鉄塔倒壊時のアクセスルート（別ルート（国道 245 号迂回））

2.4 154kV No. 2～4 鉄塔が倒壊した場合

275kV No. 2 鉄塔の南側への倒壊または 154kV No. 5 鉄塔の北側への倒壊が起き、かつ 154kV No. 1～4 送電鉄塔が全て西側へ倒壊して国道 245 号の通行を阻害している場合、津波警報が発生していない状況であれば、標高の低い箇所を辿る北側及び南側ルートを用いてアクセスすることが可能である。(第 4 図)



第 4 図 鉄塔倒壊時のアクセスルート（北側、南側ルート）

3. 倒壊した送電鉄塔の影響について

自然災害により送電鉄塔が倒壊した事例を第5図に示す。



強風による鉄塔の倒壊事例①※1



強風による鉄塔の倒壊事例②※1



地震による斜面の崩落に伴う鉄塔の倒壊事例※2



津波による隣接鉄塔の倒壊に伴う鉄塔の倒壊事例※2

【出典】

※1 電力安全小委員会送電線鉄塔倒壊事故調査ワーキンググループ報告書(H14.11.28)

※2 原子力安全・保安部会・電力安全小委員会電気設備地震対策ワーキンググループ報告書(H24.3月)

第5図 自然災害による送電鉄塔の倒壊事例

いずれの自然災害においても、送電鉄塔は鉄骨間の間隙を保って倒壊していることが確認できることから、災害対策要員は、送電線の停電など安全


を確認した上で倒壊した送電鉄塔の影響を受けていない箇所を離隔を保つて迂回するルートで鉄塔の近傍を通過することが可能である。

表1 全交流電源喪失(TBP)の作業と所要時間

| 時 間 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|--|--|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|----|---|---|------------------------------|----|--|
| 発生事象 : TBP | ▽ 事象発生 ▽ 要員参集 | | | ▽ 原子炉注水開始 ▽ 原子炉減圧 | | | | | | | サブレジジョン・チルバシ力279kPa到達 ▽ 格納容器スプレイ開始 | | | | | | |
| 当直運転員(7名) 災害対策本部 (純活待機、現場統括待機 他 1名) | 待機 緊對所移動 | | | | | | | | | | | | 運動操作 | | | | |
| 情報班員(1名) | MCR常駐 | | | | | | | | | | | | 状況把握・通報連絡・対応指示 | | | | |
| 運転班員(3名) | 待機 MCR移動 運動操作(原子炉注水系統構成) | | | | | | | | | | | | 通報連絡 | | | | |
| 初動要員 庶務班員(がれき撤去)(2名) | 待機 緊對所移動 状況把握・ホイルローダ準備 がれき撤去 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放射線管理班員(2名) | 待機 緊對所移動 状況把握・準備 | | | | | | | | | | | | 緊對所エリアモニタ設置・可搬型モニタリングボスト設置 | | | | |
| 保修班員(電源)(2名) | 待機 MCR移動 運動操作(原子炉注水系統構成) | | | | | | | | | | | | 電源復旧作業 | | | | |
| 保修班員(水源)(8名) | 待機 緊對所移動 状況把握・ポンプ準備 現場移動・ポンプ設置・送水準備 | | | | | | | | | | | | 送水・監視 | | | | |
| 参集要員 | | | | | | | | | | | | | 参集要員に求められる所要時間 → ▽ 状況把握・準備 タンクローリ準備 | | 現場移動・ポンプへの給油(3時間毎・タンクローリへの補給 | | |
| 消防 | | | | | | | | | | | | | | 【その他の参集要員に求められる役割と時間】 保修班員(8名)【水源補給】:代替淡水貯槽を用いての注水の場合、水源補給は注水開始後約3日後に必要。 高台貯水池を用いての注水の場合、水源補給は注水開始後約1日半後に必要。 庶務班員(5名)【シルトフェンス敷設】:原子炉注水失敗の場合に必要となる対応。 | | | |

参集ルートに対する迂回参集ルートの移動距離及び移動時間の影響

東海第二発電所の構外の拠点（第三滝坂寮）から東海第二発電所の敷地までの参集ルートを、広範囲に複数設定した場合に、各参集ルートの移動距離と所要時間を第4図及び第1表に比較した。



第4図 発電所の構外拠点から発電所敷地までの参集ルート及び迂回参集ルート

第1表 第4図における参集ルート及び迂回参集ルートの移動距離及び所要時間

| ルート | 距離 (m) | 所要時間 | |
|----------|-----------|------------|----------------------|
| | | 移動速度：4km/h | (参考) 移動速度：4.8km/h |
| 参集ルート① | 3,180 | 47分28秒 | 39分45秒 |
| 参集ルート② | 3,630 | 54分11秒 | 45分23秒 |
| 迂回参集ルート① | 3,150 | 47分1秒 | 39分23秒 |
| 迂回参集ルート② | 2,980 | 44分29秒 | 37分15秒 |
| 迂回参集ルート③ | 3,215 | 47分59秒 | 40分12秒 |
| 迂回参集ルート④ | 3,230 | 48分13秒 | 40分23秒 |

参集ルートと迂回参集ルートについて、距離の差は最大で 650m、所要時間の差は最大で 9 分 42 秒である。参集に係る所要時間と災害対策要員数の関係の結果（4.2 項 第 3 表）を踏まえると、迂回参集ルート所要時間の増加による要員参集結果への影響は少ない。

基準津波を超える敷地に遡上する津波に対する対応について

1. 基準津波を超える敷地に遡上する津波の想定

設置許可基準規則第37条の重要事故シーケンスの選定において、津波起因の事故シーケンスについて、「津波浸水による注水機能喪失」を新たな事故シーケンスグループとして追加し、「原子炉建屋内浸水による複数の緩和機能喪失」を重要事故シーケンスとして選定している。

この事故シーケンスグループでは、基準津波を超える敷地に遡上する津波（以下「敷地遡上津波」という。）としてT.P.+24m（防潮堤位置）^{※1}までの津波高さを想定している。

このため、ここではT.P.+24mまでの津波高さに係る対応について整理を行う。

※1 津波高さ（T.P.+24m）は、仮想的に防潮堤位置に無限鉛直壁を設定した場合の防潮堤位置の最高水位を示す。

2. 敷地遡上津波時の影響評価

(1) 敷地浸水評価

第1図に敷地遡上津波時の最大浸水深分布、第2図に防潮堤前面における津波高さの時刻歴波形、第3図に各施設の浸水深の時刻歴波形を示す。

敷地浸水評価の結果、敷地遡上津波時の影響としては以下の特徴がある。


- 敷地内への流入は防潮堤南側終端からの回り込みが支配的であり、T.P. +8mに設定するアクセスルートは概ね浸水する。(第1図)
- 防潮堤前面からの越流による敷地内への流入は限定的である。(第2図)
- アクセスルートの周辺施設における最大浸水深は、防潮堤南側終端に近い使用済燃料乾式貯蔵建屋(以下「D/C」という。)前面を除き、概ね0.4mである。(第3図)

(2) 漂流物の影響


敷地浸水評価で抽出した特徴を踏まえ、敷地遡上津波時において想定される漂流物の影響を以下に示す。

- ・ 東海港に停泊する浚渫用作業台船(約44t)又は漁船(約5t未満)が防潮堤前面を乗り越え敷地内に侵入する可能性があるが、防潮堤東側付近の最大浸水深は0.4m程度と浅いため、仮に敷地内に入ったとしても敷地内を漂流することはない。
- ・ 防潮堤南側終端からの流入が想定される漂流物については、浸水深が比較的深い南側の敷地内を漂流する可能性があるが、防潮堤南側終端付近以外は最大浸水深が0.4m程度であることから、接続口等が設置される原子炉建屋周辺へのアクセス性に影響を及ぼす漂流物はないものと考える。
- ・ 以上より、アクセスルートの復旧を想定する場所において、重機による


撤去が困難となるような漂流物が漂着することはないものと考える。




第1図 敷地遡上津波時の最大浸水深分布



第2図 防潮堤前面における津波高さの時刻歴波形



第3図 各施設の浸水深の時刻歴波形 (1/2)



第3図 各施設の浸水深の時刻歴波形 (2/2)

3. 津波影響の不確かさを考慮した対応策

2. の評価結果より、敷地遡上津波に伴う漂流物の影響は少ないと考えるが、被害やその後の復旧作業には不確かさがあることを考慮し、敷地遡上津波の影響を受けない敷地高さに以下の対応策を講ずることとする。(補足説明資料(4) 参照)

<対応策>

① 淡水源の設置位置変更


代替淡水源（措置）の1箇所を、敷地遡上津波の影響を受けない発電所西側エリアの高所（T.P.+23m）に設置

② 淡水系接続口の設置

可搬型代替注水大型ポンプを用いた原子炉等への注水用の接続口を、敷地遡上津波の影響を受けない常設代替高圧電源装置付近（T.P.+11m）に設置

以上に示す対応策の概要を第4図に示す。

敷地遡上津波を起因とした重大事故等は、当該津波から防護する常設重大事故等対処設備（原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系、残留熱除去系、緊急用海水系（参考資料-1）、常設代替高圧電源装置等）により対応可能な設計とするが、対応の多様性を確保するため可搬型設備による原子炉等への注水に係る可搬型設備のアクセスルートを設定する。




第4図 敷地遡上津波に対する対応概要図


4. 敷地遡上津波に対する建屋の水密化について

敷地遡上津波発生時は、浸水評価の結果から T.P.+8m に設置する原子炉建屋が約 0.4m 浸水する。原子炉建屋の防護対象範囲への浸水を防止するため、貫通部に対して止水処理を実施する。また、扉等開口部については、水密扉を設置することで、津波の浸水を防止する。

貫通部止水対策の施工例を第 5 図に、貫通部止水処理及び水密扉設置箇所の配置を第 6 図に示す。




第 5 図 貫通部止水対策（施工例）



第6図 貫通部止水処理及び水密扉設置箇所配置図（原子炉建屋 1FL T.P.+8.2m～14.0m）

◆常設代替海水取水設備の設置場所を確保するため、格納容器圧力逃がし装置格納槽の計画位置を原子炉建屋東側から南側へ変更




<配置場所>

原子炉建屋東側

- ・ポンプピット(常設代替海水取水ポンプを含む)を建屋近傍(当初の格納容器圧力逃がし装置格納槽予定位置)に設置
- ・ポンプピットは、SA用海水ピットと取水トンネル(岩盤内設置)により接続し、海水を供給


<ポンプピット構造>

- ・地下格納槽構造とし、敷地に遡上する津波漂流物等から防護
- ・ポンプ排熱のため、原子炉建屋壁面に沿わせて換気用配管を敷設し、津波漂流物等を考慮して、H鋼等により防護柵を設置




原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置について

第1図に原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置を示す。




第1図 原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置（1／3）

1.0.2-補足 1-1



第1図 原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置（2／3）

1.0.2-補足 1-2



第1図 原子炉建屋内の可搬型重大事故等対処設備の配置（3／3）

1.0.2-補足 1-3

補足説明資料 (2)

可搬型代替注水大型ポンプ等使用時におけるホースの配備長さ並びに ホースコンテナ及び運搬車の配備イメージについて

東海第二発電所における可搬型代替注水大型ポンプと共に使用するホースの配備長さ、並びに、ホースコンテナ及び運搬車の配備イメージについて、以下に示す。

1. ホースの配備長さ

ホースの配備長さは、以下の考え方で設定した。

- ① 用途ごとに算出したホース敷設距離をもとに、並列敷設数及び同時使用を考慮して必要長さを設定
- ② ホースコンテナに搭載可能なホース長さをもとに、ホース必要長さを満足するコンテナ数を設定
- ③ ホースコンテナ数とホースコンテナに搭載可能なホース長さからホースの配備長さを設定

また、ホース運搬車数は用途毎の同時使用を考慮して設定した。

用途ごとのホース配備長さ及びホース運搬車配備数を第1表に示す。また、用途ごとのホース敷設ルートを第1図から第6図に、用途ごとのホース必要長さを第2表から第7表に示す。


2. ホースコンテナ及び運搬車の配備イメージ

ホースコンテナ及び運搬車の配備イメージについて、第8表に示す。

第1表 用途ごとのホース配備長さ及びホース運搬車配備数

| ホース 径 | 用途 | 必要長さ | | 配備するホース コンテナ数及び ホース長さ(※) | 配備するホース 運搬車数(※) | 備考 |
|----------|--------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|
| 200A | (1) 低圧代替注水 (淡水) | 2,400m (第1図) | 3,000m | コンテナ3基 ホース3,000m (1,000m/1基) | 1台 | ・DGSW系代替冷却 は余剰設備にて対応 |
| | (2) 低圧代替注水 (海水) | 3,000m (第2図) | | コンテナ1基 ホース1,000m (1,000m/1基) | | |
| | (3) 淡水補給 | 900m (第3図) | | — | 1台 | |
| | (4) DGSW系代替冷却 | 950m (第4図) | | — | — | |
| 300A | (5) 放射性物質拡散抑制 | 1,900m (第5図) | | コンテナ4基 ホース2400m (600m/1基) | 1台 | — |
| | (6) 代替 RHRs 及び代替 SFP 冷却 | 2,000m (第6図) | | コンテナ4基 ホース2400m (600m/1基) | 1台 | — |
| 250A | (7) 可搬型代替注水大型ポンプと水中ポンプを結ぶ取水ホース | 180m ・可搬型代替注水大型ポンプ設置箇所と水源までの距離を30mと設定 (1組:30m) ・(1)(or(2))+(3)+(5)+(6)の水中ポンプ6台同時使用が最大 | ・200A, 300A ホース コンテナ内にそれぞれ30mずつ配備 | コンテナ0基 ホース360m | 0台 | ・(1)から(4)は各用途で水中ポンプ1台使用。(5),(6)の用途では水中ポンプ2台使用。 |
| 150A | (8) 可搬型代替注水中型ポンプを使用した消火活動 | 2,000m | | コンテナ1基 ホース2,000m (2,000m/1基) | 1台 | ・防潮堤内敷地の対角距離約1,000mに余裕を考慮した長さを配備することで、各水源を起点とした消火活動が可能 |


(※) 1セット分の配備数



第1図 ホース敷設ルート（低圧代替注水時淡水使用）

第2表 ホース敷設距離（低圧代替注水時淡水使用）
使用ホースサイズ：200A（3本並列敷設）

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-----|------|--------|-------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | 代替淡水貯槽 | 東側接続口 | 536m | 550m | 3 | 1,650m |
| --- | ルート② | | | 753m | 800m | 3 | 2,400m |
| — | ルート③ | | 西側接続口 | 100m | 100m | 3 | 300m |




第2図 ホース敷設ルート（低圧代替注水時海水使用）

第3表 ホース敷設距離（低圧代替注水時海水使用）

使用ホースサイズ：200A（3本並列敷設）

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-------|------|----------|-------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | SA用海水ピット | 西側接続口 | 303m | 350m | 3 | 1,050m |
| - - - | ルート② | | | 849m | 850m | 3 | 2,550m |
| — | ルート③ | | 東側接続口 | 323m | 350m | 3 | 1,050m |
| - - - | ルート④ | | | 966m | 1,000m | 3 | 3,000m |




第3図 ホース敷設ルート（水源（淡水）補給時）

第4表 ホース敷設距離（水源（淡水）補給時）

使用ホースサイズ：200A（1本敷設）

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-------|------|-------|--------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | 北側淡水池 | 代替淡水貯槽 | 632m | 650m | 1 | 650m |
| - - - | ルート② | | | 851m | 900m | 1 | 900m |




第4図 ホース敷設ルート (DGSW系代替冷却)

第5表 ホース敷設距離 (DGSW系代替冷却)

使用ホースサイズ：200A (1本敷設)

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-------|------|----------|-----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | SA用海水ピット | R/B 南側壁面 (D/G 室南側) | 250m | 250m | 1 | 250m |
| - - - | ルート② | | | 912m | 950m | 1 | 950m |




第5図 ホース敷設ルート（放射性物質拡散抑制）

第6表 ホース敷設距離（放射性物質拡散抑制）

使用ホースサイズ：300A（2本並列敷設）

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-------|------|----------|-----------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | SA用海水ピット | R/B 南側エリア | 200m | 200m | 2 | 400m |
| - - - | ルート② | | | 932m | 950m | 2 | 1,900m |








第6図 ホース敷設ルート（代替 RHRS 及び代替 SFP 冷却）

第7表 ホース敷設距離（代替 RHRS 及び代替 SFP 冷却）

使用ホースサイズ：300A（2本並列敷設）

| 凡例 | ルート | 水源 | 送水先 | 敷設距離 | 評価用距離 (A) | 並列数 (B) | 必要長さ (C)=(A)×(B) |
|-------|------|----------|-------|------|--------------|------------|---------------------|
| — | ルート① | SA用海水ピット | 西側接続口 | 303m | 350m | 2 | 700m |
| - - - | ルート② | | | 849m | 850m | 2 | 1,700m |
| — | ルート③ | | 東側接続口 | 323m | 350m | 2 | 700m |
| - - - | ルート④ | | | 966m | 1,000m | 2 | 2,000m |

第8表 ホースコンテナ及び運搬車の配備イメージ

| 用途 | ホース長さ | ホース コンテナ数 | 運搬車数 | 配備イメージ |
|-----------------------------------|--------|--------------|------|--|
| 低压代替注水 (200A) | 3,000m | 3 基 | 1 台 | (西側及び南側保管場所に同数配備)  (コンテナ 1 基の内数) (200A) 1,000m 分 + (250A) 30m 分  運搬車に 互換性あり |
| 淡水補給 (200A) | 1,000m | 1 基 | 1 台 |  300A 用運 搬車にて 200A 用コ ンテナの 運搬が可 能 |
| 放射性物質拡散 抑制 (300A) | 2,400m | 4 基 | 1 台 | (西側及び南側保管場所に同数配備)  (コンテナ 1 基の内数) (300A) 600m 分 + (250A) 30m 分  運搬車に 互換性あり |
| 代替 RHRs 及び 代替 SFP 冷却 (300A) | 2,400m | 4 基 | 1 台 |  (コンテナ 1 基の内数) (300A) 600m 分 + (250A) 30m 分  運搬車に 互換性あり |
| 消火活動 (150A) | 2,000m | 1 基 | 1 台 | (西側保管場所に配備)  (コンテナ 1 基の内数) (150A) 2,000m 分 |

補足説明資料（3）

アクセスルート復旧時間評価の妥当性について

1. 考慮する被害事象

地震によるアクセスルートへの影響を評価した結果、復旧時間評価に考慮する事象は、「周辺構造物の倒壊」と「周辺斜面の崩壊」である。（本文 4.4 項参照）

2. 想定被害とアクセスルート確保方針

1 項に示した事象が発生した場合の想定被害と撤去方針を以下に示す。

| 被害事象 | 対象設備 | 想定被害 | 撤去方針 |
|----------|----------------------------|------|---|
| 周辺構造物の損壊 | 鉄骨造建屋 ^{※1} | 建屋損壊 | 重機による撤去（接続口付近は人力作業によるホース敷設） |
| | 鉄筋コンクリート造建屋 ^{※2} | 建屋損壊 | 重機による撤去は行わないが、人力作業によるホース敷設が可能な箇所はルートとして使用 |
| 周辺斜面の崩壊 | T.P.+8m 西側擁壁 ^{※3} | 土砂崩壊 | 重機による撤去 |

※1 アクセスルート確保時にがれき撤去が必要となる建屋は別紙（15）第5表参照

※2 鉄筋コンクリート造建屋については、過去の被害状況から重機による撤去が困難な場合もあると想定

※3 褐壁の外観は本文 第4.4.2-1 図①、褐壁の場所は別紙（15）第2図②参照

3. 評価条件設定の考え方と妥当性

2 項に従い、復旧時間評価条件の設定及び人力作業によるホース敷設の作業時間に係る考え方と妥当性を以下に示す。

（1）被害想定

a. 鉄骨造建屋の損壊

平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震時の宮城県、福島県、茨城県

等の広範囲の地域の一般的な鉄骨造建築物の外観による被害調査結果によると、屋外への影響としては、ALCパネル等の外装材の脱落といった非構造部材の被害が各地で散見されているものの、柱、梁等の主要な構造部材に座屈や破断等の大きな被害は観察されていなかった。（過去の被害事例は4項に記載）

以上より、鉄骨造建屋の損壊によるアクセスルートへの影響は小さいものと考えるが、評価においては保守的に以下の条件を設定する。

- ・影響範囲としては、建屋設置位置から建屋高さ分の影響範囲を設定（別紙（15）第10図～第14図参照）
- ・がれき重量としては、建屋全体重量を想定し、上記の影響範囲に堆積するものと仮定
- ・がれき撤去時間の評価には、損壊を想定する建屋の中で最もがれき総重量が大きい屋内開閉所の単位重量（ $215\text{kg}/\text{m}^2$ ）を使用

b. 鉄筋コンクリート造建屋の損壊

鉄筋コンクリート造建屋の損壊を想定した場合については、鉄骨造建屋と同様に建屋設置位置から建屋高さ分の影響範囲を設定し、アクセスルートへの影響評価にて車両通行に必要な幅員（3m）を確保できない場合でも、人力作業によるホース敷設が可能な箇所はがれき撤去を行わずホース敷設ルートとして使用する。

c. T.P.+8m 西側擁壁の土砂崩壊

擁壁が損壊することを想定した場合の崩壊土砂の到達距離は、各種文献の記載を踏まえ、保守的に「 $2.0H$ （斜面高さの2倍）」と設定する。（別紙（13）参照）

(2) 復旧時間評価条件の設定

a. 建屋がれき撤去

アクセスルート上に堆積したがれきをホイールローダで道路脇に押し出し撤去する場合の撤去速度を評価した。

評価にあたっては以下の保守性を考慮し、復旧時間評価条件として妥当な設定であることを検証試験結果との比較により確認した。

<机上評価で考慮した保守性>

- ・走行速度は1速の1/2に設定
- ・がれき撤去幅がアクセスルートに必要な幅員(5m)より小さい場合にも、5m幅でがれき撤去すると仮定
- ・上記を考慮して評価したがれき撤去速度(30秒/12m(1.44km/h))を復旧時間評価条件として設定

<復旧時間評価条件の妥当性>

- ・検証試験結果(別紙(20)5.1(2))の中で最も遅いがれき撤去速度(2.3km/h)と比較[※]し、復旧時間評価条件として妥当であることを確認

※以下の検証試験を実施し、撤去区間あたりの撤去速度が最も遅い検証試験1の結果を比較対象として選定

【検証試験1】

重機の押し出し動作が多く、撤去に要する時間が長くなることが想定されるケースとして、ルートの左右に模擬がれきを押し出す場合の撤去速度を確認(別紙(20)5.1参照)

【検証試験2】

重機に加わる荷重を徐々に増加させ、重機の撤去速度が徐々に低下することが想定されるケースとして、模擬がれきを徐々に増加させた場合の撤去速度を確認(別紙(20)5.2参照)

【検証試験3】

重機が評価上の最大けん引力(7t)で押し出しが可能であることを確認(別紙(20)5.3参照)

b. 人力作業によるホース敷設

アクセスルート上の人力作業によるホース敷設時間は、訓練実績をもとに設定している。

【訓練実績（第1図）】

実施日時：平成26年8月27日

人　　数：8人

訓練概要：緊急時接続用配管への海水送水模擬訓練にて、50m ホース3本を150mにわたり人力にて敷設

作業内容：ホース運搬車からの50m ホースの引出し(5分×ホース3本)
ホースの切り離し・接続(1分×ホース3本)



第1図 ホース人力敷設訓練の状況

上記に示す訓練結果をもとに、人力によるホース敷設が可能となる以下の箇所についてホース敷設時間を評価した。

・サービス建屋（東I）前

サービス建屋（東I）の損壊を想定した場合でも、当該箇所はがれきの影響を受けない幅が1m確保されているため、人力作業によるホース敷設が

可能（別紙（15）第14図参照）であり、作業時間は訓練実績をもとに以下のとおり設定

| 作業目的 | 敷設ホース | 時間 | | |
|-------|--------|--------------------------|--------|-------------------|
| | | 人力敷設時間 | 車両移動時間 | 合計時間 |
| 原子炉注水 | 50m：3本 | 18分（21.6分）※ ¹ | 11分 | 35分※ ² |
| 水源補給 | 50m：1本 | 6分（7.2分）※ ¹ | 11分 | 20分※ ² |

※¹（ ）内は作業時間を1.2倍し、保守性を考慮した時間

※²作業の合計時間については5分単位で切り上げを実施

＜机上評価で考慮した保守性＞

- ・訓練実績をもとに評価した作業時間に保守性を考慮し1.2倍として設定
- ・作業の合計時間は、5分単位で切上げし余裕を考慮した時間で設定

＜復旧時間評価条件の妥当性＞

- ・訓練実績に余裕を考慮した作業時間で評価している。

c. 崩壊土砂撤去

アクセスルート上に流入した土砂をホイールローダで道路脇に押し出し撤去する場合の作業量を評価した。

評価にあたっては以下の保守性を考慮し、復旧時間評価条件として妥当な設定であることを検証試験結果との比較により確認した。

＜机上評価で考慮した保守性＞

- ・土砂撤去に関連する各種文献の作業量を比較し、最も小さい作業量（66m³/h）を復旧時間評価条件として設定（別紙（23）参照）

<復旧時間評価条件の妥当性>

- ・検証試験結果（別紙（20）5.4(2)）の中で最も小さい作業量（ $78\text{m}^3/\text{h}$ ）と比較し、復旧時間評価条件として妥当であることを確認

以上より、ホイールローダによるアクセスルート復旧時間の評価条件が妥当であることを確認した。

4. 過去の被害事例

東北地方太平洋沖地震時の鉄骨造建築物の被害状況について文献^{※1, ※2}で確認した。宮城県、福島県、茨城県等の広範囲の地域の一般的な鉄骨造建築物の外観による被害調査を実施した結果、屋外への影響としては、ALCパネル等の外装材の脱落といった非構造部材の被害が各地で散見されているものの、柱、梁等の主要な構造部材に座屈や破断等の大きな被害は観察されていなかった。

(第2図)



外装材の脱落、ガラス破損



ALCパネルの脱落

第2図 東北地方太平洋沖地震時の被害状況

国内においては、東北地方太平洋沖地震以外の震災についても鉄骨造建築物の被害調査が実施されている。他の震災における鉄骨造建築物の被害状況を文献^{※3※4※5※6}にて確認した結果、新潟県中越地震（第3図）、新潟県中越沖地震（第4図）、熊本地震（第5-1図、第5-2図）において、一部の建築物等に筋かい材の座屈・破断及び柱脚部の被害が確認されていたが、倒壊に至るような大きな被害を受けた鉄骨造建築物は見られなかった。



第3図 新潟県中越地震時の被害状況



第4図 新潟県中越沖地震時の被害状況

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 建築物 01(建設年 1987 年頃) 倒壊 | 建築物 02 (建設年 1971 年) 大破 | 建築物 03 (建設年 1980 年) 大破 |
|  |  |  |
| 建築物 04 (建設年 1976 年) 大破 | 建築物 05 (建設年 1993 年) 大破 | 建築物 06 (建設年 1986 年) 大破 |
|  |  |  |
| 建築物 07 (建設年 1982 年以 前) 大破 | 建築物 08 (建設年 1982 年以 前) 大破 | 建築物 09 (建設年 1995 年) 大破 |
|  |  |  |
| 建築物 10,11 (建設年 2006 年) 大破 | 建築物 12 (建設年 1982 年) 大破 | 建築物 13 (建設年 1985 年) 大破 |
|  |  |  |
| 建築物 14(建設年 1992-1997 年) 大破 | 建築物 15 (建設年 2000 年) 大破 | 建築物 16(建設年 2003-2008 年) 大破 |

第 5-1 図 熊本地震時の被害状況



外観



筋かい材の座屈・落下



筋かい材の変形



プレース孔欠損部の破断



柱脚部コンクリートのひび割れ



支承部コンクリート側方破壊

第 5-2 図 熊本地震時の被害状況

参考文献

- ※1 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震調査研究（速報）（東日本大震災），平成 23 年 5 月国土交通省 国土技術政策総合研究所，独立行政法人建築研究所
- ※2 平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震調査報告，平成 24 年 3 月国土交通省国土技術政策総合研究所，独立行政法人建築研究所
- ※3 平成 16 年（2004 年）新潟県中越地震被害に係わる現地調査概要，国土交通省国土技術政策総合研究所
- ※4 平成 19 年（2007 年）新潟県中越沖地震建築物被害調査報告，国土交通省国土技術政策総合研究所，独立行政法人建築研究所
- ※5 平成 28 年（2016 年）熊本地震による建築物等被害第八次調査報告（上益城郡益城町における鉄骨造建築物の調査速報），国土交通省国土技術政策総合研究所，国立研究開発法人建築研究所
- ※6 平成 28 年（2016 年）熊本地震による建築物等被害第 13 次調査報告（学校体育館等の被害調査速報），国土交通省国土技術政策総合研究所，国立研究開発法人建築研究所

淡水池の高所設置に伴う影響について

1. はじめに

基準津波を超える敷地に遡上する津波（以下「敷地遡上津波」という。）が発生した場合においても、可搬型代替注水大型ポンプを使用した原子炉注水等を行えるよう、T.P.+8mに2箇所設置する予定としていた淡水池について、1箇所を敷地遡上津波の影響を受けない高所への設置に変更することを計画している。

ここでは、淡水池1箇所の高所への位置変更に伴う影響について評価する。

2. 設置位置変更に伴う影響評価

(1) 運用上の影響

淡水池の用途は、原子炉等への送水用水源、補給用水源である。これらの用途に着目した運用上への影響評価結果を第1表に示す。

第1表 淡水池の設置位置変更に伴う運用上の影響評価結果

| 当初計画 (2箇所の淡水池が隣接) | 変更計画 (1箇所を高所に移設) | 評価結果 |
|--|---|--|
| 連絡弁の開放操作のみで淡水池間の補給が可能であるため、容易に淡水供給可能時間の延長が可能 | 淡水供給を行っている池に対して、別途可搬型代替注水大型ポンプを準備の上、水源補給が必要 | <ul style="list-style-type: none"> 水源補給用に可搬型代替注水大型ポンプを配備するため、可搬型設備の配備台数には影響がない 水源補給は、原子炉等への送水作業が完了後に発生する作業であり、作業要員の増員がない |
| 敷地遡上津波が発生した場合には、2箇所同時に海水が混入する可能性がある | 1箇所を高所に設置することにより、敷地遡上津波が発生した場合においても、淡水源を確保することが可能 | <ul style="list-style-type: none"> 移設により、敷地遡上津波に対する淡水確保の可能性が高まる |

(2) 設置許可基準規則等の審査への影響

淡水池のうち 1 箇所を高所に設置することにより、影響があると考えられる設置許可基準規則等は、可搬型代替注水設備を使用した送水手段、水源補給に係る条文等である。したがって、設置許可基準規則第 56 条及び技術的能力審査基準 1.13 に影響があるものと考えられる。なお、その他送水に係る条文等も影響があるが、これらは設置許可基準規則第 56 条及び技術的能力審査基準 1.13 にも記載されることから、評価は同じとなる。

また、同規則 38 条重大事故等対処施設の地盤、39 条地震による損傷の防止に要求される緊急時対策所の基礎地盤及び斜面の安定性の確認結果に影響を及ぼさないような位置に配置することから、問題はない。また、同様に 43 条重大事故対処設備で要求される保管場所の地盤及び斜面の安定性の確認結果にも影響を及ぼさないように配置する。

第 2 表に影響評価結果を示す。

第2表 淡水池の設置位置変更に伴う審査への影響評価結果（56条）

| | 当初計画 (2箇所の淡水池が隣接) | 変更計画 (1箇所を高所に移設) | 評価結果 |
|----|---|---|--|
| 送水 | ・淡水池2箇所を差別化していない | ・各淡水池ごとに送水手段を記載 | ・送水に可搬型代替注水大型ポンプを使用することに変更はなく、設備の変更はない ・高所淡水池からの送水に係る手順及び成立性を追加で記載することとなる |
| 補給 | ・淡水池間の補給については、連絡弁の操作によって行うこととしている ・淡水池から他の淡水源への補給については、淡水池2箇所を差別化していない | ・各淡水池ごとに補給手段を記載 ・他の淡水源への補給については、各淡水池ごとに手段を記載 | ・淡水池間の連絡弁が不要となる ・他の淡水源への補給用に可搬型代替注水大型ポンプを使用することとしていたため、新規に補給用設備が必要となることはない ・高所淡水池への補給及び高所淡水池から他の淡水源への補給に係る手順及び成立性を追加で記載することとなる |

第2表 淡水池の設置位置変更に伴う審査への影響評価結果（38, 39, 43条）

| | 当初計画 | 変更計画 | 評価結果 |
|-----|------------------------|---|--|
| 安定性 | ・淡水池を敷地北側のT.P.+8m地盤に設置 | ・淡水池1箇所を敷地西側のT.P.約+23m地盤に設置 (緊急時対策所、可搬型設備の保管場所エリア) | ・敷地西側の各重要施設の安定性評価断面位置に対して、評価対象に動的影響が及ばない離隔（重要施設の幅を断面方向に帶として延長した範囲を避けるように設定）を設けることで、淡水池による動的影響が評価対象に及ばないような配置とする。 |

3.まとめ

淡水池1箇所を高所に設置することによって運用上の悪影響はない。なお、設置許可基準規則等への影響については、当初計画から新規に必要となる設備や影響を及ぼす評価結果はなく、設置位置変更に伴う手順等が追加になる程度であることから、基準適合性の観点から問題が生じるものではない。