

資料2

茨城県原子力安全対策委員会  
東海第二発電所  
安全性検討ワーキングチーム(第18回)  
ご説明資料

# 委員からの指摘事項等を踏まえた論点及び 県民意見を踏まえた論点への説明

2021年2月16日

日本原子力発電株式会社

本資料のうち、□は営業秘密又は防護上の観点から公開できません。



防火シート施工の確実性及び品質管理並びに施工後の非難燃性ケーブル及び関連設備等の保守管理について

【説明概要】

発電所の現場調査を通じて、狭隘部や複雑なケーブルトレイ形状に対する試験検証により実機施工性を確認している。社内のQMS(品質管理システム)に基づき、設計・施工・保守等の一連の工事の品質管理等に係る対応を適切に実施していくことで、防火シート施工の確実性及び期待する火災防護の性能を確保できる。

○非難燃ケーブルへの防火シート施工に際しては、社内共通のQMS(品質保証システム)に基づき、  
設計・施工・保守等の一連の工事の品質管理等に係る対応<sup>\*1</sup>を適切に実施していくことで、防火  
シート施工で期待する火災防護の性能を確保できる。

- ・社内の図書レビュー、技術検討会等における設計・工事方針の妥当性、設置許可・工事計画との整合性の確認
- ・製作メーカー、現場施工者等の受注者の品質保証システムの適切性及び受注者の力量の確認
- ・受注者の設計・工事に係る提出図書の妥当性の確認、適切な現場工事の監理、使用前検査の受検

<sup>\*1</sup>これらの実施項目は、防火シート施工に限らず各工事共通の要件



○防火シート施工に係る品質管理及び施工後の保守管理  
に係る具体的な取り扱いは以下のとおり。

#### (1) 防火シートの実機施工性の確認

- ・発電所の現場調査を通じて、狭隘部や複雑なケーブルトレイ形状に対する試験検証により実機施工性を確認している。この結果に基づき、上記QMSに則り工事を行うことで、品質管理及び施工の確実性を確保できる見通しを得ている。  
<別紙参照>

#### (2) 防火シート施工後の複合体の保守管理方針

- ・複合体に対しては施工後の検査性も考慮して施工し、定期的に以下の外観点検、内部確認<sup>\*2</sup>等を耐火材内複合体<sup>\*3</sup>も対象として実施していく。

〔防火シートの破損、重なり具合、結束ベルトや  
ファイアストップの破損、脱落など<sup>\*3</sup>〕

<sup>\*2</sup> 防火シート等の外観に異常がない場合でも、必要に応じて防火シートを取り外し、複合体内部のケーブルの絶縁抵抗測定、火災感知器・消火設備等の取替等を実施

<sup>\*3</sup> 系統分離のために外部を耐火材で覆った複合体は、耐火材の外面状態を踏まえて内部を確認(耐火材を一旦分解して内部の点検が可能になるよう施工)

○防火シート施工工事等の具体的な流れを以下に示す。工事実施に先立ち図面確認、現場調査等を行い、結果に基づき施工水準を確保するよう施工内容・施工方法を定め、工事実施中は設計どおりの施工が行われることを確認。施工後に原子力規制委員会の使用前検査を受検

### 図面確認、現場調査

- ・受注者は、工事実施に先立ち、事前の図面確認と現場調査等を実施し、現場現場のケーブル及びケーブルトレイの状態を確認し、各現場の状態に応じた施工内容・施工方法等を定める。
- ・ケーブル及びケーブルトレイは高所に設置されてる場合が多いため、必要に応じて現場に仮設足場等を設置




建屋内作業用仮設足場設置(例)

### 工事要領書作成 (標準施工方法反映)

- ・受注者は、図面確認、現場調査等に基づき、現場工事の要領を定める工事要領書を作成
- ・ケーブル及びケーブルトレイの各形状、設置状態に応じて設定された「標準施工方法」を反映\*
- ・施工方法は保守段階の検査性も考慮
- \* 施工方法を統一し、必要な施工水準を確保

防火シート標準施工方法(例)



STEP.2

- ③ ケーブル・電線及びトレイに対して沿わせるようにシートを巻き付けてください。
- ④ 巻き付け重ね代Aが100mm以上であることを確認してください。(STEP1 参照)
- ⑤ 隣接する未処理部分のトレイに、隣り合うシートとの連結重ね代Bを100mm以上設けつつシートを巻き付けてください。④と同様に、巻き付け重ね代Aが100mm以上であることを確認してください。

### 施工工事・工事監理

- ・受注者は、工事要領書等に基づき現場で施工工事及び工事管理を実施
- ・当社は、工事監理を通じて要領書どおりの施工が進められていることを確認

### 使用前検査

- ・当社は、原子力規制委員会による使用前検査を受検  
(施工記録、社内検査記録の確認又は現場での施工状態検査)




- ・防火シート施工後の保守点検として、当社が定める保全計画の内容、頻度に従い、保守点検を実施(外観点検、内部確認等)

### 防火シート施工工事等の 主な流れ

## <別紙> 防火シートの実機施工性の検証 (1/2)



- ◆防火シートの施工方法の検討においては、現場調査を実施し、その結果に基づき具体的な施工性を検証
- ◆狭隘となる壁の干渉部及びトレイの端部、トレイの合流部、T字分岐形トレイ、傾斜トレイ等の複雑形状についても施工可能であることを実機トレイを用いて確認
- ◆これらの検証により、発電所現場の各ケーブルトレイに対して、防火シートが施工可能であることを確認している。なお、防火シートを施工しない箇所は、難燃ケーブル取替等の他の対策を行うことから、火災対策が施されない箇所はない。



[ 壁の干渉部、トレイ端部、T字分岐形トレイ ]



トレイ合流部



傾斜トレイ

【実機トレイを用いて代替措置の施工性を確認】

### (1) ケーブルトレイの設置方向による施工例

設置方向	構造図	代替措置施工例		
水平				
垂直				

(2) ケーブルトレイの各種形状、電線管分岐部への施工例

	トレイ形状	構造図	代替措置施工例
1	S字形 U字形		
2	T字分岐形 十字分岐形		
3	電線管分岐 (軸体貫通部)		
4	傾斜形		
5	トレイ端部		

## 【論点No.61】

防火シート施工の確実性及び品質管理並びに施工後の非難燃性ケーブル及び関連設備等の保守管理について

### 【委員からの指摘事項等】

No.52

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

非難燃ケーブルの防火シートによる対応については、施工や保守管理が後で重要になってくるかと思われるが、それについての方針等はどのように考えているか。

P.2-5

No.53

非難燃ケーブル対策に関し、防火シートによる複合体を形成した後、さらに影響軽減の観点から鉄板等の耐火材で覆うとしているが、視認性や検査性が損なわれるようにも見える。ケーブル表面の劣化状況や防火シートの設置状態等について、どのように確認していく考えか。

P.2, 3

### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.967

新しい規制基準では燃えにくいケーブルにしなければならないということですが、全部を難燃性のケーブルにとりかえることはできないのでとりかえができない部分は燃えにくいシートでくるむという説明でしたがどうやってくるむのか理解できません。難燃性のケーブルに全部とりかえることが不可能だという時点で再稼働は認められないという結論になるべきです。

「内部火災への対応について」参照

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1048

規制基準が新しくなり、ケーブルを難燃性のケーブルと交換、燃えにくいシートでくるむって…真っ直ぐなら可能性も多少考えられますが、我々素人が考へても不可能と思います。

P.2-5及び「内部火災への対応について」参照

No.1075

その上、難燃性にも替えられず、防火シートを巻くことができない部分については、現状のままで解するが、火災の際は交換できない非難燃性ケーブルが、導火線となり広範囲の火災に拡大するのは大きな問題である。

No.1037

P.4.5, 論点No.62,63,64及び「内部火災への対応について」参照

### ・電源ケーブルについて

一般的に電気ケーブルの寿命は30年と言われていて、40年超では経年劣化による損傷のおそれがある。難燃ケーブルに取り替える必要があるが、原電は半分以上のケーブルを、防火シートで巻くことで対策するという。シートで覆うことで保守点検が難しくなり、加熱による損傷、信号の切断が考えられ、大変危険である。

P.2.3, 論点No.62,63,64及び「特別点検、劣化状況評価及び保守管理方針」劣化状況評価参照



- ①複合体形成により電気ケーブルの被覆や機能等及びケーブル火災時の消火活動等に及ぼす悪影響について

【説明概要】

複合体形成により想定される防火シート等やケーブルへの影響を確認し、健全性や機能に影響しないことを確認している。複合体内部には自動消火設備等を設け早期に消火し、また、ケーブル火災時に複合体は空気の供給を制限し延焼を抑制して自己消火を促進する。

- ②防火シートによる対策におけるケーブルの高経年化影響等の考慮について  
(過電流による発火リスク、防火シートによる温度上昇の影響等の観点を含む)

【説明概要】

複合体形成で想定される影響に対して、ケーブルの高経年化に伴い加わる影響を検討した結果、防火シートや複合体に悪影響を与える、ケーブルの電気的性能についても問題ないと判断している。

- ③複合体の燃焼試験に係る試験条件の保守性及び試験結果を踏まえた対策の妥当性について  
(高経年化や敷設状況の影響の考慮を含む)

【説明概要】

複合体の燃焼試験により、難燃性・耐延焼性に係る設計目標の達成を確認している。この燃焼試験の条件は、実機プラントで想定される条件を包含した代表性、保守性を有しており、本火災防護対策は妥当と判断している。

## 1.1 複合体形成による影響の確認

- 非難燃ケーブルを配置したケーブルトレイへの防火シートによる複合体形成により、外部からの火災に対して、難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保している。
- 防火シートによる複合体形成に際して、防火シート、ケーブルトレイ等の耐久性等、ケーブルの電気的性能に想定される影響について、耐久性試験、健全性試験等により確認した結果、いずれも問題ないことを確認している。<別紙1参照>

想定される影響等	耐久性・健全性試験等による影響の確認	判定
<b>①防火シート、結束ベルトの耐久性、複合体の健全性</b>		
・実機使用環境	耐寒性、耐水性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性について耐久性試験で防火シート外観に異常が生じないことを確認(割れ、膨れ、変色)	良
・高温及び放射線環境下	防火シート外観に異常は生じず、経年(40年相当)に応じて更に燃焼し難い傾向になる*	良
・地震による外力	・基準地震動を上回る加速度で複合体の加振試験を行い、構造が健全であることを確認(結束ベルトの外れ、ケーブルの露出等なし) ・重量増加を考慮してもケーブルトレイの耐震裕度は余裕範囲内に収まる	良
・防火シートの化学的影响	防火シートのpHは中性の範囲内であり、ケーブル被覆やケーブルトレイへの接触を想定しても影響は生じないことを確認	良
<b>②ケーブルの電気的性能への影響</b>		
・通電機能 <添付1>	防火シートで覆ったことによる電流低下率は、最も厳しい条件の機器でも14%以下で設計裕度(約34%)を十分下回り、通電機能に影響なし	良
・絶縁機能 <添付2>	・絶縁抵抗測定試験により、絶縁抵抗値に低下が生じないことを確認 ・耐電圧試験により、高電圧に対しても絶縁破壊しないことを確認	良

\* 酸素指数が上昇(酸素指数は値が大きくなるほど燃焼を続けるために多くの酸素を必要とすることを表し、燃え難さを示す。)

## 1.2 複合体形成による影響に対してケーブルの高経年化に伴い加わる影響

○1.1で示した非難燃ケーブルへの防火シートによる複合体形成において想定される影響に対して、**対象ケーブルの高経年化に伴い加わる影響を検討した結果、防火シートや複合体に悪影響を与える、ケーブルの電気的性能についても問題ないと判断している。**

○また、2.に示すとおり、**非難燃ケーブル自体は、高経年化に伴い燃焼し難い傾向となることを確認している。**

想定される影響等	ケーブルの高経年化に伴う影響の検討*	影響
<b>①防火シート、結束ベルトの耐久性、複合体の健全性</b>		
・実機使用環境	ケーブルの高経年化は防火シート等の劣化条件に関係しない。 (防火シート等の耐寒性、耐水性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性の影響)	無
・高温及び放射線環境下	ケーブルの高経年化は防火シート等の劣化条件に関係しない。	無
・地震による外力	ケーブルの高経年化を経ても複合体の重量・強度は同等であり、 <b>複合体の加振試験やケーブルトレイの耐震裕度に影響しない。</b>	無
・防火シートの化学的影响	ケーブルの高経年化を経てもケーブルのシース(被覆外面)組成は同等であり、 <b>防火シートとの接触による影響に関係しない。</b>	無
<b>②ケーブルの電気的性能への影響</b>		
・通電機能	ケーブルの高経年化を経てもケーブルの絶縁体・シース厚さは同等であり、ケーブル導体からの伝熱・放熱の状況は変わらず、1.1で確認した <b>防火シートで覆った際の通電機能に影響しない。</b>	無
・絶縁機能 <添付2>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・<b>高圧電源ケーブル:</b> 高経年化に伴う絶縁機能低下のリスクを考慮して、新品の難燃ケーブルに取替</li> <li>・<b>低圧電源、制御・計装ケーブル:</b> 高経年化に伴う絶縁機能維持の性能を確認した上で複合体を形成</li> </ul>	無
<b>③ケーブル自体の高経年化に伴う耐火性能への影響</b>		
・燃焼のしやすさ	ケーブルは高経年化に伴い燃焼し難い傾向となることを確認	無


\* ケーブル自体の高経年化に係る影響と対策は「特別点検、劣化状況評価及び保守管理に関する方針」劣化状況評価参照  
論点No.62,63,64-3

## ○ 防火シート施工によるケーブルの温度上昇に伴う通電機能への影響の確認試験

- ・防火シートを施工したケーブルは導体、絶縁体、シース及び防火シートの多層構造体となる。導体の発熱量が防火シート表面の放熱量を上回った場合、差分の熱量はケーブル内で温度上昇として現れる。このため、仮に絶縁体温度が許容温度まで上昇すると、絶縁体損傷等により通電機能に影響を与える可能性がある。
- ・この影響を確認するため、防火シートなし／有りの条件のケーブルトレイ供試体を用い、通電時の導体温度を同一に調整し、防火シートによる電流低下率を測定する試験を実施した<sup>\*1</sup>。<sup>\*1 IEEE848-1996に準拠した電流低減率試験<別紙1></sup>
- ・ケーブルの設計電流に対する余裕が最も少ない設備の設計裕度(約34%)に対して、**防火シートでケーブルを覆った試験による電流低減率は約14%となり、この範囲内に収まることから、通電機能に影響しないことを確認している。**
- ・ここで、ケーブルの高経年化を考慮しても、絶縁体・シース厚さは同等であり、ケーブル導体からの伝熱・放熱の状況は変わらず、**防火シートで覆った際の通電機能に影響しないと判断できる。**

供試体条件	通電電流(A) <sup>*2</sup>	導体温度(°C)	電流低減率(%)	評価
防火シートなし	約27	90	—	ケーブルの設計電流に対する裕度が最も少ない設備の設計裕度(約34%)に対して、電流低減率の試験結果(約14%)はこの範囲内に収まり、通電機能に影響しない。
防火シート有り	約23	90	約14	

\* 2 通電電流は試験時の環境温度に影響を受けるため、測定値に対して温度補正を行っている。





## ○ 防火シート施工によるケーブルの絶縁破壊、過電流発生による発火リスクの検討と対応

- ・防火シートを施工したケーブルに対して、絶縁抵抗測定試験により絶縁抵抗値に低下が生じないこと、耐電圧試験により高電圧に対しても絶縁破壊しないことを確認している。<別紙1参照>
- ・ここで一般に、ケーブルの高経年化に伴い、被覆材の絶縁性能の低下による絶縁破壊によってケーブルが発火に至るリスクがある。<別紙2参照>
- ・高圧電源ケーブルは、絶縁破壊に対する強さが低圧電源ケーブルに対して小さいことを確認している。  
(印加電圧に対する絶縁被覆の厚さが相対的に薄いため)
  - ⇒高圧電源ケーブルは、新品の難燃ケーブルへの取替を実施し、このリスクを低減させる。  
(防火シートは施工しない。)
  - ⇒低圧電源、制御・計測ケーブルは防火シートによる複合体を形成する。  
(高圧電源ケーブルと比べてリスクは抑制。またケーブル高経年に伴う絶縁性能の維持を確認済\*)

\*「特別点検、劣化状況評価及び保守管理方針」劣化状況評価参照

【ケーブル断面】



【絶縁性能の低下によるケーブル発火メカニズム】

## 2. 複合体の燃焼試験条件の代表性・保守性, 対策妥当性, 消火時適応性



○非難燃ケーブルに防火シートを施工した複合体の燃焼試験等により、以下の設計目標の達成を確認している。この**燃焼試験の条件は、実機プラントで想定される条件を包含した代表性、保守性を有しております、本火災防護対策は妥当と判断している。**（別紙3参照）

- ・設計目標Ⅰ：複合体外部からの火災に対し難燃ケーブルと同等以上の難燃性能確保
- ・設計目標Ⅱ：複合体内部からの火災（過電流発火等）に対して難燃性能を確保
- ・設計目標Ⅲ：複合体の想定外の施工不良・傷等を仮定しても耐延焼性を確保





○防火シートによる複合体形成時には、複合体内部に火災感知器及び自動消火設備を設置することで、複合体内の火災発生時も早期の消火を達成する。（別紙4参照）  
また、ケーブル火災時に複合体は空気の供給を制限し延焼を抑制することから、火災時の外部からの消火活動を阻害せず、自己消火を促進する方向となる。



項目	実機プラント条件	燃焼試験条件	選定理由
ケーブル種類、外径	計装、制御、低圧電力、高圧電力 (外径:9.5mm~39mm)	低圧電力ケーブル (外径:14.5mm)	複数の外径のケーブルの燃焼試験を実施し、延焼による損傷長が最も長いものを選定
ケーブル使用期間 <添付3>	～最長約40年経過	新 品	非難燃ケーブルは、添加した可塑剤(可燃物)の溶け出し等により <b>高経年化に伴い燃焼し難い傾向</b> となるため、試験は新品を使用
	【ケーブル被覆材の加速劣化による酸素指数測定結果】 ・ビニル 新品 25.3 ⇒ 40年相当 28.6 ・架橋ポリエチレン 新品 18.3 ⇒ 40年相当 19.3		* 経年に応じて酸素指数が上昇(酸素指数は値が大きくなるほど燃焼を続けるために多くの酸素を必要とすることを表し、燃え難さを示す。)
ケーブル敷設量	場所により少量～設計最大量	少量、設計最大量、満杯	実機の条件を含み、更に、 <b>実機で存在しないケーブルトレイ満杯の影響</b> も燃焼試験で確認し、敷設量の多い方が厳しい結果になることを確認
	少量(1層敷設) 設計最大量(占積率40%) 満杯(実機なし)		
延焼防止材	延焼防止材の塗布無し、有り	延焼防止材の塗布無し	延焼防止材は高い難燃性を有するため、 <b>延焼防止材の塗布無しの条件</b> を選定

## 2. 複合体の燃焼試験条件の代表性・保守性, 対策妥当性, 消火時適応性



項目	実機プラント条件	燃焼試験条件	選定理由
埃(汚れ)	埃(汚れ)あり	埃(汚れ)なし	ケーブル構成材に比べ埃(汚れ)の質量はわずかで、重量当たりの発熱量も小さく燃焼に影響しない。
ケーブルトレイのタイプ	ラダータイプ, ソリッドタイプ, ケーブル単体部	ラダータイプ, ケーブル単体部	<ul style="list-style-type: none"> <li>外部からの熱が伝わり易く、また空気を供給しやすいラダータイプを選定</li> <li>ケーブル単体部は耐火シールを施すとともに距離が短く延焼可能性が低いが、参考として試験を実施</li> </ul>
ケーブルトレイの設置方向	垂直～勾配～水平	垂直, 勾配(45°), 水平	設置方向による違いを燃焼試験で確認し、火炎がケーブル上部に当たる垂直方向が最も延焼速度が速いことを確認
ケーブルトレイのサイズ, 形状	幅:150～750mm, 高さ:120mm 直線形, L字形, 十字形, T字形等	幅:300mm, 高さ:120mm 直線形	<ul style="list-style-type: none"> <li>IEEE383規格で300mm幅バーナとトレイ幅を選定(トレイ幅150mm以上で損傷長が飽和する傾向を確認)</li> <li>トレイ形状は延焼速度が速い直線形とする。</li> </ul>
防火シートの施工状態① (内部空気量)	 <p>標準施工による複合体断面図</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>実機は標準施工方法に従い、防火シートがケーブル表面に沿うよう巻き付けるが、燃焼試験ではケーブルとシート間の隙間が広がった場合も想定する。</li> <li>複合体内部からの火災を模擬した垂直試験では、隙間が広い方が空気量が増え厳しい結果を確認</li> </ul>
防火シートの施工状態② (シートズレ・傷)	 <p>隣接するシートの重ね代 (100mm以上)</p>	<p>防火シート間にケーブル露出を設定 (露出幅230mm)</p> <p>*ファイアストップ及び結束ベルト脱落を想定</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>実機は標準施工方法に従い、隣り合う防火シートを100mm以上の重ね代を設けて巻き付け、またシートに傷等が無い状態で仕上げるが、燃焼試験ではシート間に隙間を設けてケーブル露出を設定</li> <li>ケーブル露出の方が試験結果は厳しくなるが、延焼の燃え止まりを確認</li> </ul>

## <添付3> ケーブルの経年変化に伴う酸素指数の変化の確認



### ○新品ケーブルと経年劣化ケーブルの酸素指数測定試験

- ・燃焼試験に使用するケーブルは経年変化を考慮する必要があるため、使用するケーブル構成材料に対し、熱及び放射線による加速劣化を施した上で、酸素指数\*の変化を確認した。
- ・試験結果より、いずれの構成材料でも、経年変化後のケーブルは新品のケーブルと比べて酸素指数\*が高くなり、より燃え難くなる結果が得られた。これより新品のケーブルを燃焼試験の供試体として用いることが保守的であることを確認した。

\* 酸素指数は、燃焼を続けるために必要とする酸素量を示し、この値が高くなるほど対象物が燃え難くなることを表す。

試験供試体（ケーブル材料）



構成材料	酸素指数測定結果	
	初期 (新 品)	経年劣化後 (40年相当の熱劣化・放射線照射)
ビニル	25.3	28.6
架橋ポリエチレン	18.3	19.3

### <ケーブルに使用される構成材料の経年劣化に伴う酸素指数增加の考察>

- ・ビニル : 経年変化で添加剤のうち可燃性物質である可塑剤がわずかに揮発し、可燃性物質が減少することにより燃え難くなる。
- ・架橋ポリエチレン: 挥発性の高い添加剤がないことから経年的に酸化劣化が主となり、可燃性成分の割合が減少し燃え難くなる。

# <別紙1> 防火シートを施工した複合体のケーブルトレイ機能への影響



## 複合体がケーブル及びケーブルトレイ機能に与える影響を確認し、問題ないことを確認

### (1) 防火シート等の耐久性試験

①実機使用環境を模擬し、各JISに準拠した防火シート等の耐久性確認試験

試験項目	準拠規格	試験対象	判定基準	判定結果
耐寒性	JIS C 3605	防火シート、結束ベルト	試験前後の外観に異常がないこと (割れ、膨れ、変色)	良
耐水性	JIS K 5600-6-2			良
耐薬品性	JIS K 5600-6-1			良
耐油性	JIS C 2320(1種2号)			良
耐塩水性	JIS K 5600			良

②高温及び放射線環境下における防火シート等の耐久性確認試験

想定年数	外観変化 (割れ、膨れ、変色)		酸素指数	
	シート	ベルト	シート	ベルト
初期	—	—	40.4	63
40年	無	無	70以上	45
判定結果	良	良	良	良

③複合体の外力(地震)による健全性確認試験

実機を模擬した保守的な加速度(水平4G、垂直3G)にて複合体の健全性を確認(JEAG4601に準拠した加振試験)

対象トレイ	結束ベルトの外れ	ファイアストップバの外れ	ケーブルの露出	判定結果
水平トレイ	無	—	無	良
垂直トレイ	無	無	無	良

### (2) 防火シートによる電気的機能への影響確認

①通電機能への影響確認 <次頁参照>

IEEE848-1996に準拠した電流低減率試験にて設計余裕内にあることを確認  
(設計余裕34%に対して電流低下率は約14%)

ケーブル 設計 電流(A)	定格 電流 (A)	設計 裕度 (%)
97	72	34



②絶縁機能への影響確認

a. 絶縁抵抗測定試験

「JIS C 3005ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法」

・水中に1時間以上浸し、規定電圧(直流:100V以上)を1分間印加してもケーブルの絶縁抵抗値の低下がないことを確認



b. 耐電圧試験

「JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル」

・規定電圧(交流:1500V)で1分間耐えることを確認

### (3) 防火シートによる機械的機能への影響確認

①防火シートによる化学的影响を確認するため、JISに準拠したpH測定試験を実施し、中性範囲(pH6~8)にあることを確認(実測値pH6.4)

②防火シートによる耐震性低下

複合体形成後に増加する重量を算出し耐震裕度を評価

判定基準: 重量余裕の範囲内

・重量増加率(ラダー): (最大)3.3% < 設計重量の余裕: 5%

・重量増加率(ソリッド): (最大)4.0% < 設計重量の余裕: 14%



## <別紙1> 防火シートを施工した複合体のケーブルトレイ機能への影響



### IEEE848-1996に準拠した電流低減率試験

出典: IEEE848-1996 「IEEE Standard Procedure for the Determination of the Ampacity Derating of Fire-Protected Cables」


#### ◆ 許容電流率の評価方法

- ・東海第二発電所の防火シートを施工した複合体の許容電流は、IEEE848-1996に定められる許容電流低減率(ADF)を踏まえ設計

#### 【許容電流低減率(ADF)】

$$ADF = \frac{I_0 - I_f}{I_0} \times 100 (\%)$$

$I_0$ : 導体温度が90°C到達時の必要電流(防火シート施工前)  
 $I_f$ : 導体温度が90°C到達時の必要電流(防火シート施工後)



【ケーブルとシートの断面】  
防火シートを施工したケーブルの伝熱状況


#### ◆ 最小設計裕度

- ・機器の定格電流が大きくケーブルの設計電流に対する裕度が最も小さくなる設備を選定し、**最小の設計裕度(約34%)**を確認

ケーブル種類	ケーブル材料(絶縁材/シース材)	ケーブル設計電流(A)	定格電流(A)	設計裕度(%)
低圧電力ケーブル	架橋ポリエチレン/ビニル	97	72	約34

#### ◆ 供試体：IEEE848-1996に準じてラダートレイにケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)を敷設して作成

試験供試体		備考
試験規格	IEEE848-1996	
ケーブル仕様	外径17.5mm	
トレイ形状	幅600mm、高さ120mm、長さ3,660mm	ラダータイプ
ケーブル配列	32本×3段	全96本
防火シート	無 有	



電流低減率試験 供試体

供試体条件	通電電流(A)*	導体温度(°C)	電流低減率(%)	評価
防火シートなし	約27	90	—	試験結果の約14%は、設計裕度が最も小さい設備の約34%を下回る。
防火シート有り	約23	90	約14	

論点No.62,63,64-10


\* 通電電流は試験時の環境温度に影響を受けるため、測定値に対して温度補正を実施済

## <別紙2> ケーブルの経年劣化に伴う絶縁低下の影響



### ケーブルの発火リスク評価


- ◆ ケーブルは熱等の影響により経年的に絶縁性能が低下し、絶縁破壊によりケーブルが発火に至る可能性がある(メカニズムのとおり)
  - 高圧電力は絶縁体単位厚さに対する電圧が高いため、低圧電力に比べて絶縁破壊強さが弱い( (V/mm)の値としては大きい)
- ◆ 発火した高圧電力ケーブルによっては、低圧電源系へ停電範囲が波及する
- ◆ 高圧電力ケーブルを未使用品に取替ることは発火リスクの低減に寄与



【絶縁性能の低下によるケーブル発火メカニズム】



【ケーブル断面】



回路種別	絶縁体 材料	絶縁体厚さ :t(mm)	使用電圧 :V(V)	絶縁破壊 強さ:V/t (V/mm)
高圧電力ケーブル 最細径	架橋 ポリエチレン	4	6,900	1,725
低圧電力ケーブル 最細径	架橋 ポリエチレン	1	480	480

絶縁体の単位厚さ当たりに印加される電圧:高圧電力ケーブル=約3.6×低圧電力ケーブル

回路種別	絶縁性能低下による発火リスク			絶縁性能低下によるケーブル発火時の影響
	絶縁破壊 強さ <sup>※1</sup>	劣化要因	火災時の 波及的影響 <sup>※2</sup>	
高圧電力	小	熱・放射線 水トリー	大	・電気系統において最上流に位置するため、下流側の低圧電源系へ停電範囲が拡大する可能性が高い
低圧電力	大	熱・放射線	小	・低圧電源系は電気系統において中・下流に位置するため、電気系統への影響は限定される
制御	大	熱・放射線	小	・印加電圧が低く導体も細いため万一、過電流が発生した場合でも、導体が溶断し火災に至る可能性は低い
計装	大	熱・放射線	小	・印加電圧が微弱で導体も細いため、万一、過電流が発生した場合でも、導体が溶断し火災に至ることはない

※1: 東海第二で使用される架橋ポリエチレン絶縁体ビニルシースケーブルの比較

※2: 当該ケーブルの発火を想定した場合の、停電範囲(大:停電範囲広い、小:停電範囲狭い)

## (1)複合体

◆ 複合体はケーブル及びケーブルトレイ全体を不燃材の防火シートで覆い、不燃材の結束ベルトで固定したもの

◆ 複合体を構成する防火シートは下記の仕様を満足するものを採用

- 建築基準法で定められた不燃材であること
- 防火設備に要求される遮炎性を有し、使用環境下での耐久性を持つこと


### ◆ 施工(設計)要件

- ・防火シート重ね代は100mm以上設ける
- ・結束ベルトを300mm以内ごとに設置
- ・延焼しやすいトレイ設置方向にはファイアストップを900mm以下の間隔で設置して防火シートを密着、閉鎖空間とする

#### 複合体構成品のスペック

- ・防火シート：不燃材(ガラスクロス両面に難燃化ゴムをコーティング)
- ・結束ベルト：不燃材(シリコーンガラスクロス製ベルト)
- ・ファイアストップ：鋼材:SS400,SCM435 亜鉛メッキ

【複合体イメージ】




## (2)ケーブルトレイから分岐する電線管

◆ ケーブルトレイから分岐する電線管敷設ケーブルは、開口部両端に耐火シールを施工

- 電線管内の酸素の供給を遮断

耐火シール：耐火性能を有する難燃性シール材(難燃バテ)





## <別紙3> 火災の発生防止(非難燃ケーブル対応) (2/6)



◆ 複合体の外部の火災に対し、複合体の耐延焼性及び同条件の難燃ケーブルと同等以上の性能があることを確認

試験区分	供試体	トレイ方向	ケーブル量	バーナ熱量 (kW)	最大損傷距離 (mm)	判定結果 (燃え止まること)	備考	
標準状態	複合体	垂直	少量	20	570	良	・複合体は同条件の難燃ケーブルより損傷長が短いことを確認	
			設計最大量		663	良		
			満杯		980	良	・難燃ケーブル満杯は設計最大量よりケーブル量が多く損傷長が長くなるため実施せず	
	難燃ケーブル		少量		1010	良		
			設計最大量		1780	良		
	複合体	水平(参考)	設計最大量		740	良		
加熱源とFS (ファイアストップ)の距離	複合体	垂直	設計最大量	20	①1220	良	・FSとバーナの距離に関わらず、複合体の方が難燃ケーブルより損傷長が短いことを確認	
					②890	良		
					③760	良		
	難燃ケーブル				1780	良	・FS(ファイアストップ)とバーナの距離が短いほど損傷長は長い ・難燃ケーブルはFSは設置しないためFSなし	
バーナ熱量 を変化 (50%増加)	複合体	垂直	設計最大量	30	1010	良	・バーナ熱量を50%増加させた条件でも、複合体の損傷長は難燃ケーブルより短いことを確認	
					930	良		
	難燃ケーブル				2030	良	・複合体は同条件で2回実施	




論点No.62,63,64-13

◆ 複合体の内部の火災に対して、複合体の耐延焼性を確認し、燃え止まること(延焼しないこと)を確認

トレイ方向	ケーブル量	バーナ熱量(kW)	間隙有無(FS有無)	最大損傷距離(mm)	判定結果(燃え止まること)	試験状況	備考
水平	設計最大量	20	隙間有(FS無)	740	良		<ul style="list-style-type: none"> <li>・FS(ファイアストップ)がなく、空気層がある状態でも、複合体(ケーブルトレイ)配置が水平、勾配45°では、複合体は燃え止まることを確認</li> </ul>
				850	良		
垂直		-	>1800	-	否	(非難燃ケーブルの延焼試験と同じ)	
				1070	良		<ul style="list-style-type: none"> <li>・複合体(ケーブルトレイ)が垂直の場合は、FSが無い場合は燃焼が継続と判断</li> </ul>
				1280	良		<ul style="list-style-type: none"> <li>・FSを設置することで、複合体は燃え止まることを確認</li> </ul>

FS(ファイアストップ):45°を超える傾きのケーブルトレイに対して、延焼防止を目的に防火シートをケーブルに密着させるために90cm毎に設置する器具

- ◆ 難燃ケーブルは米国電気学会により開発された試験方法(IEEE std.383-1974)により認定
- ◆ 複合体(ケーブル及びケーブルトレイに防火シートで覆ったもの)はこの燃焼条件を参考に比較

難燃性の確認	難燃性の実証試験の概要(基本性能)		絶縁体/シース
	耐延焼性	自己消火性	
難燃ケーブル	<p>【IEEE std.383(垂直トレイ燃焼試験)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブル外径の1/2間隔開けて1層敷設</li> <li>・バーナを点火し、20分経過後、バーナの燃焼を停止し、ケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。</li> <li>・バーナ熱量:20kW</li> <li>・判定基準:トレイ上端まで損傷しないこと(1800mm未満)</li> </ul> 	<p>【UL-1581(垂直燃焼試験)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・供試体を垂直に保持し、20度の角度でバーナの炎をあてる。</li> <li>・15秒着火、15秒休止を5回繰り返し、試料の燃焼の程度を確認する</li> <li>・判定基準:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 残炎による燃焼が60秒を超えないこと</li> <li>(2) 表示旗が25%以上焼損しないこと</li> <li>(3) 落下物によって下に設置した外科用綿が燃焼しないこと</li> </ol> </li> </ul> 	難燃架橋ポリエチレン/難燃ビニル(低圧電力ケーブル)
複合体  〔防火シートで非難燃ケーブルを覆う対応〕	<p>【IEEE std.383を参考にした燃焼条件で比較】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブル外径の1/2間隔開けて1層敷設したケーブル上に防火シートで被覆</li> <li>・バーナを点火し、20分経過後、バーナの燃焼を停止し、ケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。</li> <li>・バーナ熱量:20kW</li> <li>・判定基準:燃え止まること(難燃ケーブルの損傷長より短いこと)</li> <li>・試験回数:3回*</li> </ul> 	同上(非難燃ケーブル単体で確認)	架橋ポリエチレン/ビニル(低圧電力(比較対象)及び計装・制御ケーブル)




\* 基本的な試験を3回行い、結果に有意な違いがないことを確認した上で、複合体の各条件を変更した試験を各1回行っている。

- ◆ 実機を模擬し、ケーブルトレイにケーブルを満載にした供試体により耐延焼性を確認
- ◆ 代替措置(複合体)はこの燃焼条件を参考に比較





難燃性の確認	難耐延焼性の実証試験の概要(実機模擬)	絶縁体/シース
難燃 ケーブル	<p>【IEEE std.383を参考にした燃焼条件】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブルトレイにケーブルを設計最大量に敷設</li> <li>・バーナを点火し、20分経過後、バーナの燃焼を停止し、ケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。</li> <li>・バーナ熱量: 20kW(参考30kW)</li> <li>・判定基準: 比較基準</li> </ul>	<p>ケーブル ケーブルトレイ バーナ</p>
複合体  〔防火シートでケーブルトレイ及び非難燃ケーブルを覆う対応〕	<p>【IEEE std.383を参考にした燃焼条件で比較】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ケーブルトレイにケーブルを設計最大量に敷設してその上から防火シートで被覆</li> <li>・バーナを点火し、20分経過後、バーナの燃焼を停止し、ケーブルの燃焼が自然に停止したならば試験を終了する。</li> <li>・バーナ熱量: 20kW(参考30kW)</li> <li>・判定基準: 燃え止まること (難燃ケーブルの損傷長より短いこと)</li> </ul>	<p>ケーブル 防火シート 結束ベルト バーナ</p>

- ◆ 最も延焼条件の厳しい垂直トレイに対する具体的な試験条件(概要)は以下のとおりであり、  
実機の施工状態を包含した保守的な条件としている

<複合体の外部の火災に対する試験条件(概要)>

垂直トレイ (45°を超えるもの)	試験条件
実機施工範囲	実機状態模擬
	 <p>防火シート ケーブル1層+シート密着 (ケーブル量少)</p>
	 <p>防火シート ケーブル満杯+シート密着 (ケーブルをトレイ満杯に敷設しケーブルへの伝熱を促進) バーナ</p>

<複合体の内部の火災に対する試験条件(概要)>

垂直トレイ (45°を超えるもの)	試験条件	
実機施工範囲	実機模擬状態	ばらつき(空気量)を考慮した保守的な状態
	 <p>ケーブル1層+シート密着 (ケーブル量少)</p>	 <p>防火シート ファイアストップ バーナ</p>
	 <p>設計最大値+シート密着 (ケーブル量最大)</p>	 <p>ファイアストップ バーナ 非難燃ケーブル ケーブル満杯+シート密着 (可燃物量が最大で、シートは密着しており、酸素が少ない状態)</p>

※:外部火災について、ケーブルとシート間に隙間を設けた試験も実施しているが、外部火災については空気量が熱の伝達を抑制するため掲載した試験条件より損傷距離は短い




## <別紙4> 非難燃ケーブルの複合体内の火災の感知、自動消火



- ◆ 複合体の火災感知設備としては、**火災区域(区画)に設置する感知器とは別に、複合体内に光ファイバケーブル式熱感知器を設置し、火災感知機能を強化**
- ◆ 複合体の消火設備として、自動及び手動で作動する**局所ハロゲン化物消火設備(FK-5-1-12)を設置し、消火機能を強化、電源不要で自動消火が可能**
- ◆ これらの設備は単純な構造で信頼性が高く、故障や誤動作の可能性が小さいものを採用  
ケーブルトレイ(複合体内)の感知設備

項目	説明／特徴
原理	光ファイバ自身が温度センサーとなり、光ファイバ全長に沿った長距離の連続的な温度分布が確認可能
材料	・外被材料:SUS (被覆:難燃架橋ポリエチレン) ・光ファイバ材質:石英 ・適用温度範囲:-20°C~150°C
特徴	・光ファイバ布設方向に対し2m以下の分解能 ・ケーブル敷設エリア毎に温度表示 ・温度測定値が設定値(60°C)を超えた場合に警報を発報

リアルタイムマップイメージ  
(トレイ敷設平面図)



### <誤動作防止と信頼性>

- 単純構造で信頼性が高く故障や誤動作の可能性が小さい
- 中央制御室では消火ガスの放出信号を検知する設計で、現場確認で消火設備が動作していない場合には、現場での手動起動可能
- 複合体の感知器(光ファイバ式熱感知器)により中央制御室に警報が発するため、現場での手動起動可能
- 定期的な試験により健全性を確認

### <消火ガス>

FK-5-1-12(代替ハロン)  
(CF<sub>3</sub>-CF<sub>3</sub>-C(O)-CF(CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)

論点No.62,63,64-18

## 【論点No.62】

複合体の燃焼試験に係る試験条件の保守性及び試験結果を踏まえた対策の妥当性について  
(高経年化や敷設状況の影響の考慮を含む)

### 【委員からの指摘事項等】

No.55

基本は難燃・不燃ケーブルにすべきところ、一部非難燃ケーブルとなっているものについて、ケーブルは運転開始当初から使われているものもあるとすると、30年以上使っていいたものとなるので、そういうものを使って実証試験をしたのかどうか。そういう点が判定に影響を与えるのではないか。

P.6-8

No.54

非難燃ケーブルに防火シートを巻いた複合体の燃焼試験の試験条件は、難燃ケーブルの標準化された試験条件と同じか。それは現実的な条件になっているのか。

P.6-8,12-17

No.56

p 2-2-43において複合体の難燃性の実証に係る試験方法の記載があり、IEEE 383を参考にした燃焼条件の試験の回数として3回となっているが、p 2-2-19に示している試験結果との関係は、3回の平均値を記載しているのか。

P.15

### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.842

(12) 防火シート方式の防火性能・内部発熱異常の拡大(既設ケーブルの防火対策)

既設の古い電気ケーブルは、トレイと一緒に防火シートで巻くことで、新しい難燃性ケーブルに交換する場合と同等以上の難燃性能があるとしているが、その根拠がどのくらい確かなものか疑問である。

P.6-8,12-18

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.890

### ●難燃性ケーブルについて

新規性基準の火災防護基準では「ケーブルは難燃ケーブルであること」とされている。東海第二原発は、全長1400kmのケーブルがあるとの事です。日本原電は「52%を難燃ケーブルに交換する」と申請し規制員会はこれを認めたとの事。しかし52%は実際は安全系ケーブル400kmの52%であり全長1400kmに対してはわずか15%に過ぎない。その他「防火シートを巻く」対策を一部で実施するとの事ですが、これは、内部で蒸し焼きになる危険性が高く対策にならないとの指摘もあります。

これでは火災が発生すれば原子炉は火の海となる危険性が大である。

そして、「防火シートを巻く」対策の確認テストを、旧ケーブルではなく新品のケーブルを用いて実施したとの事。実際に  
は旧ケーブルに防火シートを巻く対策なので、これでは正しい確認テストとは言えない。

P.6-8

No.938

### 3 内部火災対策について

難燃ケーブルに交換できないケーブルが存在している。本当に運転延長して60年間安全に使用できるのか？規制庁は検査は新品のケーブルに負荷を加えて検査したというがそれでは安全を実証したとは言えない。再検査をお願いします。ケーブル専門の企業の意見も取り入れて十分な検証をお願いします。

No.1058

P.2-18及び「特別点検、劣化状況評価及び保守管理方針」劣化状況評価参照

2、更に対策は、防火シートと一部難燃ケーブル交換の方向になりましたが、ここでもケーブル総延長が1400km(原電資料番号PD-8-5-改2)もあるので一式難燃ケーブルへの交換は出来ないことを強調し、40%余が非難燃ケーブルで残ると説明されてきました。しかし、実際は「安全機能を有する機器のケーブル」が隠れ蓑となり、該当するケーブルは400kmで、1000kmのケーブルが非難燃ケーブルのまま残ることであり、これでは火災防護にはなりません。

「内部火災への対応について」参照

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1058(続き)

3. 私は40年間●●●●で変圧器の設計業務に携わってきました。変圧器には様々な計器が付属しており、それらは全て電線・ケーブルで集合端子箱(キュビクル)に配線され、配電盤に接続されます。既納変圧器(運転30年程度)のオーバーホールでは、それら電線・ケーブルの交換は一式全数交換で、一部のみ交換はありません。まして絶対に火災事故を起こしてはならない東海第二原発で非難燃ケーブルを残すことはありえないことです。難燃ケーブルに交換出来なければ廃炉以外ありません。

以上

「内部火災への対応について」及び「特別点検、劣化状況評価及び保守管理方針」劣化状況評価参照

No.1128

・燃えやすいケーブルを交換せず:共産党による指摘(2019年1月議会報告No.664紙面)によると、燃えやすいケーブルを新規制基準で義務とされている難燃性ケーブルへの交換を行わずに合格とされているのは安全無視の審査であるとあります。日本原電のパンフレット2017.12ではP8「難燃ケーブルへ取り替えの上、防火シートによる複合体で対策します」と説明。

「内部火災への対応について」参照

No.1158

説明を聞いても、納得できない単純な疑問を述べます。1)難燃性のケーブルに替えたのは一部で、ケーブル火災が起きないという保障はあるのでしょうか。

「内部火災への対応について」参照

No.884

c)資料33 内部火災対策(非難燃ケーブルへの対応)

～非難燃ケーブルを使用する場合は、難燃ケーブルを使用する場合と同等以上の性能を有し、…複合体を形成する。実証実験により…確認する。とあるが、

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.884(続き)

机上では可能であろうが現場はケーブル以外の構造物もあり複雑である。人手の届かない部位や、作業性を阻害する狭隘な部位が多数あると思われる。これに対応する様々な施工方法と施工パターンに対応した実証実験の確かさ(検査方法と検証)は誰がどのように評価し、出来るのか?

論点No.61参照

No.878

(4) 非難燃ケーブルを難燃ケーブルに交換する部分と、複合体として難燃化を図る箇所があるが、

① 難燃ケーブルに交換しないのはどういう部分か?その割合はどのくらいか?

② その部分の非難燃ケーブルは新品に交換するのか?それとも旧品か?

「内部火災への対応について」参照

④ 複合体の難燃化の方法は国際規格等に準拠する方法か?

P.15,16及び「内部火災への対応について」参照

No.992

ケーブルについても防火シートを巻くとのこと、素人の私が考えただけでもこんな安易な方法ではケーブルの安全が保障されないのでないでしょうか。1ミリでも不具合が起きれば爆発事故につながりかねません。人間のやることに絶対はありません。

P.6-8及び「内部火災への対応について」参照

No.1103

(火災による損傷の防止)

原子力規制委員会は、この審査で非難燃性ケーブルに防火シートを巻く方法を認めています。これは、新規制基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れており、認めるべきではありません。しかも、これは安全系ケーブルについてのことだけで、ケーブル全体総延長1400kmから見ると、ごく一部(難燃化すみ6%, これから交換予定9%のみ)で、安全とは言えません。

P.2-18及び「内部火災への対応について」参照

論点No.62,63,64-22

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

【論点No.63】

防火シートによる対策におけるケーブルの高経年化影響等の考慮について  
(過電流による発火リスク、防火シートによる温度上昇の影響等の観点を含む)

【委員からの指摘事項等】

No.57

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

東海第二発電所の非難燃ケーブルは、運転開始当初から使われているものもあると思うが、非難燃ケーブルに対する対策において、ケーブル自体の高経年化をどのように考慮しているのか。ケーブルの高経年化の影響を含めても、防火シートによる対策で十分と言えるのか。

P.2-18及び「特別点検、劣化状況評価及び保守管理に関する方針」劣化状況評価参照参照

## 【論点No.64】

複合体形成により電気ケーブルの被覆や機能等及びケーブル火災時の消火活動等に及ぼす悪影響について

### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.843

指摘事項等・県民意見に下線を記載

対応する資料頁数等を  内に記載

また、この防火シートで巻く処置は、絶縁の劣化によって短絡が発生した場合、逆に放熱が妨げられ、被覆材や絶縁材の溶融等が拡大しないか心配である。

No.980

P.2-6,10,11,18

### 6. 懸念だらけの安全対策

安全対策には多くの懸念があります。以下はその一部にすぎません。

全長約1,400kmのケーブルのうち、「難燃ケーブル」もしくは「今後難燃ケーブルに取り換える」ものは一部でしかありません。その他については一部防火シートでまく対策がとられようとしていますが、防火シートを通してケーブルが加熱され被覆材が熱分解を始めたり、条件次第では、火災がケーブルに伝わって拡がり、消火が極めて困難となるといった状況が懸念されます。

No.1073

P.2-6,10,11,18

東海第二原発意見募集に以下の意見を提案します。

#### 可燃性ケーブルの交換について

非難燃性ケーブルに防火シートを巻く対策について、原電の試験では、シート内部のケーブルの延焼を防ぐ効果があるのは理解するが、シートを巻くことでシート内部の温度が上昇し燃焼まで至った場合、消火困難になるのではないか問題である。

P.2-6,10,11,18

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1194

### 2. 非難燃性ケーブルの防火シート巻き複合体形成について

原則から外れた応用的な方法論は認めるべきではないと考えます。30年以上経過した非難燃性ケーブルを題記のような方法で実用運転に用いると原子力規制委員会審査で想定していなかった点からトラブルを引き起こす可能性があります。一例として、ケーブル被覆の放熱が当初の設計通りになされるかどうかは不確定。

P.2-5,9-11

No.1211

### 1. 火災の発生防止に係る設計方針で難燃ケーブルを使用することとあります。

原子力規制委員会の審査では交換不可能なところは、非難燃ケーブルに「防火シート」をまいたものを使うことで対処することを容認していますが、次の理由で不適切と考えます。

①火災防護基準に規定された難燃性ケーブルの原則から外れている。

②防火シートをまく対策では、延焼は防げたとしても被覆がダメになり、ケーブルの機能が失われ、様々なシステムに支障が生じる可能性が想定されます。

③このような例外措置は緊急時に予測できない事象が発生する可能性があります。

「内部火災への対応について」参照



OFケーブルが使用されている具体的な範囲及び火災区画・区域並びに火災防護対策について

【説明概要】

東海第二発電所のOFケーブルは送電線に接続する開閉所と変圧器の間に使用しており、火災時にも火災防護基準の対象設備に影響を与えない。OFケーブルは定期的に健全性を確認し、火災の発生防止、拡大防止等の対策を図っている。今後、計画的にCVケーブルへの取替を行っていく。

○東海第二発電所におけるOFケーブル<sup>\*1</sup>の使用状況は以下のとおりであり、発電所の火災防護基準の対象設備ではないが、火災の発生防止や早期消火等の対策を図っている。<別紙参照>


- ・OFケーブルは、送電線に接続する開閉所と変圧器の間に使用しているが、火災防護基準で定める設備<sup>\*2</sup>には使用しておらず、かつ、それらとは隔離されており、仮に火災が発生しても影響を与えない。
- ・OFケーブルは、定期的な点検により健全性を確認<sup>\*3</sup>した上で、ケーブルルート上の不要な可燃物の排除を行い、万一の火災時の拡大防止を図っている。
- ・なお、今後計画的に、これらのOFケーブルはCVケーブルに取り替えていく。

\*1 OFケーブルとは、内部に絶縁油を満たし端部に設けたタンクで油圧を調整し油中の気泡発生を防止する高電圧ケーブルをいう。

\*2 原子炉の高温停止及び低温停止の達成、維持及び放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器

\*3 点検頻度：毎定検（通常運転時）又は24ヵ月毎（長期停止中）

点検内容：外観点検、絶縁抵抗測定、絶縁油分析（油中ガス分析、誘電正接試験）



注1 CVケーブル：架橋ポリエチレン塩化ビニルシースケーブル

論点No.65-2

注2 予備変圧器用OFケーブルは  
CVケーブルへの取替実施中





OFケーブル洞道



OFケーブル断面イメージ

#### ＜別紙＞ 東海第二発電所 OFケーブル敷設状況



### 【電源系統図】



### 【点検頻度】


- ・毎定検(通常運転時)
  - ・24カ月毎(長期停止中)

#### 【点検内容】

- ①外観点検
  - ②絶縁抵抗測定
  - ③絶縁油分析  
(絶縁耐力、水分量他)

主な試験項目

  - a. 油中ガス分析。  
(微小放電等で発生する特徴があるガスの有無を判断可能)
  - b. 誘電正接試験  
(絶縁体としての固有の性能に変化が無いかを確かめる試験)



## 東海第二発電所 OFケーブル敷設状況図(起動変圧器2Aの例)

論点No.65-3

## 【論点No.65】

### OFケーブルが使用されている具体的な範囲及び火災区画・区域並びに火災防護対策について

#### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.197

東電柏崎刈羽原発のケーブル火災事故の原因が最近発表されました。地下トンネルの温度が下がって、被覆が縮んだために断線が起きて、これが原因だということのようですが、ケーブルの接続部は燃えたけれども、ケーブル自体は難燃性だったので燃え広がるのは免れたということのようです。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

「内部火災への対応について」参照

このことにも関連して、東海第二の場合について、3点、指摘したいのですが、まず一つは、火災対策の対象が全部ではなくて一部のケーブルに限られているという問題です。総延長1,400キロのうち、約3割の400キロだけが安全系として審査対象で、残り1,000キロは対象外なので、燃えやすいケーブルでも何でもオーケーだということになっている。したがって、ケーブルの中に油を通しているようなOFケーブルという危険なケーブルを使っていても、このまま使い続けるということになるそうです。こんなのが地下トンネルで燃え出したら、2016年10月に東電が埼玉県で発生させた火災事故のようなトンネルの中で燃え広がるという可能性が大きいのではないかですか。

P.2,3

OFケーブルが一部のところにしか使われていないからといって、それがプラント全体に燃え広がらないという保証はないだろうよということですよ。トンネルの中にいろいろなケーブルが混在しているわけですから。そういうことですよ。安全系でないところだけで火が止まるなんていう保証はないでしょうよ。言いたいのはそういうことですよ。

P.2,3

- ①安全機能の多重性、多様性の確保及び独立性の確保の考え方並びに火災防護対策の考え方について(系統分離、火災区域・区画設定の考え方を含む)

【説明概要】

原子炉の高温停止及び冷温停止の達成・維持に必要な機能を有する系統は、多重性又は多様性及び独立性を確保して設置し、火災防護対策を施すことで、一つの系統に火災による機能喪失を想定しても、もう片方の系統機能の維持を可能とする。

- ②電源室等における安全機能の系統分離及び火災防護対策の詳細について

【説明概要】

非常用ディーゼル発電機、安全上重要な電源盤等は、耐火隔壁等の火災防護対策により火災に対しても相互に独立性を確保し、系統機能の維持を可能とする。

### （1）安全機能の多重性、多様性及び独立性の確保 <別紙1参照>

○原子炉の安全確保に際して、原子炉の高温停止及び低温停止を達成・維持するため要求される機能として、「バウンダリの健全性」、「止める」と「冷やす」と、これらに「関連する電源供給や計測制御」の機能が必要であり、それぞれの機能を確保するために必要となる系統について、多重性又は多様性及び独立性を確保して設置する。

- |                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| ① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成・維持するため要求される機能 | : 13機能 |
| ② ①について東海第二発電所における具体的な系統          | : 20系統 |

○仮に、多重化等を施した系統の1つが使用できない状態であっても、残りの系統により要求されている機能を確保可能とする。

### （2）安全機能の考え方を踏まえた火災防護対策<別紙2、3参照>

○（1）の安全機能確保の考え方を踏まえた火災防護対策として、如何なる火災区画での火災を想定しても、原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持のために必要な機能を確保できるよう火災に対する感知・消火及び影響軽減（系統分離）対策を実施する。


⇒特定の区域（区画）で火災が発生しても、多重化された系統が同時に機能喪失しないように火災防護の観点から分離対策\*を施すことで、もう片方の系統機能を維持可能とする。

\*設備の設置場所・エリアの状態に応じて、各種の分離対策を使い分けて対応する。  
これらの分離対策は、運転操作の作業性を低下させないように配慮して施す。

- 〔
- ・3時間耐火隔壁による分離<sup>注</sup>
- ・距離+感知・自動消火設備による分離
- ・1時間耐火隔壁+感知・自動消火設備による分離
- 〕


注 系統分離のための対策とは別に、火災の早期検知の観点から、各区画内に火災感知器を設ける。  
火災感知後の消火は自衛消防隊等が行う。

ポンプ・電動機の火災に対する  
系統分離イメージ（例）



## 要求される機能と系統の関係

- ◆ 原子炉の高温停止及び低温停止を達成・維持するためには、要求される機能は、「**バウンダリの健全性**」、「**止める**」、「**冷やす**」と、これらに「**関連する電源供給や計測制御**」の機能が必要であり、それぞれの機能を確保するために必要となる系統を多重化又は多様化して配置
- ◆ 系統を多重化・多様化し、かつ、独立性を確保して相互に影響を与えないよう対策を施すことで、仮に**多重化・多様化された系統の1つが使用できない状態**であっても、残りの系統により要求されている機能を確保可能



◆ 原子炉の高温停止<sup>\*1</sup>及び低温停止<sup>\*2</sup>を達成し、維持するためには以下の機能が必要  
 ①冷却材を保持する配管等(バウンダリ)の健全性確保  
 ②原子炉を止める(未臨界にする)機能  
 ③未臨界にした後、崩壊熱を除去する機能  
 ④上記のための電源供給や計測制御機能

◆ ①～④の機能の詳細は、重要度分類審査指針により定められているので審査指針に従って整理  
 ◆ ①～④には審査指針では13機能が該当

◆ 東海第二発電所の場合、13機能に該当する系統は20系統

◆ これらの系統は、多重性又は多様性及び独立性が要求されるが、内部火災に対し從来より厳しく独立性を確保

◆ 如何なる火災区画での火災を想定しても、原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持のために必要な機能(バウンダリの健全性、止める機能、冷やす機能、関連する電源系や計装制御系)を確保できるように火災に対する影響軽減(系統分離)対策を実施

\*1 未臨界及び原子炉冷却材温度が100°C以上  
 \*2 未臨界及び原子炉冷却材温度が100°C未満

## ＜別紙1＞ 要求される機能と要求を達成するための系統（2／3）




### 原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持に必要な機能（13機能）と東海第二発電所の具体的な系統（20系統）

目的	必要な機能	安全審査指針重要度分類で定義される必要機能（13機能）	目的を達成するための必要な系統			備考
			必要な系統（20系統）	多重性又は多様性	独立性	
原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持	①バウンダリの健全性	①原子炉冷却材圧力バウンダリ機能(PS-1)	①原子炉冷却材圧力バウンダリ	—	—	不燃物（金属）であり火災影響なし  制御棒を含むスクラム系はフェイルセーフ設計。また、仮に1本の制御棒が動作しなくても、他の制御棒で未臨界可能。更にほう酸水注入系あり
		②安全弁及び逃がし安全弁の吹き止まり機能(PS-2)	②逃がし安全弁（吹き止まり機能に関連する部分）	—	—	
	②止める（未臨界）	③過剰反応度の印加防止機能(PS-1)	③制御棒カップリング	—	—	
		④炉心形状の維持機能(PS-1)	④炉心支持構造物	—	—	
		⑤原子炉の緊急停止機能(MS-1)	⑤燃料集合体（燃料を除く）	—	—	
		⑥未臨界維持機能(MS-1)	⑥原子炉停止系（制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能））	○	○	
		⑦原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能(MS-1)	⑦原子炉停止系（制御棒による系、ほう酸水注入系）	○	○	
		⑧制御室外からの安全停止機能(MS-2)	⑧逃がし安全弁（安全弁機能）	○	○	
	③冷やす	⑨原子炉停止後の除熱機能(MS-1)	⑨自動減圧系、逃がし安全弁（手動逃がし機能）	○	○	
		⑩原子炉隔離時冷却系	○：高圧炉心スプレイ系（電動）との多様性確保	○	隔離時冷却系が機能喪失した場合には、高圧炉心スプレイ系にて機能確保	
		⑪残留熱除去系（停止時冷却モード）	○（2系統）	○	残留熱除去系（停止時冷却モード）が多重化されており、片系統が機能喪失しても機能確保	
		⑫高圧炉心スプレイ系	○：原子炉隔離時冷却系（ターピン動）との多様性確保	○	高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合には、隔離時冷却系にて機能確保	
		⑬低圧炉心スプレイ系	○：残留熱除去系（低圧注入モード）との多様性確保	○	低圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合には、同じ低圧系の残留熱除去系（低圧注入モード）にて機能確保	
		⑭高圧炉心スプレイ系	○：自動減圧系+残留熱除去系（低圧注入モード）との多様性確保	○	高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合には、自動減圧系+残留熱除去系（低圧注入モード）にて機能確保	
		⑮残留熱除去系（低圧注入モード）	○（3系統）	○	残留熱除去系（低圧注入モード）が多重化されており、片系統が機能喪失しても機能確保	
		⑯自動減圧系	○	○		
		⑰制御室外からの安全停止機能(MS-2)	⑯制御室外原子炉停止装置	—	—	中央制御室のバックアップ（多重性要求なし）
	④「止める」「冷やす」に直接関連する機能	⑱安全上重要な関連機能(MS-1)	⑲非常用換気空調系（中央制御室換気空調系）	○	○	
		⑳残留熱除去系海水系	○	○		
		㉑非常用ディーゼル発電機海水系	○	○		
		㉒非常用所内電源系（非常用ディーゼル含む）	○	○		
		㉓直流電源系	○	○		
	㉔工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の発生機能(MS-1)	㉔安全保護系	○	○		
		㉕事故時監視計器の一部（計装制御系）	○	○		


### 複数の機能を有する系統における機能維持の例

- ◆ 残留熱除去系には、その使い方によっていくつの運転モードがある。  
(以下に、その例として、残留熱除去系A系の停止時冷却モードと低圧注水モード時に水の流れを赤線で表示)
- ◆ 運転モードを考慮した残留熱除去系A系とB系の系統分離を実施することで、残留熱除去系のいかなる運転モードにおいても、A系、B系が同時に機能喪失することなく、残留熱除去系として要求される機能は確保できる。



残留熱除去系A系(停止時冷却モード)

〔原子炉から取り出した冷却水を熱交換器にて冷却し、再び原子炉に戻すことにより、原子炉を冷却する運転モード〕



残留熱除去系A系(低圧注水モード)

〔1次冷却材喪失事故(LOCA)の際に、格納容器内にあるサブレッショングルームから取り出した冷却水を熱交換器にて冷却し、再び原子炉に注水することにより、原子炉を冷却する非常用炉心冷却系の運転モード〕

## ○ 東海第二発電所の安全区分に応じた火災防護上の系統分離

- ◆ 原子炉の高温停止及び低温停止の達成・維持に必要な機能(13機能)に基づく東海第二発電所の具体的な系統(20系統)は、**大きく安全区分I、II及びIIIに区分される。**
- ◆ 安全区分I、II及びIIIの各系統・設備は、それぞれが異なる非常用ディーゼル発電機等から電源を供給される。これらのうち、**安全区分I又は安全区分IIについては、それぞれ単独で原子炉の高温停止及び低温停止までを達成できる。**
- ◆ 火災防護対策として、火災によりこれらの安全区分が同時に機能喪失しないよう、**安全区分Iと、安全区分II、IIIの間を耐火壁等で分離する。**

3時間耐火能力を有する耐火壁等による系統分離の概要


区分	安全区分I	安全区分II	安全区分III
高温停止	・原子炉隔離時冷却系 ・自動減圧系(A) ・低圧注水系(A)／低圧炉心スプレイ系	・自動減圧系(B) ・低圧注水系(B)／低圧注水系(C)	・高圧炉心スプレイ系
冷温停止	・残留熱除去系(A) ・残留熱除去系海水系(A)	・残留熱除去系(B) ・残留熱除去系海水系(B)	—
電 源	・非常用ディーゼル発電機(C)系 ・直流電源(A)系	・非常用ディーゼル発電機(D)系 ・直流電源(B)系	・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系 ・直流電源(HPCS)系

▲ 区分Iと、区分II、IIIの境界を3時間以上の耐火能力を有する耐火壁等で分離



- ◆ **单一火災によっても安全区分Iと、区分II、IIIが同時に機能喪失することを回避し、高温停止・低温停止機能を確保**

## <別紙2> 安全機能の多重化と火災防護(系統分離)イメージ (2/2)



- ◆ 重要な系統は、機械系、電源系、制御系を含めて多重化され基本的に分離して設計
- ◆ 特定の区域(区画)で火災が発生しても、多重化された系統が同時に機能喪失しないように火災防護の観点から分離を徹底  
(3時間耐火隔壁による分離、距離+感知・自動消火設備による分離、1時間耐火隔壁+感知・自動消火による分離)

## <別紙3> 火災区域／火災区画の設定 (1/3)



- ◆ 非常用ディーゼル発電機、安全上重要な電源盤等は、耐火壁等により火災に対して相互に独立性を確保し、系統機能を維持可能とする。
- ◆ 電源を安全区分IとI以外(II, III)に分け、既存の構造躯体や耐火隔壁の追設等により、系統分離を実施することで、他方への延焼を防止可能とする。

3時間以上の耐火能力を有する耐火壁により、他の火災区域から分離

・安全区分I(オレンジ)とI以外(水色)の設備の設置されるエリアを考慮して設定

各火災区域について、機器配置を考慮し、延焼防止及び系統分離の観点から火災区画を設定

火災区画にある異区分の機器について、いずれかの方法\*により、系統分離を実施  
・安全区分IとI以外(II, III)を分離し、延焼を防止

凡例

□: 火災区域

□: 火災区画

---: 3時間以上の耐火隔壁追設

- - -: 1時間以上の耐火隔壁追設

赤字: 安全区分Iの火災防護対象機器

青字: 安全区分IIの火災防護対象機器


緑字: 安全区分IIIの火災防護対象機器

■: 安全区分Iの火災区域

■: 安全区分I以外の火災区域

### ○特徴的な火災区画の火災防護(原子炉建屋付属棟1階電気室)

- ◆ 原子炉建屋1階電気室には、ひとつの火災区画中に安全区分I, II, IIIの設備が配置されているため、機器を安全区分毎に再配置した上で、「1時間耐火能力を有する隔壁+火災感知設備・自動消火設備」の基準要求に従い、火災区画を更に分割し、系統分離(IとII, III)を実施。分離対策は運転操作の作業性を低下させないよう配慮
- ◆ 火災区画を跨ぐるケーブルトレイは、安全区分毎に「1時間耐火能力を有する隔壁+火災感知設備・自動消火設備」の基準要求に従い系統分離を実施



#### 1時間の耐火能力を有する隔壁(新設) <原子炉建屋1階の機器配置、分離壁のイメージ>

●: アナログ式煙感知器  
◎: アナログ式熱感知器  
△: 消火ノズル


- ◆ 火災の影響軽減として、以下のように、火災区画内又は隣接する火災区画間の延焼を防止する設計とする
  - 機器を安全区分毎に系統分離(1時間の耐火能力を有する隔壁を設置し、火災区画R-1-6をR-1-6(1)~(4)の4つの火災区画に分割)
  - 火災感知設備は、区画毎に、固有の信号を発する異なる種類の感知器(アナログ式熱及び煙)を設置
  - 自動消火設備は、全域自動消火設備(消火ガス:ハロン1301)とし、区画毎に单一故障を考慮し、選択弁を多重化
  - ケーブルトレイについても、トレイ単位で1時間の耐火隔壁で分離するとともに、トレイ単位(複合体内)に感知・自動消火設備を設置

## <別紙3> 火災区域／火災区画の設定 (3/3)



### <原子炉建屋1階の機器配置、分離壁のイメージ>

- ◆ 系統分離のため、安全区分Ⅰと、安全区分Ⅱ、  
Ⅲの間に1時間の耐火能力を有する隔壁を新  
設し、火災感知設備・自動消火設備を設置
- :安全区分Ⅰの機器・ケーブルトレイ  
■:安全区分Ⅱの機器・ケーブルトレイ  
■:安全区分Ⅲの機器



【論点No.66】

安全機能の多重性、多様性の確保及び独立性の確保の考え方並びに火災防護対策の考え方について(系統分離、火災区域・区画設定の考え方を含む)

【委員からの指摘事項等】

No.59

一つのケーブルトレイが火災により機能喪失したとして、例えばどこの部分がそうなっても制御系などの系統が確実に達成されるのか。

P.2-10

No.58

火災区域や火災区画に対する深層防護の考え方と、火災防護対象となる構築物、系統及び機器とは、具体的にどのような関係にあるのか。

P.2-10

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.794

東海第二原子力発電所のような40年寿命を迎えたとされるプラントでは、ケーブルについても、その寿命問題を俎上に載せて議論しなければならないと考えます。難燃であるか難燃でないかにとどまらず、寿命オーバーによる火災リスクも十分に検討せねばならないと考えます。規制委の資料から察するに、ケーブルは30%程度しか新しいものに交換されないようです。その理由はケーブルルートが狭くて交換しにくい、トレイの下などは壁に開口をあらたに作ってケーブルを引き入れないとならないが建物の強度を損なうのでできない、と理解しました。しかし、もともとは40年前から、火災や機械的な損傷でケーブルの大量の引き替えも想定されていたはずですから、壁にあらたに開口をつくることは当然に用意されていたと考えます。そうでなければ設計的なミスということになってしまいます。このあたりがあいまいにされ、不自然かつ疑問に感じております。

本件は、開口や基準地震動の双方を満足するかたちで耐震補強をおこない、古いケーブルは全面的に取替えて、災害ポテンシャルの極小化をはかるべきです。

論点No. 62,63,64及び「内部火災への対応について」参照

No.1074

また、防火シートが燃えなくても、内部のケーブルが燃焼すれば、ケーブルそのものの機能が失われ、原発機器の制御が効かなくなり大事故に繋がるのは大きな問題である。

P.2-10及び「内部火災への対応について」参照

No.1078

難燃性とは「燃えにくい」性質であり、「燃えない」性質ではない。原発のケーブルは、電気を機器に供給したり、制御したりする重要な部品であり、ケーブルが燃えて使えなくなることで、重大な事故になりうる。

難燃性ケーブルすら使われなかつた当時の技術での原発を稼働することは、新規制基準の方針から外れているので、例外措置を認めるべきではない。

P.2-10及び「内部火災への対応について」参照

論点No.66,86-12

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1115

・非難燃性ケーブルに防火シートを巻いて対応することを許しているが、すべてのケーブルに対応できるとは思えない。また、ケーブルから発火した場合、燃え移ることは防げてもシートで包まれた可燃性ケーブルが燃えて断線することが原因となり、重大事故になる可能性が無いと言えるのでしょうか。

P.2-10及び「内部火災への対応について」参照

No.1203

### 【3】設計の旧さは容易に解決できない

設置変更許可において、そもそも「設計の旧さ」の弱点について検討されていない点につき意見し、茨城県の見解をお聞きしたい。

1. 原子炉内ケーブルを難燃化できないのはそもそも「設計の旧さ」によるものであること

米ブラウンズフェリーの火災の経験を経た1980年台以降の原発のケーブルは難燃ケーブルが開発されて標準仕様となっている。1970年台初頭の設計である東海第二発電所はまだ難燃ケーブルが開発されていない時期の設計のためにケーブルは可燃性ケーブルが使われている。同時期の福島第一原発5, 6号機は運転開始を延ばしても、開発されたばかりの難燃ケーブルを採用しているが、東海第二原発は難燃ケーブル使用の方針を採用しなかった。

新規制基準となってのち、規則8条は「火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれない」ことを求め、火災防護に係る審査基準2.1.2(3)で「ケーブルは難燃ケーブルを使用すること」とされた。

しかるに規則8条における「安全性が損なわれないこと」の要求を、「安全施設が安全機能を損なわないこと」という解釈とし、審査基準では「安全機能を有する構築物、系統及び機器」が「難燃性材料を使用した設計であること」とされ、安全系のケーブルが「難燃ケーブル」であれば基準に適合することとなった。

東海第二発電所にあって申請者は、ケーブルの難燃化対象を安全系のみに限定し、それ以外は要求されていないとした。しかも審査基準2.1.2の「難燃性材料と同等以上の性格を有するものはこの限りではない」との「但し書き」を使って、結果として全長1400kmに及ぶケーブルの約15%しか難燃ケーブルに交換せず、規制委員会はそれを了解した。

論点No.66,86-13

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

## 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1203(続き)

規制委員会更田委員長は11月の衆院経産委員会で「すべてのケーブルを難燃性のケーブルに交換するということが究極の対策か」というと、逆に交換作業によってさまざまなところを(平たい言葉で言って恐縮だが)いじり倒すことになって」かえって危険との説明をしている。ここでも安全系のケーブルさえ難燃化または同等の性能であればよいことが前提となっているが、原子炉の中を縦横に走るケーブル類において、安全系と非安全系を分離して安全系さえ守られればよいとするのは、逆に非安全系は延焼しても構わないことを前提とする設計の容認であって、これは現在の標準の規格水準からして「設計の旧さ」を容認するものである。

難燃ケーブルに交換することは原子炉を「いじり倒し」ことになってかえって危険という事実は、そもそも当時の設計基準と技術がすでに陳腐化しているがゆえの困難であり、そのような意味で現在の技術水準を満たしていないすでに時代遅れの設計の原子炉であり、現在の技術水準から考えたとき、これ以上の運転を行うことはバックフィットの原則からしても容認されるべきではない。

P.2-10及び「内部火災への対応について」参照

## 【論点No.86】

### 電源室等における安全機能の系統分離及び火災防護対策の詳細について

#### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1204

2. 火災防護上、EDG・電源室を分散配置できないのも基本設計の設計思想の旧さによるものであること

福島第一原発と同様、東海第二原発は非常用ディーゼル発電機、電源室は複数の系統がそれぞれ「地階の一室」に集中して配置されるという古い設計となっている。まだ「分散配置」の設計思想が適用される前の古い設計思想による配置である。このことが津波による炉心損傷確率を高くしている。ケーブルと同様、これを系統毎に部屋を違えたり階を違えたり構造変更することはひとつの体系となっている設計思想を攢乱することとなってしまうことから容易にいじれない(設計変更できない)。結果として水密扉とか防潮堤という後付けの弥縫策に終始せざるを得ない原子炉である。安全設備であるDG室および電源室の一室配置の設計は同時喪失のリスクを免れない。

そして要求される火災防護を見たそうすると、狭い一室の中で系統を区分して防火壁や防火板の追加設置で火災防護せざるを得ず、その機能性は低下する。火災防護壁しかし、

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.2-10及び「内部火災への対応について」参照

論点No.66,86-15

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく



①配電盤に対する具体的な火災対策について

【説明概要】

配電盤の火災対策として、火災発生防止、感知・消火、影響軽減の各対策を施す。盤の設置場所に応じて、消火設備や系統分離について、適切な対策を行っていく。

②火災感知設備や消火設備の電源確保に係る具体的な設計方針について

【説明概要】


火災感知設備や消火設備は、外部電源が喪失した場合でも非常用電源より給電して機能維持を可能とした設計として、火災の感知・消火の機能が失われないようにする。

## 電源盤等に対する具体的な火災防護対策 &lt;別紙1~3参照&gt;

○電源盤等を含む電気系統に対しては、過電流保護装置による火災発生防止対策を施しているが、それに関わらず、  
電源盤等から火災が発生する前提として、早期の感知・消火及び影響軽減対策により、火災発生時も原子炉の高  
温停止及び冷温停止機能を維持する。

○電源盤に対する対策として、盤の設置場所・エリアの状態に応じて適切な対策を行う。

項目	電源盤等の主な火災防護対策
<b>①火災の発生防止</b>	
発生防止	・保護継電器、遮断器等により過電流を遮断し過熱・発火を防止
可燃物排除	・主要な構造材として盤の筐体は金属製の不燃性材料を使用
<b>②火災の感知・消火</b>	
感知設備*	<ul style="list-style-type: none"> <li>盤の設置区画に異なる種類の火災感知器を組み合わせて設置（煙×熱、煙×炎等）</li> <li>* 感知設備は外部電源喪失時も非常用電源より給電し、機能維持が可能</li> </ul>
消火設備*	<ul style="list-style-type: none"> <li>盤の設置場所に応じて適切な消火手段で対応           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ハロゲン化自動消火設備（現場設置の盤）               ⇒ 自動消火又は中央制御室から手動操作可能</li> <li>・二酸化炭素消火設備（非常用ディーゼル発電機室設置の盤）               ⇒ 燃料油等の高燃焼負荷に対応可能</li> <li>・二酸化炭素消火器（中央制御室設置の盤）               ⇒ 常駐している運転員による早期消火が可能</li> </ul> </li> <li>* 消火設備は外部電源喪失時も非常用電源より給電し、機能維持が可能</li> </ul>
<b>③火災の影響軽減</b>	
系統分離	<ul style="list-style-type: none"> <li>異なる系統の盤との間を「耐火隔壁（3時間）」*, 「離隔+自動消火」、「耐火隔壁（1時間）+自動消火」の何れかで対策</li> <li>*「耐火隔壁（3時間）」の場合は、火災感知後の消火は自衛消防隊等が行う。</li> </ul>



## 【火災の発生防止】

### (1) 原子炉施設の火災の発生を防止するための火災防護対策

- ①発火性、引火性物質を内包する設備及びこれらを設置する火災区域に対する対策
  - ・油内包機器に対する、漏えい防止、拡大防止対策実施
  - ・安全機能を有する機器等を設置する火災区域への貯蔵は、運転上必要な量に制限
- ②可燃性の蒸気・微粉が滞留する可能性のある火災区域への対策
- ③水素の漏えいに対する対策
  - ・爆発限界以下になるように換気装置の設置、水素検知器設置による漏えい検知
- ④電気系統は保護継電器と遮断器等により過電流を遮断し、過熱を防止




防油堤の設置



水素検知器の設置(蓄電池室等)

### (2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器への不燃性又は難燃性材料を使用した設計

- ①機器、配管、トレイ、盤の筐体等主要な構造材は不燃性材料を使用
- ②建屋内変圧器、遮断器は絶縁油を内包しないものを使用
- ③ケーブルは難燃ケーブルを使用
  - ・東海第二発電所は非難燃ケーブルを使用しているため、原則、取替えし、非難燃ケーブルを使用する場合は範囲を限定し、代替措置により難燃ケーブルと同等以上の難燃性能を確保したうえで使用
- ④換気用のフィルタ、保温材、建屋内装材の材料選定



非難燃ケーブルへの対応(代替措置)

### (3) 落雷、地震等の自然現象によっても火災が発生しないように設計

- ①落雷による火災発生防止のため建屋等には避雷設備を設置
- ②安全機能を有する機器等は、十分な支持性能をもつ地盤に設置

## 【火災の感知・消火】

安全機能を有する機器等の火災の影響を考慮し、早期の火災感知、消火できる設計

### (1) 火災感知設備

- ①放射線や温度等の環境条件、火災の性質により感知器を選定
- ②固有の信号を発する異なる種類の感知器を組合させて設置
  - ・平常時の温度等を監視し、急激な温度上昇を把握できるアナログ式の採用
  - ・煙感知器と熱感知器、煙感知器と炎感知器等の組合せ
  - ・感知器の作動を1個ずつ特定できる受信機の設置
- ③外部電源喪失時にも機能を失わないように電源確保可能な設計  
(非常用電源(非常用ディーゼル発電機)から給電し、機能維持可能)

火災感知器設置例	火災感知器の組合せ	
一般的な火災区画	アナログ式煙感知器	アナログ式熱感知器
屋外 (海水ポンプ室)	炎感知器	熱感知カメラ

### (2) 消火設備

- ①煙の充満や放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域  
(区画)は自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置
- ②消火用水の水源及び消火ポンプの多重性又は多様性を装備
- ③安全停止機器等の系統分離のために設置される消火設備は、系統分離に応じた独立性を装備
- ④外部電源喪失時にも機能を失わないように電源確保可能な設計  
(非常用電源(非常用ディーゼル発電機)から給電し、機能維持可能)
- ⑤移動式消火設備を配備
- ⑥消火設備の破損、誤動作又は誤操作によっても安全機能を失わない設計

消火設備設置例	設置箇所
水消火設備 (消火栓)	各建屋及び屋外
ハロゲン化物自動消火設備(全域)	電気室、ケーブル処理室等の全域消火
二酸化炭素消火設備(全域)	非常用ディーゼル発電機室、緊急時対策所用非常用発電機室等
移動式消火設備	化学消防自動車×1台、水槽付消防ポンプ車×1台

- ◆ 火災感知設備は、温度、放射線等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に、**固有の信号を発する異なる種類の感知器を設置する**

**【アナログ式感知設備】**

- 熱及び煙感知器 ..... 固有の信号を発する異なる種類の火災感知器の組合せの原則として選定
- 光ファイバーケーブル式熱感知器・非難燃ケーブル複合体に選定
- 熱感知カメラ ..... 屋外環境のため熱や煙感知器が設置できない区画に選定

**【非アナログ式感知設備（アナログ式と同様に固有の信号を特定可能なように設置）】**

- 防爆型感知器(熱及び煙) ..... 可燃性ガスの蓄積が想定され防爆型が必要な箇所に選定
- 炎感知器 ..... 空間容積が大きく、熱や煙が拡散し易い箇所に選定
- 熱感知器 ..... 放射線量が高くアナログ式感知器を設置できない区画に選定

火災区域(区画)	火災感知器の設置型式	
一般的な火災区画 (常設高圧代替注入ポンプ、代替循環冷却系ポンプ、格納容器圧力逃がし装置等)	アナログ式煙感知器	アナログ式熱感知器
原子炉格納容器	アナログ式煙感知器※	アナログ式熱感知器※
蓄電池室、軽油貯蔵タンク／非常用DG燃料移送ポンプ等を設置する火災区画 (水素や揮発した燃料油により発火性ガスの充満する可能性がある区画)	非アナログ式煙感知器(防爆型)	非アナログ式熱感知器(防爆型)
海水ポンプ、常設代替高圧電源装置を設置する火災区画 (屋外環境のため火災による煙、熱が拡散する区画)	非アナログ式炎感知器(赤外線)	アナログ式熱感知カメラ(赤外線)
原子炉建屋オペレーティングフロア(火災区画) (天井が高く床面積が広いため火災による熱が拡散する区画)	非アナログ式炎感知器(赤外線)	アナログ式煙感知器(光電式分離型)
主蒸気管トンネル室 (運転中は放射線量が高いが常時監視が必要な区画)	アナログ式煙感知器(煙吸引式)	非アナログ式熱感知器 (感度:温度70~93°C)

※:火災が想定されない窒素封入後は火災感知信号を除外する運用とし、原子炉停止後は速やかに取替、復旧実施

※:アナログ式感知器とは、平常時の状態(温度、煙の濃度)を連続して監視し、かつ、火災現象(急激な温度や煙の濃度の上昇)を把握できるもの

■:非アナログ式

◆ 火災時の煙の充満等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する

【消火設備選定の基本的な考え方】

- ◆ 消火活動が困難となる火災区域(区画)については、ハロゲン化物自動消火設備(全域)を設置
- ◆ 消火活動が困難とならない火災区域(区画)については、消火器及び消火栓を設置

【基本的な考え方と異なる消火設備】

- ◆ 各火災区域における環境条件や予想される火災の性質を考慮して、以下の消火設備を選定

- 非常用ディーゼル発電機室、緊急時対策所用非常用発電機室等……二酸化炭素消火設備(全域)  
(人が常駐する場所でなく、多量の油が内包されているため、消火能力の高い二酸化炭素を選定)
- 原子炉建屋通路部の油内包機器、電気盤、制御盤……ハロゲン化物自動消火設備(局所)  
(空間が広く消火困難となる可能性は小さいが、火災が想定される油内包機器、電気盤、制御盤に対しては、ハロゲン化物自動消火設備(局所)を選定)

【その他】

➢ 非難燃ケーブル複合体……ハロゲン化物自動消火設備(局所)


(火災区域(区画)の消火設備とは別に複合体内ケーブルの早期消火のため自動消火設備(局所)を設置)

消火設備	設置箇所
水消火設備(消火栓)	各建屋及び屋外
消火器	各建屋内
ハロゲン化物自動消火設備(全域)	電気室、ポンプ室、ケーブル処理室等の全域消火可能な区画等
ハロゲン化物消火設備(局所)	ハロン1301:原子炉建屋通路部の油内包機器、電源盤、制御盤、常設低圧代替注水系ポンプ室等 FK-5-1-12:ケーブルトレイ(非難燃ケーブル複合体)
二酸化炭素消火設備(全域)	非常用ディーゼル発電機室、緊急時対策所用非常用発電機室等
消防用水(水源)	屋内消火栓用:・多目的タンク(約1,500m <sup>3</sup> )、ろ過水タンク(約1,500m <sup>3</sup> ) 屋外消火栓用:・多目的タンク(約1,500m <sup>3</sup> )、原水タンク(約1,000m <sup>3</sup> ) 多目的タンクは屋内屋外共用
消火ポンプ	屋内消火栓用:電動機駆動消火ポンプ×1台、ディーゼル駆動消火ポンプ×1台 屋外消火栓用:電動機駆動消火ポンプ×1台、ディーゼル駆動消火ポンプ×1台
移動式消火設備	・化学消防自動車×1台、水槽付消防ポンプ車×1台


## 【火災の影響軽減】

- ◆ 影響軽減(系統分離)により、如何なる火災区域(区画)で火災が発生しても、多重化された系統が同時に機能喪失することなく原子炉を安全に停止できる手段を確保

- (1) 原子炉の安全停止機器等を設置する火災区域は、3時間以上の耐火能力を有する、耐火壁等によって他の火災区域から分離
- (2) 原子炉の安全停止機器等は、その相互の系統分離を行うため、以下のいずれかの方法により、火災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計とする。
  - a. 異区分の機器等を3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離
  - b. 異区分の機器等を水平距離で6m離隔し、かつ、火災感知・自動消火設備を設置(離隔内への可燃物の仮置き禁止)
  - c. 異区分の機器等を1時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離、かつ、火災感知・自動消火設備を設置



- ◆ 単一火災による影響を考慮しても、多重化された系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を安全停止(高温停止及び低温停止)できる設計であることを、火災影響評価により確認(系統分離対策の妥当性の再確認)



◆火災防護の審査基準「2.3 火災の影響軽減」にて要求される以下の系統分離対策を実施

(1) 火災区域については、3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で他の火災区域から分離

◆「原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び機器」等が設置されている火災区域については、3時間の耐火能力を有する耐火壁、貫通部シール、防火扉及び防火ダンパ等で分離

(2) 安全停止に係る機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系統分離を行うため、a, b, cのいずれかで延焼を防止する

分離方法a. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等


- 3時間の耐火性能を確認した以下のいずれかで分離
  - ・鉄板+発泡性耐火被覆
  - ・鉄板+断熱材



a. 3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離

分離方法b. 6m隔離+火災感知・自動消火 ⇒ 適用せず

- 6mの離隔(可燃物なし)を確保した系統分離



b. 6m離隔+火災感知・自動消火

分離方法c. 1時間の耐火能力を有する隔壁等+火災感知・自動消火

- 1時間の耐火性能を確認した以下のいずれかで分離
  - ・鉄板+発泡性耐火被覆
  - ・鉄板+断熱材



c. 1時間の耐火能力を有する隔壁等+火災感知・自動消火

(3) 審査基準にある系統分離((2)の方針a,b,c)以外の適用箇所

- 中央制御室
- 原子炉格納容器内

【論点No.67】

配電盤に対する具体的な火災対策について

【委員からの指摘事項等】

No.60

火災による損傷の防止について、配電盤の火災も重要と思うが、配電盤に対する火災対策は行っているのか。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.2-8

論点No.67,68-9

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

【論点No.68】

火災感知設備や消火設備の電源確保に係る具体的な設計方針について

【委員からの指摘事項等】

No.61

火災感知設備や消火設備について、「外部電源喪失時にも機能を失わないように電源確保可能な設計」とあるが、具体的にどのように対応するのか。

P.2,4-6

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

## 論点No.69【火災対策】

運転員による操作や消火活動が必要な火災が発生した場合の具体的な対応手順等について(原子炉の運転や安全停止に必要な人員の確保等を含む)

### 【説明概要】

発電所災害対策本部の体制として、重大事故等が発生した場合に対応操作に当たる要員とは別に、初期消火活動を行う自衛消防隊の要員を確保し、運転員による運転操作対応に影響を与えないようしている。中央制御室内で発生した火災の消火に際しては、室内に滞在する運転員及び初動の消火対応に当たる運転員の健康に影響を与えないよう、消火設備や防護具を配備して運用する。


# (1) 発電所構内で発生した火災に対する消火活動体制



▶ 東海第二発電所内で発生する火災への消火対応に当たっては、当直運転員が行うプラント操作に影響を与えないよう、**発電所構内に常駐する自衛消防隊が初期消火活動を担う体制を整備している。**

- 東海第二発電所の管理区域及び周辺防護区域で火災が発生した場合には、中央制御室等に常駐し、火災現場に近い当直運転員が初動対応を行うが、発電所構内に常駐する自衛消防隊が迅速に初動対応を引き継ぎ、初期消火活動を行う。
- 災害対策本部の初動体制及び全体体制の何れにおいても、自衛消防隊員11名を確保した体制としており、初期消火活動を実行できる体制を整えている。

<別紙1参照>



## (2) 中央制御室の制御盤等の火災に対する消火対応



- 中央制御室は、発電所の主要設備の状態監視、運転操作、事故対応等を行う中枢施設であり、複数名の当直運転員が常時滞在している。中央制御室内では火災が発生しないよう、不燃性材料・防炎物品の適用、防火扉の運用、可燃物持ち込み制限等を行い、火災発生防止に努めている。しかしながら、これらの対応に関わらず、**火災が発生することを前提として消火手段を整備する。** <別紙2, 3, 4参照>
- 中央制御室内は、**24時間常駐している当直運転員**（運転時；7名以上、停止時；5名以上）により、**火災感知器による早期の火災発生の認知及び早期の消火活動を可能**としており、また火災による煙発生時も排煙設備により排煙を可能として、消火活動を迅速・円滑に行えるように対処していく。
- 中央制御室内で火災が発生した場合に備えて、火災発生場所の特徴に応じて、それぞれ**適切な消火設備を設置して運用し、また消火活動に係る教育・訓練を実施**していく。

- 中央制御室 一般箇所 : 中央制御室に常駐する運転員が消火器<sup>\*1</sup>で手動消火
- 中央制御室 制御盤 : 制御盤の内部の分離・隔離対策を行い、火災感知設備を設置  
制御盤内の消火は、中央制御室に常駐する運転員が消火器で<sup>\*2</sup>手動消火
- 中央制御室 床下(ピット) : 隣壁による系統分離を行い、火災感知設備及び自動消火設備<sup>\*3</sup>を設置

\* 1 汎用の粉末消火器を適用。なお、中央制御室に運転員が滞在し続ける必要があることから、自動消火設備を用いた区域内の窒息消火や窒素封入消火は適用しない。

\* 2 人体に影響を与えず、電気設備の火災に対応した二酸化炭素消火器を適用。運転員は2名で対応し、セルフエアセットを装着して初期の消火活動を行う。

\* 3 床下から中央制御室内に漏えいした消火剤が人体に影響を与えないようハロン1301を適用。更に運転員はセルフエアセットを装着する。

- 中央制御室は運転員が常時滞在する場所であることから、**運転員の健康に影響を与えないよう、消火設備の消火剤等は人体に影響のないものを適用する。**また、**消火活動に際しては、運転員を保護するようセルフエアセット等の呼吸具等の防護具を装備して対応する。**
- なお、中央制御室の火災に対しても、初期の消火活動は常駐する当直運転員が行い、次いで自衛消防隊が出動して消火活動を引き継ぐものとする。



### (3) 火災発生時の原子炉の安全停止操作内容(格納容器内火災)



➤ 原子炉格納容器内の火災に対する消火活動及び原子炉停止のための運転操作

- 格納容器内で火災が発生するような過酷な状況を想定した場合でも、**消火活動と並行して運転員の原子炉停止操作が実施でき、原子炉の高温停止及び低温停止の達成及び維持が達成可能であることを確認している。**

#### 【主な流れ】



## <別紙1> 自衛消防隊の体制・組織編制



### ◆ 自衛消防隊の編成

- ・東海第二発電所の管理区域及び周辺防護区域において火災が発生した場合、発電所構内に常駐している当直守衛員及び当直運転員が初期消火活動を行う。


### ◆ 火災発生時の消火活動要員の動き

- ・当直運転員又は当直守衛員は、火災発生時には初期消火対応及び公設消防への連絡を行う。
- ・初動対応において出動要請を受けた自衛消防隊は、初期消火に引き続いて消火対応を行い、公設消防の到着後は公設消防の指揮下で消火対応を行う。
- ・自衛消防隊は、隊長、副隊長及び当直守衛員9人により構成される。消火担当7人により、化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ車を同時に使用した消火活動が可能である。

### 初期消火活動のための要員と主な役割

初期消火活動の要員	消火活動における担当(人数)	主な役割
①当直発電長 ①当直守衛員	通報連絡責任者 (1名)	・消防機関への通報 ・所内関係者への連絡及び出動指示
②自衛消防隊長 (技術系管理職)	現場指揮者 (1名)	・出動の準備／火災現場への移動 ・火災状況の把握 ・現場状況の所内関係者への伝達 ・火災現場での消火活動の指揮
③自衛消防副隊長 (管理職)	現場連絡責任者 (1名)	・消防機関への情報提供 ・消防機関の現場誘導
④当直運転員 ⑤当直守衛員	連絡担当 (1名)	・火災現場への移動及び状況確認 ・現場状況の所内関係者への伝達 ・可能な範囲での初期消火
⑥当直守衛員	消火担当 (7名)	・出動の準備／火災現場への移動 ・消防自動車、消火器、消火栓等による消火活動

論点No.69-5



注:( )内は、災害対策本部設置後の体制を示す。

\*1 当直発電長：管理区域・周辺防護区域の場合  
当直守衛員：その他の屋外の場合

\*2 現場指揮者(夜間及び休日は宿直当番者対応)

\*3 現場連絡責任者(夜間及び休日は宿直当番者対応)

\*4 構内全域における初期消火活動等

\*5 連絡担当  
当直運転員：管理区域・周辺防護区域の場合  
当直守衛員：その他の屋外の場合

□：自衛消防隊員(11人)

### 自衛消防隊等の編成

◆中央制御室内への消火器・防護具等配備

- ・中央制御室内の一般箇所の火災は、備え付けの粉末消火器を用いて消火する。
- ・中央制御室内の制御盤内の火災は、電気設備の火災に対応した二酸化炭素消火器を使用して消火する。
- ・制御盤内で火災が発生した場合、運転員は火災受信機盤により火災が発生している区画を特定する。消火活動は2名で行い、1名は直ちに至近の二酸化炭素消火器を準備する。
- ・制御盤内の消火活動を行う場合は、二酸化炭素消火器を用いることから、セルフエアーセットを装着し、火災発生箇所に対し消火活動を行う。もう1名は、予備の二酸化炭素消火器の準備等を行う。



中央制御室内の消火器・防護具等配備状況

## <別紙3> 中央制御室の火災防護対策(制御盤)



### ◆中央制御室制御盤のスイッチ等は以下の分離対策を実施

#### a. 離隔距離等による分離

中央制御盤の操作スイッチ、電線は、火災を発生させ近接する他の構成部品に影響がないことを確認した**実証試験の結果に基づき以下に示す分離対策を実施**

◆操作スイッチは、厚さ1.6mm以上の鋼板製筐体で覆い、更に、上下方向20mm以上、左右方向15mm以上の離隔距離を確保

◆盤内配線は、異なる系列間を分離するための配線用バリアとしては、金属バリアによる離隔又は離隔距離30mmを確保した盤内配線ダクト

◆金属外装ケーブル

◆中央制御室に設置している制御盤に火災が発生しても、3.2mm以上の鋼板で分離することで、隣接する制御盤に火災の影響がおよばない

#### b. 火災感知設備

◆中央制御室の火災感知設備として、煙及び熱感知器を設置

◆中央制御室制御盤内には、上記区域の感知器に加え、制御盤内には**高感度煙感知設備を設置**

#### c. 消火設備

◆中央制御室制御盤内の消火は、**電気機器への影響がない二酸化炭素消火器を使用**して、常駐運転員による手動消火

◆火災の発生箇所の特定が困難な場合も想定し、サーモグラフィカメラを配備

#### d. 原子炉の高温停止及び低温停止の達成、維持

◆火災により、中央制御室内の一つの制御盤の機能がすべて喪失したと仮定しても、他の制御盤での操作により、原子炉の高温停止及び低温停止の達成、維持が可能な設計

【操作スイッチ裏面】 【操作スイッチ表面】



金属製筐体  
厚さ:3.2mm



約35mm



区分 I  
区分 II  
区分 III

【制御盤間の分離】

3.2mm以上の鉄板で分離  
区分の境界

◆中央制御室の床下は、「1時間の耐火能力を有する隔壁+火災感知・自動消火」による系統分離を実施

a. 1時間の耐火能力を有する隔壁による系統分離


ケーブルは安全区分に応じ、区分された1時間の耐火能力を有するコンクリートピットに敷設

b. 火災感知設備

コンクリートピット内の自動消火のための専用の煙感知器を設置。なお、感知設備用としては、種類の異なる熱感知器と煙感知器を区分分離されたコンクリートピット毎に設置

c. 自動消火設備

ハロゲン化物自動消火設備(ハロン1301)を設置(手動起動可能)



【論点No.69】

運転員による操作や消火活動が必要な火災が発生した場合の具体的な対応手順等について  
(原子炉の運転や安全停止に必要な人員の確保等を含む)

【委員からの指摘事項等】

No.62

中央制御室制御盤の火災防護対策について、手動消火となっているが、この部屋には自動消火設備は設置しないのか。火災等発生時に作業員が被ばくや外傷を負わないことが大切。

P.3, 6-8

No.63

原子炉格納容器内火災では、運転員の操作と相まって冷温停止の達成及び維持が可能とあるが、火災発生時の対応において運転員の操作等が必要なケースには、どのようなものがあるか。また、プラント操作等に必要な運転員がきちんと確保されるのか。

P.2, 4, 5

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載




### 発生要因別に分類した溢水の想定に関する保守性について

#### 【説明概要】

溢水の想定及び評価では、機器の偶発的な破損に伴う溢水、地震等の自然現象に伴う溢水、火災時消火活動等、種々の起因事象による溢水を想定し、溢水評価にて溢水発生時の実現象を十分包含するよう、溢水源、滞留面積、溢水水位等をそれぞれ保守的に扱っている。

○溢水の想定及び評価では、機器の偶発的な破損に伴う溢水、地震等の自然現象に伴う溢水、火災時消火活動等、種々の起因事象による溢水を想定し、溢水評価にて溢水発生時の実現象を十分包含するよう、溢水源、滞留面積、溢水水位等をそれぞれ保守的に扱っている。<別紙参照>

項目	溢水想定・評価における主な保守性
①想定破損による溢水(溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水)	
溢水源	・溢水源となる系統の保有水量は1.1倍とする。
滞留面積	・溢水した水位の算出に用いる床の滞留面積には、機器の基礎等の占有面積は含めない。 ・評価で用いる床の滞留面積は0.7倍とする。
溢水水位	・床ドレンによる排水が期待できる場合でも、当該区画の溢水評価上は排水を考慮しない。 (一方で、上層階からの流入の可能性がある場合は流入水を考慮する。) ・床勾配を考慮して最も高い場所を起点とする考え方から、溢水水位を一律100mm上昇(下図参照) ・水面の揺らぎを考慮し、溢水水位を一律100mm上昇(下図参照) (溢水の流入状態や溢水源からの距離、人のアクセス等による一時的な水位変動)



項目	溢水想定・評価における主な保守性
②消火による溢水(発電所内の火災等の異常事態の拡大防止のため設置される系統からの放水による溢水)	
溢水源	・消火設備からの放水の想定として2箇所同時に3時間の連続放水(屋内;合計放水量約47m <sup>3</sup> )を仮定しており、消防法上で要求される消火継続時間(20分間)に比べ長めの見積もりをしている。
滞留面積 溢水水位	・「①想定破損による溢水」と同様の保守性を考慮している。
③地震による溢水(地震に起因する機器の破損等により生じる溢水)	
溢水源	・耐震B, Cクラスで基準地震動Ssの地震力に対する耐震性が確認されていない系統を溢水源とし、内包する水の全量放出を仮定。この系統の保有水量は1.1倍とする。
滞留面積 溢水水位	・「①想定破損による溢水」と同様の保守性を考慮している。
④その他の溢水(地下水の流入、降水、屋外タンクの破損、機器の誤作動や人的過誤による漏えい等)	
溢水源	<p>【地下水の流入、降水】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建屋の止水措置により、地下水は浸水防護区画に浸水しない。</li> <li>・想定する降水(雨水)強度は127.5mm/hであり構内排水路で排水可能</li> </ul> <p>【機器誤作動による漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前頁表「①想定破損による溢水」の溢水量で包含される。</li> </ul> <p>【人的過誤による漏えい】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・漏えい検知システムによる早期検知・隔離対応が可能</li> </ul>
滞留面積 溢水水位	<p>【屋外タンクの破損の評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・滞留面積として、敷地高さの低いエリアへの流出を考慮しない。</li> <li>・水位評価として、構内排水路への流入や地中への浸透は考慮しない。</li> </ul>

溢水源は、発生要因別に分類した以下の溢水を想定し、保守的な量にて評価を行う。

### ○溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等(以下「想定破損」という。)により生じる溢水

- ・配管は、内包する流体のエネルギーに応じて溢水評価ガイドに従い高エネルギー配管、低エネルギー配管の2種類に分類し、溢水評価ガイド附属書Aの規定による評価から、許容応力の状態に応じた破損形状を想定
- ・破損は、単一故障として評価
- ・漏水量は、配管の破損形状を考慮した流出流量に漏水箇所の隔離までに必要な時間を乗じて設定  
(溢水量は想定する系統により異なるが、最大約380m<sup>3</sup>)

### ○発電所内で生じる異常事態(火災を含む)の拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水

- ・自動動作するスプリンクラーは設置されていないことから、消火栓からの放水を考慮。ただし、ガス消火設備や消火器等を用いて消火活動を行うことを前提としている区画については、当該区画における放水を想定しない。
- ・消火設備等からの単位時間当たりの放水量(130L/min:屋内)と放水時間(一律3時間、2箇所同時放水)から溢水量を設定。(溢水量は火災時に消火を想定する各区画で同じ46.8m<sup>3</sup>)

### ○地震に起因する機器の破損等により生じる溢水

- ・水、蒸気、油等を内包する系統のうち、基準地震動Ssによる地震力に対する耐震性が確認されていない耐震B、Cクラスに属する系統を溢水源とし、内包する水の全量放出を想定  
(原子炉棟内の全破損溢水量は約 520 m<sup>3</sup> ⇒ 耐震補強により約125m<sup>3</sup>に低減)
- ・地震による使用済燃料プール等のスロッシングについても地震時の溢水として想定。  
(溢水量は、約89m<sup>3</sup> (通常運転中)、約247m<sup>3</sup> (定期事業者検査中))

### ○その他の溢水

- ・地下水の流入、降水、屋外タンクの破損等に伴う漏えい等の地震以外の自然現象やその波及的影響に伴う溢水
- ・機器の誤作動や弁グランド部、配管法兰部からの漏えい事象も考慮。(上記以外の少量漏えいを想定)
- ・人的過誤による漏えいを考慮

## ○没水の影響に対する評価及び対策方針(機能喪失高さの設定)

- ・発生した溢水による水位が、溢水の影響を受けて防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ(以下「機能喪失高さ」という。)が最も低い設備を選定し、機能喪失高さと溢水水位を比較し水位が上回らない設計とする。その際、溢水の流入状態、溢水源からの距離、人のアクセス等による一時的な水位変動を考慮した裕度を確保した設計とする。また、溢水源となる系統の保有水量の算定にあたっては、10%の裕度を確保する。
- ・水位の算出に用いる床の滞留面積は、機器等の占有面積を除外し、更に30%の裕度を考慮して算出する。




図1 内部溢水評価に用いる高さの関連図  
(評価高さを機能喪失高さとする場合)




図2 溢水伝播経路概略図(例)

## ○被水の影響に対する評価及び対策方針

- ・溢水源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被水、及び天井面の開口部若しくは貫通部からの被水の影響を受ける範囲内にある防護対象設備が被水により有害な影響を生じないよう、保護構造※を有する設計とする。
  - ・実機での被水試験等により確認した保護カバーやパッキン等により、被水防護措置を実施
- ※「JIS C 0920電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」における第二特性数字4以上相当の保護等級

## ○蒸気の影響に対する評価及び対策方針

- ・防護対象設備の仕様(温度、湿度およびその継続時間等)と建設時に求めた蒸気漏えい発生時の環境条件を比較し、想定破損発生区画内での漏えい蒸気による防護対象設備への影響及び区間を拡散する漏えい蒸気による防護対象設備への影響が、蒸気曝露試験又は机上評価によって防護対象設備の健全性が確認されている条件(温度、湿度及び圧力)を超えない対策を行う。

【論点No.70】

発生要因別に分類した溢水の想定に関する保守性について

【委員からの指摘事項等】

No.64

p2-3-9で想定する溢水について、溢水量や溢水が発生する場所等、具体的にどのくらい保守的な想定となっているか。

P.2-5

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

### 溢水対策に係る防護対象機器の多重性、多様性及び独立性について

#### 【説明概要】

溢水対策では、多重性又は多様性及び独立性を確保して設置した原子炉の安全停止に係る系統に対して、一つの系統に溢水に伴う没水等による機能喪失を想定しても、もう片方の系統機能を維持可能とするように対策を施す。


## （1）安全機能の多重性又は多様性及び独立性の確保

- 原子炉の安全確保に際して、原子炉の高温及び冷温停止（原子炉の安全停止等）を達成・維持するため要求される機能として、「バウンダリの健全性」、「止める」及び「冷やす」と、これらに「関連する電源供給や計測制御」の機能が必要であり、それぞれの機能を確保するために必要となる系統について、多重性又は多様性及び独立性を確保して設置する。
- 仮に、多重化等を施した系統の1つが使用できない状態であっても、残りの系統により要求されている機能を確保可能とする。

## （2）安全機能の考え方を踏まえた溢水防護対策 <別紙参照>

- （1）の安全機能確保の考え方を踏まえた溢水防護対策として、溢水防護対象設備を定め、それぞれに溢水防護区画を設定し、溢水が生じた場合でも原子炉の安全停止等を確保できるようする。
  - ・特定の区画で溢水が発生し、当該系統・設備の機能喪失を想定しても、多重化された系統が同時に機能喪失しないように溢水防護の観点から対策\*を施すことで、原子炉の安全停止等に必要なもう片方の系統機能を維持可能とする。
  - ・上記の防護対象として使用済燃料プールの冷却・給水機能も対象

\*溢水防護区画（壁、水密扉、堰の設置）、防滴仕様・蒸気耐性機器への取替、等



同じ機能を有する  
2系統のポンプ・電動機の  
溢水防護対策イメージ

### (3) 溢水防護対象設備と溢水防護区画の設定

○溢水防護区画(壁, 垣, 扉, 階段等の段差又はそれらの組合せ)により他の区画と分離し, 溢水により多重化された溢水防護対象設備の機能が喪失しても, もう片方の系統機能を維持可能とする。

○溢水防護区画は、**多重化・多様化した系統・設備毎にそれぞれ設定**。具体的な対策は以下参照

安全機能と溢水防護区画の対応(原子炉建屋地下2階)

機能	主な溢水防護区画	系統
電源供給機能	①非常用ディーゼル発電設備(2C) ②非常用ディーゼル発電設備(2D) ③高圧炉心スプレイ系(HPCS) ディーゼル発電設備	3
	④6.9kV電源盤(2C) —6.9kV電源盤(2D)(他階設置) ⑤6.9kV電源盤(HPCS)	3
原子炉注水機能	⑥原子炉隔離時冷却系ポンプ ⑦高圧炉心スプレイ系ポンプ ⑧低圧炉心スプレイ系ポンプ ⑨残留熱除去系ポンプ(A) ⑩残留熱除去系ポンプ(B) ⑪残留熱除去系ポンプ(C)	6
除熱機能	⑨残留熱除去系ポンプ(A) ⑩残留熱除去系ポンプ(B)	2

#### (4) 溢水評価における安全機能の確保の判定

○溢水影響評価では溢水防護区画毎に溢水防護対象設備の没水等による機能喪失の有無を判定し、最終的に原子炉の安全停止等の達成に必要な安全機能が確保されていることを確認する。

○安全機能の判定は、原子炉の停止、注水、除熱等の機能毎に設定した以下の判定基準を用いる。

評価対象	原子炉施設													
	安全機能	緊急停止機能	未臨界維持機能			高温停止機能					原子炉隔離時注水機能		手動逃がし機能	
機能判定	* 1	* 1			* 1					* 1		* 1		
主たる系統	水圧制御ユニット(HCU)	水圧制御ユニット(HCU)	ほう酸水注入系(SLC)	自動減圧系(ADS)	残留熱除去系(RHR)	低圧炉心スプレイ系(LPCS)	自動減圧系(ADS)	残留熱除去系(RHR)	高圧炉心スプレイ系(HPCS)	原子炉隔離時冷却系(RCIC)	高圧炉心スプレイ系(HPCS)	逃がし安全弁(SRV)	自動減圧系(ADS)	
系列(安全区分)	一(I系) —(II系)	—(I系) —(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系)	A系(I系)	—(II系)	B系(II系)	C系(II系)	—(III系)	—(I系)	—(III系)	—(I・II系)	A系(I系) B系(II系)	
系列の判定	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	*	* 2 * 2	* 2 * 2	
安全機能の維持	機能維持 HCU(I) and HCU(II)	機能維持 [HCU(I) and HCU(II)] or [SLC(A) and SLC(B)]			機能維持 ADS(A) and [RHR(A) or LPCS]		機能維持 ADS(B) and [RHR(B) or RHR(C)]		機能維持 HPCS	機能維持 RCIC or HPCS		機能維持 SRV(I・II) or ADS(A) or ADS(B)		
		機能維持 2区分以上												

評価対象	原子炉施設										使用済燃料プール				中央制御室	
	安全機能	冷温停止機能	閉じ込め機能				監視機能		冷却機能			給水機能		中央制御室換気機能		
機能判定	* 1	* 1				* 1		* 1			* 1		* 1			
主たる系統	残留熱除去系(RHR)	隔離弁機能(PCIS)	非常用ガス処理系 非常用ガス再循環系(FRVS-SGTS)	可燃性ガス濃度制御系(FCS)	事故時計装系	燃料プール冷却浄化系(FPC)	残熱除去系(RHR)	燃料プール補給水系(CST)	残熱除去系(RHR)	中央制御室換気空調系(MCR-HVAC)						
系列(安全区分)	A系(I系) —(II系)	—(I系) —(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	—(I系) —(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)	A系(I系) B系(II系)				
系列の判定	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2	* 2 * 2			
安全機能の維持	機能維持 RHR(A) or RHR(B)	機能維持 PCIS(I) or PCIS(II)	機能維持 FRVS-SGTS(A) or FRVS-SGTS(B)	機能維持 FCS(A) or FCS(B)	機能維持 A系 or B系	機能維持 FPC(A) or FPC(B) or RHR(A) or RHR(B)			機能維持 CST or RHR(A) or RHR(B)			機能維持 MCR-HVAC(A) or MCR-HVAC(B)				
	機能維持 PCIS and FRVS-SGTS and FCS															

\*1: \*2の判定結果より、最終的に機能判定がすべて〇になることを確認する。

\*2: 各区画の溢水影響を評価し、系列毎に〇又は×を判定する。

「溢水防護対象設備」を以下のとおり設定する。

**○重要度の特に高い安全機能を有する系統がその安全機能を適切に維持するために必要な設備**

- ・「重要度分類審査指針」より、「止める」「冷やす」「閉じ込める」に必要な構造物、系統及び機器を抽出

**○使用済燃料プールの冷却・給水機能を適切に維持するために必要な設備**

- ・燃料プール冷却浄化系、残留熱除去系を抽出

**◆ 防護対象設備のうち溢水影響評価対象の選定**

- ・上記で抽出した系統、設備について、図のフローに従い溢水影響評価の対象となる設備を抽出
- ・溢水影響評価の対象外とする考え方は表のとおり。



図 防護対象設備のうち溢水影響評価対象の選定フロー

表 溢水影響評価の対象外とする理由

各ステップの項目	理由
① 溢水により機能を喪失しない。	容器、熱交換器、ろ過脱塩器、フィルタ、安全弁、逆止弁、配管等の静的機器は、構造が単純で外部からの動力の供給を必要としないことから、溢水により機能喪失はない。
② PCV内耐環境仕様の設備である。	PCV内設備のうち、温度・圧力条件及び溢水影響を考慮した耐環境仕様の設備は、溢水により機能喪失しない。 なお、対象設備が耐環境仕様であることの確認は、メーカ試験等で行った事故時の環境条件を模擬した試験結果を確認することにより行う。
③ 動作機能の喪失により安全機能に影響しない。	機能要求のない電動弁及び状態が変わらず安全機能に影響しない電動弁等は、機能喪失しても安全機能に影響しない。
④ 他の設備で代替できる。	他の設備により要求機能が代替できる設備は、機能喪失しても安全機能に影響しない。

※フェイルセーフ設計となっている機器であっても、電磁弁、空気作動弁については、溢水による誤動作等防止の観点から安全側に防護対象設備に分類。

【溢水防護対象設備等の選定】

- (1)「発電用軽水炉型原子力施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」(以下「重要度分類審査指針」)に基づき、発電用原子炉施設において溢水が発生した場合に、原子炉の高温停止及び冷温停止を達成し維持するため必要な機能及び放射性物質の閉じ込めに必要な機能を抽出し、溢水による影響を考慮して、これらの機能に必要なポンプ、電動機、弁、計器等、およびこれらに関連する電源盤、制御盤等を抽出
- ◆ 原子炉の緊急停止機能や原子炉停止後の除熱機能及び放射性物質の閉じ込めに必要な機能として、これらを達成するために必要な系統等を抽出

原子炉の安全停止及び放射性物質の閉じ込めに必要な機能の抽出	安全停止及び放射性物質の閉じ込めに必要な機能を達成するための系統
原子炉冷却材圧力バウンダリ機能	原子炉冷却材圧力バウンダリ
原子炉の緊急停止機能	原子炉停止系(制御棒及び制御棒駆動系(スクラム機能))
原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能	逃がし安全弁(安全弁機能)* ※:非常時に原子炉の圧力を下げるための安全弁
原子炉停止後の除熱機能 他	自動減圧系※1、逃がし安全弁(手動逃がし機能)※2 ※1:原子炉水位低信号等により逃がし安全弁を動作させ炉心の圧力を下げるための系統 ※2:逃がし安全弁を手動で動作させる機能
	原子炉隔離時冷却系* ※:原子炉で発生した蒸気を駆動源として原子炉に外から注水する系統
	残留熱除去系(停止時冷却モード)* ※:原子炉から崩壊熱を除去し冷温停止させるための系統
	高圧炉心スプレイ系* 他 ※:事故時に外から原子炉に注水する系統(非常用炉心冷却系の一部)
放射性物質の閉じ込め機能 他	原子炉格納容器
	非常用ガス処理系* 他 ※:事故時に原子炉建屋の負圧を維持し、放射性物質の拡散を防止する系統

- (2)使用済燃料プールの冷却及びプールへの給水機能を維持するために必要な機能・系統

- ◆ 使用済燃料プールの冷却及び給水に必要な系統として残留熱除去系等を選定

使用済燃料プールの冷却及び給水に必要な機能の抽出	使用済燃料プールの冷却及び給水に必要な機能を達成するための系統
使用済燃料プールの冷却及び給水機能	燃料プール冷却浄化系
	残留熱除去系他

- ◆ 上記の防護対象設備が設置されている区域、区画を「評価エリア」として区分し、溢水影響評価を行い、多重化された系統が同時に機能を失うことなく、発電所の安全機能が維持できる設計であることを確認する。
- ◆ 地震時の評価については、同時に溢水防護対象機器の单一故障も想定して評価を実施する。

- 防護対象設備が設置され、浸水防護を行う建屋、区域等を耐津波設計において、「浸水防護区画」として設定し、基準津波の流入防止や地下水等の浸水防止対策を実施する。（内部溢水の評価においても、建屋外で発生する津波等の影響を防止する必要があることから同様の対策を実施する）
- 浸水防護区画を、以下の観点から「溢水防護区画」として区分する。
  - ・溢水防護対象設備が設置されている全ての区画、並びに中央制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路
  - ・溢水防護対象設備が設置されている区画で、壁、堰、扉、階段等の段差又はそれらの組合せによって他の区画と分離され、溢水防護の観点から1つの単位と考えられる区画

区域・区画区分図（原子炉建屋 地下2階）  
論点No.71-7

【論点No.71】

溢水対策に係る防護対象機器の多重性、多様性及び独立性について

【委員からの指摘事項等】

No.65

溢水対策であるが、区画を水密化しているが、区画を決める方針というのは、機器のリダンダンシーを考えて決めていいのか。

P.2-7

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

①東日本大震災時の使用済燃料プールのスロッシングについて

【説明概要】

2011年3月11日東北地方太平洋沖地震により東海第二発電所の使用済燃料プールはスロッシングが発生してプール水位は通常水位より20cm低下し、これは約 $25\text{m}^3$ の水量に相当する。このスロッシングによっても、原子炉の安全停止への悪影響は生じていない。

②スロッシング周期の算定結果及び東海第二発電所敷地における地震動周期に係る検討結果について

【説明概要】

使用済燃料プールのスロッシングの1次固有周期は約4秒である。スロッシングによる溢水量の評価は汎用熱流体解析コードで使用済燃料プールを3次元でモデル化し、発電所で想定される基準地震動Ss8波でそれぞれ評価を行い、最も溢水量が多い結果を地震による溢水の評価に用いている。

# 1. 東北地方太平洋沖地震による使用済燃料プールスロッシング発生と冷却状況



○東北地方太平洋沖地震発生以降の使用済燃料プール(以下「SFP」という。)の燃料体の冷却状況(2011/3/11~)

- ・地震によるSFPプール水スロッシング(揺動)による溢水発生、プール水位は通常水位より20cm低下(約25m<sup>3</sup>相当)<sup>\*1</sup>
- ・外部の水源(復水貯蔵タンク)からSFPに水張りを行い、プール水位の回復
- ・外部電源喪失で停止した燃料プール冷却浄化系を起動して、プール水の冷却再開<sup>\*2</sup>
- ・SFPの水張り、冷却用の設備の電源は、非常用ディーゼル発電機(2C又は2D)からの給電で確保
- ・以上の対応により、SFPの安定的な冷却を継続

\*1 「使用済燃料プール水位高／低」警報発報。この水位低下時も燃料頂部より約7mの水位が確保され、燃料冠水や放射線遮蔽への影響はなし。

原子炉建屋6階のSFP周りでスロッシングによる溢水が生じたが、溢水は床ドレンファンネル等を流下し下階タンク等に収集され、原子炉の安全停止に影響を与えるような事象は生じていない。

\*2 プール水温度:冷却停止前27°C ⇒ 冷却再開時29°C

平成23年3月11日14時46分  
東北地方太平洋沖地震発生

①SFPプール水の溢水発生  
「SFP水位高／低」警報発報

(3月11日14:48)


②復水貯蔵タンクよりSFPへの水張り、プール水位の回復

(3月11日18:51~22:13)

③燃料プール冷却浄化系の起動によるプール水の冷却再開

(3月12日18:14)

④SFPの安定的な冷却継続



## 2. 使用済燃料プールのスロッシング周期及び発電所で想定する地震動の影響 (1/2)

### (1) 使用済燃料プールのスロッシングの特性

- 一般に矩形水槽のスロッシングの固有振動数は下式のとおり。

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{(2n-1)\cdot\pi\cdot g}{L}} \cdot \tanh\left\{\frac{(2n-1)\cdot\pi\cdot H}{L}\right\}$$

$f_n$ : n次の固有振動数(Hz)

g: 重力加速度(9.8m/s<sup>2</sup>)

L: プールの幅(m)

H: プールの深さ(m)


出典: 藤田勝久: タンクのスロッシング(その2矩形)タンク),

三菱振動マニュアル, 1976.7

- 東海第二発電所の使用済燃料プールは矩形水槽に該当する。使用済燃料プールの仕様より上式を用いてスロッシングの固有振動数・固有周期を求めるとき、以下のとおりとなる。

プール大きさ	プール水深	固有振動数／固有周期*	
		1次	2次
約12m×約10m	約11m	約0.25Hz/ 約3.9秒	約0.44Hz/ 約2.3秒

\* 代表長さとしてプール長尺側(12m)で算出




## 2. 使用済燃料プールのスロッシング周期及び発電所で想定する地震動の影響 (2/2)

### (2) 基準地震動による使用済燃料プールのスロッシング評価 <別紙参照>

- 東海第二発電所の使用済燃料プールのスロッシング評価は、汎用熱流体解析コードSTAR-CDを用いて使用済燃料プールを3次元でモデル化し、基準地震動Ssによる時々刻々の応答加速度を入力してプール水のスロッシングによる溢水量を3次元流動解析で評価している。
- 基準地震動Ssは東海第二発電所で起こり得る種々の地震を包含するよう8波を想定しているが、それぞれ周期や継続時間等の特性が異なり、スロッシングに最も影響する地震波を特定することは難しいため、すべての地震波のプールの応答加速度を用いてスロッシング評価を行った。
- 各地震波による評価の結果、Ss-13で最もスロッシングによる溢水量が多くなる結果( $81.49m^3$ )が得られた。この結果に基づき地震による溢水の評価を実施している。


ケース名	入力地震動 (基準地震動)	スロッシングによる 溢水量( $m^3$ )	地震による溢水 評価上の扱い
ケース1			
ケース2			
ケース3			
ケース4			最も溢水量が多い ケース4の $81.49m^3$ に基づき、これに保 守性を考慮して1.1 倍した $89.64m^3$ を地 震による溢水評価 に用いる。
ケース5			
ケース6			
ケース7			
ケース8			




使用済燃料プールのモデル概要図

### ○使用済燃料プール溢水量の評価


- ・基準地震動Ssにおけるスロッシングによる使用済燃料プール溢水時の水位を求め、プール冷却機能及び使用済燃料の遮蔽機能に必要な水位が確保されていることを、3次元流動解析により算定。



使用済燃料プール概要図



使用済燃料プールのモデル概要図



解析モデルメッシュ概要図

### ○使用済燃料プールの冷却機能及び遮蔽機能維持の確認

- ・基準地震動Ssによるスロッシングに伴う水位低下時も、**使用済燃料の遮蔽必要な水位が維持されること及び冷却機能維持への影響はないことを確認**

#### 使用済燃料プールの水位評価


地震後の使用済燃料 プール水位(m)※1	遮蔽に必要な 水位(m)※2	循環に必要な 水位(m)※3
10.75 (EL.45.495)	10.45 (EL.45.195)	11.337 (EL.46.082)

※1 地震によるスロッシング水量分の水位低下を反映

※2 保安規定で定めた管理区域内における特別措置を講じる基準である線量率( $\leq 1.0 \text{mSv/h}$ )を満足する水位

※3 スキマサージタンクに流入するオーバーフローに必要な水位

一時的にオーバーフロー水位を下回るが、残留熱除去系による給水・冷却が可能であり、冷却機能維持への影響はない。



使用済燃料プールのスロッシング評価 (1/8)

○S<sub>s</sub>-D1による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (2/8)

○S<sub>s</sub>-11による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (3/8)

○S<sub>s</sub>-12による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (4/8)

○S<sub>s</sub>-13による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (5/8)

○S<sub>s</sub>-14による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (6/8)

○S<sub>s</sub>-21による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (7/8)

○S<sub>s</sub>-22による応答加速度

使用済燃料プールのスロッシング評価 (8/8)

○S<sub>s</sub>-31による応答加速度

【論点No.72】

東日本大震災時の使用済燃料プールのスロッシングについて

【委員からの指摘事項等】

No.66

使用済燃料プールのスロッシングについて、平成23年3月11日の東日本大震災のときは、どの程度のスロッシングが生じたのか。

P.2

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

【論点No.73】

スロッシング周期の算定結果及び東海第二発電所敷地における地震動周期に係る検討結果について

【委員からの指摘事項等】

No.67

スロッシングの周期はどの程度か。東海第二発電所の地盤において、そのような周期の地震動は生じるのか。巨大地震でなくても発生する可能性があるため、慎重に検討する必要があると考える。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.3-13

論点No.72,73-15

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく



①使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水に対する具体的な対策について

【説明概要】

使用済燃料プール水面上部の空調ダクト閉鎖による流入防止対策に加え、堰、排水開口、閉止処置等で原子炉建屋6階の溢水の下層階への流下を制御する。通常運転中は溢水を建屋西側の区画に流下させ、定期事業者検査中はすべての開口部を閉止して下層階に流下させず溢水を各プールに戻す。

②使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水を階下に導く床ドレン配管等の溢水対策に係る設備の健全性確認結果及び健全性維持のための今後の対策について

【説明概要】

使用済燃料プールスロッシング等に係る各溢水対策の設備については、保安規定等に運用方法、点検計画等を定め、また、床ドレンファンネル及び床ドレン配管は定期的に通水試験を実施し、設備の健全性を確認していく。


# 1. 使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水に対する主な対策 (1/2)



## (1) 通常運転中のプラント状態の溢水対策

使用済燃料プールからのスロッシングによる溢水に対して、以下の対策を実施する。

### ① 使用済燃料プール壁面上部の空調ダクトへの流入防止対策 <別紙1参照>



#### \* 空調ダクト換気口の対策

- ・対策前：通常開でスロッシング時には波圧で蓋が閉止する機構
- ・対策後：閉止板により完全閉止

#### 【対策内容】


- ・使用済燃料プール側の換気口を完全閉止
- ・原子炉建屋換気系への空調ダクト接続部を切離し、埋設ダクト出口側の躯体壁面へ閉止板を設置

### ② 原子炉建屋6階から下層階への流下対策\* <別紙2参照>

- ・原子炉建屋東側区画に通じる開口部等に堰を設置
- ・原子炉建屋東側区画に通じる床ドレンファンネル閉止
- ・溢水は新設する排水開口より西側区画に流下

#### \* 溢水を原子炉建屋の東側の区画に流下させない対策

原子炉建屋6階の使用済燃料プールのスロッシングによる溢水は、対策を実施しない場合、各所の床ドレンファンネル・配管、階段、床開口部等を経由して下階に流下し、最終的に建屋最下層の地下2階に滞留する。地下2階は東側の区画が比較的狭隘であり、溢水水位が高くなるため、上層階から東側区画への流下を抑制する。



## 1. 使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水に対する主な対策 (2/2)




### (2) 定期事業者検査中のプラント状態の対策 <別紙3,4参照>

- 定期事業者検査中には、原子炉運転中と比べて原子炉建屋6階により多くの水プールが構成される時期がある。具体的には、原子炉圧力容器蓋の開放、圧力容器内部のドライヤ・セパレータの取り出し、燃料の取替等に際しては、**原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールに水張りを行う。**
- このため使用済燃料プールに加え原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールが水で満たされた状態でモデル化し、スロッシングの溢水量を3次元流動解析で評価した。
- 評価の結果、これらのスロッシングによる溢水量は合計で約247m<sup>3</sup>となり、**原子炉運転中のスロッシング溢水量(約81m<sup>3</sup>)**と比べて大幅に増加することを確認した。
- これより、原子炉建屋6階から下層階の溢水影響がより厳しくなることから、**原子炉運転中の対策に加えて定期事業者検査中の溢水対策\***を以下のとおりとした。

- 原子炉建屋西側区画に通じる床ドレンファンネル閉止**
- 原子炉建屋西側区画に通じる排水開口(2箇所)閉止**
- 上記対策で溢水を6階から流下せず各プールに戻す**


\* 溢水を下層階に流下させない対策

下層階へ溢水影響を及ぼさないよう、原子炉建屋6階から下層階への溢水伝播をすべて防止する。6階に滞留した溢水は、ほぼ全量が使用済燃料プール、原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールへ流下して戻るため、原子炉建屋6階に滞留し続けることはない。



東海第二発電所 定期事業者検査中に  
有り得る使用済燃料プール等の状態概要図

西側区画に通じる床ドレンファンネルを  
閉止し流下を防止



溢水経路概要(原子炉建屋6階)

## 2. 溢水対策設備の運用方法、点検計画、健全性確認



### (1) 溢水対策設備の運用方法、点検計画等

<別紙5参照>

- 1.に示したとおり、使用済燃料プールのスロッシングに対する溢水対策設備は、発電所の通常運転中又は定期事業者検査中の状態に応じて溢水対策を一部切り替える必要があるため、これらの運用方法を保安規定に定め、詳細を社内規程に記載して管理・運用していく。

溢水対策設備	通常運転中	定期事業者 検査中	運用方法の説明
①溢水拡大防止堰 (エレベータ等用)	設 置	設 置	プラントの状態に関わらず常時設置
②溢水拡大防止堰 (大物機器搬入口側)	設置／取外し	設 置	使用済燃料輸送容器、使用済燃料乾式貯蔵容器等を原子炉建屋6階に搬出入する際に干渉するため、通常運転中に一時的に取外し
③残留熱除去系熱交換器 ハッチ止水板	*	*	*殆どの期間はハッチを閉止して水密性を確保しているが、熱交換器の補修作業等によるハッチ開放時(10年に1回程度)に限り、ハッチ周囲に止水板を設置
④床ドレンファンネル(主に西側) 排水開口	開運用	閉止運用	・通常運転中 :開放し、溢水の下階への排水を許容 ・定期事業者検査中 :閉止し、溢水の下階への排水を防止
⑤床ドレンファンネル(主に東側) (常時閉止)	閉 止	閉 止	プラントの状態に関わらず常時閉止。閉止板・モルタル等により完全閉止

### (2) 床ドレンファンネル及び床ドレン配管の健全性確認




<別紙5参照>

- 内部溢水評価では、流入した区画の床ドレン配管からの排水に期待せず溢水水位を評価しており、その条件でも原子炉の高温停止及び冷温停止の達成が可能になるよう対処している。 <論点No.70, 71参照>
- 上記の評価上の取り扱いに関わらず、開口部の閉止を行わず排水を考慮する床ドレンファンネル及びドレン配管については、保安規定等で点検計画を定め、年1回の通水試験を行い、健全性の確認を行っていく。
- また、内部溢水事象静定後のプラント復旧作業に際しては、これらの床ドレン配管に閉塞が生じて溢水が滞留している場合も想定して、排水ポンプ・仮設ホース等を配備して排水処理が行えるよう対応していく。

## ＜別紙1＞使用済燃料プールのスロッシングに対する空調ダクトの対策





### ○スロッシングに起因する使用済燃料プール水のダクト流入による下層階等への溢水影響を防止



#### 【対策内容】

- ・プール側換気口の閉止
- ・空調ダクトから切離し  
埋設ダクト出口側の躯体壁面  
へ閉止板を設置




○スロッシングによる原子炉建屋6階から下層階への溢水の流下対策(通常運転中)\*

- ・原子炉建屋東側区画に通じる開口部等に堰を設置する。
- ・原子炉建屋東側区画に通じる床ドレンファンネルを閉止する。
- ・溢水は6階西側の新設する排水開口より西側区画に流下させる。

\* 溢水を原子炉建屋の東側の区画に流下させない対策

原子炉建屋6階の使用済燃料プールのスロッシングによる溢水は、対策を実施しない場合、各所の床ドレンファンネル・配管、階段、床開口部等を経由して下階に流下し、最終的に建屋最下層の地下2階に滞留する。地下2階は東側の区画が比較的狭隘であり、溢水水位が高くなるため、上層階から東側区画への流下量を抑制する。




溢水経路(原子炉建屋6階)

地震による溢水  
・溢水量 : 123.26m<sup>3</sup>  
・溢水水位: 0.64m  
(6階対策実施後)



溢水経路(原子炉建屋地下2階西側区画)

地震による溢水  
・溢水量 : 0.5m<sup>3</sup>  
・溢水水位: 0.01m  
(6階対策実施後)



溢水経路(原子炉建屋地下2階東側区画)





凡例  
■ : 溢水の流れ  
○ : 下階への流れ  
△ : 上階からの流れ  
■ : 溢水発生IC  
■ : 仮想状況  
□ : 防護対象IC境界線

## ＜別紙3＞ 定期事業者検査中の使用済燃料プール等のスロッシング評価




### ○定期事業者検査中の使用済燃料プール等のスロッシングによる溢水量の評価

- 定期事業者検査中において、基準地震動Ssによるスロッシングに伴う使用済燃料プール、原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールの溢水量を求め、流下により下層階の溢水防護対象設備の安全機能を損なわないよう対策を行う。



使用済燃料プール等のモデル概要図



論点No.74,75-7

○スロッシングによる原子炉建屋6階から下層階への溢水の流下対策(定期事業者検査中)\*

- ・原子炉建屋西側区画に通じる床ドレンファンネルを閉止する。
- ・原子炉建屋西側区画に通じる排水開口(2箇所)を閉止する。
- ・上記の対策より溢水を6階から流下させず各プールに戻す。

\* 溢水を下層階に流下させない対策

下層階へ溢水影響を及ぼさないよう、原子炉建屋6階から下層階への溢水伝播をすべて防止する。6階に滞留した溢水は、全量が使用済燃料プール、原子炉ウェル及びドライヤセパレータプールへ流下して戻るため、原子炉建屋6階に滞留し続けることはない。


西側区画に通じる床ドレンファンネルを閉止し流下を防止

排水開口を閉止し流下を防止


東側区画に通じる床ドレンファンネルを閉止し流下を防止

RB-6-1

堰により東側開口部等からの流下を防止



溢水経路概要(原子炉建屋6階)




原子炉建屋6階の各プールの堰の高さ

異物混入防止堰有り  
(高さ10cm)

異物混入防止堰なし  
(床面からウェルに落水)

異物混入防止堰有り  
(高さ10cm)



異物混入防止堰の切欠き部処理  
(平面図)

論点No.74,75-8

・使用済燃料プールとドライヤセパレータプールには、床との境に10cm高さの縁石(異物混入防止堰)がある。

・床面の水位が10cm以下に低下しても溢水をプールにより戻り易くするため、異物混入防止堰に切欠きを設け、迷路構造と網を設置する。

使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水対策を図1に示す。



図1 原子炉建屋6階での溢水対策

論点No.74,75-9

使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水対策の運用を以下に示す。

	① 溢水拡大防止堰 (緑色)	② RHR熱交換器ハッチ 止水板(青色)	③ 溢水拡大防止堰 (赤色)	床ファンネル及び排水開口	
				●床ファンネル ○排水開口	●床ファンネル
保安規定 及び 社内規程	・通常運転時、定期事業者 検査時ともに常時設置とす るため、設置・取り外しに <u>関する運用はなし。</u>	・ハッチ開放時(1回/10年程 度)に設置し、ハッチ閉止後 に取り外す運用とする。	・通常運転中のキャスク搬出 入時に鋼板部の設置・取り外し を行う運用とする。 ・定期事業者検査時には、確 実に常時設置する運用とする。	・通常運転中は <u>閉止し ない運用</u> とする。 ・定期事業者検査中は <u>閉止する運用</u> とする。	・通常運転中及び定期 事業者検査中ともに常 時閉止措置を行うため、 <u>運用はなし。</u>
運用 概念図	<p>通常運転時及び 定期事業者検査時</p> <p>ハッチ閉止時</p> <p>ハッチ開放時</p>	<p>通常運用状態</p> <p>ドライキャスク搬出入時</p>	<p>通常運転中</p> <p>定期事業者検査中</p> <p>以下のうち施工性を考 慮し、実施可能な閉止 措置を行う。</p>	<p>以下の閉止板、モルタル、 閉止キャップ等のうち、 施工性を考慮し、実 施可能な閉止措置を行 う。</p>	

➤ 壁(止水板)の施工について(図2)

**構造強度:** 壁のボルト取付位置(メス側)は躯体側に固定されることから、運用による設置時のボルト間の寸法と耐震／強度計算書の評価モデルが同様となり、基準地震動Ssに対しても構造強度を確保することは可能であるため、本施工方法を保安規定に定める。\*

**止水性能:** 鋼板部同士の接合部はゴムパッキンにて止水性を確保する構造であり、モックアップ試験にて止水性を確認した締め代寸法を管理することを保安規定に定める。鋼板部と躯体との接合部はシーリング処理にて止水性を確保する構造であり、モックアップにて確認したシーリング処理の厚さ・脚長を管理することを保安規定に定める。\*

\* 壁及び止水板の設置時には、外観点検、ボルトの締め付け力、ゴムパッキンの締め代寸法、シーリング処理の厚さ・脚長等を管理することで、地震を想定した止水性能を確保できる。



設置前状況



支柱レールの取付状況例



壁設置状況

図2 壁(止水板の設置例)

▶ 床ファンネル及び排水開口について

(1) 保守管理

- ・排水を考慮する床ドレン配管については、点検計画を定め、年1回の通水試験を行い健全性の確認\*を行う。

(2) 逆流防止装置の設置及び管理

- ・堰や壁等で区画され溢水発生時に開口部等からの排水を期待しない浸水防護区画の床ドレンファンネルについては、排水ラインの詰まり等から他区画のドレン水の逆流により浸水するおそれがあるため、床ドレンファンネルに逆流防止装置を設ける。なお、当該装置については、点検計画を定め保守管理を行う。

\*ドレン配管の定期的な健全性確認

タンクベント処理装置室内の各ドレンファンネル配管に鉄さび等による閉塞部位や狭隘化した部位を確認したことから、管理区域内で放射能を含んだ液体を排水する各ドレンファンネル配管については、定期的に健全性を確認するため、通水確認することを点検計画に反映している。また、その排水状況により修繕を行う。

(3) 閉止板の施工について(図3, 図4)

**構造強度:** 取付ボルトの設置位置(メス側)は躯体側に固定されることから、運用による設置時のボルト間の寸法と耐震性及び強度の評価モデルと同様となり、構造強度を確保することは可能であるため、本施工方法を保安規定に定める。\*

**止水性能:** 鋼板部同士の接合部はゴムパッキンにて止水性を確保する構造であり、モックアップ試験にて止水性を確認した締め代寸法を管理することを保安規定に定める。\*

\*閉止板の設置時には、外観点検、ボルトの締め付け力、ゴムパッキンの締め代寸法等を管理することで、地震を想定した止水性能を確保できる。




図3 閉止板の概要



図4 床ファンネルへの閉止例

## ▶その他

### (1)溢水の滞留に対する措置について

- ・原子炉棟6階において、溢水の滞留に対する措置として、プール廻りには異物混入防止を目的とした縁石（高さ約0.10m）を設置している（図5）。滞留する水位が0.10m以下となった場合においても、溢水が各プールへ戻りやすくなるよう、使用済燃料プール及びドライヤセパレータプール廻りの縁石の一部に切欠きを設置している。（図6）
- ・切欠きについては、従来の異物混入防止を考慮するだけでなく、スロッシング水の越流による物品の流入や作業における仮置物品などの流入を防止するために迷路構造とし、また流入部には異物混入防止の網を設置する。
- ・上記の措置に加えて、原子炉建屋6階エリアは、社内規程に従い特定異物混入防止管理区域として管理し、持込み工具や資機材と消耗品等物品の搬出入管理、機材の固縛や固定等の実施及び監視人の配置や表示による管理を行い、これに加えてスロッシング等の溢水を考慮した物品の固定や保管管理を行い、溢水時のプール等への物品の流入を抑制していく。




図5 使用済燃料プール及びドライヤセパレータプール縁石位置

論点No.74,75-14




図6 切り欠き概要(平面図)

## (2) 排水管閉塞時における排水処理について

- ・原子炉棟6階において、排水開口及びプール廻りの縁石の切欠き部に閉塞が発生した場合を想定し、滞留水が発生する場合は、排水ポンプ等にて他フロアの既設ファンネルを利用し排水を実施する。具体的には、ドレンラインや排水受入れ先の廃棄物処理系設備の復旧、若しくは健全性の確認後、各階段室を通して下層階に仮設ホースを設置し、健全が確認されたファンネルに排水を行う。必要な排水作業について図7に示す。
- ・溢水したスロッシング水を再びプール側に戻す場合、水質悪化等による燃料等への影響が考えられるが、各浄化系統を復旧することで、設備等への大きな影響はないと考える。なお、異物の有無を確認するため燃料や炉内の点検を実施する。




図7 排水作業概要

【論点No.74】

使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水に対する具体的な対策について

【委員からの指摘事項等】

No.68

スロッシングによりオーバーフローしたときに、具体的にどういうシステムで階下に導くのか、確認したい。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.2,3,5-8

論点No.74,75-16

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

## 【論点No.75】

使用済燃料プールのスロッシングに伴う溢水を階下に導く床ドレン配管等の溢水対策に係る設備の健全性確認結果及び健全性維持のための今後の対策について

### 【委員からの指摘事項等】

No.69

平成28年度に発生したタンクベント処理装置室内での廃液漏えいでは、床ドレンファンネルが詰まり、下層へ流れなかつたということが経験されたかと思うが、溢水対策では、床ドレン等が健全であることが前提となっている。原子炉建屋等において、閉塞の度合いの高いドレンファンネル等はないか。また、その対策について、どのように考えているか。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.4,9-15, 論点No.70参照

論点No.74,75-17

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく



## ①電源対策の多重性・多様性、独立性及びその信頼性について(全体系統に関する説明を含む)

## 【説明概要】

非常用ディーゼル発電機等の非常用電源設備は、安全区分に応じて隔離して設置し、地震、津波、火災、溢水等によってもすべての非常用電源が同時に機能喪失しないようにしている。

非常用ディーゼル発電機等の電源が喪失し、全交流動力電源喪失に至った場合に備えて代替電源設備を設ける。代替電源設備は、地震、津波、溢水、火災等を考慮して設置し、外部事象による共通要因により非常用ディーゼル発電機等と同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る。

## ②配電盤等の所内電気設備に関する共通要因故障対策について

## 【説明概要】

非常用電源設備の電源盤等は、その機能を失う共通要因となり得る地震、津波等の外部事象による悪影響を受けないことを確認している。また、建屋内部の火災や溢水で片方の系統の機能が喪失しても、他系統の機能を維持できる。

更に、これらの想定を超える事象ですべての電源機能が喪失する事態も考慮し、重大事故等対処設備として多様性及び独立性を有する代替電源を位置的分散を図り設置することで、電源確保の信頼性を高めている。

# 1. 電源設備の多重性又は多様性及び独立性の確保及びその信頼性について



(1) 非常用ディーゼル発電機等の非常用電源設備は、安全区分に応じて**区分Ⅰと区分Ⅱ(Ⅲ)**に区画された電気室等に隔離して設置し、地震、津波、火災、溢水等の外乱に対しても必要な機能を維持するよう、耐震、耐津波、火災防護、内部溢水等の各対策等により、**すべての非常用電源が同時に機能喪失しないように**している。

＜別紙1,2参照＞

(2) 燃料貯蔵設備については、**必要容量を有するタンクを2つ設置し、それぞれのタンクから独立した配管で異なる安全区分のディーゼル発電機等に燃料を供給する**。これらの連絡配管は通常時は手動弁により隔離しており、万一、**片系で漏えい等が生じた場合でも他系に影響しない**。




＜別紙3参照＞

(3) 外部電源喪失に加えて、非常用ディーゼル発電機等の設計基準事故対処設備の電源も喪失し、**全交流動力電源喪失に至った場合の代替電源設備として、常設代替高圧電源装置や可搬型代替低圧電源車を設置、配備する**。

＜別紙4参照＞

(4) 代替電源設備は、地震、津波、溢水、火災を考慮した設置場所に設置又は保管する。また、その他の外部事象による**共通要因**によって、非常用ディーゼル発電機等と同時に機能を損なわないよう、位置的分散を図る。

＜別紙5参照＞



## 2. 非常用電源設備の電源盤等に対する共通要因の影響確認と対策（1／2）



○非常用電源設備である非常用ディーゼル発電機や電源盤等は、下表のとおり、その機能を失う共通要因となり得る地震、津波等の外部事象による悪影響を受けても、機能を維持できることを確認している。また、建屋内部で発生した火災や溢水で片方の系統の機能が喪失しても、他系統の機能を維持できる。

○上記の対策により、非常用電源設備の機能は確保できるが、更に、これらの想定を超える事象等ですべての電源機能が喪失する事態も考慮し、重大事故等対処設備として多様性及び独立性を有する代替電源設備を非常用電源設備に対して位置的分散を図り設置することで、電源確保の信頼性を高めている。<別紙5,6,7参照>


主な共通要因	非常用ディーゼル発電機や電源盤等の機能への各事象の影響確認	結果
①外部からの影響		
• 地震による外力  • 津波による浸水、波圧及び漂流物	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基準地震動Ssの地震力により、各所に設置された電源盤等の設備に加わる加速度と設備の応答を評価し、また加振試験等を実施して地震後の設備の機能維持を確認することで、各設備が十分な耐震性を有し、地震によっても必要な機能を維持できることを確認している。</li> <li>・当該設備の周囲には、地震により損傷して当該設備に波及的な悪影響を及ぼす可能性がある耐震性が低い設備がないことを確認している。</li> </ul> <p style="text-align: right;">※「地震対策(耐震設計方針)について」参照</p>	良
	①基準津波 <sup>*1</sup> に対しては、防潮堤等により原子炉建屋等を設置した発電所敷地に津波が浸水しないことを確認している。  ②防潮堤を超えて敷地に遡上する津波 <sup>*2</sup> に対しては、発電所敷地に津波が浸水するが、原子炉建屋付近の浸水深さは約1mに留まり、更に漂流物等を考慮しても、外壁・水密扉等 <sup>*3</sup> により建屋内部への浸水を防止し、必要な機能を維持できることを確認している。	良
	<p style="text-align: center;"><small>*1 基準津波による防潮堤前面の最高水位:T.P.+17.1m、防潮堤高さ:T.P.+20m(海側)及びT.P.+18m(陸側)</small></p> <p style="text-align: center;"><small>*2 防潮堤前面の最高水位:T.P.+24m(無限鉛直壁を想定)。このような津波が発生する可能性は極めて低いが、津波リスクに対する発電所の安全性を高める観点から設定し、対処していく。</small></p> <p style="text-align: center;"><small>*3 建屋外壁の水密扉の運用として、扉の開放時は人が立ち会い、大津波警報発令時等は直ちに扉を閉止することで、建屋外壁の水密性を確実にする。</small></p> <p style="text-align: right;">※「津波対策(耐津波設計)について」参照</p>	

## 2. 非常用電源設備の電源盤等に対する共通要因の影響確認と対策（2／2）



主な共通要因	非常用ディーゼル発電機や電源盤等の機能への各事象の影響確認	結果
①外部からの影響（続き）		
・竜巻による風圧及び飛来物	<p>・発電所内は竜巻による飛来物発生防止対策の運用を行った上で、設計竜巻<sup>*4</sup>による風圧及び設計飛来物<sup>*5</sup>による荷重に対しても、原子炉建屋等の外壁、開口部等が耐性を有するよう設置することで、各設備は竜巻から防護され、必要な機能を維持できることを確認している。</p> <p style="text-align: center;">*4 最大風速100m/s    *5 長さ約4m、重さ135kgの角型鋼管等</p> <p style="text-align: center;">※「外部事象対策について（自然事象（地震・津波を除く）及び人為事象への対応）」参照</p>	良
・その他の外部事象	<p>・発電所外部からの、森林火災、落雷、火山（降灰）等の自然現象に対しても、防火帯の確保、避雷設備の設置、原子炉建屋の外壁やフィルタ装置の運用等により、各設備は外部事象から防護され、必要な機能を維持できることを確認している。</p> <p>・発電所外部からの、近隣施設の火災・爆発、電磁的障害等の人為事象に対しても、発生源からの離隔距離の確保、原子炉建屋の外壁による防護、サージ・ノイズ対策設備等により、各設備は外部事象から防護され、必要な機能を維持できることを確認している。</p> <p style="text-align: center;">※「外部事象対策について（自然事象（地震・津波を除く）及び人為事象への対応）」参照</p>	良
②内部の影響		
・内部火災	<p>・発電所内部での火災の発生防止を図ると共に、各電源設備の系統を区分・区画し、耐火隔壁や火災感知設備、自動消火設備等を設け、早期の感知・消火、影響軽減を図ることで、火災によっても多重化された系統が同時に機能喪失しないことを確認している。</p> <p style="text-align: center;">※「内部火災への対応について」参照</p>	良
・内部溢水	<p>・発電所内部での溢水発生防止を図ると共に、各電源設備の系統を区分・区画し、水密扉や堰の設置、床ドレンファンネルの閉止運用等により、溢水の流れをコントロールすることで、溢水<sup>*6</sup>によっても多重化された系統が同時に機能喪失しないことを確認している。</p> <p style="text-align: center;">*6 火災発生時の消火活動に伴う消火水の溢水も考慮している。</p> <p style="text-align: center;">※「内部溢水への対応について」参照</p>	良

## ＜別紙1＞ 電源設備の概要




※M/C(メタルクラット開閉装置), P/C(パワーセンタ), MCC(モータコントロールセンタ)とは、発電機や外部電源等の電力を設備へ供給する配電盤のこと。

## <別紙2> 非常用電源設備等の配置 (1/5)



- 非常用電源設備は、安全区分に応じて区分Ⅰと区分Ⅱ(Ⅲ)に区画された電気室等に設置している。
- 非常用電源設備の配置に関して、同じ機能を有する設備は、運転性、保守性に配慮し、近傍に配置しているが、地震、津波、火災、溢水等の外乱に対しても必要な機能を維持するよう、耐震性の確保、耐津波性(外壁、水密扉)、火災防護対策(隔壁、火災感知・消火設備等)、内部溢水対策(隔壁、水密扉)等により、すべての非常用電源が同時に機能喪失しないように設計している。



非常用ディーゼル発電機等の  
火災防護対策における区画

原子炉建屋付属棟 3F, 2.60m

## <別紙2> 非常用電源設備等の配置 (2/5)



非常用高圧母線 2D

非常用高圧母線電源盤の  
火災防護対策における区画 (1/2)

原子炉建屋付属棟 EL. 2.00m

## <別紙2> 非常用電源設備等の配置 (3/5)



非常用高圧母線 2 C

非常用高圧母線 H P C S




原子炉建屋付属棟 EL. -4.00m

非常用高圧母線電源盤の  
火災防護対策における区画 (2/2)

論点No.78,88-8

## <別紙2> 非常用電源設備等の配置 (4/5)






非常用ディーゼル発電機等用軽油貯蔵タンクの  
火災防護対策における区画

## <別紙3> ディーゼル発電機の燃料供給系統の構成




- 燃料貯蔵設備として、必要な容量を有した軽油貯蔵タンク(400kl)を2基設置する。
- 軽油貯蔵タンクから燃料移送ポンプにてディーゼル発電機へ供給される系統を3系統有しているため、ディーゼル発電機の単一故障に対しても必要な機能を確保できる。
- 軽油貯蔵タンクは連絡配管により接続されており、3台のディーゼル発電機いずれも使用できる設計としている。
- 連絡配管は通常時は、手動弁により隔離されており、片系で漏えい等が生じた場合でも他系への影響を防止する。
- 常設代替高圧電源装置への燃料供給は、通常待機時閉としており、他系への影響を防止する。



## ＜別紙4＞ 代替電源設備の給電系統



- 設計基準事故対処設備(非常用ディーゼル発電機)の電源が喪失(全交流動力電源喪失)した場合の重大事故等対処設備として、常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低压電源車を設置、配備する。



\* 外部電源喪失時は非常用ディーゼル発電機で電源供給可能なためSA系は必要ないが、不測の事態に備えたバックアップとして予め電源装置(2台)を起動して緊急用母線を充電しておく。

### 【凡例】

(優先順位) ①→②→③

↖ : ①(外部電源喪失時)\*

↘ : ②(非常用ディーゼル発電機給電不可時)


← : ③(常設代替高圧電源装置給電不可時)

- 代替電源設備は、地震、津波、火災、溢水等の事象を考慮し、機能が損なわれないよう配置する。
- 代替電源設備は、設計基準事故対処設備と同時に機能を損なう恐れがないように、非常用ディーゼル発電機等に対して独立性を有し、位置的分散を図るよう配置する。

設置許可基準規則		設計基準事故対処設備		重大事故等対処設備	
		非常用交流電源設備	常設代替交流電源設備	可搬型代替交流電源設備	
対象設備		2C・2D非常用ディーゼル発電機 (以下「DG」という。)	常設代替高圧電源装置	可搬型代替低圧電源車	
設備に対する考慮事項	多重性又は多様性	・C系及びD系の多重化 ・水冷式	・C系及びD系いずれの系統に対しても給電可能 ・空冷式	・C系及びD系いずれの系統に対しても給電可能 ・空冷式	
	独立性	・独立電路	・独立電路	・独立電路	
	号炉間の共用	・共用しない設計	・同 左	・同 左	
	耐震性	・耐震Sクラス設計	・基準地震動Ssによる地震力に対して、必要な機能が損なわれる恐れがない	・同 左	
設置場所に対する考慮事項	地震	・適用される地震力に対して安全上支障がないことが確認された建屋に設置	・同 左	・地震による周辺斜面の崩壊を受けない場所に適切に保管	
	津波	・津波の影響を受けない場所に設置	・津波の影響を受けない場所に設置 (敷地に遡上する津波を含む。)*	・同 左 (左記電源装置よりも更に高所に配置)	
	火災	・火災発生防止、感知・消火及び影響軽減対策を実施	・火災発生防止、感知・消火対策を実施	・同 左	
	溢水	・溢水による影響を考慮した設置高さ(場所)に設置	・2C・2D DGと位置的分散	・2C・2D DGと位置的分散 ・分散配置	
	外部からの衝撃(竜巻等)	・頑健性を確保した建屋に設置	・2C・2D DGと位置的分散	・2C・2D DGと位置的分散 ・分散配置	
	位置的分散	・C系及びD系の区画分離	・2C・2D DGと位置的分散	・2C・2D DG及び常設代替高圧電源装置と位置的分散	

\* 常設代替高圧電源装置はT.P.+11mの高所に設置することで、敷地に遡上する津波による浸水(原子炉建屋等のT.P.+8mのエリアが約1m深さで浸水)に対しても、十分な余裕を確保している。さらに、自主対策として浸水を防止できる防護壁(防護壁天端高さ:地上約12m)を設ける。

設備名称	設置場所	設備設置高さ
2C・2D DG	原子炉建屋付属棟	標高 +0.7m
常設代替高圧電源装置	常設代替高圧電源装置置場	標高 + 約11m
可搬型代替低圧電源車	可搬型重大事故等対処設備保管場所 (西側)・(南側)	西側: 標高 + 約23m 南側: 標高 + 約25m



各電源設備の設置位置

## ＜別紙6＞ 非常用電源設備(設計基準事故対処設備)の基準要求と対応



- 7 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機器又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保するために十分な容量を有するものでなければならない。


非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む)及び蓄電池(非常用)の配置図

- ・非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。)及びその付属設備は、多重性及び独立性を考慮して、必要な容量のものを各々別の場所に3台備え、共通要因により機能が喪失しない設計とともに、各々非常用高圧母線(高圧炉心スプレイ系用母線を含む。)に接続する。
- ・蓄電池は、非常用3系統をそれぞれ独立した部屋に設置し、多重性及び独立性を確保し共通要因により機能が喪失しない設計とする。


## <別紙6> 代替電源設備(重大事故等対処設備)の基準要求と対応




- 1 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するためには必要な設備を設けなければならない。



○常設代替高圧電源装置は中央制御室から遠隔起動し、燃料補給は軽油貯蔵タンクから自動補給できるように設計



常設代替高圧電源装置 配置イメージ




- ・可搬型代替電源設備として可搬型代替低圧電源車を配備
- ・常設代替電源設備として常設代替高圧電源装置及び緊急用125V系蓄電池を設置
- ・代替所内電気設備として緊急用メタルクラッド開閉装置(緊急用M/C), 緊急用パワーセンタ(緊急用P/C)及び緊急用モータコントロールセンタ(緊急用MCC)等を設置

## <別紙7> 非常用電源設備と代替電源設備の配置 (1/2)



- 重大事故等対処設備として新たに設置する代替電源である常設代替高圧電源装置や電源盤等は、非常用電源設備(非常用ディーゼル発電機、電源盤等)と同時に機能が失われる恐れが無いよう、多様性及び独立性を有した設計としており、その設置場所については、非常用電源設備と位置的分散を図る等の配慮をしている。




原子炉建屋(非常用ディーゼル発電機等)の配置と  
常設代替高圧電源装置置場及び可搬型重大事故等対処設備保管場所

注 写真は一部イメージを含む


論点No.78,88-17

原子炉建屋(M/C 2C, P/C 2C, M/C 2D, P/C 2D及びM/C HPCS)の配置と緊急用M/C及び緊急用P/Cの配置

- : 非常用電源設備(設計基準事故対処設備)
- : 代替電源設備(重大事故等対処設備)



125V系蓄電池A系、B系の配置と  
緊急用125V系蓄電池の配置のイメージ  
(原子炉建屋内)



直流125V主母線盤A系、B系の配置と  
緊急用直流125V主母線盤の配置のイメージ  
(原子炉建屋内)

- : 非常用電源設備(設計基準事故対処設備)
- : 代替電源設備(重大事故等対処設備)

注 写真は一部イメージを含む

論点No.78,88-18

【論点No.78】

配電盤等の所内電気設備に関する共通要因故障対策について

【委員からの指摘事項等】

No.73

配電盤が共通要因で同時に故障しないように対策が打たれているか確認したい。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.3,4,15-18

## 【論点No.88】

### 電源対策の多重性・多様性、独立性及びその信頼性について(全体系統に関する説明を含む)

#### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1061

1. 電源喪失時にそれぞれ電源車が必要となるが、個別の説明はあるが、全体を系統的に把握しているのか。

No.1021

P.2.5,12-14

論点No.80,81,85参照

Q6:資料(35)非常用電源

軽油貯蔵タンクー基から3台の非常用ディーゼルに燃料を供給している。この設備構成では、完全な分離独立ではない。上流配管の損傷は、全体に影響する。改善の余地があると思われる。

P.2.9-11

No.1204

2. 火災防護上、EDG・電源室を分散配置できないのも基本設計の設計思想の旧さによるものであること

福島第一原発と同様、東海第二原発は非常用ディーゼル発電機、電源室は複数の系統がそれぞれ「地階の一室」に集中して配置されるという古い設計となっている。まだ「分散配置」の設計思想が適用される前の古い設計思想による配置である。このことが津波による炉心損傷確率を高くしている。ケーブルと同様、これを系統毎に部屋を違えたり階を違えたり構造変更することはひとつの体系となっている設計思想を攪乱することとなってしまうことから容易にいじれない(設計変更できない)。結果として水密扉とか防潮堤という後付けの弥縫策に終始せざるを得ない原子炉である。安全設備であるDG室および電源室の一室配置の設計は同時喪失のリスクを免れない。

P.2-10

No.484

電源水源の多重化。

P.2-18

「格納容器内の冷却・閉じ込め設備への  
対応について」参照

論点No.78,88-20

\* 委員指摘事項等及び県民意見は第15回ワーキングチーム  
(令和元年6月26日)資料3-1及び資料3-2に基づく

新たに設置する電源車等を含む電源設備全般に対するプルーフテストやメンテナンス等の管理の方針について(外部支援を受ける際の留意点等を含む)

### 【説明概要】

代替電源設備は、社内の品質保証システムに基づく保全ルールに則り保全計画を定め実施していくことで、設備の健全性確保が可能。低圧電源車の電源ケーブルの接続口は2箇所を分散して配置しており、またコネクタは規格を統一した汎用品を用いることで接続を確実にし、外部支援を受けた場合でも迅速かつ確実な電源供給を可能としている。

# 1. 原子力発電所の施設の保全に関する実施方針と代替電源設備の扱い



○原子力発電所では、原子炉の安全確保及び発電所の安全・安定運転のため、定期的な検査等を通じて以下 の項目を適切に実施し、各設備の健全性を確認するとともに、機能の維持や信頼性の向上のための措置を図っている。

## ・健全性の確認：

- ・主要な設備が正常に機能することを確認する。
- ・分解点検や漏洩検査によって、設備の機能が維持されていることを点検する。

## ・機能維持：

- ・消耗品を交換し、補修など劣化に対する処置を行い、異常を早期に発見して必要な処置を行う。

## ・信頼性の向上：

- ・他の発電所で発生した事故や故障を把握し、当該発電所での類似箇所を点検し、必要に応じて処置を施す。
- ・設備、機器に交換の必要が生じたときには新品に取り替える。



原子力発電所の定期検査の目的

出典：電気事業連合HP「検査・点検によって安全を守る」

○東海第二発電所では品質マネジメントシステムに基づき、上記の定期的な検査等を含め、**発電所施設の管理・設備の保全**について包括的な社内ルール\*を定め、PDCAを回しながら運用している。<別紙1参照>

\* 「JEAC4209 原子力発電所の保守管理規程」等に基づく。対象としては施設の設計、工事、巡視、点検、検査、その他の施設の管理に必要な措置を含む。


○新たに設置する**代替電源設備**についても上記のルールに則り保全の計画を定めて実施していくことで、設備の健全性確認、機能維持及び信頼性向上等が可能と判断している。

○また、上記で定めた保全計画の内容を満足するように、**代替電源設備**に対しても定期的な動作確認・性能試験等を実施していく。<別紙2参照>


## 2. 可搬型代替低圧電源車及び電源ケーブル接続口の扱い



- 東海第二発電所は代替電源設備として可搬型代替低圧電源車を2箇所に分散して配備し、非常用電源設備による電源供給機能が喪失した場合でも、低圧電源車を保管場所から原子炉建屋付近まで移動させ、電源ケーブルを建屋側の接続口に接続することで、必要設備への電源供給を可能としている。
- 原子炉建屋側の接続口は位置的分散に配慮して2箇所を設け、共通要因により接続不可となることを防止する。また電源ケーブルのコネクタは接続規格を統一した汎用品を用い確実に接続が可能な設計とする。さらに、継続的にケーブル接続の訓練を行い、緊急時に実働する際の実効性を確保する。
- これらの対応により、発電所に配備した低圧電源車による電源供給機能の信頼性を高めており、更に、災害等発生時に発電所外部からの支援を受け、他の電源車等を受け入れる場合でも、迅速かつ確実な電源ケーブル接続による電源供給を可能としている。




ケーブル接続箇所(低圧電源車側)



ケーブル接続箇所(接続口側イメージ)

# <別紙1>東海第二発電所の施設の管理、設備の保全方法の概要



東海第二発電所の施設管理業務のフロー図

論点No79-4

出典:日本原子力発電株式会社 品質マネジメントシステム  
 「施設管理業務要項」より抜粋し一部加筆

- 発電所で新たに導入する重大事故等対処設備(常設設備、可搬型設備)等については、今後、当該設備に対して定める保全計画に基づき、定期的な動作確認・性能試験等を実施していく。
- 重大事故等対処設備の動作確認・性能試験等の実施時期、頻度は、今後策定する保全計画で定める頻度を下回らないよう以下の方針で設定し、管理していく。
- また、これらの機能確認以外にも、日々の巡視点検や週次・月次の外観点検等を通じて、また訓練実施時の設備の運転状態等を把握し、設備の不具合等を早期に発見するように努める。
- 本方針による代替電源設備の機能確認等の内容、頻度について、次頁に例示する。

東海第二発電所 重大事故等対処設備の主な機能確認等の頻度(案) \*1

	性能確認 (定検時等毎に行う性能確認)	動作確認 (定期的に行う動作試験)	機能確認の頻度の 設定の考え方
常設の重大事故等 対処設備 (電源、ポンプ等)	定検停止毎 (定期事業者検査による 原子炉停止期間中)	1カ月に1回	当該設備が機能を代替する設 計基準事故対処設備と同等 の頻度とする。
可搬型の重大事故等 対処設備 (電源車、ポンプ車等)	定検停止毎(又は1年毎) 又は 2定検毎(又は2年毎)	3カ月に1回	運用管理の観点から、メー カー推奨値等に基づき保全計 画で設定した定期的な運転頻 度以上の頻度に設定する。

\*1 試験頻度等は例示であり、内容は今後の保安規定変更認可申請の審査結果に基づき決定する。

## ＜別紙2＞ 重大事故等対処設備の機能確認の内容、頻度(代替電源設備)

○重大事故等対処設備として新たに設置する代替電源設備は、当該設備に対して定めた保全計画に基づき、定期的な動作確認・性能試験等を実施していく。主な性能確認・定期試験の内容<sup>\*1</sup>について、代替電源設備に対応する非常用電源設備(非常用ディーゼル発電機等)と比較して下表に示す。

東海第二発電所 各電源設備の主な機能確認の内容

プラント状態	(参考) 非常用電源設備(設計基準事故対処設備) 【東海第二発電所原子炉施設保安規定より】		新たに設置する代替電源設備(案) <sup>*1</sup> (重大事故等対処設備)	
定検停止時	非常用ディーゼル発電機 <sup>*3</sup>	模擬信号による作動確認	常設代替高圧電源装置	・分解検査、外観検査 ・模擬負荷(100%)による機能・性能確認 (性能確認の頻度:定検停止時)
原子炉運転時等 <sup>*2</sup>		機関の始動、定格出力運転可能の確認 (定期試験頻度:1ヵ月に1回)		・起動試験による動作確認 (定期試験頻度:1ヵ月に1回)
—	—	—	・可搬型代替低圧電源車 ・可搬型整流器	・分解検査 ・模擬負荷(100%)による出力特性の確認 ・可搬型整流器の出力特性確認 (性能確認の頻度:1年に1回) ・外観検査、運転状態確認 (定期試験頻度:3ヵ月に1回)
定検停止時	直流電源 (蓄電池及び充電器 <sup>*4</sup> )	直流電源(蓄電池及び充電器)機能確認	緊急用125V系蓄電池	・外観検査
原子炉運転時等 <sup>*2</sup>		蓄電池及び充電器の電圧の確認 (定期試験頻度:1週間に1回)		・蓄電池及び充電器の電圧確認 (性能確認の頻度:定検停止時) (定期試験頻度:1週間に1回)
原子炉運転時等 <sup>*2</sup>	所内電源系統 (非常用交流高圧電源母線、直流電源母線及び原子炉保護系母線 <sup>*5</sup> )	電源母線の受電の確認 (定期試験頻度:1週間に1回)	代替所内電気設備 (代替電源設備の電源盤等が使用可能であることの確認)	・遮断器の動作確認 (性能確認の頻度:定検停止時) ・外観検査、電圧の確認 (定期試験頻度:1ヵ月に1回)

\*1 代替電源設備の記載内容は例示であり、性能確認及び定期試験の内容は今後の保安規定変更認可申請の審査結果、保全計画策定により決定する。

\*2 原子炉運転時(運転、起動及び高温停止)及び原子炉停止時(冷温停止及び燃料交換)

\*3 原子炉運転時:非常用ディーゼル発電機2C系、2D系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の3台

原子炉停止時:非常用ディーゼル発電機及び電力供給が可能な非常用発電機(合計2台)

\*4 原子炉運転時:2A系、2B系及び高圧炉心スプレイ系 原子炉停止時:計装制御、原子炉停止時冷却及び非常用炉心冷却系の一部に係る電源

\*5 原子炉運転時:2A系、2B系、2C系、2D系及び高圧炉心スプレイ系 原子炉停止時:計装制御、原子炉停止時冷却及び非常用炉心冷却系の一部に係る電源

## 【論点No.79】

新たに設置する電源車等を含む電源設備全般に対するプルーフテストやメンテナンス等の管理の方針について(外部支援を受ける際の留意点等を含む)

### 【委員からの指摘事項等】

No.74

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

新しく導入する電源車等のプルーフテストやメンテナンス等について、日頃ちゃんと整備していないと、いざというときに動かないこともあると思うが、どのようにされるのか。

P.2,4-6

### 【県民意見(頂いたご意見・特に関心のある事項)】

No.1136

・発電機搭載車両のプラグが合わなかった:消防が51台もディーゼル発電機搭載車両を駆けつけさせたのに、ひとつもプラグが合わなかった話には、唖然としてしまいました。(p56)40年以上前にGEが設計した為、電圧440Vを使用していて、そのまま使用していたため。同じGEの東海第二発電所はどうなっているでしょうか。

P.3



- ①24時間後には交流電源の復旧が期待できることの根拠について(24時間において事業者が行う対応等を含む。)

【説明概要】

交流電源を復旧する手段として、代替電源設備として整備した常設代替高圧電源装置又は可搬型代替低圧電源車により交流電源を供給できる。これらの代替電源設備は蓄電池の容量である24時間を十分下回る短時間(約3時間程度)で電源供給を開始できる。

- ②7日間の外部電源喪失を仮定した燃料確保に関する具体的な対策の内容(確保する燃料の量、必要負荷との関係、保管場所等対策の考え方に関するなどを含む。)及びその間に事業者が講じる対策や措置等について

【説明概要】

非常用ディーゼル発電機又は代替電源設備により、外部電源喪失が続いても原子炉冷却等に必要な交流電源を7日間供給できる燃料(軽油)を貯蔵する。燃料は地震や津波の影響を受け難い場所に貯蔵し、位置的分散を図り信頼性を高めている。また7日以降も交流電源を継続して確保するため外部からの燃料受け入れの手配等を行っていく。

③緊急時対策所への給電も含めた可搬型代替低圧電源車の容量及び台数の考え方について

【説明概要】

可搬型代替低圧電源車の容量は、原子炉の状態監視や使用済燃料プールの冷却等に必要な容量を確保し、また、必要台数(2台)の2倍の4台を2箇所に分散して配備し信頼性を高めている。

緊急時対策所の代替電源は専用の緊急時対策所用発電機から給電するが、可搬型代替低圧電源車から給電する手段も整備する。緊急時対策所に電源車から給電する場合は、余剰分の電源車のうち1台を活用し、緊急時に必要な負荷に給電する。

# 1. 発電所の交流電源の復旧時間について



○東海第二発電所で外部電源が喪失すると、非常用ディーゼル発電機等(全3台\*)が自動起動して所内に非常用電源を供給する。仮に、何らかの異常により非常用ディーゼル発電機が全台とも起動しない場合には、発電所は全交流動力電源喪失(SBO)の状態に至る。


\* 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。

○SBOに至った状態で使用可能な電源としては、蓄電池(125V系蓄電池A系及びB系、または緊急用125V系蓄電池)から直流電源が供給可能であり、これらの蓄電池は必要な直流電源を24時間にわたり供給できる容量を有している。<別紙1参照>

○SBOから所内に交流電源を復旧させる手段として、代替電源設備として整備した常設代替高圧電源装置又は可搬型代替低圧電源車により交流電源を供給する。これらの代替電源設備は蓄電池の容量である24時間を十分下回る短時間(約3時間程度)で電源供給を開始できる。

<別紙2参照>

また、代替電源の確保に加えて、非常用ディーゼル発電機及び外部電源の機能復旧にも対応していく。



## 2. 7日間の外部電源喪失に備えた発電所の燃料確保について



- 東海第二発電所で外部電源が喪失すると、非常用ディーゼル発電機等(全3台<sup>\*1</sup>)が自動起動して所内に非常用電源を供給する。何らかの異常で非常用ディーゼル発電機等が起動しない場合は、代替電源設備として常設代替高圧電源装置又は可搬型代替低圧電源車より交流電源を供給する。


\*1 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。

- これらの設備は軽油を燃料とするディーゼル機関で発電し、これらの燃料は外部電源喪失が7日間続いた場合でも原子炉冷却等に必要な交流電源を供給し続けることが可能な量を貯蔵している。

- 燃料の貯蔵場所は、地震や津波等の外部事象の影響を受け難い地下や高所に設置し、また、すべての燃料が同時に喪失しないよう位置的分散を図り、信頼性を高めている。

- 上記のとおり、発電所内のリソースで7日間は交流電源が確保されるため、この間に外部電源の復旧や、外部からの補給用の燃料の受け入れ等<sup>\*2</sup>を手配し、7日以降の電源確保を確実にしていく。

\*2 外部電源喪失が継続した場合の燃料調達手段として、当社と取引のある燃料供給会社の油槽所からの燃料の優先調達の契約を締結



<別紙3~5参照>

論点No.80,81,85-4


### 3. 緊急時対策所への給電に係る可搬型代替低圧電源車の容量及び台数



- 東海第二発電所は代替電源設備として可搬型代替低圧電源車(2台(100%)×2セット+予備1台)を配備し、非常用電源設備による電源供給機能が喪失した場合でも、低圧交流電源の供給を可能としている。
- 可搬型代替低圧電源車の容量(合計800kW(2台合計))は、原子炉の状態監視や使用済燃料プールの冷却等に必要な最大負荷容量(約680kW)を上回るよう設定している。また、必要台数(2台)の2倍の4台を2箇所に分散して配備し、電源供給の信頼性を高めている。 <別紙4,5参照>
- 可搬型設備保管場所に隣接する緊急時対策所は、独立した専用の緊急時対策所用発電機(100%×2台)を設ける。加えて、更なるバックアップとして可搬型代替低圧電源車からも給電可能とする。


- ・緊急時には、可搬型代替低圧電源車は、原子炉建屋側の負荷への給電を優先し、緊急時対策所への給電が必要な場合は、予備の電源車1台を活用
- ・緊急時対策所の負荷は、緊急時に必要な換気設備や通信連絡設備に供給

<別紙6参照>



可搬型代替低圧電源車の配備場所、緊急時対策所建屋の配置

# <別紙1> 電源喪失時のバックアップ電源の流れ



機能	系統	冷温停止(冷却+除熱)			高温停止(冷却)			
		① 外部電源	② 非常用 ディーゼル 発電機等	③ 常設 代替 高压 電源 装置	④ 可搬型 代替 低圧 電源車	⑤ 125V系 蓄電池 A系 及びB系	⑥ 緊急用 125V系 蓄電池	⑦ 可搬型 代替低圧 電源車 + 可搬型 整流器
炉心 冷却 ※1	高圧炉心 スプレイ系	○	○	—	—	—	—	—
	高圧代替 注水系	○	○	○	○	—	○	○
	原子炉隔離 時冷却系	○	○	○	○	○	—	○
	低圧 ECCS系	○ (2系列)	○ (2系列)	○ (1系列)	—	※3	※3	※3
	低圧代替 注水系(常設)	○	○	○	○	※3	※3	※3
除熱 ※1	残留熱 除去系	○	○	○	—	—	—	—
	代替循環 冷却系	○	○	○	—	—	—	—
SFP ※2 冷却 ※1	燃料プール 冷却系	○	○	—	—	—	—	—
	代替燃料 プール冷却系	○	○	○	○	—	※3	※3
補機 冷却 ※1	緊急用 海水系	○	○	○	—	—	—	—
監視	監視計器類	○ (交流+直流)	○ (交流+直流)	○ (交流+直流)	○ (交流+直流)	○ (直流)	○ (直流)	○ (直流)


※1:起動・制御に関するものを含む。

※2:SFPは、使用済燃料プール(Spent Fuel Pool)の略

※3:可搬型注水設備(ポンプ車等)により、炉心冷却等を実施

※4:他負荷を使用しない場合は運転可能

## ＜別紙1＞ 電源の多様化(代替電源(直流)の確保)



## <別紙2> 交流電源の復旧時間の見積もり (1/3)



		経過時間(分)										備考
手順の項目	実施箇所・必要人員数	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電【常設代替高圧電源装置の中央制御室からの起動】*	運転員等 (当直運転員) (中央制御室)	1	▽	常設代替高圧電源装置2台起動及び緊急用母線受電								

\* 中央制御室からの遠隔起動の場合

		経過時間(分)										備考
手順の項目	実施箇所・必要人員数	※ 10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
常設代替交流電源設備による代替所内電気設備への給電【常設代替高圧電源装置の現場からの起動】*	運転員等 (当直運転員) (中央制御室)	1	▽	常設代替高圧電源装置2台による緊急用母線受電40分								
	重大事故等 対応要員	2			緊急用母線受電準備							
			→	緊急用母線受電								
					常設代替高圧電源装置起動準備							
					常設代替高圧電源装置2台起動							

\* 現場からの起動の場合(常設代替高圧電源装置置場)  
(中央制御室からの遠隔起動が不可の場合)

※タイムチャートのスタートは、中央制御室からの常設代替高圧電源装置の起動失敗により、  
現場からの起動操作を行うことを判断した時とする。

### 常設代替高圧電源装置の起動及び受電手順のタイムチャート (1/2)



現場操作盤  
(高圧電源装置)

注 タイムチャートの検討に当たっては、現場へのアクセス(現場からの起動の場合)、高圧電源装置の起動時間等、実設備に基づき必要時間を見積もっている。  
代替電源設備の設置後に、実証訓練を通じて本タイムチャートの実効性を確認し、更に習熟による時間短縮を図る。

論点No.80,81,85-8

#### ＜別紙2＞交流電源の復旧時間の見積もり（2／3）



\* 中央制御室からの遠隔起動の場合

		経過時間(分)										備考							
手順の項目	実施箇所・必要人員数	※	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100							
常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電【常設代替高压電源装置の現場からの起動】*	運転員等 (当直運転員) (中央制御室)	1	常設代替高压電源装置(2台)による緊急用母線受電40分										▽非常用母線受電88分 ▽常設代替高压電源装置(3台)追加起動83分						
							非常用母線受電準備												
							→緊急用母線受電												
運転員等 (当直運転員) (現場)		2											非常用母線受電準備						
重大事故等 対応要員		2	常設代替高压電源装置起動準備																
							常設代替高压電源装置2台起動						→常設代替高压電源装置3台追加起動						

\* 現場からの起動の場合

(常設代替高圧電源装置置場)

(中央制御室からの遠隔起動が不可の場合)

※タイムチャートのスタートは、中央制御室からの常設代替高圧電源装置の起動失敗により、現場からの起動操作を行うことを判断した時とする。

合) 非常用母線の受電時間(88分)が遠隔起動の場合の時間(92分)よりも短くなっているが、実際には中央制御室からの起動を試み、失敗した後に現場操作に移るため、経過時間が逆転することはない。

注 代替電源設備の設置後に、実証訓練を通じて本タイムチャートの実効性を確認し、更に留熱による時間短縮を図る。

#### 常設代替高圧電源装置の起動及び受電手順のタイムチャート(2/2)

論点No.80.81.85-9

## <別紙2>交流電源の復旧時間の見積もり(3/3)



		経過時間(分)																		備考
手順の項目	実施箇所・必要人員数	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備への給電	運転員等 (当直運転員) (中央制御室)	1	可搬型代替低圧電源車起動前準備												電源ケーブル布設・接続160分 ▽	非常用母線受電	→			
	運転員等 (当直運転員) (現場)	2													移動、可搬型代替低圧電源車起動前準備					
	重大事故等 対応要員	6	可搬型代替低圧電源車起動前準備												西側保管場所から原子炉建屋西側接続口への移動・配置	ケーブル敷設				ケーブル接続

可搬型代替低圧電源車の起動及び受電手順のタイムチャート



可搬型代替低圧電源車



ケーブル接続箇所(低圧電源車)




操作盤(低圧電源車)

注 タイムチャートの検討に当たっては、要員のアクセス、低圧電源車の運転、電源ケーブルの展開・接続、電源車の起動等、実設備に基づき必要時間を見積もっている。電源接続口の設置、可搬型設備保管場所及びアクセスルート造成後に、実証訓練を通じて本タイムチャートの実効性を確認、更に習熟による時間短縮を図る。

多重化されている  
非常用ディーゼル発電機が  
両系統機能喪失

代替交流電源設備から重大事故等対処設備へ電力を  
供給し、重大事故等への対処を可能とする。


- ・常設代替交流電源設備…**常設代替高压電源装置**
- ・可搬型代替交流電源設備…可搬型代替低压电源車



## <別紙3> 常設電源設備の燃料の確保



- 常設電源設備(非常用ディーゼル発電機等及び常設代替高圧電源装置)用の燃料貯蔵設備として、**7日間の電源供給を可能とする軽油貯蔵タンク(400kL)**を2基設置



- 軽油貯蔵タンクの容量は、燃料消費量が最大となるケースである外部電源喪失が発生した場合を想定しても、7日間電源供給が可能な量を上回る容量を設定

**外部電源喪失**

↓

非常用ディーゼル発電機等により … 非常用ディーゼル発電機等が7日間運転可能な燃料  
非常用母線を受電 (53,184 L／日 × 7日 = 372.3kL)

+

常設代替高圧電源装置により … 常設代替高圧電源装置が1日運転可能な燃料  
緊急用母線を受電 (20,160 L／日 × 1日 = 20.2kL)  
(重大事故への備え)

=


**372.3kL + 20.2kL = 392.5kL \* <400kL**

\* 何れかの電源のみで7日間運転を続ける場合は、  
このケースよりも 燃料消費量が少なくなる。  
論点No.80,81,85-12

多重化されている  
非常用ディーゼル発電機が  
両系統機能喪失

代替交流電源設備から重大事故等対処設備へ電力を  
供給し、重大事故等への対処を可能とする。

- ・常設代替交流電源設備…常設代替高压電源装置
- ・可搬型代替交流電源設備…**可搬型代替低压电源車**



原子炉への低圧注水、  
使用済燃料プールの冷却及び  
直流負荷のための電源容量

[常設低圧代替注水系ポンプ、  
代替燃料プール冷却系ポンプ、  
125V充電器盤、監視計器類他]

必要な  
最大負荷容量 < 可搬型代替低圧  
電源車(2台)容量  
約680kW 800kW

可搬型代替低圧電源車は、以下の負荷が含まれていないため、  
常設代替高压電源装置と比べて容量が小さい。

- ・除熱機能に関する負荷(除熱はフィルタベント設備にて対応)

## <別紙4> 可搬型代替低圧電源車等の燃料の確保



- 可搬型代替低圧電源車等の燃料貯蔵設備として、可搬型設備用軽油タンク(合計210kL)を設置
- 可搬型代替低圧電源車等への燃料補給用の設備として、タンクローリ(2台+予備3台)を配備
- これらの設備は、軽油貯蔵タンクとの位置的分散を図って設置

- 可搬型設備用軽油タンクの容量は、各可搬型設備を7日間並行して運用するのに必要な燃料量を十分上回る量としている。

使用機器	①台数 (台)	②燃料消費率 (L/h/台)	①×②×7日間 (kL)
可搬型代替低圧電源車	2		
可搬型代替注水大型ポンプ (注水用+補給用)	1		
可搬型代替注水大型ポンプ (放水用)	1		
可搬型代替注水中型ポンプ (注水用+補給用)	2		
窒素供給装置用電源車	1		
その他※1	—		
計(kL)		約168.6	

- ・可搬型設備の7日間連続運転に必要な容量は約168.6kL
- ・可搬型設備用軽油タンク容量は、十分な余裕を見込んで約210kL(約30kL×7基+予備1基)を確保し、2箇所の可搬型設備保管場所の地下に各々4基ずつ設置する

軽油貯蔵タンクの配置と可搬型設備用軽油タンク及びタンクローリの配置

## <別紙5> 常設代替高圧電源装置及び可搬型代替低圧電源車の負荷



常設代替高圧電源装置 負荷一覧表

起動順序	主要機器名称	負荷容量(kW)
①	緊急用母線自動起動負荷 ・緊急用直流125V充電器 ・その他必要な負荷	約120 約97
②	非常用母線2C自動起動負荷 ・直流125V充電器A ・非常用照明 ・120／240V計装用主母線盤2A ・その他必要な負荷 ・その他不要な負荷	約79 約108 約134 約14 約234
	非常用母線2D自動起動負荷 ・直流125V充電器B ・非常用照明 ・120／240V計装用主母線盤2B ・その他不要な負荷	約60 約86 約134 約135
	④ 残留熱除去系海水系ポンプ	約837
⑤	⑤ 残留熱除去系海水系ポンプ	約837
⑥	⑥ 残留熱除去系ポンプ その他必要な負荷	約584 約3
⑦	⑦ 非常用ガス再循環系排風機 常用ガス処理系排風機 その他必要な負荷 停止負荷	約55 約8 約95 約-52
	⑧ 中央制御室換気系空気調和機ファン 中央制御室換気系フィルタ系ファン その他必要な負荷	約45 約8 約183
⑨	蓄電池室排気ファン その他必要な負荷	約8 約154
⑩	緊急用海水ポンプ(使用済燃料プール冷却用として起動) その他必要な負荷 (緊急用海水ポンプ及びその他負荷の起動時の合計)	約510 約4 (約982)
	⑪ 代替燃料プール冷却系ポンプ	約30
合計 連続最大負荷 (最大負荷)		約4,510 (約4,948)

可搬型代替低圧電源車 最大負荷一覧表

(1) 非常用所内電気設備に給電する場合

起動順序	主要機器名称	負荷容量(kW)
①	非常用母線2C自動起動負荷 ・直流125V充電器A ・非常用照明 ・120V AC計装用電源2A ・その他負荷	約79 約22 約134 約134
	非常用母線2D自動起動負荷 ・直流125V充電器B ・非常用照明 ・その他負荷	約60 約22 約52
③	・中央制御室換気系空気調和機ファン ・中央制御室換気系フィルタ系ファン (中央制御室換気系空気調和機ファン 及び中央制御室換気系フィルタ系ファンの起動時合計)	約45 約8 (約172)
④	・蓄電池室排気ファン ・蓄電池室空気調和機ファン	約8 約11
合計 連続最大負荷 (最大負荷)		約575 (約675)


(2) 代替所内電気設備に給電する場合

起動順序	主要機器名称	負荷容量(kW)
①	常設低圧代替注水系ポンプ	約190
②	常設低圧代替注水系ポンプ (起動時)	約190 (485)
③	代替燃料プール冷却系ポンプ	約30
④	緊急用母線自動起動負荷 ・緊急用直流125V充電器 ・その他必要な負荷	約120 約95
合計 連続最大負荷 (最大負荷)		約625 (約675)

## <別紙6> 緊急時対策所の電源確保の対策 (1/4)




- 緊急時対策所の重大事故等対処設備には、新規に設置する**緊急時対策所用発電機等の代替電源設備**から電源供給することで電源確保の信頼性を向上
- 外部電源(①)が使用できない場合でも、専用の**緊急時対策所用発電機**(②)を起動することで、緊急時対策所の機能を維持するために必要な負荷に給電が可能
- 緊急時対策所用発電機**(②)は、1台で必要負荷に給電できる容量を有し、これを2台設置する。
- 更に、不測の事態によって**緊急時対策所用発電機**も使用不能となった場合等には、更なるバックアップとして**可搬型代替低圧電源車(自主)**の接続も可能



## <別紙6> 緊急時対策所の電源確保の対策 (2/4)



○緊急時対策所で重大事故等対処設備として使用する通信連絡設備には、**緊急時対策所用発電機等の代替電源設備からの電源供給を確保することで通信連絡設備の信頼性を向上**（新規）




- 緊急時対策所用発電機は、緊急時対策所で必要な最大負荷(約870kVA)に給電できる容量(定格容量 約1,725kVA; 1台当たり)を有し、これを2台設置
  - ・緊急時対策所で必要な最大負荷容量(約870kVA)を十分上回る容量

- 不測の事態により、緊急時対策所用発電機が2台とも使用不能となった場合等には、更なるバックアップとして可搬型代替低圧電源車(自主対策設備)の接続による電源供給が可能であれば活用
  - ・可搬型代替低圧電源車は保管場所に分散して2セットあり、原子炉建屋側の設備への電源供給を優先して1セット(2台)を使用し、もう1セット(2台)がバックアップとして保管場所に残る。加えて、これらの予備として電源車1台を確保しており、この1台が使用可能であれば、緊急時対策所用可搬型代替電源接続盤に接続して電源を供給
  - ・緊急時対策所で緊急時に必要とされる負荷(340kVA)に対して、可搬型代替低圧電源車1台(定格容量 約500kVA(約400kW))で給電

負荷名称／電源名称	緊急時対策所の電源負荷容量(kVA)	
	緊急時対策所用発電機の場合 (定格容量:1,725kVA(1台当たり))	可搬型代替低圧電源車の場合 (定格容量:500kVA(1台当たり))
換気設備	約460	約130
通信連絡設備等	約35	約35
その他(照明、雑動力等)	約375	約175
合計	約870(最大負荷容量)	約340(緊急時に必要とされる容量)

## <別紙6> 緊急時対策所の電源確保の対策 (4/4)



【論点No.80】

24時間後には交流電源の復旧が期待できることの根拠について(24時間において事業者が行う対応等を含む。)

【委員からの指摘事項等】

No.75

24時間後には交流電源の復旧が期待できるとあるが、これの根拠を確認したい。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.3.6-10

【論点No.81】

7日間の外部電源喪失を仮定した燃料確保に関する具体的な対策の内容(確保する燃料の量、必要負荷との関係、保管場所等対策の考え方に関するなどを含む。)及びその間に事業者が講じる対策や措置等について

【委員からの指摘事項等】

No.76

7日間の外部電源喪失を仮定して燃料を確保するということについて、具体的にどのように確保しているのか。

No.77

7日間の外部電源喪失を仮定して燃料を確保するということについて、7日あれば大丈夫にするようなバックアップの措置として、最悪の場合にどこか社外の協力が得られるような体制など、電力独自の対応や措置はあるか。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.4.11-15

P.4.11-15

【論点No.85】

緊急時対策所への給電も含めた可搬型代替低圧電源車の容量及び台数の考え方について

【委員からの指摘事項等】

No.81

緊急時対策所用の電源設備に関し、不測の事態により緊急時対策所用発電機が2台とも使用できない場合には、可搬型代替低圧電源車からの給電を自主で行うとあるが、可搬型代替低圧電源車による対応により必要な最大負荷（約870kVA）を賄うことは可能か。また、複数の用途で共通して使用する場合、台数の冗長性はあるか。

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載

P.5.16-19

### 常設代替高圧電源装置に対する飛来物や安全・セキュリティ上の防護策について

#### 【説明概要】

常設代替高圧電源装置は屋外設置用で風雨等の影響を受けない。敷地に遡上する津波を更に上回る津波から守れるよう置場には防護壁を設けるが、発電機のディーゼル機関の吸排気のため上部は大気に開放する。竜巻襲来時は飛来物が上部から落下し装置が損傷する可能性があるが、原子炉建屋外壁で防護された非常用ディーゼル発電機等で電源供給が可能。置場は発電所の立入制限区域内に設け、更に防護壁の出入口は施錠管理等を行い不要なアクセスを制限する。

○常設代替高圧電源装置は屋外設置用の設備(高圧電源車)で風雨等の影響を受けず、また地震、火災、溢水等によっても機能が喪失しないよう設計

○常設代替高圧電源装置置場は高所にあり敷地に遡上する津波は到達しないが、それを更に上回る津波からも当該設備を守れるよう自主的に水密化を施した防護壁を設ける。ただし、発電機のディーゼル機関の吸排気が必要なため、置場に天井は設けず上部は大気に開放している。



常設代替高圧電源装置(5台設置+予備1台)

○発電所に竜巻が襲来した場合、竜巻飛来物が常設代替高圧電源装置置場の上部から飛来・落下し、装置が損傷して機能喪失する可能性があるが<sup>\*1</sup>、その場合でも、原子炉建屋外壁で防護された非常用ディーゼル発電機等(3台)は全台が機能を維持し電源供給が可能であり、仮に竜巻による外部電源喪失が発生した場合でも、発電所の交流電源が失われることはない。<sup>\*2</sup>

\*1 装置の損傷が発生した場合でも、健全な号機が残存していればそれらを使用可能な場合も考えられる。

\*2 可搬型代替低圧電源車は屋外配置のため竜巻襲来時に機能喪失の可能性があるが、複数台を分散配備しており、竜巻の進路によっては被害を免れる場合も考えられるため、使用できる場合は活用可能

○常設代替高圧電源装置置場等は、発電所の立入制限区域として入域を管理・制限された内部に配置し、更に置場内への出入は施錠管理等を行い、不要なアクセスを制限する。


<別紙参照>

○竜巻飛来物が常設代替高圧電源装置置場の上部から飛来し、装置が損傷して機能喪失しても、  
原子炉建屋外壁で防護された非常用ディーゼル発電機等は機能喪失せず電源供給が可能で発電所の交流電源が失われることはない。

\* 装置の損傷が発生した場合でも、健全な号機が残存していればそれらを使用可能な場合も考えられる。

\* 可搬型代替低圧電源車は屋外配置のため竜巻襲来時に機能喪失の可能性があるが、複数台を分散配備しており、竜巻の進路によっては被害を免れる場合も考えられるため、使用できる場合は活用可能

○常設代替高圧電源装置置場等は、発電所の立入制限区域として入域を管理・制限された内部にあり、更に置場内への出入は施錠管理等を行い、不要なアクセスを制限する。



原子炉建屋(非常用ディーゼル発電機等)の配置と  
常設代替高圧電源装置置場及び可搬型重大事故等対処設備保管場所  
注 写真は一部イメージを含む

<span style="background-color: green;">■</span>	非常用電源設備(設計基準事故対処設備)
<span style="background-color: red;">■</span>	代替電源設備(重大事故等対処設備)

論点No.84-3

【論点No.84】

常設代替高圧電源装置に対する飛来物や安全・セキュリティ上の防護策について

【委員からの指摘事項等】

No.80

常設代替高圧電源装置の設置場所の天井が開放式とのことであるが、セキュリティ上の観点や飛来物を考えると、ネット等を張る必要性はないか。どのような検討がなされているか。

P.2,3

指摘事項等・県民意見に下線を記載  
対応する資料頁数等を  内に記載