

2022年9月26日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 サービス建屋（非管理区域）

発生年月日

2022年9月24日（土）

発生時の状況

9月24日（土）20時10分、東海第二発電所 サービス建屋3階（非管理区域）において、火災報知器の作動を確認しました。

20時12分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、20時43分に、本事象は煙感知器の誤作動であり、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

9月24日（土）	20時10分	火災報知器の作動
	20時12分	公設消防に通報
	20時43分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。