

2023年1月10日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について（非火災）

発生場所

東海第二発電所 敷地内事務所（屋外非管理区域）

発生年月日

2023年1月9日（月）

発生時の状況

1月9日（月）8時14分、東海第二発電所 敷地内事務所（屋外非管理区域）のエアコン室外機から煙らしきものを発見し、その後、煙らしきものが消えたことを確認しました。

8時23分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、9時10分に、火災ではないと判断されました。

この後、エアコン室外機の点検を行います。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

1月9日（月）	8時14分	エアコン室外機から煙らしきものを発見。
	8時23分	公設消防に通報
	9時10分	公設消防により「火災ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。