

2023年6月14日
日本原子力発電株式会社

消防車の要請について

発生場所

東海第二発電所 取水口（非管理区域）

発生年月日

2023年6月14日（水）

発生時の状況

6月14日（水）10時02分、東海第二発電所取水口カーテンウォール内（非管理区域）の海面上に油らしきものがあることを確認しました。

10時18分に公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、11時56分に、本事象は危険物の漏えい事象ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

【時系列】

6月14日（水）	10時02分	取水口海面に油らしきものを確認
	10時18分	公設消防に通報
	11時56分	公設消防により「危険物の漏えい事象ではない」と判断

以 上

このページでは、機器の軽度な故障等で、法令の定めでは国への報告の必要がなく、トラブルとされていない情報（保全品質情報※）等を掲載しています。

※保全品質情報：国へ報告する必要のない軽微な事象であるが、設備の信頼性を向上させる観点から電力各社はもとより、産官学で情報共有化することが有益な情報です。