

2025 年度											
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	11月 7日	東海第二	床面穿孔時における所内放送装置の電線管およびケーブル損傷	10月31日、タービン建屋2階床面の穿孔時に、所内放送装置の電線管およびケーブルを損傷させた。 鉄筋と誤認したことが原因と考えられる。 損傷させたケーブルについては隔離措置を行うとともに、隔離に伴い所内放送装置が使用できないエリアにおいては代替の通信手段を用いることとした。	L1

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「-」を表示する

(不適合事象の一部区分の無いものは「-」と表示する)