

平成25年11月27日

日本原子力発電株式会社

**敦賀発電所敷地内破砕帯調査に係る原子力規制庁による
現地確認の実施について**

11月26日から27日までの2日間、敦賀発電所敷地内破砕帯調査に係る原子力規制庁による現地確認が行われました。

同庁による現地確認は、当社が本年7月11日に原子力規制委員会に報告した、敦賀発電所敷地内破砕帯に関する追加調査の結果に関する論点整理の一環として行われたものです。

【11月27日（水）の状況】

1. 2号機原子炉建屋南方斜面（D－1破砕帯）の確認
2. D－1トレンチ（G断層、K断層）の確認
3. ボーリングコアの確認



1. 2号機原子炉建屋南方斜面の確認状況



2. D－1トレンチ（原電道路ピット）の確認状況



3. ボーリングコアの確認状況

以上