

平成30年11月29日
日本原子力発電株式会社

東海第二発電所 原子炉建屋ストームドレンサンプポンプ（C）
軸封部からの白煙の確認について

運転停止中の東海第二発電所で、11月28日15時24分、原子炉建屋地下2階（管理区域内）にあるストームドレンサンプポンプ（C）※¹を起動したところ、現場にいた運転員が当該ポンプ軸封部※²から白煙が出ていることを確認しました。その後、速やかに当該ポンプを停止し、白煙は消えました。

本事象を速やかに公設消防に通報し、現場を確認いただいた結果、火災ではないと判断されました。

本事象による発電所の安全性や環境への影響はありません。

※1：原子炉建屋内で排水される海水等を集める水溜めに設置された汲み上げポンプ

※2：ポンプ軸から排水が漏れ出ないようにするための押さえ

以 上