



平成 9 年 9 月 2 6 日
日本原子力発電株式会社

溶接後熱処理の疑義のある温度記録箇所の特定作業結果について

当社は、東海第二発電所ならびに敦賀発電所 1 号機について、(株)日立製作所および(株)日立エンジニアリングサービスが施工した溶接工事における溶接後熱処理の疑義のある温度記録箇所の特定作業を進めておりましたが、作業結果がまとまりましたので、お知らせいたします。

内訳	東海第二	敦賀 1 号機
該当箇所数	5	11
主蒸気系		1
給水系		3
タービン抽気系		4
液体廃棄物処理系	2	
給水加熱器ドレン系		2
給水加熱器ベント系	3	1