

敦賀発電所 1 号機 取替前の炉心シュラウドのインディケーションに係る 調査報告書の提出について

当社は、「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検計画書」に基づき、敦賀発電所 1 号機の取替前の炉心シュラウドについても調査を行っておりますが、その点検においてインディケーションが認められていたことが判明致しました。当該イン ディケーションについては、その都度、安全評価により安全上の問題がないことを確認した上で、報告対象には該当しないと判断し、国等へ報告はしておりませんでした。
(平成 1 4 年 9 月 2 5 日発表済)

その後、当社は、経済産業大臣からの「取替前の炉心シュラウドのインディケーションに係る報告徴収について」(平成14・09・26原第2号)の指示に基づき、当該インディケー ションに係る調査を進めてまいりましたが、本日、この結果を取り纏めた「敦賀発電所1号機 取替前の炉心シュラウドのインディケーションに係る調査報告書」を経済産業大臣宛に提出致しました。

調査の結果、当社に報告義務違反や改ざんなどの不正行為はなかったと考えております。 しかしながら、現時点から省みると、国の報告基準に該当していないとしても、国及び 自治体に適切な情報を提供すべきであったと反省しております。

今後も、「原子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検計画書」に基づき、11月15日までの中間報告及び平成14年度末までの最終報告に向け、自主点検作業に対する調査を継続してまいります。

添付資料

<u>敦賀発電所 1 号機</u> 取替前の炉心シュラウドのインディケーションに係る調査報告書の概要 (PDF ファイル)

以上

参考資料

敦賀発電所1号機 取替前の炉心シュラウドのインディケーションに係る調査報告書

一括ダウンロード用 (PDF ファイル) 全文

分割ダウンロード用 (PDF ファイル) 本文

<u>添付資料-1,2</u>

添付資料-3, 4, 5, 6

添付資料-7, 8-1, 8-2, 9, 10

添付資料-11

添付資料-12

添付資料-13

添付資料-13(表-1,2(a)~2(d))_

添付資料-13 (図-1~4)

添付資料-14

添付資料-15

添付資料-16,17

参考