

(お 知 ら せ)



平成22年 3月18日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所構内インクライン付近からの火災について

本日、平成22年3月18日10時42分ごろ、敦賀発電所構内インクライン※付近（非管理区域）に敷設されている電線管（樹脂製）から発火していることを確認し、作業員が直ちに消火器で消火しました。

10時57分に消防署へ通報し、到着した公設消防による現場確認の結果、11時40分に火災と判断され、同時刻に鎮火が確認されました。

なお、火災発生時は、付近でインクライン撤去作業における溶断作業を実施していたことを確認しており、今回の火災との関連性も含め、今後、消防当局による現場調査の後、火災に至った原因について調査します。

現在の状況は以下のとおりです。

1. 原子炉施設等の状況

- ・ 現在、敦賀発電所1号機は定格熱出力一定運転中です。
- ・ 敦賀発電所2号機は、第17回定期検査中です。

2. 周辺環境への放射能の影響はありません。

※インクライン：傾斜面にレールを敷き、動力で台車を動かして、固体廃棄物を積載した車両を発電所から固体廃棄物貯蔵庫へ運ぶための装置。


<添付資料>

敦賀発電所構内インクライン付近の火災状況

以 上

敦賀発電所構内インクライン付近の火災状況


1. 発生場所



2. 発生状況



インクライン壁面



火災発生箇所（電線管）
直径約10cm、長さ約60cm