



平成23年12月12日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 廃棄物処理建屋1階での火災発生について

本日、平成23年12月12日19時45分ごろ、敦賀発電所1号機廃棄物処理建屋1階の電気室（管理区域）において、運転員が仮設電源設置作業に伴い、MCCユニット※の電源を入れたところ、当該MCCユニットから出火したことを確認し、それと同時に火災報知器が発報したため、運転員が消火器を使用して初期消火を行いました。

19時45分に消防署へ通報し、20時14分に到着した公設消防による現場確認中です。

周辺環境への放射能の影響はなく、負傷者は発生していません。

今後、消防当局による現場調査の後、火災に至った原因について調査します。

※：MCC（モーターコントロールセンター）ユニット

発電所内の照明や運転機器等に電源を供給する電源装置


<添付資料>

敦賀発電所1号機廃棄物処理建屋1階火災状況図

以 上

廃棄物処理建屋 1階火災状況図

1. 発生場所



2. 発生状況

