

平成23年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への
地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち天正地震に関する
津波堆積物調査結果の報告について

[]

平成23年東北地方太平洋沖地震の知見等を踏まえた原子力施設への地震動及び津波の影響に関する安全性評価のうち天正地震に関する津波堆積物調査結果報告書（概要）


1. 天正地震に関する津波堆積物調査

1586

Nb. 2

Nb. 5

Nb. 5




2. 天正地震に関する文献調査

歴

2

1741


3. 天正地震に関する神社聞き取り調査




4. 天正地震に関するまとめ

(5)


【久々子湖 No. 2における分析結果】




KG11-2




【久々子湖 No. 5における分析結果】




KG11-5



【菅湖における分析結果】



SU11



【中山湿地における分析結果】

