

平成26年12月19日
日本原子力発電株式会社



東海第二発電所 廃棄物処理建屋3階送風機室（B）
における火災の発生について

東海第二発電所は、第25回定期検査中のところ、12月19日14時03分頃、廃棄物処理建屋3階送風機室（B）（管理区域）にて溶接作業中、作業員が作業場所下部の送風機給気フィルタより煙が発生していることを確認しました。作業員は直ちに水をかけるとともに、中央制御室に連絡をしました。

これを受け14時19分に当社社員が公設消防に通報しました。

公設消防による現場確認の結果、15時06分に本事象は「火災である」との判断を受けました。あわせて同時刻に「鎮火」も確認されました。

今後、火災が発生した原因を調査してまいります。


なお、本事象による環境への影響はありません。

以 上


添付資料

1. 東海・東海第二発電所 平面図
2. 廃棄物処理建屋3階 平面図

東海・東海第二発電所平面図



廃棄物処理建屋 3階 平面図



焦げ跡らしきもの
(約 30cm × 約 30cm)

当該 送風機給気フィルタ

廃棄物処理建屋 3階
NR/W送風機 (B) 室