

項 目 \ 年 度 (西暦 和暦)		2004 H16	2005 H17	2006 H18	2007 H19	2008 H20	2009 H21	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016~2019 H28~R1	2020 R2	2021 R3	備 考
ヒナコウモリの生息状況		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			※2	
切取法面部における樹林の形成状況							■	■	■	■	■	※1					緑化工事終了後から
重要な陸生植物の生育状況		■	■	■	■	■	■	■									
ムツサングの生息状況		■	■	■	■	■											海工事終了
捨石式傾斜堤護岸の海藻の着生状況					■	■	■	■	■								着生床設置後から
工事関係車両の運行	大 気 質	■															ピーク年(想定)
	騒 音	■	■	■	■	■											
	振 動	■	■	■	■	■										※2	
建設機器の稼働	大 気 質	■		■													
	騒音(居住地)	■	■	■	■	■	■	■	■								
	騒音(敷地境界)	■		■													
	振 動	■				■											
水 質	配管系洗浄排水																機器設置後から
	建設機器の稼働 (浚渫工事等)	■	■	■	■												海工事終了
	造成工事	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	○	
陸生動物・植物・生態系		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			※2	
海生動物・植物		■	■	■	■	■											海工事終了
産業廃棄物		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	●	○	

※1 補足調査を実施。

※2 調査実施計画については、建設工程の見通しがたった時点で明らかにしてまいります。

■:調査済項目 ●:掲載中の項目 ○:実施予定項目