

# (お 知 ら せ)



平成 2 5 年 1 1 月 8 日  
日本原子力発電株式会社

## 東海・東海第二発電所の近況について（平成 2 5 年 1 1 月）

### 1. 発電所状況について（平成 2 5 年 1 1 月 8 日現在）

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 東海第二発電所<br>沸騰水型<br>(電気出力 1 1 0 万 kW) | ・平成 2 3 年 5 月 2 1 日から第 2 5 回定期検査を実施中。<br>(燃料装荷時期及び定期検査終了日は未定) |
| 東海発電所<br>炭酸ガス冷却型<br>(廃止措置中)          | ・熱交換器等解体撤去工事の内、3, 4 号熱交換器周辺機器撤去工事等を実施中。                       |

#### ●東海第二発電所の定期検査状況

##### ・主要設備の点検状況

##### (1) 原子炉関連設備

燃料装荷前の状態を維持しています。

##### (2) タービン関連設備

高圧、低圧タービンおよび発電機は、各種機能検査前の状態で保管中です。

### 2. 東海第二発電所の更なる安全性向上に向けた対策について

東海第二発電所では、東北地方太平洋沖地震以降、自主的に電源確保や重要建屋の浸水防止など、各種安全対策に取り組んできました。

現在、更なる安全性向上に向けた対策として、格納容器フィルタ付ベント設備、防潮堤の設置およびその他の安全対策について、工事を着実に進めています。

#### (1) 格納容器フィルタ付ベント設備

配管敷設箇所のアンカー打設※などを実施しており、引き続き、工事を着実に進めています。

※：配管敷設箇所の寸法を測定し、決められた位置に配管固定用の治具（基礎）の取付け。

#### (2) 防潮堤（浸水防護施設）

海水ポンプ室周りの調査（測量）や資機材搬入、干渉物撤去、試掘などの工事を実施しており、引き続き、工事を着実に進めています。

なお、保安林と干渉する部分については、保安林解除の許可を得た後に開始します。

#### (3) その他の安全対策

これまで取り組んできたシビアアクシデント時の対策等を更に強化するための、代替注水用配管敷設工事等を実施しており、引き続き、工事を着実に進めています。

3. プレス及びホームページ掲載実績について（１０月５日～１１月８日）

（１）法律に基づく報告に該当する重要な事象（０件）

（２）その他の情報

１）プレス発表（１件）

- ・ １０月１１日 東海発電所・東海第二発電所 原子力事業者防災業務計画修正に伴う関係自治体との協議の開始について

２）お知らせプレス（１件）

- ・ １１月 ８日 東海・東海第二発電所の近況について（平成２５年１１月）

３）ホームページ掲載（発電所からのお知らせ）（０件）

４）取材案内（０件）

4. げんでん東海テラパーク イベント情報等

（１）イベント情報

| 月 日    | イベント名              | 内 容               |
|--------|--------------------|-------------------|
| １１月１６日 | げんでん<br>eまなびスクール   | 過冷却の不思議           |
| １２月 ８日 | げんでん<br>クリスマスパーティー | サイエンスショー<br>工作教室等 |
| １２月２１日 | げんでん<br>eまなびスクール   | 身近な鳥を観察しよう        |

（２）ギャラリー等展示

地域の方々の作品を展示しております。

１）「四季を彩る布小物 秋」展示（９月１３日～１１月３０日）

濱島 美智子様、川上 恵子様、小林 集江様、佐藤 カツ枝様、仲田 京子様の、布小物により秋の美しさを表現した作品を展示しています。

２）押し花「花暦」展（１１月１０日～１１月３０日）

仲川 智子様による作品展です。今回のテーマは、押し花により季節を表現した額絵等の作品５０点を展示予定です。

以 上