

(お 知 ら せ)



平成21年 7月 6日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 運転状況について（7月6日現在）

（ ）内は定格電気出力

1 号 機 沸騰水型（35万7千kW）	第32回定期検査中 定期検査の工程表は別紙1のとおり
2 号 機 加圧水型（116万kW）	運 転 中

2. 故障等の状況について（平成21年6月4日～平成21年7月6日）

（1）法律に基づく報告事象

なし

（2）安全協定に基づく異常時報告事象

○ 敦賀発電所1号機 フィルタースラッジ貯蔵タンク室内での漏えいについて

定期検査中の敦賀1号機において、5月23日、旧廃棄物処理建屋地下1階のフィルタースラッジ貯蔵タンク室内の漏えいを示す警報が発報し、現場確認を行ったところ、当該タンク室内の床一面に水溜りを確認しました。水溜りの量は約0.7m³で、放射エネルギーは約6.0×10⁴Bqであり、周辺環境への影響はありませんでした。（平成21年6月3日お知らせ済）

当該タンク室内の水溜りの原因は、作業により同建屋2階床面の排水口に放射能を含まないろ過水（約1.1m³）を排水したところ、排水経路の途中にある当該タンク室内床面の排水口に詰まりがあり、約0.7m³の排水が漏れたものと推定しました。

対策として、当該タンク室内を通っている排水配管を撤去し、床ドレンサンプ（排水槽）へ直接排水を導く経路に変更します。

（平成21年7月6日お知らせ）

（3）保全品質情報等

なし

3. 敦賀発電所3, 4号機準備工事について(7月6日現在)

(1) 海域工事関係

海域工事については、5月下旬ですべての工事を完了しました。

(2) 陸域工事関係

6月上旬に背後山地の切取及び埋立を終了し、6月15日に埋立竣工検査を受検しました。

4. その他

(1) げんでんふれあいギャラリー

＜個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用頂いております。＞

1) 第11回「フォト・スカイ」写真展 和気あいあい

〔「フォト・スカイ」(代表：大南 栄男様)の皆様による写真展です。「フォト・スカイ」は結成11年目を迎えられたグループです。当ギャラリーでの展示は、10回目となります。メンバーそれぞれが、和気あいあいと撮りたいテーマを決め、撮影された作品を30点展示しています。〕
(6/30~7/12)

2) 第1回北野新二水彩画展「心に残る原風景」

〔敦賀市在住の北野 新二様による水彩画作品展です。当ギャラリーでの展示ははじめてとなります。北野様は、時の流れと共に失われていく風景や心に残る風景等を描かれています。水彩画を約30点、ペーパープレートに描いた作品を約10点、アクリル風景画を3点展示予定です。〕
(7/14~7/26)

3) 第二回 写遊みずしま作品展 四季の風情

〔写遊みずしま(代表：柚原 茂樹様)の皆様による写真展です。写遊みずしまは、職場の写真好きな仲間が集い結成されたグループです。四季の風情をテーマに、メンバーそれぞれがお気に入りの一枚を目指して撮影した作品を、41点展示予定です。〕
(7/28~8/9)

(2) 次世代層等への教育支援活動関連イベント

＜次世代層等への環境・エネルギー等に関する教育支援活動として、以下の事業を実施します。＞

1) “げん丸塾”「日食観察会と“夏休み自由研究”アドバイス講座」(7/22)

日食観察会と夏休み自由研究の進め方等をアドバイスする講座〕

対象：げん丸塾生(会員制) 於：敦賀原子力館

以 上

敦賀発電所1号機第32回定期検査の作業工程

3

