

平成27年3月17日  
日本原子力発電株式会社

## 敦賀発電所2号機 雑固体減容処理設備建屋地下1階での発火について

本日、平成27年3月17日15時40分ごろ、敦賀発電所2号機雑固体減容処理設備<sup>※1</sup>建屋地下1階の第二雑固体減容処理装置室（管理区域）において、運転員がプラズマトーチ<sup>※2</sup>着火確認作業を実施中、プラズマトーチの電源ケーブル接続部付近からの発火を確認したため、運転員が消火器を使用して初期消火を行い、15時41分消火を確認しました。

15時52分に公設消防へ通報し、16時15分に到着した公設消防による現場確認の結果、16時40分に鎮火を確認しました。

周辺環境への放射能の影響はなく、負傷者は発生していません。

今後、公設消防による現場調査の後、発火に至った原因について調査します。

※1：金属、コンクリート、フィルタ等の不燃性雑固体廃棄物等を溶融固化するための設備


※2：廃棄物の溶融・燃焼のための熱源を発生させる装置

<添付資料>


敦賀発電所2号機雑固体減容処理設備建屋地下1階 事象発生場所図

以 上

敦賀発電所 2号機雑固体減容処理設備建屋地下1階 事象発生場所図



敦 賀 発 電 所 全 景



発生場所  
第二雑固体減容処理装置室

雑固体減容処理設備建屋 地下1階