

平成 27 年 3 月 17 日
日本原子力発電株式会社

**敦賀発電所 2 号機 雑固体減容処理設備建屋地下 1 階での発火について
(その 2)**

本日、平成 27 年 3 月 17 日 15 時 40 分ごろ、敦賀発電所 2 号機雑固体減容処理設備※¹ 建屋地下 1 階の第二雑固体減容処理装置室（管理区域）において、運転員がプラズマトーチ※² 着火確認作業を実施中、プラズマトーチの電源ケーブル接続部付近からの発火を確認したため、運転員が消火器を使用して初期消火を行い、15 時 41 分消火を確認しました。

15 時 52 分に公設消防へ通報し、16 時 15 分に到着した公設消防による現場確認の結果、16 時 40 分に鎮火を確認しました。

周辺環境への放射能の影響はなく、負傷者は発生していません。

今後、公設消防による現場調査の後、発火に至った原因について調査します。

※1：金属、コンクリート、フィルタ等の不燃性雑固体廃棄物等を溶融固化するための設備

※2：廃棄物の溶融・燃焼のための熱源を発生させる装置

(3 月 17 日 18 時 30 分 ホームページ掲載済)


原因は、電気のスパークと推定され、本日 19 時 00 分、公設消防により火災ではないと判断されました。

<添付資料>


敦賀発電所 2 号機雑固体減容処理設備建屋地下 1 階 発生場所図

以 上

敦賀発電所 2号機雑固体減容処理設備建屋地下1階 事象発生場所図



敦 賀 発 電 所 全 景



発生場所
第二雑固体減容処理装置室

雑固体減容処理設備建屋 地下1階