

2019年 8月16日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所 固体廃棄物貯蔵庫C棟1階における空調設備からの冷媒漏れについて

本日11時59分ごろ、敦賀発電所構内の固体廃棄物貯蔵庫[※]C棟（管理区域）で作業中の協力会社社員から、白煙が発生しているとの連絡を受けました。

このため公設消防へ通報し、その後の現場確認の結果、12時56分、本事象は同貯蔵庫に設置されている空調設備からの冷媒漏れによるものであり、火災ではないと判断されました。

今後、当該空調設備について点検を行い復旧します。

なお、本事象による周辺環境への放射能の影響はありません。

※発電所で発生した放射性固体廃棄物をドラム缶等に封入し、保管する建屋でA、B、Cの3棟がある。

<添付資料>

固体廃棄物貯蔵庫C棟 配置図

以 上

固体廃棄物貯蔵庫C棟 配置図

