

敦賀発電所の近況について

敦賀発電所の近況について、以下のとおりお知らせします。

1. 発電所の状況について（2019年6月3日現在）

1号機 沸騰水型	廃止措置中（2017年4月19日～） ・タービン・発電機解体工事中（2018年5月7日～）
2号機 加圧水型 （116万kW）	第18回定期検査中（2011年8月29日～未定）

（ ）内は定格電気出力

<新規基準への適合性審査に係る申請状況>

	申請	申請日	補正日	許認可日
2号機	原子炉設置変更許可	2015.11.5	—	—
	工事計画認可	—	—	—
	保安規定変更認可	2015.11.5	—	—

2. 故障等の状況について（2019年5月7日～6月3日）

- (1) 法律に基づく報告事象
なし
- (2) 安全協定に基づく異常時報告事象
なし
- (3) 保全品質情報等
なし

3. 敦賀発電所3, 4号機 準備工事について（2019年6月3日現在）

- (1) 建設準備工事
現在、原子炉建屋背後斜面の緑化維持管理等の建設予定地の維持管理を継続して行っています。
- (2) 仮設工事関係
現在、コンクリート製造・供給プラントの設備維持管理等を継続して行っています。

4. その他

(1) 敦賀発電所1号機 硫酸タンク出口配管からの漏れについて

5月17日、敦賀発電所1号機の屋外に設置されている硫酸^{*}タンクからタービン建屋1階（管理区域）に繋がる配管の壁貫通部で硫酸が漏れていることを確認しました。

漏れた硫酸の量は、硫酸タンク堰内に約25.5リットル、タービン建屋1階床面に約5リットルの合計約30.5リットルでした。

原因は、壁貫通部付近の配管保温材内部に雨水が浸入し湿潤状態となった結果、長時間かけて配管外面から腐食、減肉して微小の穴が発生したため、漏れに至ったものと推定されました。

現在、硫酸タンク及び配管内の硫酸の抜き取りは完了しており、今後は当該設備を使用しないこととします。なお、漏れた硫酸に放射能はなく、周辺環境への影響はありません。

※硫酸：液体廃棄物処理系で使用しているイオン交換樹脂を洗浄するための薬品。

(2) げんでんふれあいギャラリー催物のご案内について【開館時間：10時～17時】 <個人・グループでの芸術活動、趣味の発表の場としてご利用頂いております>

① 河瀬 善勝 阿部 由香 写真及び絵ハガキ展

写真：河瀬 善勝 様、絵ハガキ：阿部 由香 様による合同展です。写真と絵ハガキの作品を70点展示予定です。日頃見られないアングルで撮影された舞妓さんや、入院中の祖母に宛てた励ましの絵ハガキを、ぜひご覧下さい。

（6月4日～6月9日）

② まつつつん個展 紙と私

松永 敬香 様の切り絵作品を20点展示予定です。下絵無しで切り出される、大胆かつ繊細な世界をお楽しみください。

（6月18日～6月23日）

③ いけばな一光流 紅風会教室展 夏の花と筆遊び

いけばな一光流 紅風会（代表：辻 紅風 様）の皆様による、いけばなと一筆画の作品展です。一足先の季節を感じるいけばなと、一筆画を色紙屏風、ミニ屏風に描いた作品を50点展示予定です。

（6月25日～6月30日）

以上