


空間線量率と降雨量の測定結果(2019年09月)

観測局:立石B(立石ポスト)



空間線量率と降雨量の測定結果(2019年09月)

観測局:猪ヶ池B(猪ヶ池ポスト)

注釈: モニタリングポスト線量率グラフの表示範囲を修正
降雨量データと日付の不一致を修正 (2019. 11. 14)

空間線量率と降雨量の測定結果(2019年09月)

観測局・水試裏B(浦底ボスト)

注釈:モニタリングホスト線量率グラフの表示範囲を修正
降雨量データと日付の不一致を修正 (2019.11.14)