

東海第二発電所 劣化状況評価 (6事象以外の劣化事象)

平成30年6月5日

本資料のうち、枠囲みの範囲は、営業秘密
又は防護上の観点から公開できません。


目 次

1. 概要	3
2. 基本方針	4
3. 評価対象と評価手法	5
4. 代表機器の技術評価	6
5. まとめ	15

1. 概要

本資料は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第114条の規定に基づく、劣化状況評価の補足として6事象以外の劣化事象の評価結果を説明するものである。

6事象以外の劣化事象抽出フローに従い、高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出を行った結果、気密性の低下事象が抽出された。



6事象以外の劣化事象抽出フロー

2. 基本方針

- ・6事象以外の劣化事象に対する評価の基本方針は、対象部位において6事象以外の劣化事象の発生の可能性について評価し、その可能性が将来にわたって発生することが否定できない場合は、その発生及び進展を前提としても今後60年時点までの期間において技術基準規則に定める基準に適合することを確認することである。
- ・6事象以外の劣化事象についての要求事項を以下に示す。

審査基準	要求事項
実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準	○劣化傾向監視等劣化管理がなされていない事象について、当該事象が発生又は進展している若しくはその可能性が認められる場合は、その発生及び進展を前提とした健全性評価を行い、その結果、技術基準規則に定める基準に適合すること。

3. 評価対象と評価手法

(1) 評価対象

6事象以外の劣化事象は、低圧用及び高圧用電気ペネトレーション（以下、「電気ペネトレーション」という）の気密性の低下事象のみが対象となる。

(2) 評価手法

電気ペネトレーションの健全性評価は、以下に示す健全性評価方法で得られた結果をもとに評価を実施する。

	IEEEによる健全性評価	温度解析による健全性評価
概要	IEEE Std.323-1974及びIEEE Std.317-1976の規格をもとに健全性評価を行う。	低圧用電気ペネトレーションの構造体の解析モデルを作成し、各部位の物理特性値を用いて、重大事故等時の解析条件にて評価部位の温度を算出し、設計基準事故時条件に包絡されることを確認する。
評価事故事象	設計基準事故時	重大事故等時


4. 代表機器の技術評価－使用材料、使用条件(低圧用電気ペネトレーション)

(1) 電気ペネトレーションの気密性の低下の評価

① 使用材料、使用条件(1/2)

a. 低圧用電気ペネトレーション

低圧用電気ペネトレーション構造図



低圧用電気ペネトレーション主要部位の使用材料

No.	部位	材料
①	電線	銅、架橋ポリエチレン
②	接続部	銅
③	シール部	エポキシ樹脂
④	ヘッダ	ステンレス鋼
⑤	取付ボルト	ステンレス鋼
⑥	モジュール	ステンレス鋼
⑦	アダプタ	炭素鋼
⑧	スリーブ	炭素鋼
⑨	Oリング	エチレンプロピレンゴム

低圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時 ^{*1}	重大事故等時 ^{*2}
周囲温度	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線	0.040 Gy/h (最大)	2.6 × 10 ² kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)


*1: 設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値

*2: 重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値

4. 代表機器の技術評価－使用材料、使用条件(高圧用電気ペネトレーション)

① 使用材料、使用条件(2/2)

b. 高圧用電気ペネトレーション



高圧用電気ペネトレーション主要部位の使用材料

No.	部位	材料
①	電線	銅、エチレンプロピレンゴム
②	接続スリーブ	銅
③	シール部	エチレンプロピレンゴム
④	スリーブ	炭素鋼
⑤	アダプタ	炭素鋼
⑥	ヘッダ	ステンレス鋼
⑦	パイプ	ステンレス鋼
⑧	導体	銅

高圧用電気ペネトレーションの使用条件

	通常運転時	設計基準事故時 ^{*1}	重大事故等時 ^{*2}
周囲温度	65.6 °C (最高)	171 °C (最高)	235 °C (最高)
最高圧力	0.0138 MPa	0.31 MPa	0.62 MPa
放射線	0.040 Gy/h (最大)	2.6 × 10 ² kGy (最大積算値)	640 kGy (最大積算値)

*1: 設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値


*2: 重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値

4. 代表機器の技術評価－ IEEEによる健全性評価(設計基準事故時) 試験手順

② IEEEによる健全性評価(設計基準事故時)(1/2)

a. 試験手順

電気ペネトレーションのIEEEに基づく試験手順及び判定方法を以下に示す。



電気ペネトレーションの長期健全性試験手順

4. 代表機器の技術評価 – IEEEによる健全性評価(設計基準事故時) 試験条件, 試験結果, 健全性評価結果

② IEEEによる健全性評価(設計基準事故時)(2/2)

b. 試験条件, 試験結果

試験条件は、加振試験条件を除き60年間の通常運転期間及び設計基準事故時を想定した条件を包絡している。

電気ペネトレーションの長期健全性試験条件

試験項目	試験条件	60年間の通常運転時及び設計基準事故時条件
熱サイクル	10 °C↔66 °C/120サイクル	110回
放射線 (通常時+事故時)	800 kGy	281 kGy (通常時:21 kGy 事故時:260 kGy)
温度	171 °C(最高温度)	171 °C(最高温度)
圧力	0.43 MPa(最高圧力)	0.31 MPa(最高圧力)
加振*	1.36 G	9.69 G

*:想定される電気ペネトレーションの最大応答加速度9.69 Gに対しては、同等のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振試験にて、加速度20 Gにて健全性を確認している。

電気ペネトレーションの長期健全性試験結果

項目	結果
気密試験	良

c. 健全性評価結果




健全性評価の結果、60年の通常運転期間、設計基準事故時において気密性能を維持できることを確認した。

4. 代表機器の技術評価－ 温度解析による健全性評価(重大事故等時) 解析手順

③ 温度解析による健全性評価(重大事故等時)(1/3)

a. 解析手順

解析は、低圧用電気ペネトレーションの構造体の解析モデルを作成し、各部位の物理特性値(熱伝導率、比熱、密度、表面放散熱抵抗)を用いて重大事故等時の解析入力条件に対する評価部位の温度を解析により算出する。



解析モデル設定項目

番号	項目	番号	項目
①	銅	⑤	空気
②	ポリエチレン	⑥	鉄
③	エポキシ	⑦	ベークライト
④	ステンレス	⑧	コンクリート

4. 代表機器の技術評価－ 温度解析による健全性評価(重大事故等時) 解析条件

③ 温度解析による健全性評価(重大事故等時)(2/3)

b. 解析条件

原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価で想定した重大事故等時条件を包絡する重大事故等時の解析入力条件は以下のとおり。

時間[h]	<input type="text"/>
原子炉格納容器内温度[°C]	<input type="text"/>
原子炉格納容器外の温度は、 <input type="text"/> 時間の間 <input type="text"/> °C	

【重大事故等時条件 1 解析入力条件】

時間[h]	<input type="text"/>
原子炉格納容器内温度[°C]	<input type="text"/>
原子炉格納容器外の温度は、 <input type="text"/> 時間の間 <input type="text"/> °C	

【重大事故等時条件 2 解析入力条件】

時間[h]	<input type="text"/>
原子炉格納容器内温度[°C]	<input type="text"/>
原子炉格納容器外の温度は、 <input type="text"/> 時間の間 <input type="text"/> °C	

【重大事故等時(原子炉格納容器内)＋主蒸気管破断事故時(原子炉格納容器外)条件 1 解析入力条件】

時間[h]	<input type="text"/>
原子炉格納容器内温度[°C]	<input type="text"/>
原子炉格納容器外の温度は、 <input type="text"/> 時間～ <input type="text"/> 時間は <input type="text"/> °C, <input type="text"/> 時間から <input type="text"/> 時間は <input type="text"/> °C	

4. 代表機器の技術評価 – 温度解析による健全性評価(重大事故等時) 解析結果, 健全性評価結果

③ 温度解析による健全性評価(重大事故等時)(3/3)

c. 解析結果

解析の結果, 重大事故等時条件が設計基準事故時雰囲気曝露試験の条件に包絡されることを確認した。

重大事故等時の解析結果まとめ表

時間[h]		0~3	3~6	6~10	10~168
設計基準事故時 雰囲気曝露試験条件	電線部/シール部				
重大事故等時条件 1	電線部				
	シール部				
重大事故等時条件 2	電線部				
	シール部				
重大事故等時(原子 炉格納容器内)+主 蒸気管破断事故時 (原子炉格納容器外) 条件 1	電線部				
	シール部				

d. 健全性評価結果

健全性評価の結果, 60年の通常運転期間及び重大事故等時において気密性能を維持できることを確認した。

4. 代表機器の技術評価－震災時原子炉格納容器内温度上昇に伴う設置機器の評価

(2) 震災時原子炉格納容器内温度上昇に伴う設置機器の評価

東北地方太平洋沖地震発生にもなう発電所停止操作の過程で、原子炉格納容器内の一ヶ所にケーブル敷設箇所に設計温度を超えた箇所が確認された。原子炉格納容器内に設置されている設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気で機能要求のある機器について、評価機器設置エリアの超過期間、平均温度をもとに評価を行った。

機器の取替周期設定にあたっては、超過期間における評価年数を設計温度の評価年数より引いた年数で設定する。

原子炉格納容器内設計温度超過期間中の評価年数

評価機器	評価機器設置エリア	設計温度 超過期間 [時間] ^{*1}	超過期間中 平均温度 [°C] ^{*1}	評価に用いた 活性化エネルギー [kcal/mol]	超過期間 における評価 年数[年] ^{*2}	設計温度 における 評価年数[年]
電気ペネトレーション	PCV EL.17.0 m, EL.23.3 m	32	73.8	[REDACTED]	1.6	100年以上

*1:EL.23.3 m付近に設置されている機器は、ケーブルの布設環境等の調査結果から、超過期間における評価年数が一番長くなったEL.23.7 mに敷設されているケーブルの温度、時間(73.8°C/32h)を代表にした。

EL.14.0 m, EL.17.0 m及びペデスタル内の温度は、停止操作時において原子炉格納容器内設計温度の超過は確認されなかった。

*2: 設計温度を超過した期間中の評価年数について、設計温度超過期間、超過期間中平均温度をもとに算出。

4. 代表機器の技術評価－現状保全、総合評価、高経年化への対応

(3) 現状保全

電気ペネトレーションの気密性の低下に対しては、定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し、原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし、漏えい率が増加傾向にないことを確認している。

(4) 総合評価

健全性評価の結果、電気ペネトレーションの気密性の低下が発生する可能性は低いと考える。

気密性の低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考える。

今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより、気密性の低下は把握可能であり、現状の保全は点検手法として適切であると考える。

(5) 高経年化への対応

電気ペネトレーションについては、今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を確認していくとともに、必要に応じて補修を行うものとする。

5. まとめ－審査基準適合性、保守管理に関する方針として策定する事項

(1) 審査基準適合性

要求事項*	技術評価の結果
○劣化傾向監視等劣化管理がなされていない事象について、当該事象が発生又は進展している若しくはその可能性が認められる場合は、その発生及び進展を前提とした健全性評価を行い、その結果、技術基準規則に定める基準に適合すること。	「4. (1) 電気ペネトレーションの気密性の低下の評価」に示すとおり、電気ペネトレーションは、60年間の通常運転期間、設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できることから、技術基準規則に定める基準に適合するものと判断する。

*:「実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」に規定される延長しようとする期間における要求事項

(2) 保守管理に関する方針として策定する事項

電気ペネトレーションについては、保守管理に関する方針として策定する事項は抽出されなかった。