

2024 年度											
4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月

No	発行日	発電所※	件名	事象	区分
1	1 6 日	東海第二	海水系弁の腐食	安全性向上対策工事の干渉物となっていた海水系弁を取り外したところ、腐食が確認された。 今後、弁交換を実施する。	L 2
2	2 3 日	—	発電所敷地内におけるケーブル紛失	立入制限のない当社敷地内において、工事用のケーブルが紛失していることを確認したため、協力会社が警察へ届け出た。	—
3	3 1 日	—	発電所敷地内における廃棄ケーブル紛失	立入制限のない当社敷地内において、コンテナ内に収納した廃棄ケーブルが紛失していることを確認したため、当社が警察へ届け出た。	—

※東海発電所：廃止措置中 東海第二発電所：定期事業者検査中

発行日：不適合事象やCRが発行された日

区分：不適合事象の区分、CRの場合は「—」を表示する
(不適合事象の一部区分の無いものは「—」と表示する)